



Машина шлифовальная ленточная BS-1300-100. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт М4 × 40	38	Крышка	ДЛЯ ЗАМЕТОК <hr/> <hr/>
2	Табличка	39	Ремень	
3	Винт	40	Гайка М10	
4	Крышка	41	Шкив	
5	Винт	42	Крышка	
6	Кольцо	43	Подшипник 6200Z	
7	Патрубок пылеотводящий	44	Вал	
8	Дефлектор	45	Подшипник игольчатый ВК0810	
9	Винт М5 × 14	46	Кольцо стопорное	
10	Крыльчатка	47	Колесо зубчатое	
11	Стойка	48	Шпонка	
12	Подшипник 6000RZ	49	Вал	
13	Ротор в сборе	50	Подшипник игольчатый НК1514	
14	Отражатель	51	Корпус	
15	Шайба	52	Подшипник 6001Z	
16	Винт	53	Ролик	
17	Статор в сборе	54	Гайка М12	
18	Пружина	55	Пружина	
19	Прижим	56	Пружина	
20	Винт	57	Крышка	
21	Накладка	58	Винт М4 × 10	
22	Ручка	59	Лента шлифовальная	
23	Кабель электропитания	60	Ось	
24	Провод	61	Шайба	
25	Муфта	62	Ролик	
26	Выключатель	63	Подшипник игольчатый НК121812	
27	Конденсатор	64	Стойка	
28	Катушка индуктивная	65	Пластина	
29	Крышка	66	Пластина	
30	Корпус	67	Палец	
31	Шайба	68	Пластина прижимная	
32	Шкив	69	Пластина	
33	Вставка	70	Пружина	
34	Кожух	71	Фиксатор	
35	Винт М4 × 14	72	Ручка	
36	Щетка угольная	73	Крышка	
37	Щеткодержатель	74	Крышка	