



Станок вертикально-фрезерный WMM-1,5. Схема сборки, лист 1 - листов 3





1	Кабель электрический
2	Кабель электрический
3	Табличка
4	Табличка
5	Линейка
6	Муфта
7	Коробка выключателей
8	Винт
9	Корпус
10	Шайба
11	Винт
12	Крышка
13	Винт
14	Шайба
15	Шайба
16	Стол рабочий
17	Фланец
18	Палец
19	Кольцо
20	Втулка
21	Винт
22	Планка направляющая
22A	Крышка
23-1	Винт
23	Шайба
23A	Ручка
24	Кронштейн
24A	Упор
25	Ручка
25A	Ручка
26	Шайба
26-1	Болт
27	Шпилька
27-1	Шайба
28	Ручка
28A	Винт
29	Кожух

30	Патрубок
30A	Линейка
31	Корпус
31-1	Винт
32	Винт
33	Маховичок
33A	Винт
34	Винт
34A	Винт
35	Планка направляющая
35A	Крышка
36	Ограждение
37	Ось
37A	Стержень
38	Винт
38A	Винт
39	Упор
40	Скоба
41	—
42	Гайка
43	Шайба
44	Полка
45	Пластина
46	Винт
47	Винт
48	Втулка
49	Маховичок
50	Винт
51	Втулка
52	Болт
53	Ступица
54	Шпонка
55	Вал зубчатый винтовой
56	Болт
57	Корпус
58	Гайка
59	Болт

Станок вертикально-фрезерный WMM-1,5. Схема сборки, лист 3 - листов 3

60	Рукоятка
61	Планка
62	Гайка
63	Подшипник
64	Колесо зубчатое винтовое
65	Винт ходовой
66	Ползун
67	Указатель
68	Болт
69	Уголок
70	Шайба
71	Шайба
72	Винт
73	Шайба
74	Винт
75	Плита
76	Шпонка
77	Винт
78	Шкив
79	Электродвигатель
80	Гайка
81	Шкив
82	Фланец
83	Подшипник
84	Втулка
85	Стакан
86	Кольцо стопорное
87	Гайка
88	Набор колец
89	Шпиндель
90	Ремень
91	Винт
92	Ограничитель
93	Втулка
93-1	Винт
94	Подшипник
94-1	Кольцо

95	Ось
96	Скоба
97	Винт
97-1	Подшипник
98	Винт
99	Державка
100	Втулка
101	Плита
102	Упор угломерный
103	Винт
104	Ось
105	Шатун
106	Ручка
107	Ось
108	Пятка
109	Кольцо
110	Упор
111	Винт
112	Винт
113	Ось
114	Пластина
115	Втулка
116	Кольцо
117	Балка

ДЛЯ ЗАМЕТОК