WORTEN

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:





Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

BHMMAHMEI

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение	220V
Мощность	750W
Длина провода	1,8 м
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Число оборотов	12000 об/мин


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1. Шлифмашина х1;
- 2. Ручка х2;
- 3. Угольные щетки х2;
- 4. Фланцевый ключ x1; 5. Инструкция на русском языке x1









Инструмент применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от −10 °C до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

SHUMAHUE

Во избежание перегрева двигателя соблюдайте следующий режим эксплуатации: 10-15 минут работы, затем 10 минут отдыха.


Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации инструмента.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспортом безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию инструмент и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования инструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с инструментом.

ВНЕШНИЙ ВИД



Корпус инструмента состоит из пластиковых и металлических деталей. Инструмент оснащен щеточным двигателем. Питание двигателя происходит от сети.

- 1. Корпус
- 2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 3. Кнопка блокировки шпинделя
- 4. Вспомогательная рукоятка
- 5. Диск (в комплект не входит)

- 6. Защитный кожух
- 7. Внутренний фланец
- 8. Внешний фланец
- 9. Гаечный ключ
- 10. Колесо регулировки оборотов



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА

Данный инструмент относится к категории ручного электроинструмента и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

ПРОВЕРКА ИНСТРУМЕНТА

>>>> Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

НИМАНИЕ!

Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

РАБОЧАЯ ФОРМА

- >>>> Используйте защитный головной убор при работе с инструментом.
- УСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫхания при работе с пылеобразующими материалами.
- >>> Всегда носите защитные очки.
- >>>> Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с инструментом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Э Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
- УЗОВ Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.
- >>>> Не оставляйте ручной электроинструмент без присмотра во время работы механизма.
- >>>> Запрещено работать инструментом под воздействием алкоголя или лекарств, кото-рые могут повлиять на скорость вашей реакции.
- >>>> Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
- >>> Будьте внимательны весь период работы.
- >>>> Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.
- >>> Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
- >>>> Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- >>> Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источ-



- ника питания во избежание риска случайного включения инструмента.
- >>>> Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- >>>> Вилка инструмента должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании инструмента с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
- >>>> Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги.
 Попадание воды в инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- ЭЭЭ Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
- При использовании инструмента вне помещения, используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.
- >>> Если инструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена пре-

рывателем, срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

ОТДАЧА И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Э>>> Отдача это внезапная реакция на защемление или зацепление вращающегося колеса, подложки, щетки или любого другого аксессуара. Защемление или зацепление приводит к быстрой остановке вращающегося приспособления, что, в свою очередь, приводит к принудительному перемещению неуправляемого электроинструмента в направлении, противоположном вращению приспособления в точке крепления. Например, если абразивный круг зацепляется или защемляется обрабатываемой деталью, край круга, который входит в точку защемления, может врезаться в поверхность материала, в результате чего круг вылезет или вылетит. Колесо может подскочить к оператору или от него, в зависимости от направления движения колеса в точке защемления. Абразивные круги также могут сломаться в этих условиях.
- Отдача является результатом неправильного использования электроинструмента и / или неправильных процедур или условий эксплуатации, и ее можно избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, как указано ниже.
- Жрепко держите электроинструмент и располагайте свое тело и руку так, чтобы вы могли противостоять силе отдачи. Всегда используйте вспомогательную рукоятку, если таковая имеется, для максимального контроля отдачи или реакции крутящего момента во время запуска. Оператор может контролировать реакцию крутящего момента или силы от-дачи, если будут приняты надлежащие меры предосторожности.
- >>> Никогда не кладите руку рядом с вращающимся аксессуаром.
- >>>> Не располагайте свое тело в том месте, где электроинструмент будет двигаться в случае отдачи. Отдача приведет к пе-



- ремещению инструмента в направлении, противопо-ложном движению колеса в точке зацепления.
- >>>> Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых краев и т.д. Избегайте подпрыгивания и зацепления аксессуара. Углы, острые края или отскоки могут зацепить вращающийся аксессуар и привести к потере управления или отдаче.
- >>>> Не прикрепляйте цепной пильный диск для резьбы по дереву или зубчатый пильный диск. Такие лезвия создают частую отдачу и потерю контроля над электроинструментом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ

- УСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ ТИПЫ ДИСКОВ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА, И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫБРАННОГО ДИСКА. ДИСКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ НЕ БЫЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН, НЕ МОГУТ БЫТЬ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ЗАЩИЩЕНЫ И НЕБЕЗОПАСНЫ.
- ЭЭ Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к электроинструменту и установлен для обеспечения максимальной безопасности, чтобы наименьшая часть диска была обращена к оператору. Защитный кожух помогает защитить оператора от осколков разбитого диска и случайного контакта с ним.
- Диски должны использоваться только для рекомендованных применений. Например: не шлифуйте боковой стороной отрезного диска. Абразивные отрезные диски предназначены для периферийного шлифования; боковые усилия, приложенные к этим дискам, могут привести к их разрушению.
- ЭЭЭ Всегда используйте неповрежденные фланцы дисков, которые имеют правильный размер и форму для выбранного вами диска. Соответствующие фланцы диска поддерживают диск, тем самым снижая вероятность его поломки. Фланцы для отрезных дисков могут отличаться от фланцев шлифовальных дисков.

>>> Не используйте изношенные диски от более крупных электроинструментов. Диски, предназначенные для более крупных электроинструментов, не подходят для более высокой скорости меньшего инструмента и могут лопнуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ АБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

>>>> Не «заклинивайте» отрезной диск не оказывайте чрезмерного давления. Не пытайтесь сделать надрез на чрезмерную глубину. Чрезмерная нагрузка на диск увеличивает нагрузку и подверженность скручиванию или заеданию диска в срезе, а также возможность отдачи или его поломки.

>>>> Не располагайте свое тело на одной линии с вращающимся диском и за ним. Когда диск в момент срабатывания отодвигается от вашего тела, возможная отдача может толкнуть вращающийся диск и электроинструмент прямо на вас.

При заедании диска или при прерывании резки по какой-либо причине выключите электроинструмент и удерживайте электроинструмент неподвижным до полной остановки диска. Никогда не пытайтесь извлечь отрезной диск из разреза во время движения кол, в противном случае может произойти отдача. Проведите оценку и примите корректирующие меры для устранения причины заедания диска.

ЭНе возобновляйте операцию резки заготовки. Дайте диску набрать полную скорость и осторожно войдите в срез. Диск может зацепиться, подняться или откатиться назад, если электроинструмент будет перезапущен в обрабатываемой детали.

Опорные панели или любая крупногабаритная заготовка для минимизации риска защемления диска и отдачи. Большие заготовки имеют тенденцию провисать под собственным весом. Опоры должны располагаться под заготовкой вблизи линии разреза и вблизи края заготовки с обеих сторон колеса.



>>>> Соблюдайте особую осторожность при выполнении «карманного разреза» в существующих стенах или других отмостках. Выступающий диск может порезать газовые или водопроводные трубы, электропроводку или предметы, которые могут вызвать отдачу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- >>> Используйте подходящие детекторы, чтобы определить, скрыты ли в рабочей зоне линии электропередач, или обратитесь за помощью в местную коммунальную компанию. Контакт с электрическими линиями может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Проникновение в во-допровод может привести к материальному ущербу или поражению электрическим током.
- >>>> Отпустите переключатель включения/выключения и установите его в положение выкл. при прерывании подачи питания, например, в случае сбоя питания или при выдергивании сетевой вилки. Это предотвращает неконтролируемый перезапуск.
- При обработке камня используйте пылеудаление. Пылесос должен быть подходящим для удаления каменной пыли. Использование этого оборудования снижает опасность, связанную с пылью.
- При резке камня используйте направляющую для резки. Без бокового направления режущий диск может заклиниваться и вызывать отдачу.
- При работе с машиной всегда крепко держите ее обеими руками и обеспечьте надежную позицию. Электроинструмент более надежно управляется обеими руками.
- >>>> Закрепите заготовку. Заготовка, зажатая с помощью зажимных устройств или в тисках, удерживается более надежно, чем вручную.

- >>>> Содержите свое рабочее место в чистоте. Смеси материалов особенно опасны. Пыль из легких сплавов может гореть или взрываться.
- ЭЭЭ Никогда не используйте устройство с поврежденным кабелем. Не прикасайтесь к поврежденному кабелю и не вынимайте вилку из розетки, если кабель поврежден во время работы. Поврежденные кабели повышают риск поражения электрическим током.

HИМАНИЕ

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблю-дением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

Перед началом работы

>>>> Перед сборкой, заменой и регулировкой любого вспомогательного оборудования отключите инструмент от сети, чтобы избежать непреднамеренного запуска.



- >>>> Пожалуйста, всегда проверяйте напряжение сети перед использованием! Оно должно соответствовать техническим характеристикам инструмента.
- >>>> Извлеките из устройства все упаковочные материалы и незакрепленные детали.
- >>>> Перед использованием проверьте аксессуары. Они должны соответствовать инструменту и целям работы.
- Убедитесь, что заготовка всегда надежно закреплена и остается неподвижной, при необходимости, с помощью системы крепления в течение всего срока эксплуатации станка.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

НИМАНИЕ


Машину следует использовать только с защитным кожухом. Положение защитного кожуха диска можно регулировать в соответствии с условиями работы.

Чтобы сделать это, пожалуйста, выполните следующие действия:

- >>> Ослабьте винт с помощью гаечного ключа.
- >>> Поверните кожух в нужное положение.
- >>> Плотно затяните винт.

HUMAHИE

Закрытый защитный кожух диска всегда должен быть направлен в сторону пользователя, чтобы защитить его от искр и сколов.



ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

сторожноі

Инструмент следует использовать только с вспомогательной рукояткой.

- ЭВ зависимости от способа обработки вспомогательная рукоятка может быть установлена на шлифовальной головке в двух различных положениях.
- >>>> Не продолжайте использовать вспомогательную рукоятку, если она повреждена.

ВЫБОР ДИСКА

- >>>> Не используйте аксессуары, которые специально не предназначены для данного инструмента!
- >>>> Пожалуйста, всегда дважды проверяйте диск, который будет собран. Он должен соответствовать целям работы.

ЛАНИЕ

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ.

монтажный диск

>>>> В зависимости от условий работы всегда выбирайте подходящий тип и толщину диска.

- >>>> Монтажное отверстие диска должно совпадать с монтажным фланцем. Не используйте редукторы или адаптеры.
- >>>> Стрелка направления вращения на диске должны совпадать.

HИМАНИЕ!

Никогда не используйте диски, диаметр которых больше указанного. Максимальная скорость вращения диска должна быть больше, чем скорость холостого хода машины.

Чтобы собрать диск:

- >>>> глубоко нажмите кнопку блокировки шпинделя и удерживайте ее в этом положении непрерывно;
- эээ при необходимости слегка поверните шпиндель свободной рукой, пока он не зафиксируется в нужном положении;
- эээ вставьте диск между двумя частями фланца и затяните его прилагаемым гаечным ключом.

Вибрирующие диски должны быть немедленно заменены.

Пожалуйста, всегда держите других людей и горючие материалы подальше от рабочей зоны.

Пожалуйста, перед запуском машины всегда проверяйте правильность работы с защитным кожухом и диском.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА

Чтобы извлечь диск:

- >>> нажмите кнопку блокировки шпинделя и удерживайте ее в этом положении непрерывно;
- при необходимости слегка поверните шпиндель свободной рукой, пока он не зафиксируется в нужном положении;
- >>>> ослабьте фланец с помощью прилагаемого гаечного ключа, а затем снимите диск со шпинделя.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- >>> Машину можно запустить, только предварительно нажав кнопку включения/ выключения, нажав на заднюю часть переключателя, чтобы предотвратить любое непреднамерен-ное срабатывание.
- >>> Переключатель включения / выключения может быть зафиксирован во включенном положении для непрерывного шлифования: Нажмите на переднюю часть переключателя
- >>> Чтобы отпустить переключатель включения/выключения, в этом положении нажмите на заднюю часть переключателя, это переведет переключатель в положение выкл.

Машины с запирающимся выключателем поставляются с вырезом для перезапуска. Это предотвращает самостоятельный перезапуск устройства после сбоя питания. При возобновлении работы выключите машину, а затем снова включите ее.

Всегда проводите тестовый запуск перед началом работы и после каждой смены инструмента! Всегда следите за тем, чтобы инструменты были в хорошем состоянии, правильно установлены и могли свободно поворачиваться. Пробный запуск должен длиться не менее 30 секунд.

- >>> После сильного напряжения электроинструмента продолжайте работать на холостом ходу в течение нескольких минут, чтобы остудить режущий / шлифовальный инструмент.
- Во время работы диски сильно нагреваются; не прикасайтесь к ним, пока они не остынут.
- >>> Не используйте машину вблизи легковоспламеняющихся материалов, летящие искры очень горячие и могут привести к пожару или травмам.
- >>> Пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы шлифовальный диск соприкасался с обрабатываемой деталью примерно под углом 15-30°, и двигайтесь медленно.

Не оказывайте большого давления на машину. Наилучшие результаты можно получить, лишь слегка надавив на инструмент. Чрезмерное давление могут повредить диск и привести к серьезным травмам.

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Вы можете предварительно выбрать требуемую скорость с помощью колеса регулировки оборотов (10). Подходящая рабочая скорость зависит от соответствующего материала и условий работы.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем проводить какие-либо работы с устройством, отключите вилку от розетки электросети.

ОЧИСТКА

- >>>> Во избежание перегрева двигателя устройства держите вентиляционные отверстия в чистоте.
- >>>> Регулярно очищайте корпус устройства мягкой тканью, желательно после каждого использования.
- >>> Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не было пыли и грязи.
- >>> Для удаления сложных загрязнений используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде.
- >>>> Никогда не используйте такие растворители, как бензин, спирт, аммиачная вода и др. Эти вещества могут повредить пластиковые части устройства.

ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК

- >>> Регулярно снимайте и проверяйте угольные щетки.
- >>>> Заменяйте щетки, если они изношены до ограничительной отметки.
- >>> Угольные щетки должны быть чистыми и свободно скользить в держателях.
- >>>> Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).

PEMOHT

Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.

21

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности

неисправность	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	
Одновременное сгорание якоря и статора	Работа с	
Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок.	перегрузкой	
Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря.	электро- двигателя.	
Коррозия деталей изделия.		
Проникновение внутрь инструмента жидкостей, частиц строительных смесей, материалов	Небрежное обращение с	
Механическое повреждение корпуса, узлов, деталей	е корпуса, узлов, деталей инструментом при работе и хранении	
Сильное загрязнение инструмента как внешнее, так и внутреннее		



Возможные неисправности и методы их устранения

НЕИСПРАВНОСТЬ	РАНТРОЧВВ В АНИРИЧП	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ	
	Нет напряжения в сети питания	Проверьте наличие напряжения в сети питания	
Двигатель не включается	Неисправен выключатель	Обратитесь в	
	Неисправен шнур питания	сервисный центр	
	Изношены щетки	для ремонта	
Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	
	Загрязнен коллектор		
	Неисправны обмотки ротора		
на коллекторе	Рабочий инструмент плохо закреплен	Закрепите правильно рабочий инструмент	
	Неисправны подшипники	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	
Повышенная вибрация, шум	Износ зубьев ротора или шестерни		
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток ротора или статора	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта	

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ АНИРИЧП	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистите окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив инструмент от сети питания
Двигатель перегревается	Электродвигатель перегружен	Снимите нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен ротор	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Низкое напряжение в сети питания	Проверьте напряжение в сети
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
полную мощность	Слишком длинный удлинительный шнур	Замените удлинительный шнур на более короткий

Ошибки пользователя, ведущие к отказам

ДЕЙСТВИЯ ВЕДУЩИЕ К ОТКАЗУ	ПРИЗНАК	последствия
Перегруз	Повышенная температура корпуса, редуктора	Одновременный выход из строя статора, ротора
Продолжительная работа без перерывов на охлажде-ние	Повышенная температура корпуса, редуктора	Выход из строя статора, ротора

	1 3	8
Девизнени	Дагапрении	Дазагринии
Партись спента	Присъинена	1 Партись клиента
Дата выдачи	Приз выдачи	і Дата выдачи
Подить спинта	Притиськимента	Партиз клиента
Сер. № инструмента	Сор. № инструмента	Сер. Менн струмента

ГАРАНТИИ				Ι
1 TAPAHTUMHЫM TANOH NE	Дагаприемии	I INTERNATIONAL INTERNAL INTER	. Дата выдачи	I NUMBER STATES

ı

1

1

1 1 1

ı

I ı

Ameripopassa. Ameripopassa Ameri
AKE1 Toparthelius obsazionemas Rohmania objer us culto obsazionemo ob decomano Vermaniamo pour suscindentale nonumerno ne unite mosi

В слугае возникнования каких-либа проблам в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные женедатальством. да жж. наименова имятор гующей организации, печати организаинструмента, сарийного номера, даты наготовляния, даты пре цим, подгисм покупатоля и подлиси продавца

Товар получен в истравнее состояния, без видиных пегреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствим, претекзий по качеству товара не имею.

- 5	
- 8	
- 12	
一壶	
- 2	
	500
- 5	. R e
	888
- #	ಾತ
	-
- 20	- 78
- 22	-
- 2	-
- 6	-
- 0	- 5
NO.	*
- 25	100
. 0	1250
- 5	-
	P .
- 2	- D
	28
- 10	. (5.)
- 4	
- 2	
- 22	
- 20	- ≛ ः
	-
- =	- -
- 3	
- 2	- 80
- 2	253
- 6	280
- 6	8골d
С условиями гарантийного обслуживания езнакон	е, инструкцию по эксплуатации получил
-	macen
- 13	- P
	·
	120

DOM H CO-

42	
n	
2	
9	
ehr	
ehar	
Ē	
Ē	
E	
E	
E	
Ē	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	

	94	
	э	٠
	2	
	9	
	я	S
	BITADIO	6
	57	
	п	
	4	
	đ	
	3	
	я	zi
	я	8
	4	

арантийный ремент не осуществляется a chagnoupex cnycastx:

1. Неисправность явилась следствием небражной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имвет механическия повраждения

применением непредусмотранимх для мего или изношенимх сильное внешное и внутренное загрязнение или руспечниу наскодных матариалов, насадок, приспособлений или их 2. Издолие использовалось не по навивнению, с

гивного сервисного центра (следы вскрытия на крепекных а также попытка его ремонта вмеутюлномоченного гаран-3. Напидо самостоятельное вскрытие инструмента, ненадлежащего качества.

винтах замена смазки, шеток сетевото шнура, насушения

4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выкод его из строя. сборки и др.].

5. Потвря работоспособности явилась сперстви эм естестванного износа детапай.

нетов, васекомых, материалов или веществ, не являющикся 6. Неисправность возникла из эза действий третъчк лиц 7. При обчаружачии в инструменте посторонних предотходами, сопрево ждающими применение по навкачению. неблагоприятили эти осферных или иных воздействия.

>>> сменные принадлежности (сверла буры, патроны, Гарантия не распространяется на: поломка вызвана этой причиной. HOME THANK CHANGE MATERIAL IN TILL! им будам вымуждены откломить Ваши претекзии по качестку по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона Убедительно просим Вас перед началом работы с ин-

или неправильно установлением защитием кожухом, осли

отгодов, свидетальствующих об эксплуатации со сиятьм

либо при наличии в инструменте большого количества

рганизации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в

пектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию

При покупке инструмента требуйте проворки его ком

комплекте с инструментом.

электроинструмент с отсутствующим, стертым [пелиоуу расходные материалы (угольные шетки, приводные немии, сматку, резинсвые втулки, кольца, сальники и до.]. >>> повреждения сетового шнура;

прументом внимательно ознакомиться с инструкцией по его

KCRITYATABINM CZEGOTNES.

сии жен не оборотов, сильное и скремие, запак гари и т.п.С Пом пеовых поизнаках неисправности инстичента Іповышенным шум, внерецип, поторя мощности, ото дальной шакэнстиултация запращаются.

УУУ проведение профилактического технического обслустыю или частично) серийным номерем;

для заметок





VERODAG

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

