

# Концентрат смазочно-охлаждающей жидкости полусинтетической «ГРЕМЛОС» ПС-1 СТО 43160694–003–2024

Полусинтетическая (с содержанием масла) смазочно-охлаждающая жидкость «ГРЕМЛОС» ПС-1 охлаждает и снижает трение в зоне контакта обрабатываемых поверхностей и инструментов. Применяется для широкого круга операций лезвийной и абразивной обработки сталей, чугунов, алюминия, сплавов, высоколегированных и инструментальных сталей. Допускается применять при обработке цветных металлов. Обеспечивает сниженное пенообразование в системах подачи СОЖ с рабочим давлением более 25 bar.

Выпускается в виде концентрата смазочно-охлаждающей жидкости полусинтетической «ГРЕМЛОС» ПС-1, представляющего собой многокомпонентную сбалансированную композицию на основе ПАВ и комплекса дополнительных функциональных добавок (ингибиторов коррозии, бактерицида и т.д.). Концентрат легко растворяется в холодной воде посредством механического перемешивания с образованием полупрозрачного рабочего раствора СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1.

### СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1 предназначена для:

- Широкого круга операций лезвийной и абразивной обработки сталей, чугунов, сплавов алюминия, труднообрабатываемых материалов (высоколегированные, инструментальные стали и др.).
- В индивидуальных и централизованных системах подачи СОЖ.
- Хонингования, суперфиниширования деталей из черных металлов; обработки черных металлов давлением.

### СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1 обладает рядом достоинств:

- 1. Простая технология получения рабочего раствора СОЖ.
- 2. Стабильность рабочего раствора при использовании жесткой воды (выше 7 мг-экв/л или до 600 ppm).
- 3. Низкое пенообразование рабочего раствора (при концентрациях до 10%) при использовании мягкой воды (в пределах 2 -4 мг-экв./л или 100-200 ppm).
- 4. Значительно повышается стойкость режущих инструментов.

- 5. Обладает хорошими антикоррозийными свойствами в межоперационный период хранения деталей.
- 6. Не содержит нежелательных веществ: нитрита натрия, хлор-, серо-, фосфорорганических соединений.
- 7. Превосходная стойкость рабочего раствора перед бактериологическим поражением, грибами, плесенью.
- 8. Повышенная сопротивляемость негативному влиянию гидравлических масел на поверхности рабочего раствора СОЖ.

## Инструкция по внедрению полусинтетической СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1 после применения различных эмульсолов.

1. Перед заливкой СОЖ в накопители станочного оборудования или системы централизованной подачи СОЖ для автоматической линии необходимо произвести тщательную очистку и промывку всей системы подачи СОЖ. Промывку следует произвести 5%-ным водным раствором кальцинированной соды или другим моющедезинфицирующим средством. Важно обратить особое внимание на очистку и промывку накопителей и трубопроводов подачи СОЖ в зону резания. Особо тщательно нужно очистить места, где происходит накопление мусора и отложений из мелкой стружкой.

#### Таким образом, последовательность действий при замене СОЖ следующая:

- слив отработанной СОЖ;
- механическая (механизированная) очистка оборудования емкостей, лотков, конвейеров, трубопроводов, иных доступных частей станка;
- заполнение емкостей (на ½... ¾ объема) раствором моющего и дезинфицирующего средств (по требованию производителя станка);
- циркуляция раствора в системе в течение 0,5-2 ч.;
- слив раствора;
- промывка 3-5% раствором СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1 в течение 10-20 минут с последующим сливом;
- заполнение емкостей рабочим раствором СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1. В дальнейшем необходимо периодически контролировать параметры рабочего раствора СОЖ на соответствие требуемой концентрации и следить за изменением его пвета:
  - ✓ если цвет изменился из светло-молочного в мутно-рыжий, то это говорит о том, что раствор содержит окислы железа, образованные при долговременном воздействии СОЖ на мелкую стружку или раствор СОЖ был залит в плохо очищенный от отложений эмульсолов и грязи накопитель;
  - ✓ если цвет стал насыщенно-белый, то это говорит о попадании в раствор СОЖ эмульсолов, минеральных масел.

- 2. Некачественная очистка и промывка системы подачи СОЖ, особенно в системах централизованной подачи СОЖ, приводит к постепенному разрастанию наростов эмульсолов на внутренних стенках трубопроводов, в результате чего:
  - увеличивается суммарная концентрация СОЖ и растворенного в ней эмульсола;
  - увеличивается количество окислов железа в растворе СОЖ;
  - через систему подачи СОЖ выходят сгустки отслоений и скапливаются на поверхности рабочего раствора СОЖ в накопителе.
- 3. Использование технической воды, имеющей pH < 7, для приготовления и доливки в процессе эксплуатации рабочего раствора СОЖ способствует возникновению коррозионной агрессивности.
- 4. Как правило, причиной проявления недостатков по п.2 является заливка СОЖ в грязный накопитель, в этом случае необходимо:
  - слить загрязненную СОЖ;
  - выполнить действия по п.1;
  - повторно заполнить накопитель новым раствором СОЖ.
- 5. В процессе эксплуатации требуется ежедневно следить за концентрацией рабочего раствора СОЖ. Замер показаний осуществляется рефрактометром со шкалой Brix с диапазоном от 0 до 30 единиц. Рекомендуемую концентрацию для ваших условий и коэффициент рефракции вы можете узнать у технических специалистов компании «Гремлос».
  - в случае с пониженной концентрацией рабочего объема требуется долить компенсационный объем в повышенной концентрации. В случае повышенной концентрации требуется долить компенсационный объем пониженной концентрации. В обоих случаях запустить циркуляцию СОЖ на время от 20 до 60 минут (зависит от типа оборудования и объема бака) для тщательного перемешивания.
  - проверить концентрацию после корректировки через 20-60 минут.
- 6. Не рекомендуется разбавлять рабочий раствор повышенной концентрации чистой водой, так как в зонах рабочего кабинета с малым омыванием СОЖ, например, между плоскостями тисков и рабочего стола возможно появление очагов коррозии. Если разбавление водой произошло вынужденно, обязательно тщательно пролить места, на которые попала вода, рабочим раствором СОЖ и запустить циркуляцию СОЖ на 20-30 минут для тщательного перемешивания.
- 7. По окончанию рабочей смены требуется промыть зоны рабочего кабинета станка рабочим раствором СОЖ от стружки. Особое внимание следует обратить на защитные кожухи передвижных частей, монтажные пазы рабочего стола и области под тисками.

8. При отсутствии маслоотделителя, рекомендуется удалять масляные пятна с периодичностью, обеспечивающей чистоту поверхности СОЖ (ежедневно или не реже одного раза в неделю (при наличии легкого доступа к баку станка)). Масляные пятна и отложения являются питательной средой для бактерий и способствуют их появлению.

## Рекомендуемые рабочие концентрации СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1, в зависимости от обрабатываемого материала и вида обработки:

Лучший выбор	Подходит (требуются тесты % концентрации рабочего раствора)			Удовлетворительно		Не подходит	
Группа материала Процесс	Р Сталь	М Нерж. сталь	К Чугун	N Цветные металлы	S Жаропрочные и титановые сплавы	Н Материал ы высокой твердости	Стекло, хрусталь ное стекло
Процесс				неметаллы			
Точение	5-6%	5-10%	5-6%	56% Требуются испытания	5-10%	5-10%	
Сверление	5-6%	5-10%	5-6%	56% Требуются испытания	5-10%	5-10%	
Фрезерование	5-6%	5-10%	5-6%	56% Требуются испытания	5-10%	5-10%	
Строгание	7-9%	5-10%	7-9%	56% Требуются испытания	7-10%	7-10%	
Шлифование	6-8%	6-8%	6-8%	56% Требуются испытания	6-8%	6-8%	
Резьбонарезание	7-9%	7-10%	7-9%	56% Требуются испытания	5-10%	5-10%	
Холодный металлопрокат до 35°	8-10%	8-10%					

Физико-химические показатели концентрата СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1 и 5%-го водного рабочего раствора СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1 соответствуют нормам, указанным в таблице:

№	Наименование	Норма			
п/п	показателя				
Концентрат (продукт в состоянии поставки)					
1. Вне	Внешний вид	Однородная жидкость от светло- до темно-			
		коричневого цвета			
2.	Запах	Специфический, не раздражающий			
13. I	Вязкость кинематическая	150			
	при 50С, кв мм/с, не более				
4.	Плотность при 20С, кг/м3	8801085			
5%-ный водный раствор СОЖ «ГРЕМЛОС» ПС-1					
5.	Внешний вид	Однородная жидкость светло-серого цвета			
6. B	Водородный	8,510,2			
0.	показатель,рН	0,310,2			
1/.	Показатель преломления,	1.1			
	п, не менее	1.1			
8.	Резерв щелочности, мл 0,1	35			
0.	моль/дм3 HCl, не менее	33			
9.	Корозийное воздействие	Выдерживает			
٦.	на чугун				