

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

Перфоратор

TH306236



SCAN FOR VIDEO



TOTAL TOOLS WORLD



650BT

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 **Внимание!** Пожалуйста, прочитайте эти инструкции полностью перед началом сборки.

Предупреждающие символы:

	Двойная изоляция для дополнительной защиты.
	Прочтите это руководство по эксплуатации перед использованием инструмента
	Предупреждение о безопасности. Используйте только аксессуары, рекомендуемые изготовителем
	При работе с инструментом используйте защитные очки, защитные наушники и пылезащитную маску
	Отходы электрических продуктов не следует утилизировать с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте в специально отведенных местах.
	Соответствие CE
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! С целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм при работе с электроинструментами соблюдайте перечисленные ниже рекомендации по технике безопасности!

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту с питанием от сети или от электроинструмента с питанием от батареи.

1) Безопасность на рабочем месте:

- a) Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- b) Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- c) Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2) Электробезопасность:

- a) Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- b) Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, холодильники.
- c) Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- d) Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- e) При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.
- f) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения. Применение выключателя защиты от токов повреждения снижает риск электрического поражения.

3) Личная безопасность

- a) Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента.
Не пользуйтесь электроинструментом в состоянии усталости или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электроинструмента может привести к серьезным травмам.
- b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. Защитные средства – такие, как пылезащитные маски, перчатки, обуви на нескользящей подошве, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях – уменьшат опасность получения повреждений.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- c) Не допускайте непреднамеренное включение электроинструмента. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электроинструмента. Если при переноске электроинструмента палец находится на выключателе или происходит подключение к сети (подсоединение к аккумуляторной батарее) электроинструмента, у которой выключатель находится в положении «включено», это может привести к несчастному случаю.
- d) Убирайте регулировочный инструмент и гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, попавший во вращающиеся части электроинструмента, может привести к травмам.
- e) Не переутомляйтесь. Сохраняйте правильную стойку и баланс тела во время работы. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся частей. Свободная одежда, ювелирные украшения, распущенные волосы могут попасть в движущиеся части.
- g) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, то обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.

4) Эксплуатация и уход за электроинструментом

- a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электроинструментом ту работу, на которую он рассчитан.
- b) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любой электроинструмент, который не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- c) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением его на хранение. Подобные меры безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.
- d) Храните неработающий электроинструмент в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом. Электроинструмент представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей.
- e) Обеспечьте техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте электроинструмент на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.
- f) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, режут заклинивают и ими легче управлять.
- g) Используйте электроинструмент, аксессуары, биты и т.д. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента для выполнения операций, на которые он не рассчитан, может создать опасную ситуацию.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5) Обслуживание

а) Обслуживание вашего электроинструмента должен проводить квалифицированный специалист с использованием оригинальных запасных частей. Это позволит сохранить безопасность вашего электроинструмента.

6) Срок службы

Срок службы электроинструмента 3 года с момента даты продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска электроинструмента. Срок хранения—3 года при условии хранения в упаковке в помещении при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Критериями предельного состояния электроинструмента являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устарения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными делалами, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

При обнаружении неисправностей в работе оборудования, необходимо прекратить его использование и обратиться к квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные детали. Это позволит сохранить безопасность вашего электроинструмента.

7) Утилизация

Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

8) Условия хранения и транспортировки:

Хранить продукцию необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Даже при использовании электроинструмента в соответствии с указаниями невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и дизайном электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

- a) Нарушение здоровья в результате вибрации, если инструмент используется в течение длительного периода времени или не надлежащим образом и надлежащем состоянии.
- b) Травмы и повреждения имущества из-за сломанных аксессуаров (рабочего инструмента), вследствие их падения.

Внимание! Этот электроинструмент производит электромагнитное поле во время своей работы. Это поле может, при некоторых обстоятельствах, мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого электроинструмента.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Держите инструмент за изолированные хватные поверхности, когда инструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой. Контакт с проводом под фазой также сделает открытые металлические части инструмента "живыми" и может привести к поражению электрическим током.
2. Держите руки подальше от движущихся частей.
3. Не прикасайтесь к движущейся части. Разрешите использовать аксессуары для электроинструмента (долото, лезвия и т.д.) остудить, прежде чем прикасаться к ним. Они могут стать чрезвычайно горячими во время использования и могут обжечь вашу кожу.
4. Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом и маску для лица, когда окружающая среда запылена.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА:	ДЕЙСТВИЯ:
При включении машины электродвигатель не работает.	Неисправен выключатель; Обрыв шнура питания или монтажных проводов, неисправность вилки шнура питания; Отсутствие контакта щеток с коллектором; Износ/повреждение щеток.	Отключить прибор от сети и к квалифицированному специалисту.
Образование кругового огня на коллекторе.	Износ щеток/Поломка щеткодержатель; Неисправность в обмотке якоря.	Отключить прибор от сети и к квалифицированному специалисту. Самостоятельно прибор ремонтировать категорически запрещается.
При работе из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горячей изоляции.	Неисправность в обмоток электродвигатель; Неисправность электрической части инструмента.	
Повышенный шум в редукторе.	Износ/поломка зубчатых колес или подшипников.	
При включении машины шпиндель не вращается.	Поломка редуктора.	

Критерии предельного состояния

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ:	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА:	ДЕЙСТВИЯ:
Трещины на поверхностях несущих и корпусных деталей;	Усталостная деформация металла	При выявлении неисправности необходимо отключить прибор от сети и обратиться к квалифицированному специалисту
Повреждение питающего провода или штепсельной вилки;	Перегрузка или обрыв	
Чрезмерный износ или повреждение двигателя и механизма редукторов или совокупность признаков.	Усталостная деформация металла	

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ:	ДЕЙСТВИЯ:
Искрение электромотора	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
Появления постороннего шума	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
При выявлении перечисленных выше неисправностей, необходимо отключить прибор от сети и обратиться к квалифицированному специалисту.	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ТН
Модель	ТН306236
Потребная мощность:	650Вт
Параметры сети питания:	230В~50/60Гц
Частота холостого хода:	0-1700 об/мин
Частота ударов:	0-5500 об/мин
Диаметр сверления:	
бетон:	22мм
металл:	13мм
дерево:	25мм

- внешний вид, характеристики и комплектация могут быть изменены без уведомления конечного потребителя.

Характеристики применяются для номинального напряжения [U]230В/240В.

Для более низких напряжений и моделей для конкретных стран технические характеристики могут варьироваться.

Информация о шуме/Вибрации


Измеренные значения определяются в соответствии с EN 50 144.А-взвешенные уровни шума инструмента обычно:

Уровень звукового давления:91 дБ(А);

Уровень звуковой мощности:104 дБ(А).

Наденьте защиту для ушей!





Взвешенное ускорение обычно составляет 12 м/с².

ОПИСАНИЕ**Компоненты**

Пожалуйста, откройте страницу с иллюстрацией инструмента и оставьте ее открытой, пока вы читаете эту инструкцию по эксплуатации.

- 1 Держатель инструмента (SDS - plus)
- 2 Пылезащитный колпачок
- 3 Стопорная втулка
- 4 Переключатель направления вращения вправо/влево
- 5 Кнопка блокировки
- 6 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 7 Отпускная кнопка для переключателя режимов
- 8 Переключатель выбора рабочего режима
- 9 Кнопка на вспомогательной ручке
- 10 Ограничитель глубины
- 11 Вспомогательная ручка
- 12 Основная ручка

ОПИСАНИЕ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА

Безопасная работа с этой машиной возможна только при полном прочтении информации по эксплуатации и технике безопасности и строгом соблюдении содержащихся в ней инструкций. Кроме того, необходимо соблюдать общие указания по технике безопасности, содержащиеся в прилагаемой брошюре. Перед первым использованием попросите провести практическую демонстрацию. Чтобы предотвратить повреждение слуха, носите средства защиты слуха. Наденьте защитные очки и крепкую обувь. Для длинных волос наденьте средства защиты волос. Работайте только с плотно прилегающей одеждой. Пыль, образующаяся во время работы, может быть вредной для здоровья, воспламеняющейся или взрывоопасной. Необходимы соответствующие меры защиты. Примеры: некоторые виды пыли считаются канцерогенными. Используйте подходящую вытяжку пыли/стружки и наденьте пылезащитную маску. Легкая металлическая пыль может гореть или взрываться. Всегда содержите рабочее место в чистоте, так как смеси материалов особенно опасны. Если во время работы кабель поврежден или перерезан, не прикасайтесь к нему, а немедленно выдерните вилку из розетки. Никогда не используйте машину с поврежденным кабелем. Подключайте машины, используемые в открытом состоянии, через устройство остаточного тока (УЗО) с рабочим током не более 30 мА. Не эксплуатируйте машину под дождем или во влажной среде. Всегда направляйте кабель назад, подальше от машины. Используйте подходящие детекторы, чтобы найти скрытые инженерные линии, или позвоните в местную коммунальную компанию за помощью. Контакт с электрическими линиями может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Проникновение в водопроводную трубу может привести к материальному ущербу или поражению электрическим током. Управляйте машиной только вспомогательной ручкой 11.

Закрепите заготовку.

Заготовка, удерживаемая зажимными приспособлениями или в тисках, более надежна, чем при удержании вручную. Устанавливайте машину на гайку/винт только в выключенном состоянии. Будьте осторожны при закручивании длинных винтов, есть опасность соскальзывания. Во время работы всегда крепко держите машину обеими руками и обеспечьте надежную стойку. Всегда выключайте машину и ждите, пока она остановится, прежде чем ставить ее. Никогда не разрешайте детям пользоваться машиной.

Предохранительная муфта

Если сверло заклинивается или заедает, привод к шпинделю сверла прерывается. Из-за сил, возникающих в результате, всегда надежно держите машину обеими руками и занимайте твердую позицию.

Назначение

Эти машины предназначены для молоткового сверления бетона, кирпича и камня. Они также подходят для сверления без удара в дереве, металле, керамике и пластике. Машины с электронным управлением и правым/левым вращением также подходят для закручивания и нарезания резьбы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вспомогательная рукоятка (Рис.А).

Управляйте машиной только вспомогательной ручкой. Вращая вспомогательную ручку в удобное положение, можно достичь свободного от усталости и, следовательно, безопасного рабочего положения. Ослабьте вспомогательную ручку в направлении против часовой стрелки и отрегулируйте ручку в нужном рабочем положении. Убедитесь, что зажимная лента вспомогательной рукоятки расположена в предназначенном для нее пазу в корпусе. Затем снова затяните вспомогательную ручку, повернув ее по часовой стрелке.

Выбор сверлильных патронов и оснастки.

Для сверления молотком и долбления требуются инструменты SDS-plus, которые вставляются в сверлильный патрон SDS-plus. Для сверления стали или дерева, для забивки винтов и нарезания резьбы используются инструменты без SDS-plus (например, сверла с цилиндрическими валами). Для этих инструментов требуется быстросменный бесключевой или кольцевой зубчатый сверлильный патрон. Не используйте инструменты без SDS-plus для сверления молотком или долбления! Инструменты без SDS-plus и их патроны повреждаются при сверлении молотком или долблении. Сменный сверлильный патрон SDS-plus можно легко заменить на прилагаемый сверлильный патрон без ключа.

Установка/замена сверлильного патрона

Установка сверлильного патрона для работы с инструментами без SDS – plus (Рис.Б).

Для работы с инструментами без SDS-plus (например, сверлами с цилиндрическими валами) необходимо использовать подходящий сверлильный патрон. Вверните адаптер SDS-plus (аксессуар) в сверлильный патрон с кольцевой шестерней. Закрепите сверлильный патрон винтом. Очистите вал адаптера и слегка смажьте вставной конец перед вставкой. Вставьте вал собранного сверлильного патрона скручивающим движением в держатель инструмента до тех пор, пока не будет слышно, как он запирается.

Переходный вал запирается сам. проверьте фиксацию, потянув за сверлильный патрон. Снятие сверлильного патрона, чтобы снять сверлильный патрон, потяните стопорную втулку назад, удерживая ее в этом положении, и снимите сверлильный патрон с держателя инструмента.

Установка/замена оснастки.

При замене оснастки следите за тем, чтобы пылезащитный колпачок не был поврежден.

Рабочий инструмент SDS-plus.

Оснастка SDS-plus предназначен для свободного перемещения. Это вызывает эксцентриситет, когда машина не загружена. Однако дрель автоматически центрируется во время работы. Это не влияет на точность сверления. Установка инструмента SDS-plus (Рис. С).

Установите на быстросменный сверлильный патрон SDS-plus (см. раздел крепление быстросменного сверлильного патрона). Очистите инструмент перед вставкой и слегка смажьте конец вставки. Вставьте инструмент скручивающим движением в держатель инструмента до тех пор, пока он не зафиксируется. Инструмент запирается сам. Проверьте фиксацию, потянув за инструмент. Удаление инструментов SDS-plus (Рис. F). Потяните стопорную втулку назад (а), удерживая ее в этом положении, и извлеките инструмент из держателя (b). Инструмент без SDS-plus.

Не используйте инструменты без SDS-plus для сверления молотком или долбления! Инструменты без SDS-plus и их сверло повреждаются при сверлении молотком или долотом.

Установка оснастки.

Установите на кольцевую шестерню сверлильный патрон (аксессуар) (см. раздел Установка сверлильного патрона для работы с инструментами без SDS-plus).

Поверните втулку сверлильного патрона с кольцевой шестерней против часовой стрелки до тех пор, пока держатель инструмента не будет открыт достаточно широко. Вставьте инструмент в середину держателя инструмента и зажмите ключом сверлильного патрона равномерно во всех трех отверстиях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Удаление оснастки.

Поверните втулку сверлильного патрона с кольцевой шестерней с помощью ключа сверлильного патрона против часовой стрелки до тех пор, пока инструмент не будет извлечен. Установка глубины сверления (Рис. Е). С помощью ограничителя глубины можно установить желаемую глубину сверления. Нажмите кнопку вспомогательной ручки и вставьте ограничитель глубины во вспомогательную ручку так, чтобы рифленая сторона ограничителя глубины была направлена вниз. Вставьте инструмент SDS-plus до упора в держатель инструмента. В противном случае свобода перемещения инструмента SDS может привести к неправильной настройке глубины сверления. Вытяните глубинный упор так далеко, чтобы расстояние между наконечником сверла и наконечником глубинного упора соответствовало требуемой глубине сверления.


Ввод в эксплуатацию

Всегда используйте правильное напряжение питания! Напряжение источника питания должно соответствовать значению, указанному на заводской табличке машины. Машины, предназначенные для 230В, также могут работать с напряжением 220В.

Установите режим работы

С помощью переключателя режима работы выберите режим работы машины. Меняйте режим работы только тогда, когда машина выключена! В противном случае машина может быть повреждена.

Чтобы изменить режим работы, нажмите кнопку блокировки и поверните переключатель режима работы в нужное положение до тех пор, пока он не защелкнется.



Установка направления вращения

С помощью переключателя правого/левого вращения можно изменить направление вращения машины. Меняйте направление вращения только тогда, когда машина выключена! В противном случае машина может быть повреждена.

Правое вращение: поверните переключатель правого/левого вращения с обеих сторон до упора в этом положении.

Поворот влево: поверните переключатель поворота вправо/влево с обеих сторон до упора в этом положении? Установите направление вращения для сверления молотком и долбления всегда для правильного вращения.

Включение/Выключение

Чтобы включить машину, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы зафиксировать ее, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и зафиксируйте, нажав кнопку блокировки. Для выключения отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ при блокировке сначала нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, а затем отпустите.

Установка скорости

Увеличивая или уменьшая давление на выключатель включения/выключения, можно непрерывно регулировать скорость включаемой машины. Уменьшенная скорость станка облегчает запуск отверстий (например, на гладких поверхностях, таких как плитка), предотвращает скольжение сверла и осколки просверленного отверстия.

Рекомендуемые диапазоны скоростей:

- ✓ Высокая скорость для сверления с бурением в бетоне или камне, а также для долбления.
- ✓ Средняя скорость сверления в стали и дереве.
- ✓ Низкая скорость для забивки винтов и нарезания резьбы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Оснастка/Зубило

Инструмент SDS-plus можно поворачивать в держателе инструмента в различные положения для достижения оптимального и низкого усталостного рабочего положения. Поверните переключатель выбора режима работы на позицию Vario-Lock). Затем поверните инструмент в держателе инструмента в нужное положение. Для долбления поверните переключатель выбора режима работы в положение. Это блокирует инструмент.

Заворачивание саморезов (Рис. F)

Для использования отверток требуется универсальный держатель с валом SDS-plus (аксессуар).

Очистите вал адаптера и слегка смажьте вставной конец перед вставкой. Вставьте универсальный держатель скручивающим движением в держатель инструмента до тех пор, пока он не зафиксируется.

Универсальный держатель запирается сам. Проверьте фиксацию, потянув за универсальный держатель.

Вставьте отвертку в универсальный держатель. Чтобы снять универсальный держатель, потяните стопорную втулку назад, удерживая ее в этом положении, и снимите универсальный держатель с держателя инструмента.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поддержка

Прежде чем приступить к работе с самой машиной, выньте вилку из розетки.

Для безопасной и эффективной работы всегда держите машину и вентиляционные щели чистыми.

Очищайте постоянно держатель инструмента.

Замена пылезащитного колпачка

Если он поврежден, немедленно замените пылезащитный колпачок. Поврежденный пылезащитный колпачок может позволить пыли проникнуть в держатель инструмента и привести к неисправностям.

Произведите замену пылезащитного колпачка агентом службы поддержки клиентов.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202_____

Дата продажи _____ (____) _____ 202_____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации


*Производитель: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
Адрес: No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China*

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



Перфоратор

www.totalbusiness.com

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

MADE IN CHINA

T0321.V01

650BT