




Фрезер ER130-8. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Крышка
3	Муфта
4	Кабель электропитания
5	Прижим
6	Винт
7	Щеткодержатель
8	Щетка угольная
9	Крышка
10	Корпус
11	Винт
12	Крышка
13	Регулятор электронный
14	Винт М4 × 75
15	Шайба 4
16	Указатель
17	Стержень
18	Крышка
19	Рукоятка левая
20	Винт М4 × 12
21	Рычаг стопорный
22	Винт
23	Пружина
24	Втулка
25	Пружина
26	Фиксатор
27	Кнопка блокировочная
28	Пластина
29	Пружина
30	Ось
31	Винт
32	Упор ступенчатый
33	Шарик
34	Статор
35	Подшипник 608
36	Шайба 4
37	Винт

38	Ротор
39	Винт М4 × 8
40	Фланец
41	Подшипник 6003
42	Кольцо
43	Втулка
44	Крышка
45	Фланец
46	Пружина
47	Цанга
48	Крышка
49	Винт М4 × 16
50	Гайка цанговая
51	Гайка
52	Винт
53	Кольцо стопорное
54	Ось
55	Основание
56	Винт М6 × 16
57	Подошва
58	Винт М5 × 5
59	Втулка копировальная
60	Рукоятка правая
61	Конденсатор
62	Выключатель
63	Крышка
64	Винт
65	Винт М5 × 35
66	Катушка индуктивная
67	Прокладка
68	Пружина
69	Трубка гофрированная
70	Ключ гаечный
71	Винт
72	Гайка барашковая
73	Шайба 6
74	Наконечник

75	Винт М5 × 12
76	Шайба пружинная 5
77	Шайба 5
78	Ось
79	Уголок
80	Упор параллельный
81	Патрубок
82	Винт М5 × 18