




Фрезер ER100-8. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Крышка
3	Амортизатор
4	Регулятор электронный
5	Щетка угольная
6	Щеткодержатель
7	Винт М4 × 90
8	Шайба 4
9	Кабель электропитания
10	Муфта
11	Крышка
12	Винт
13	Выключатель
14	Прижим
15	Конденсатор
16	Корпус
17	Линейка
18	Статор
19	Подшипник 608
20	Винт
21	Ротор
22	Указатель
23	Стержень
24	Винт М4 × 8
25	Фланец
26	Подшипник 6003
27	Кольцо
28	Винт М4 × 12
29	Рычаг стопорный
30	Винт
31	Пружина
32	Рукоятка
33	Пружина
34	Фиксатор
35	Крышка
36	Фланец

37	Пружина
38	Цанга
39	Кнопка блокировочная
40	Пластина
41	Пружина
42	Стакан
43	Винт М4 × 16
44	Гайка цанговая
45	Пружина
46	Втулка
47	Ось
48	Пружина
49	Кольцо стопорное
50	Втулка
51	Втулка
52	Основание
53	Винт М4 × 16
54	Подошва
55	Винт М5 × 12
56	Втулка копировальная
57	Винт
58	Упор ступенчатый
59	Шарик
60	Пружина
61	Винт М5 × 12
62	Шайба пружинная 5
63	Шайба 5
64	Ось
65	Винт М4 × 6
66	Уголок
67	Упор параллельный
68	Ключ гаечный
69	Наконечник
70	Патрубок
71	Винт М5 × 20

ДЛЯ ЗАМЕТОК