

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

Если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии (при наличии);

Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом;

Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации, без предварительного письменного соглашения специалиста поставщика;

Ремонт, произведенный не уполномоченным на то сервисным центром;

Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим,

следующее: использование изделия не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор;

На элементы питания, зарядные устройства, комплектующие, быстроизнашивающиеся и запасные части;

Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь;

Воздействие факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц;

В случае негарантийного ремонта прибора до окончания гарантийного срока, произошедшего по причине полученных повреждений в ходе эксплуатации, транспортировки или хранения, и не возобновляется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель

Серийный номер

Дата продажи

Наименование торговой организации

Штамп торговой организации мп.

Электронный мини-уровень

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DIGIPRO S



 INSTRUMAX

ПРИМЕНЕНИЕ

Контроль и измерение угла наклона поверхности. Применяется в деревообрабатывающей промышленности (особенно в изготовлении мебели) для точного углового распила; в авторемонтной и автомобильной промышленности, столярных работах, при установке направляющих для гипсокартонных конструкций и т.д.

ОПИСАНИЕ

- Относительное/абсолютное измерение угла наклона поверхности.
- Встроенные магниты в основании. Возможность установки на плоскую поверхность и на трубу.
- Преобразование показаний угла наклона
- Фиксация значения(функция HOLD).


- Автоматическое отключение через 3 мин.
- LCD дисплей: яркий, контрастный.
- Подсветка дисплея: автоматически включается при включении прибора. Автоматически отключается через 30 сек неактивности.
- Компактный размер, удобен в использовании.
- Li-Ion аккумулятор. Type-C разъем для зарядки.
- Удобное отображение значение углов на дисплее. При изменении положения прибора, цифры на дисплее переворачиваются для удобства чтения.

ФУНКЦИИ



- 1) Клавиша включения
- 2) Клавиша выбора режима работы

ДИСПЛЕЙ



- 1) Уровень заряда батареи
- 2) Индикация работы уровня в режиме «измерения относительного угла» (REF)
- 3) Значок активации функции сохранения измеренного значения угла (функция HOLD)
- 4) Диапазон измерения
- 5) Индикация угла наклона в % или °

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения..... 4x90°
Разрешение..... 0.05°
Точность..... ±0.2°
Батарея..... 3.7В литиевая батарея
Рабочая температура..... 0°C ~50°
Вес..... 0.253 кг

РАБОТА С УРОВНЕМ

Клавиша ON/OFF

Нажмите кнопку [1], чтобы включить прибор. На дисплее отобразится абсолютный горизонтальный угол. Это угол отклонения от горизонтальной поверхности. Нажмите и удерживайте кнопку [1],

чтобы выключить прибор.

Клавиша “W”



Нажмите коротко на клавишу [2]. На дисплее зафиксируется значение измеренного угла. При этом на дисплее отобразится значок H (HOLD). Нажмите и удерживайте клавишу [2]. Единицы измерения переводятся из ° (градусов) в % (проценты).

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА УКЛОНА ИЗ % В ММ/М

Пользователи часто используют измерение уклона в мм на 1 метр. Для этого ис-

пользуёте удобную таблицу для перевода единиц.

%	мм/м
0,1%	1 мм/1 м
0,2%	2 мм/1 м
0,x%	x мм/1 м
1%	10 мм/1 м
1.1%	11 мм/1 м

Режим измерения угла отклонения от горизонта (абсолютный горизонтальный угол)

Включите прибор и начните измерение.

На дисплее отобразится показание относительного угла отклонения от горизонта. (На заводе калибруется положение абсолютного нуля).

Если приподнять левую сторону, то в левой части дисплея появляется стрелка вверх, а в правой части дисплея стрелка вниз. Это означает, что левая сторона выше правой.

Если приподнять правую сторону, то в левой части дисплея появляется стрелка вниз, а в правой части дисплея стрелка вверх. Это означает, что левая сторона ниже правой.

Режим измерения относительного угла отклонения (REF)

Прибор позволяет измерять угол отклонен-

ния от любой выбранной поверхности.

1) Включите прибор. Поместите прибор на выбранную поверхность.

2) Коротко нажмите на клавишу [1]. На дисплее отобразится значение 0.00°. А также значок REF.

3) Поместите прибор на поверхность, которую необходимо измерить. Или измените угол выбранной поверхности. На дисплее отобразится относительный угол отклонения от выбранной поверхности.

Крепление винтами

Для возможности крепления винтами электронного уровня, на обратной поверхности расположены резьбовые крепления. В корпус прибора специально вставлены металлические гильзы (гайки) с резьбой 1/8".

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Запрещается:

- Использовать для работы элементы питания отличающиеся от рекомендованных производителем;
- Использование прибора не по инструкции и использование, выходящее за пределы разрешенных операций;
- Использование прибора во взрывоопасной среде (АЗС, газовое оборудование, химическое производство и т.д.);
- Вывод прибора из строя и удаление с прибора предупредительных и указательных надписей;
- Вскрытие прибора с помощью инструментов (отверток и т.д.), изменение конструкции прибора или его модификация;

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию на продукцию покупателю в случае дефектов материала или качества его изготовления во время использования оборудования с соблюдением инструкции пользователя на срок до 1 года со дня покупки. Во время гарантийного срока, при предъявлении доказательства покупки, прибор будет починен или заменен на такую же или аналогичную модель бесплатно. Гарантийные обязательства также распространяются и на запасные части. В случае дефекта, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели прибор. Гарантия не распространяется на продукт, если повреждения возникли в результате деформации, неправильного использования или ненадлежащего обращения.

Все вышеизложенные безо всяких ограничений причины, а также утечка батареи, деформация прибора являются дефектами, которые возникли в результате неправильного использования или плохого обращения.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователю данного продукта необходимо следовать инструкциям, которые приведены в руководстве по эксплуатации. Даже несмотря на то, что все приборы проверены производителем, пользователь должен проверять точность прибора и его работу. Производитель или его представители не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникший в результате

неправильного обращения с прибором. Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате катастроф (землетрясение, шторм, наводнение и т.д.), пожара, несчастных случаев, действия третьих лиц и/или использование прибора в необычных условиях.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате изменения данных, потери данных и временной приостановки бизнеса и т.д., вызванных применением прибора.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате использования прибора не по инструкции.