



Инструкция по сборке
Стол производственный с полкой решетчатой (полкой сплошной) AppetiTT

Комплектация:




- 1. Столешница в сборе- 1 шт.
- 2. Полка-решетка (полка сплошная) - 1 шт.
- 3. Нога - 4 шт.
- 4. Укосина - 12 шт.
- 5. Винт М6х16 - 40 шт.
- 6. Гайка М6 - 40 шт.
- 7. Шайба-гровер d6 - 40 шт.
- 8. Опора регулир. треугольная - 4 шт.
- 9. Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14 - * в зависимости от длины стола.

ВИД А



Полка-решетка




ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

	СПРО(П)_60X-70X	СПРО(П)_80X-100X	СПРО(П)_110X-130X	СПРО(П)_140X-160X	СПРО(П)_170X-180X
Перемычка продольная	2	2	2	2	2
Перемычка поперечная	2	2	2	2	2
Перемычка	2	3	4	5	6
Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14	12	14	14	16	22


Инструкция по сборке
Стол производственный с полкой решетчатой (полкой сплошной) AppetiTT

Комплектация:




- 1. Столешница в сборе- 1 шт.
- 2. Полка-решетка (полка сплошная) - 1 шт.
- 3. Нога - 4 шт.
- 4. Укосина - 12 шт.
- 5. Винт М6х16 - 40 шт.
- 6. Гайка М6 - 40 шт.
- 7. Шайба-гровер d6 - 40 шт.
- 8. Опора регулир. треугольная - 4 шт.
- 9. Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14 - * в зависимости от длины стола.

ВИД А



Полка-решетка




ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

	СПРО(П)_60X-70X	СПРО(П)_80X-100X	СПРО(П)_110X-130X	СПРО(П)_140X-160X	СПРО(П)_170X-180X
Перемычка продольная	2	2	2	2	2
Перемычка поперечная	2	2	2	2	2
Перемычка	2	3	4	5	6
Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14	12	14	14	16	22


Инструкция по сборке
Стол производственный с полкой решетчатой (полкой сплошной) AppetiTT

Комплектация:




- 1. Столешница в сборе- 1 шт.
- 2. Полка-решетка (полка сплошная) - 1 шт.
- 3. Нога - 4 шт.
- 4. Укосина - 12 шт.
- 5. Винт М6х16 - 40 шт.
- 6. Гайка М6 - 40 шт.
- 7. Шайба-гровер d6 - 40 шт.
- 8. Опора регулир. треугольная - 4 шт.
- 9. Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14 - * в зависимости от длины стола.

ВИД А



Полка-решетка




ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

	СПРО(П)_60X-70X	СПРО(П)_80X-100X	СПРО(П)_110X-130X	СПРО(П)_140X-160X	СПРО(П)_170X-180X
Перемычка продольная	2	2	2	2	2
Перемычка поперечная	2	2	2	2	2
Перемычка	2	3	4	5	6
Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14	12	14	14	16	22


Инструкция по сборке
Стол производственный с полкой решетчатой (полкой сплошной) AppetiTT

Комплектация:




- 1. Столешница в сборе- 1 шт.
- 2. Полка-решетка (полка сплошная) - 1 шт.
- 3. Нога - 4 шт.
- 4. Укосина - 12 шт.
- 5. Винт М6х16 - 40 шт.
- 6. Гайка М6 - 40 шт.
- 7. Шайба-гровер d6 - 40 шт.
- 8. Опора регулир. треугольная - 4 шт.
- 9. Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14 - * в зависимости от длины стола.

ВИД А



Полка-решетка



ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

	СПРО(П)_60X-70X	СПРО(П)_80X-100X	СПРО(П)_110X-130X	СПРО(П)_140X-160X	СПРО(П)_170X-180X
Перемычка продольная	2	2	2	2	2
Перемычка поперечная	2	2	2	2	2
Перемычка	2	3	4	5	6
Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14	12	14	14	16	22