


Станок круглопильный WMTS-6-02. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Станок круглопильный WMTS-6-02. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Толкатель
2	Упор
3	Линейка направляющая
4	Накладка
5	Винт
6	Гайка
7	Упор продольный
8	Прижим
9	Винт
10	Винт
11	Вставка стола
12	Стол рабочий пильный
13	Кожух защитный
14	Гайка
15	Упор
16	Шайба
17	Ручка
18	Болт
19	Винт
20	Шайба
21	Гайка
22	Планка
23	Стойка
24	Гайка
25	Опора регулируемая
26	Стол дополнительный пильный
27	Гайка
28	Болт
29	Пружина
30	Стойка
31	Электродвигатель
32	Винт
33	Панель
34	Гайка
35	Фланец
36	Диск пильный
37	Фланец

38	Винт
39	Ручка
40	Шайба
41	Винт
42	Болт
43	Шайба
44	Шайба
45	Гайка
46	Винт
47	Шайба
48	Гайка
49	Нож расклинивающий
50	Болт
51	Винт
52	Шайба
53	Шайба пружинная
54	Гайка
55	Рукоятка
56	Шайба
57	Винт
58	Ось
59	Указатель
60	Панель
61	Цапфа
62	Винт
63	Шайба
64	Винт
65	Шайба
66	Пластина
67	Гайка
68	Панель
69	Блок электрический
70	Накладка
71	Пластина
72	Крышка
73	Гайка
74	Винт

75	Гайка
76	Корпус
77	Шайба
78	Ручка
79	Держатель
80	Патрубок
81	Цапфа
82	Ось
83	Шайба
84	Штифт
85	Планка
86	Кнопка
87	Винт
88	Кабель электропитания с вилкой
89	Накладка