




Станок лобзиковый WMSS-11-04. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Болт М6 × 20
2	Шайба пружинная 6
3	Табличка
4	Основание
5	Крышка
6	Винт М5 × 8
7	Корпус
8	Ось
9	Ось
10	Винт М3 × 6
11	Крышка
12	Крышка
13	Крышка
14	Заглушка
15	Ось
16	Тяга
17	Ось
18	Шайба 8
19	Шайба
20	Пружина
21	Заглушка
22	Крышка
23	Ось
24	Держатель
25	Втулка
26	Балка
27	Винт М5 × 20
28	Держатель
29	Ось
30	Полотно пильное
31	Винт М5 × 30
32	Втулка
33	Пластина
34	Подшипник 625-2Z
35	Шайба 5
36	Гайка М5
37	Крышка

38	Винт М3 × 8
39	Балка
40	Втулка
41	Зажим
42	Трубка воздухоудная
43	Винт М4 × 8
44	Фланец
45	Винт М5 × 25
46	Шайба 5
47	Экран прозрачный
48	Крышка
49	Насос
51	Ручка
52	Эксцентрик
53	Винт М6 × 12
54	Болт специальный
55	Вставка
56	Электродвигатель
57	Гайка М3
58	Винт М5 × 16
59	Винт М6 × 10
60	Стол рабочий
61	Шайба 3
62	Шкала
63	Ручка
64	Указатель
65	Кронштейн
66	Кронштейн
67	Пластина
68	Ручка
69	Болт М6 × 25
70	Упор угловой
71	Планка
72	Кронштейн
73	Шайба 6
74	Пружина
75	Шайба 5

76	Шайба пружинная 5
77	Указатель
78	Винт М5 × 20
79	Скоба
80	Винт М3 × 16
81	Винт
82	Ножка
83	Гайка М6