


Станок токарный (по дереву) WML-1-02. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Станок токарный (по дереву) WML-1-02. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Ручка
2	Рычаг
3	Скоба
4	Фиксатор
5	Кронштейн
6	Болт
7	Винт
8	Ось
9	Подручник
10	Центр вращающийся
11	Подшипник
12	Винт ходовой (пиноль)
13	Гайка
14	Корпус задней бабки
15	Маховичок
16	Ручка маховичка
17	—
18	Гайка
19	Шайба
20	Шайба
21	Полка
22	Планшайба
23	Винт
24	Центр с зубцами
25	Шпиндель
26	Болт
27	Болт
28	Фланец
29	Подшипник
30	Крышка
31	Кожух
32	Винт
33	Шайба
34	Крышка
35	Винт
36	Винт
37	Винт

38	Держатель
39	Подшипник
40	Кабель электропитания с вилкой
41	Скоба
42	Шайба
43	Шкив
44	Пластина
45	Шайба
46	Кронштейн
47	Пластина
48	Гайка
49	Скоба
50	Электродвигатель в сборе
51	Ремень клиновой
52	Пластина
53	Муфта
54	Винт установочный
55	Кожух
56	Винт
57	Кронштейн
58	Гайка
59	Зажим
60	Винт
61	Кронштейн
62	Шайба
63	Гайка
64	Коробка электровыключателей
65	—
66	Шайба
67	Шайба
68	Кронштейн
69	Ключ гаечный
70	Ключ шестигранный
71	Корпус
72	Крышка
73	Винт
74	Шайба

75	Крыльчатка
76	Гайка
77	Фланец
78	Шайба
79	Подшипник
80	Ротор
81	Подшипник
82	Статор
83	Обечайка
84	Вставка
85	Ось
86	Крышка
87	Болт
88	Шайба
89	Шайба
90	Втулка
91	Винт
92	Конденсатор
93	Балка направляющая
94	Наклейка
95	Наклейка
96	Шайба