



Защита рук

Инструкция по эксплуатации № 01081
Средства индивидуальной защиты рук
Перчатки для защиты от повышенных температур и огня
CA615K - TC716 - FC115 - GFA115K - TER250 - TER300 -
TERK400 - TERK500 XTREM HEAT



EAC

ТР ТС 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: перчатки предназначены для защиты от механических рисков, от повышенных температур и огня, в том числе от контактного и конвективного тепла, теплового излучения, искр, брызг и выплесков расплавленного металла, открытого пламени.

ОПИСАНИЕ: название моделей, артикулы, защитные свойства и материал перчаток указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Артикулы	Размер, дюйм	Длина	Материал	Защитные свойства		
					ТР ТС 019/2011	EN 388 	EN 407
CA615K	CA615K10	10	35	Основа: воловий спилок Подкладка: ладонная часть – хлопок (флис), манжета – хлопчатобумажная ткань	То Тп100 Тр Ми Мп	3 1 3 2 X	4 1 3 X 4 X
TC716	TC71609	09	35	Основа: воловий спилок	То Тп100 Тр Ми Мп	3 1 2 2 X	4 1 2 X 4 X
	TC71610	10					
	TC71611	11					
FC115	FC11510	10	35	Основа: ладонная часть – высококачественная воловья кожа, манжета и обратная сторона кисти – кожаный воловий спилок	То Тп100 Тр Ми Мп	2 1 3 2 X	4 1 2 X 4 X
GFA115K	GFA115K10	10	35	Основа: кисть - высококачественная овечья кожа, манжета - кожаный воловий спилок	То Тп100 Тр Ми Мп	2 1 1 1 X	4 1 3 X 4 X
TER250	TER25010	10	40	Основа: воловий спилок Подкладка: ладонная часть – полиэстер флис, манжета – хлопчатобумажная ткань	То Тп100 Тр Ми Мп	3 2 4 3 X	4 1 3 X 4 X
TER300	TER30009	09	40	Основа: воловий спилок Подкладка: ладонная часть и манжета – хлопчатобумажная ткань	То Ти Тп400 Тр Ми Мп	3 1 4 4 X	4 3 3 1 4 X
	TER30010	10					
TERK400	TERK40010	10	40	Основа: ладонная часть – кожаный спилок, толщина спилка – 1,2-1,4 мм; тыльная сторона – алюминизированный материал Aluminised Preox Подкладка: полиэстер	То Ти Тп400 Тр Ми Мп	3 2 3 4 X	4 1 3 4 4 4
TERK500 XTREM HEAT	TERK500	6/p	36	Основа: арамидная ткань Подкладка: хлопок	То Ти Тв Тр Ми Мп	2 5 4 4 E	4 4 4 2 4 X

ВЫБОР РАЗМЕРА: размер перчатки выбирается в зависимости от размеров кисти руки. Размер перчаток указывается в дюймах (1 дюйм≈2,71см). Обычно, чтобы определить свой размер, замеряют объем кисти посередине ладони, обернув ее сантиметровой лентой ближе к большому пальцу. Полученный результат делят на 2,71 и округляют с точностью до 0,5. Размер в дюймах указан в артикуле перчаток - последние две цифры (кроме TERK500).

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Продукция изготовлена в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)». На каждой перчатке указываются уровни её эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. Уровни определены для ладони новой перчатки (стандарт EN388) и по всей перчатке, включая все слои (стандарт EN407). Они следуют от низкого уровня эффективности (уровень 1 или A) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или F согласно стандарту). 0 - указывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X - обозначает, что перчатка не прошла испытаний или испытания не проводились. Чем выше рабочие характеристики перчаток, тем больше их производительность и степень сопротивления рискам, для защиты от которых они предназначены. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д.

	A – Стойкость к истиранию (0÷4) B – Сопротивление порезу (0÷5) C – Сопротивление раздиру (0÷4) D – Стойкость к проколу (0÷4) Y – Сопротивление порезу, метод TDM (A÷F) Внимание! Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень ≥1), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.
	E – Поведение при горении/стойкость к воспламенению (0÷4) F – Контактное тепло/теплота (0÷4) G – Конвективное тепло/теплота (0÷4) H – Теплота излучения (0÷4) I – Небольшие брызги расплавленного металла* (0÷4) J – Большое количество расплавленного металла* (0÷4) Внимание! Если стойкость к воспламенению <3 или X: не использовать для прямого контакта с открытым пламенем. Контактная теплота - устойчивость перчатки к повреждениям при прямом контакте с деталями, нагретыми до 100°C, 250°C, 350°C или 500°C. *- относится лишь к расплавленному железу.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо произвести визуальный осмотр перчаток, убедиться в отсутствии повреждений. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.

Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ: не применять вне областей использования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Если перчатки используются при дуговой сварке: необходимо знать, что перчатки не обеспечивают защиты от электрического удара, который может быть вызван при работе под напряжением или из-за неисправности оборудования. Электрическое сопротивление снижается, следовательно, увеличивается уровень риска, если перчатки будут влажными, грязными или пропитанными потом.

Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. При необходимости их нужно заменить.

ВНИМАНИЕ!!! При возникновении раздражений или аллергических реакции необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

				
Стирка запрещена	Отбеливание запрещено	Сушка без отжима в вертикальном положении	Глажка запрещена	Сухая чистка запрещена

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ: изделия необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Перчатки защитные транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

СРОК ХРАНЕНИЯ (ГОДНОСТИ): 7 лет от даты производства.

СРОК СЛУЖБЫ (ЭКСПЛУАТАЦИИ): до износа, зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца, гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, условий хранения и ухода за изделием, а также использования перчаток защитных по назначению.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3
<http://delta.plus>

Страна происхождения: указана на изделии

Дата производства: указана на изделии