




Плиткорез ТС-1200/1200. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Опора резиновая
2	Ножка левая
3	Опора резиновая
4	Стол дополнительный
5	Поддон
6	Шайба 8
7	Винт М8 × 12
8	Ручка М8 × 15
9	Ножка правая
10	Винт М6 × 52
11	Кронштейн
12	Втулка
13	Гайка М6
14	Колесо
15	Пробка
16	Пластина соединительная
17	Винт М8 × 16
18	Шайба
19	Стол рабочий
20	Стол рабочий
21	Винт М4 × 12
22	Винт М5 × 12
23	Гайка М4
24	Цепочка
25	Винт М6 × 12
26	Отбойник
27	Пластина
28	Гайка М6
29	Электродвигатель
30	Пластина крепежная
31	Ось
32	Шайба 6
33	Шайба пружинная 6
34	Винт М6 × 10
35	Ручка

36	Шайба плоская 8 × 22
37	Шайба пружинная 8
38	Ось
39	Шайба 10
40	Шайба 5
41	Шайба пружинная 5
42	Винт М5 × 10
43	Шайба плоская 6 × 18
44	Винт М6 × 35
45	Рукоятка
46	Ручка
47	Пружина
48	Корпус
49	Блок
50	Винт М5 × 14
51	Ползун
52	Амортизатор
53	Крышка
54	Винт М5 × 10
55	Скоба
56	Скоба
57	Амортизатор
58	Стенка правая
59	Гайка специальная
60	Гайка М8
61	Ручка М6 × 15
62	Винт М6 × 14
63	Насос водяной электрический
64	Трубка
65	Оплетка шарнирная
66	Балка
67	Винт специальный
68	Крышка
69	Прокладка
70	Прижим
71	Конденсатор

72	Винт специальный
73	Шайба
74	Держатель
75	Выключатель
76	Муфта
77	Кабель электропитания с вилкой
78	Пластина
79	Коробка
80	Штуцер
81	Шайба 5
82	Клемма
83	Винт М4 × 20
84	Трубка
85	Тройник
86	Трубка
87	Кожух
88	Шайба увеличенная
89	Фланец внутренний
90	Круг алмазный
91	Фланец внешний
92	Гайка М12
93	Крышка
94	Форсунка
95	Винт М5 × 8
96	Винт М8 × 16
97	Упор продольный
98	Упор трехугольной
99	Ручка М6 × 14
100	Упор продольный
101	Ручка М8 × 18
102	Винт М8 × 25
103	Стенка левая
104	Указатель
105	Гайка М6
106	Ручка М6 × 35
107	Ключ торцевой

108	Ключ специальный
109	Ключ гаечный
110	Ручка М6 × 18
111	Фиксатор
112	Указатель