

## Габаритные и установочные размеры




Рисунок 7. Пускатель нереверсивный ПМА-3000.  
Степень защиты - IP00.




Рисунок 8. Пускатель реверсивный ПМА-3000.  
Степень защиты - IP00.




Рисунок 9. Пускатель нереверсивный ПМА-4000.  
Степень защиты - IP00.




Рисунок 10. Пускатель ПМА в защитном корпусе.  
Степень защиты - IP40, IP54.




Рисунок 11. Пускатель реверсивный ПМА-4000.

| Тип пускателя  | Рисунок | L, мм | H, мм | B1, мм | B2, мм | A1, мм | A2, мм |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ПМА-3100       | 7       | 89    | 116   | 93     | -      | 75     | 75     |
| ПМА-3200       | 7       | 89    | 116   | 93     | 175    | 75     | 75     |
| ПМА-3300       | 8       | 200   | 175   | 130    | -      | 170    | 200    |
| ПМА-3400       | 8       | 200   | 175   | 130    | 175    | 170    | 200    |
| ПМА-4100, 4102 | 9       | 111,5 | 142   | 135,5  | -      | 100    | 100    |
| ПМА-4200, 4202 | 9       | 111,5 | 142   | 135,5  | 205    | 100    | 100    |
| ПМА-3110       | 10      | 152   | 154   | 222    | -      | 150    | 100    |
| ПМА-3210       | 10      | 152   | 154   | 222    | -      | 150    | 100    |
| ПМА-4110, 4112 | 10      | 210   | 170   | 365    | -      | 130    | 263    |
| ПМА-4120, 4122 | 10      | 210   | 170   | 365    | -      | 130    | 263    |

| Тип пускателя  | Рисунок | L, мм | H, мм | B1, мм | B2, мм | A1, мм | A2, мм |
|----------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ПМА-4130, 4132 | 10      | 210   | 170   | 365    | -      | 130    | 263    |
| ПМА-4140, 4142 | 10      | 210   | 170   | 365    | -      | 130    | 263    |
| ПМА-4210, 4212 | 10      | 210   | 170   | 365    | -      | 130    | 263    |
| ПМА-4220, 4222 | 10      | 210   | 170   | 365    | -      | 130    | 263    |
| ПМА-4230, 4232 | 10      | 210   | 170   | 365    | -      | 130    | 263    |
| ПМА-4240, 4242 | 10      | 210   | 170   | 365    | -      | 130    | 263    |
| ПМА-4510, 4512 | 10      | 339   | 197   | 365    | -      | 250    | 263    |
| ПМА-4520, 4522 | 10      | 339   | 197   | 365    | -      | 250    | 263    |
| ПМА-4610, 4612 | 10      | 339   | 197   | 365    | -      | 250    | 263    |
| ПМА-4620, 4622 | 10      | 339   | 197   | 365    | -      | 250    | 263    |
| ПМА-4500, 4502 | 11      | 280   | 170   | 162    | -      | 100    | 260    |
| ПМА-4600, 4602 | 11      | 280   | 170   | 162    | 212    | 100    | 260    |