



Станок для заточки пильных цепей CSS-140. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Кабель электропитания
2	Муфта
3	Прижим
4	Винт
5	Конденсатор
6	Щетка угольная
7	Щеткодержатель
8	Корпус (левая часть)
9	Выключатель
10	Ручка
11	Гайка
12	Корпус (правая часть)
13	Винт
14	Ось
15	Наклейка
16	Гайка
17	Статор
18	Подшипник 606Z
19	Ротор
20	Подшипник 608Z
21	Шкив
22	Подшипник 607Z
23	Ремень
24	Кольцо стопорное
25	Шкив
26	Шпонка
27	Вал
28	Фланец
29	Круг шлифовальный
30	Шайба
31	Гайка
32	Болт
33	Кожух
34	Пружина
35	Шайба

36	Болт
37	Корпус
38	Винт регулировочный
39	Гайка
40	Гайка
41	Держатель
42	Болт
43	Полка левая
44	Полка правая
45	Болт
46	Упор
47	Гайка
48	Пружина
49	Пластина
50	Болт
51	Подшипник 6000Z
52	Пружина
53	Шайба
54	Болт
55	Плашка
56	Плашка
57	Винт
58	Упор
59	Винт регулировочный
60	Пружина
61	Гайка
62	Ручка
63	Шайба
64	Основание
65	Пружина
66	Шарик
67	Винт
68	Шплинт
69	Стол рабочий
70	Пружина

71	Пластина
72	Болт
73	Ключ шестигранный
74	Ключ шестигранный
75	Ключ рожковый
76	Ключ накидной
77	Прокладка