



Станок для заточки пильных цепей CSS-90P. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Крышка
3	Электродвигатель
4	Ролик
5	Мембрана
6	Кнопка
7	Плата
8	Винт
9	Фиксатор
10	Прокладка
11	Корпус
12	Рукоятка
13	Болт
14	Светодиод
15	Колпачок
16	Пластина
17	Винт
18	Щиток прозрачный
19	Круг шлифовальный
20	Ролик
21	Кожух
22	Винт
23	Гайка
24	Пружина
25	Ручка
26	Винт
27	Гайка
28	Пластина

29	Шайба
30	Болт
31	Стол рабочий
32	Гайка
33	Болт
34	Кольцо стопорное
35	Упор
36	Шатун
37	Пружина
38	Втулка
39	Шайба
40	Гайка
41	Кабель электропитания
42	Прижим
43	Пружина
44	Кольцо стопорное
45	Ось
46	Основание
47	Маховичок
48	Винт регулировочный
49	Гайка
50	Кольцо

ДЛЯ ЗАМЕТОК