

## Ерши для очистки отверстий



Ерши для очистки отверстий с деревянной рукояткой IBM

						1	2	3
						STA	ROF	MES
						Арт. №	Арт. №	Арт. №
D	GL	A	Ворс Ø	Упаковка				
мм	мм	мм						
10	300	100	0,15	10		560.310	560.510	560.710
15	300	100	0,20	10		560.315	560.515	560.715
20	300	100	0,20	10		560.320	560.520	560.720
25	300	100	0,25	10		560.325	560.525	560.725
30	300	100	0,25	10		560.330	560.530	560.730
4	10/18	200	70	0,15	10	561.304*		

\* Конический ворс

5 Цилиндрические ерши с хвостовиком, Ø8 мм IBG

D	GL	A	Ворс Ø	об/мин	Упаковка	STA
мм	мм	мм		макс.		Арт. №
13	200	55	0,15	1000	10	503.311
20	200	55	0,20	1000	10	503.313
26	200	55	0,25	800	10	503.314
32	200	55	0,25	800	10	503.316
38	200	55	0,30	800	10	503.318

### Ерши для очистки отверстий

Ерши для очистки отверстий имеют деревянную рукоятку, что делает их очень удобными в работе в различных областях применения.

Обычно они используются в строительной отрасли или ремесленниками для ручной очистки отверстий или выемок. Ерши для очистки отверстий также идеально подходят для очистки резьбы и сопел, а также для зачистки поперечных отверстий.

### Использование при установке на станок

При использовании механизированных ершей обязательно соблюдайте указанную максимальную скорость. Используйте ерши на максимальных оборотах только при глубине зажима не менее 10 мм и после вставки в обрабатываемую деталь до начала вращения. **Ерши должны вращаться по часовой стрелке.**

