

Подготовка водного абразивного камня БРИЗ # 4000 к работе.

Камень «Бриз #4000» — это классический **водный камень**. Использовать на нем масло **категорически запрещено**.

Правильное применение камня **Бриз #4000** строится по правилам работы с деликатными водными камнями (водниками). Основная цель его использования — **мягкий префиниш или чистый финиш**, убирающий заусенцы и риски от предыдущих камней для достижения бритвенной остроты

Пошаговая инструкция по подготовке.

Подготовка камня

1. **Замачивание.** Положите камень в чистую воду комнатной температуры на **2–5 минут**. Он должен полностью пропитаться (из него перестанут выходить пузырьки воздуха).
2. **Смазка.** В процессе работы используйте только воду (можно добавить каплю мыла для лучшего скольжения).

Переход на камень

1. Не перескакивайте на Бриз #4000 сразу после грубых заточных брусков.
2. Оптимальный предшествующий шаг — камни зернистостью **#1000–#2000 JIS** (например, Grinderman из оксида алюминия). Шаг должен быть плавным, чтобы кварц справился с выглаживанием риски.

Техника работы (Две методики)

Вы можете работать на нем двумя способами в зависимости от задачи:

1. Работа на чистом («голом») камне
 - **Для чего:** Для получения максимально агрессивного реза, микропилы на кромке и бритвенной остроты (для мяса, овощей).
 - **Как делать:** Постоянно смывайте появляющуюся кашицу. Поверхность камня должна оставаться чистой и влажной.
 -
2. Работа с родной суспензией (Кашицей)
 - **Для чего:** Для мягкого выглаживания стали, удаления стойкого заусенца и получения красивого матового финиша фаски.
 - **Как делать:** Слегка потрите камень специальным маленьким брусочком (слуриком/нагурой Бриз) или дайте камню в процессе заточки самому выделить немного суспензии. Не смывайте эту кашицу, просто капайте на неё воду, чтобы она не высыхала. Суспензия работает как деликатная паста

Главные правила контроля

- **Минимум давления.** Кварцевое зерно чувствительно к нажиму. Работайте исключительно под весом самого ножа (или бланка, если точите на станке типа «Профиль»/Арех). Сильный нажим приведет к появлению микросколов на кромке или врезанию ножа в камень.
- **Движения.** Финишные проходы делайте строго «**на зерно**» (обухом вперед), плавно распределяя усилие.

Уход после работы («Бриз #4000» требует правильного ухода, иначе на нем появится плесень или он покроется трещинами.)

- **Очистка.** Промойте камень под струей воды. Если он засалился (потемнел от металла), потрите его комплектным слуриком/нагурой Бриз — это мгновенно вернет ему рабочий цвет.

Как правильно очистить камень

1. **Смойте шлам:** Сразу после заточки промойте брусок под струей теплой проточной воды.
2. **Удалите засаливание:** Слегка потрите рабочую поверхность мягкой капроновой щеткой или обычной поролоновой губкой для посуды с каплей жидкого мыла.

ООО "Фабрика Петроград", 190020, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Екатерингофский, Наб. Обводного канала, д.199-201 литера Ж, часть помещ. 2-Н, Офис 2, тел. **8-800-555-5594**, (812) 319-7390, (812) 319-7391,
www.rubankov.ru, zakaz@rubankov.ru

3. **Не используйте химию:** Запрещено применять агрессивные чистящие порошки (например, Пемолюкс) или растворители — они могут разрушить связку.

Как правильно высушить камень

1. **Удалите лишнюю влагу:** Обмокните чистый камень бумажным или хлопковым полотенцем.
 2. **Сушите естественным путем:** Положите брусок на ребро (так он сохнет равномернее) на чистую салфетку.
 3. **Исключите нагрев:** Держите камень как можно дальше от батарей, обогревателей, прямых солнечных лучей и сквозняков. При резкой и неравномерной сушке брусок может лопнуть.
- **Сушка.** Сушите камень естественным путем при комнатной температуре. Не кладите его на батарею и под прямые солнечные лучи, чтобы связка не треснула.