

Szögben vágás
A kivánt szög beállításához szükséges kicsavarítani a két talpkészülék csavarjait és hátrahúzni. A vágási szögöt a talpak megfelelő szögbeállításával állítjuk el. Miután kiválasztottuk a szögöt csavarjuk vissza mindkét talpra csavarolt el. Miután kiválasztottuk a szögöt csavarjuk vissza mindkét talpra csavarolt el.

Mérföldi fűrészelés, mélyvágás

- ◊ A mélyvágás csak puha anyagban lehetséges, mint a fa vagy habcsiszolás, gipszkarton... A fában végzett mélyvágáshoz nem szükséges előre betünni, Ennek a módszernek az alkalmazásával. De ez csak rövid fűrészeléssel és kello rutin birtokban lehetséges.
- ◊ A "szerszámot" a jámasztólalpak elülső felével nekisimítva a felületnek lassan belemérjük az anyagba.
- ◊ A szükséges mélység eléérése után, a gépet visszaállítjuk normál helyzetbe, amikor a talpak teljes felületét hozzásimulnak a munkafelülethez, aztán folytatjuk a fűrészelést a vádagságon mentén.
- ◊ A munka végzetével a gépet előre kapcsoljuk ki, aztán húzzuk ki a vályatból.

KARBANTARTÁS / MEGELŐZÉS

- ◊ A gép hosszú távú és biztonságos működésének előfeltétele a tisztaság, a helyes működés és az időben történő karbantartás.
- ◊ A gép javítását és karbantartását csak a garanciális javítóműhelyekben szabad elvégezni. A gép karbantartási munkái a garanciális javítások kivételével a tulajdonos költségére történnek, ha bekarították minden előírást, és a gép mégis meghibásodott a garancia lejárta előtt.
- ◊ A vezetőhengert 4 rendszeresen kenjük meg egy csepp olajjal, és figyeljük az ekorását, időben cseréljük ki újra, ha elkopott.

Környezetvédelem

- ◊ Újrahasznosítsunk, ahelyett, hogy egyszerűen kidobjuk a szemétket!
- ◊ Kérjük, a szerszámot, tartozékokat és csomagolókat környezetbarát módon ártalmatlanítani.
- ◊ Ezt a kezelési útmutatót újrahasznosított papírra nyomtatják, klor használatá nélkül.
- ◊ A tiszta minőségű hulladék újrahasznosítása érdekében a műanyag alkatrészeket emek megfelelően jelöljük.

GARANCIÁRA FELTÉTELEK

A fűrésztések ellenőrzése érdekében kérjük, hogy a termékkel való munka megkezdése előtt gondosan olvassa el az ebben az útmutatóban megadott működtetési feltételeket. Figyeljük figyelemmel, hogy az elektromos kéziszerszám kizárólag a háztartási használatra szolgál.

A termék jóállási ideje 12 hónap. Ezt az időszakot a kiskereskedelmi hálózaton keresztül történő értékesítés dátumától számítjuk.

Szavatossági kötelezettségünk csak a garanciális időszakban feltárt hibákra vonatkozik, amelyek gyártási, technológiai és tervezési hibák okoztak, vagyis amelyek a gyártó hibájából következtek be.

A garancia nem vonatkozik a termék hibás működésére, amely a következők miatt következett be:

- ◊ a felhasználó nem tartja be a kezelési kézikönyv utasításait;
- ◊ külső vagy bármilyen egyéb hatás által okozott mechanikai sérülés
- ◊ a termék felhasználása más célra;
- ◊ a termékre gyakorolt kedvezőtlen légköri és külső tényezők, például eső, hó, magas páratartalom, fűtés, agresszív környezet, az ellátás paramétereinek nem megfelelő hatása
- ◊ tápellátás a kezelési kézikönyv követelményeinek megfelelően; olyan kiegészítő, fogvesztőzők és alkatrészek használata, amelyekről a modell technológiai kialakítása nem rendelkezik;
- ◊ idegen tárgyak kerülnek a termékbe, vagy a szelőlőnyílások nagy mennyiségű hulladék, például por, fűrészpor, forgács stb.
- ◊ Illektelen személyek által kinyitott, javított vagy módosított termék.
- ◊ A termék nem megfelelő kezeléséből vagy tárolásából eredő meghibásodások esetén, amelyek jelei:
- ◊ rozsdá jelenléte a termék felületén;
- ◊ olajok, jelenléte a motor elosztójában;
- ◊ elszakad és elvágja a tápkábelt;
- ◊ forgácsok, karcok, a ház erős kopása.
- ◊ Meghibásodások esetén, amelyek a termék kiterheléséből erednek, és amelyek az elektromos motor vagy más alkatrészek meghibásodását eredményezik.

A túlterhelés feltétel nélküli jelei a következők:

- ◊ a műanyag alkatrészek és termékegységek deformálódja vagy megolvadása;
- ◊ a vízkő megjelenése az elektromos motor elosztóján vagy a szerkezetben;
- ◊ az elektromos motor armatúrájának és állórésének egyidejű meghibásodása;
- ◊ a huzalvezetelés sőtétése vagy elszakadása.

Figyelem! A termék vásárlásakor kérje a teljesség és a használhatóság ellenőrzését.

KÖRNYEZETVEDELEM

A környezet védelme érdekében az elektromos szerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást környezetbarát módon kell újrahasznosítani. Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladékokkal együtt!

Csak EU tagállamok számára:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően, a hibás vagy elhasznált elektromos berendezéseket össze kell gyűjteni környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A nem megfelelő ártalmatlanítás esetén az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, mivel veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

RU РУССКИЙ	
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
СТ1300	
ИНСТРУКЦИЯ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Model	ST1300
Номинальное напряжение (V AC) / частота тока (Hz)	220-240/50
Мощность, Вт	800
Скорость холостого хода, об/мин (min ⁻¹)	0-3000
Макс. глубина реза: (mm)	110
- Дерево	10
- Металл	15
Тип рукоятки	универсальный, Т

- ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ (*РИС. 2)***
1. Включатель/выключатель
 2. Фиксатор
 3. Кожа
 4. Направляющий ролик
 5. Рычаг регулировки маятника
 6. Опорная планка
 7. Вентиляционные отверстия
 8. Пылеотсасывающий патрубок

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Инструмент предназначен для пиления дерева, пластмассы и алюминия. В результате применения дополнительных возможностей и пыльных полотен другого типа, область применения инструмента расширяется. Инструмент наилучшим образом подходит для резки по криволинейным траекториям и окружности.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- ◊ Покупателю, обращайтесь внимание на следующие указания для защиты от электрических ударов, риска ранений и пожаров.
- ◊ Покупателю, убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на заводском щитке.
- ◊ Проверьте электроприбор и электрические подключения на возможные повреждения.
- ◊ Присоединительный кабель подключать в сеть только при выключенном моторе.
- ◊ Приборы, как правило, включать до контакта с материалом.
- ◊ Защищайте себя от электрических ударов. Избегайте контакта тела с заземленными частями, такими как металлические трубы, радиаторы отопления, плиты, холодильники и т.д.
- ◊ Сильные температурные колебания могут вызвать образование конденсата на токопроводящих частях. Перед пуском прибора в эксплуатацию выждите, пока температура прибора сравняется с температурой окружающей среды.
- ◊ Используйте приборы, инструменты и рекомендованные принадлежности только по назначению.
- ◊ Обеспечьте неподвижность заготовок. Используйте зажимные приспособления или тиски для надежного крепления заготовок к столу.
- ◊ Не носите ни украшений, ни свободной одежды, которые могут зацепляться подвижными частями. Длинные волосы защищайте либо повязкой, либо сеткой. Носите нескользящую обувь и защитные рукавицы.
- ◊ При работах, связанных с образованием осколков, опилок и пыли, а также при работах над головой всегда вести работы в защитных очках, при необходимости пользоваться респиратором.
- ◊ При сильном шумообразовании носите звукозащитные наушники.
- ◊ Обращайте внимание на устойчивую, надежную установку лестниц и ступеней на пол.
- ◊ Защищайте электроприборы от влаги и дождя. Никогда не погружайте их в воду.
- ◊ При работах на открытом пространстве пользуйтесь только допущенными и маркированными приборами и удлинительными кабелями.
- ◊ Не допускается эксплуатация приборов во взрывоопасной атмосфере.
- ◊ При передаче третьим лицам, следует передать им эту инструкцию.
- ◊ **ВНИМАНИЕ:** при употреблении алкоголя, медикаментов, а также вследствие болезни, температуры и усталости Ваша реакция может ухудшаться. Не пользуйтесь электроприборами в таких случаях!
- ◊ Храните электроприборы в оригинальной упаковке и без доступа к ним детей.
- ◊ При простоях, паузах в работе, работах по настройке, смене принадлежностей и т.д. всегда всегда извлекать сетевой штекер из розетки.
- ◊ Ни в коем случае не носите электроприборы на присоединительном кабеле. Не допускается извлечение штекера из розетки потягиванием присоединительного кабеля.
- ◊ Избегайте остановки мотора под нагрузкой.
- ◊ Избегайте случайного включения машины.
- ◊ После выключения, не загромождайте движение пыльных полотен путем обского прижимания.

- ◊ Использовать только острые, не имеющие дефектов, пыльные полотна. Треснувшие, погнутые или затупленные пыльные полотна на необходимо заменить.
- ◊ Смену ноковки и установку угла наклона производить только когда лобзик отключен от сети.
- ◊ Необходимо фиксировать ноковку в креплении. Периодически производить проверку жесткости фиксации.
- ◊ При распиловке, опорная планка лобзика должна прилегать к распиливаемому материалу всей плоскостью.
- ◊ При распиловке асбеста может возникнуть пыль вредная для здоровья. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Вставка ноковки

- ◊ Перед проведением всех процедур инструмент обязательно отключить от сети.
- ◊ Ответив замок держателя пилочки в крайнее левое положение.
- ◊ Вставить ноковочное полотно в держатель. При установке, следить за тем, чтобы задняя часть ноковочного полотна попала на направляющую ролика.
- ◊ Лобзик имеет универсальный держатель, который подходит ко всем типам хвостовиков ноковок.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на приборном щитке инструмента.

Включить/Выключить

Включение на короткое время. Выключатель 1 нажать и отпустить. Длительное включение. Выключатель 1 нажать и зафиксировать фиксатором 2. Выключение. Выключатель 1 нажать и отпустить.

Установка числа ходов

При помощи регулятора числа ходов можно выбрать необходимое число ходов (в том числе и в процессе работы). - Выключатель 1 нажать и зафиксировать фиксатором 2.

Установить. Желаемое число ходов. 1 - 2 = низкое число ходов, 3-4 = среднее число ходов, 5-6 = высокое число ходов.

Отсасывание пыли через внешнее вытяжное устройство

Отсасывание пыли снижает концентрацию пыли в воздухе, предотвращает ее накопление на рабочем месте. При длительной обработке дерева или во время обработки материалов, дающих вредную для здоровья пыль, аппарат следует подключить к подходящему внешнему вытяжному устройству.

НАСТРОЙКА МАЯТНИКОВОГО ХОДА

Маятниковый ход, имеет четыре ступени настройки. Это дает возможность оптимально приспособить процесс резания, режущую способность и внешний вид пропила к обрабатываемому материалу. При каждом движении вниз пиление: полотно отводится от материала, благодаря этому улучшается выбор осколов, уменьшается нагревание и увеличивается срок службы пыльного полотна. Одновременно, благодаря уменьшению необходимого усилия подачи, обеспечивается работа, не ведущую к утомлению работающего. Рычаг настройки обеспечивает настройку маятникового хода на четыре ступени. Переключением можно осуществлять во время работы инструмента.

Ступень 0: отсутствие маятникового хода

Ступень I: малый маятниковый ход

Ступень II: средний маятниковый ход

Ступень III: большой маятниковый ход.

Принципиально следует учитывать следующие рекомендации:

- ◊ ступень маятникового хода следует выбирать поменьше или отступать вообще, если требуется точная и чистая кромок среза;
- ◊ при обработке тонких материалов, например листового металла, маятниковый ход следует отключать (ступень 0);
- ◊ в материалах типа мягкого дерева и при пилении мягкого материала можно маятнить с максимальным маятниковым ходом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ

Распиловка

Не оказывать чрезмерного давления на распиливаемый материал, для предотвращения нагревания и разрушения ноковки (тонкий рас

