



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

BY.70.06.01.008.E.000898.03.19 от 13.03.2019

Продукция:

ОЧИСТИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ СКОТЧА. Область применения: по назначению согласно рекомендациям по применению фирмы-изготовителя. Изготовитель: SPLENDOR INDUSTRY COMPANY LIMITED. Адрес: Room 409, A Area, Huameiju Business Centr, Baoan 82 District, Shenzhen, КИТАЙ. Заявитель: ООО Автоград. Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 30 этаж/каб 1/3, РОССИЯ

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 13.03.2019 г. № 18-30/2019/631


Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"



А.Л.Скуранович

М.П.



BY 0019679

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА
УДАЛЕНИЕ НАКЛЕЙКИ

1. Идентификация вещества / препарата и компании

Идентификация продукта : УДАЛЕНИЕ НАКЛЕЙКИ
Торговое наименование : УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ СКОТЧА
Химическое название: смешанный
Название производителя: **SPLENDOR INDUSTRY COMPANY LIMITED**
Адрес : No No.12A, Yingbin Avenue, National Level High-Tech Industry Development Zone, Zhaoqing, Guangdong, China.
Telephone : +86-755-29473960
Fax : +86-755-29473805
E-mail : sales@splendorcn.com
Internet : www.splendorcn.com

2. Состав / информация о компонентах.

Ингредиенты	Cas No	Фразы риска	Фразы безопасности	процент
ацетон	8032-32-4	R 45-46-65	S 53-45	10-20%
D80	63148-62-9	R 11-65-48/23/24/25-36/38-46-45	S 16-24/25-62-45-36/37-26-53	10-20%
Этиленгликоль монобутиловый эфир	111-76-2	R 20/21/22-36/38	S (2)-36/37-46	3-5%
толуол	108-88-3	R 11-38-48/20-63-65-67	S (2)-36/37-46-62	20-40%
метанол	67-56-1	R 11-23/24/25-39/23/24/25	S (1/2)-7-16-36/37-45	5-10%
дихлорметан	75-09-2	R 40-39/23/24/25-23/24/25-11-67-36/37/38-68/20/21/22-20/21/22-50-37-34	S 23-24/25-36/37-45-16-7-26-61-36/37/39	2-10%
LPG	68476-85-7	R 45-46-12	S 53-45	20-40%

3. Опасная идентификация _____

Конкретная физическая форма: Аэрозоль

Особая опасность _____ Физическая и химическая опасность
безвредный : Хранить вдали от источников возгорания. Вредно при проглатывании.

Огнеопасно: Беречь от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих 50 0C.

Не применять вблизи открытого огня.

4. Меры первой помощи

Информация:

Раздражение дыхательных путей: Признаки / симптомы могут включать кашель, чихание, выделения из носа, головную боль, хрипота и боль в носу и горле.

Вывести на свежий воздух, держать пациента в тепле и покое, если дыхание нерегулярное или остановилось, делать искусственное дыхание, ничего не давать внутрь.

При попадании в глаза:

Легкое раздражение глаз: Признаки / симптомы могут включать покраснение, отек, боль, слезотечение и помутнение или помутнение зрения. Быстро промойте глаза большим количеством проточной воды, одновременно поднимая веки. Обратитесь за медицинской помощью, если какой-либо дискомфорт сохраняется.

При контакте с кожей :

Раздражение чувствительной кожи: Признаки / симптомы могут включать локализованное покраснение, отек и зуд. При возникновении раздражения хорошо промыть водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При проглатывании:

Желудочно-кишечные раздражения: Признаки / симптомы могут включать боль в животе, расстройство желудка, тошноту, рвоту и диарею. При случайном проглатывании не вызывать рвоту, держать в покое и обратиться к врачу.

5.Противопожарные меры

Средства пожаротушения :

Используйте огнетушители класса В (например, сухим химикатом, углекислым газом).

Противопожарные меры:

Используйте воду, чтобы держать открытые контейнеры в прохладном месте и рассеивать пары.

6. Меры при непреднамеренном выбросе

Погасите все источники возгорания, избегайте искр, пламени, жара и курения, а также проветривайте помещение. инертным негорючим материалом, затем промойте область водой.

7.Обращение и хранение

Обращение: Избегать попадания в глаза. Избегать вдыхания паров и аэрозолей.

Хранение : Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения не менее 2 лет. температура вспышки 50 °C.

Храните в недоступном для детей месте.

Хранить в прохладном месте и избегать попадания прямых солнечных лучей.

8. Контроль воздействия и личная защита

Защита органов дыхания: избегайте попадания в глаза паров, туманов или брызг.

Выберите один из следующих одобренных NIOSH респираторов, исходя из концентрации загрязняющих веществ в воздухе и в соответствии с правилами OSHA: Половинный респиратор или полнолицевый респиратор с очисткой воздуха с картриджами с органическим паром. Выберите и используйте средства защиты органов дыхания, чтобы предотвратить воздействие при вдыхании на состоянии человека. Проконсультируйтесь с производителем вашего респиратора для выбора подходящих типов респираторов. Картриджи с органическим паром могут иметь короткий срок

службы.

Защита рук: никаких специальных мер не требуется

Защита глаз: Избегать контакта с глазами. Рекомендуются следующие средства защиты глаз: защитные очки с боковыми щитками

Выключите все источники возгорания и наденьте защитную одежду. Нанесите несколько разливов на бумагу и удалите в безопасное место для горения. Промойте загрязненный участок большим количеством износа. Для очень сильного разлива, впитайте с песком и удалите в безопасное место.

9. Физические и химические свойства _____

ОДОР: Зависит от запаха сущности.

ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД: прозрачная жидкость.

РН: нет данных

Плотность (г / см³): 0,75

Легковоспламеняющиеся пределы (LEL): нет данных

Легковоспламеняющиеся пределы (UEL): нет данных

Кипячение: не применимо

Плотность пара: 2,97 (ВОЗДУХ = 1)

Растворимость в воде: ноль

Летучие органические соединения <650 г / л [Подробности: Содержание VOC в ЕС]

Вязкость: не применимо

10. Стабильность и реактивность _____

Стабилизируется в нормальных условиях.

Материалы и условия, которых следует избегать:

Условия, которых следует избегать: Жара

Материалы, которых следует избегать: сильные окислители

Опасная полимеризация: Опасная полимеризация не происходит.

11. Токсикологическая информация _____

Острая токсичность: неизвестна

Эффект хронического воздействия: неизвестно

Пожалуйста, свяжитесь с адресом, указанным на первой странице MSDS для токсикологической информации об этом материале и / или его компонентах.

12. Экологическая информация _____

На самом продукте нет экспериментальных данных.

13. Утилизация _____

Утилизировать в соответствии с требованиями местных властей.

14. Транспортировка _____

СОБСТВЕННОЕ ИМЯ ШИППИНГА: АЭРОЗОЛИ

--UN НЕТ. ДОРОГА 1950

- ADR КЛАСС 2.1

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ADR / RID

Класс ADR / RID: 2

№ ООН: 1950

Правильное техническое название :: Аэрозоль

ЗАМЕЧАНИЕ:: ООН 1950 требуется в соответствии с правилами ADR

: Аэрозоли требуются в соответствии с IMDG-правилами

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ IMDG / GGV SEA

IMDG / GGV Морской класс: 2

Номер ООН: 1950

Загрязнитель морской среды:: Нет

Правильное техническое название: аэрозоль

- IMDG СТРАНИЦА № 9022

--UN HET. MORE 1950

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ ICAO-TI И IATA-DGR

Класс ИКАО / ИАТА: 2

№ ООН: 1950

Правильное техническое название: аэрозоль

--UN HET. AIR 1950

15. Нормативная информация

Символ опасности: легковоспламеняющийся

Фразы риска: чрезвычайно огнеопасно

Фразы безопасности:

- держаться подальше от жары

- Избегайте контакта с глазами.

R фразы, используемые в этом документе

R45: Может вызвать рак.

R46: Может вызвать наследственное генетическое повреждение.

R65: Вреден: может вызвать повреждение легких при проглатывании.

R12: Чрезвычайно огнеопасен.

S ФРАЗЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ

S53: Избегать воздействия - получить специальные инструкции перед использованием.

S45: В случае несчастного случая или если вы плохо себя чувствуете, немедленно обратитесь за медицинской помощью (по возможности, покажите этикетку).

16.Дополнительная информация

Данные основаны на текущем состоянии наших знаний и предназначены для описания Продукт с учетом требований безопасности. Данные не должны подразумевать каких-либо гарантии конкретной или общей спецификации, указание. Мы не несем ответственности за любые вред, причиненный использованием этой информации