

№ _____ от _____ 20__ г.
на № _____ от _____ 20__ г.

Кас. Сертификации промышленных трансмиссий

Уважаемые господа!

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 (с изменениями);
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 (с изменениями);
- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879 (с изменениями).
- Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р, с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 с учетом изменений внесенных Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 149, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870.
- Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для продукции, находящейся в ведении Росстандарта (система сертификации ГОСТ Р), утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 с учетом изменений внесенных Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 149, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870.

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

1. Общепромышленные приводные ремни.
2. Общепромышленные приводные цепи и их части.
3. Цепи конвейерные и их части.
4. Муфты.
5. Переходные втулки.
6. Шкивы зубчатые и клиновые.
7. Звездочки.
8. Общепромышленные крепежные ступицы.

