



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАРТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 690089, Россия, край Приморский, г. Владивосток, ул. Днепровская, Д. 97в, Основной государственный регистрационный номер 1182536037397.

Телефон: +74232711869 Адрес электронной почты: mart-opt@mail.ru

в лице Директора Гукайченко Михаила Александровича

заявляет, что Машины кузнечно-прессовые: станки для резки арматуры, станки для гибки арматуры, торговая марка GIKS.

Изготовитель XUCHANG SIDIOU INTELLIGENT MACHINERY WORKS CO.,LTD

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, EAST OF ZHONGYOU N.ROAD, CHANGE, XUCHANG HENAN Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8462

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № XSIMW1524 от 20.04.2023 года, выданного испытательной лабораторией XUCHANG SIDIOU INTELLIGENT MACHINERY WORKS CO.,LTD.

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.05.2028 включительно.



Гукайченко Михаил Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.36299/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.05.2023