

Сборка стремянки осуществляется на ровной поверхности с твердым покрытием. Освободить изделие от транспортной тары. Разложить детали для сборки (см. спецификацию).

1. Положить две передние стойки с пропиленными пазами (поз. 1) с просверленными отверстиями А в одну сторону (рис. 1).




рисунок 1

2. Разложить ступени (поз. 3) по убывающей длине в сторону просверленных концов (ступени торцованы под углом и имеют разную длину) (рис. 2).

3. Закрепить детали ступенек саморезами (поз. 11) в пропиленных пазах (рис. 2).




рисунок 2

4. Установить верхнюю стяжку (см. ниже):

4.1. В пластмассовую распорку (поз. 6) установить пластиковые декоративные втулки (поз. 5) (см. рис. 3).




рисунок 3

4.2. Получившееся изделие установить между верхними частями лестницы, напротив просверленных отверстий (рис. 4).




рисунок 4

4.3. В отверстия вставить шпильку (поз. 7) (рис. 4).

4.4. На концы шпильки одеть шайбы (поз. 8а), навернуть и закрепить гайки (поз. 8б).

5. Перевернуть собранную конструкцию нижней стороной
кверху.
6. Две задние стойки (поз. 2) соединить планкой (поз. 4) в
соответствии с рис. 5 при помощи саморезов (поз. 11).
7. В верхней части задних стоек закрепить ступень (поз. 3а) при
помощи саморезов (поз. 11) (рис. 5).




рисунок 5

8. Положить собранные задние стойки внутрь изделия так, чтобы совпала сверловка деталей в верхней части (рис. 6, отверстие Б).
9. В просверленные отверстия Б с каждой стороны вставить винты (поз. 12), на концы которых одеть шайбы (поз. 13) и накрутить гайки-барашки (поз. 14) в соответствии с рис. 6.




рисунок 6

10. Установка площадки (рис. 7):

10.1 Прикрепить рояльную петлю (поз. 9а) 4-мя саморезами (поз. 11) к верхней ступеньке (поз. 3).

10.2 Ограничитель площадки прикрепить 2-мя саморезами (поз. 11) к верхней крепежной планке задней стойки (поз. 3а).




рисунок 7

11. Посередине двух длинных стоек с боковых сторон двумя саморезами с шайбами закрепить ограничительный ремень (поз. 10) (рис. 8) на расстоянии 600 мм от нижнего края.

12. Стремянку рекомендуется окрасить или пропитать составами с защитными антисептическими свойствами.




рисунок 8

СПЕЦИФИКАЦИЯ (лестница-стремянка 2м)

1. Стойки передние, 2000 x 70 x 20 мм (2 шт.).
2. Стойки задние, 1705 x 70 x 20 мм (2 шт.).
3. Ступени разной длины: 700, 640, 570, 510, 450, 380 x 50 x 20 мм (всего 6 шт.).
 - 3а. Ступень 340 x 50 x 20 мм (1 шт.).
4. Распорная планка деревянная, 610 мм (1 шт.).
5. Декоративные втулки, 40 x 27 мм (2 шт.).
6. Распорка пластмассовая, 230 мм, Ø 25 мм (1 шт.).
7. Шпилька, Ø 8 мм, L = 310 мм (1 шт.).
- 8а. Шайба Ø вн. 8 мм, Ø внешн. 24 мм (2 шт.).
- 8б. Гайка Ø 8 мм (2 шт.).
9. Площадка 300 x 230 x 12 мм (1 шт.).
 - 9а. Рояльная петля 150 x 35 мм (1 шт.).
10. Ограничительный ремень L = 800 мм (2 шт.).
11. Саморез оцинкованный, 3,5 x 50 мм (32 шт.).
12. Винт Ø 6 мм, L = 50 мм (2 шт.).
13. Шайба Ø вн. 6 мм, Ø внешн. 24 мм (2 шт.).
14. Гайка-барашек Ø 6 мм (2 шт.).

СПЕЦИФИКАЦИЯ (лестница-стремянка 2м)

