







# PMP171 PNEUMATIC NAILER






## Operating instructions

**Rapid**®




<b>GB</b>	PNEUMATIC NAILER	<b>EE</b>	PNEUMAATILINE NAELAPÜSTOL
<b>DE</b>	PNEUMATISCHES NAGELGERÄT	<b>LT</b>	PNEUMATINĖ VINIAKALĖ
<b>FR</b>	CLOUEUR PNEUMATIQUE	<b>LV</b>	PNEIMATISKĀ NAGLOTĀJS
<b>NL</b>	PNEUMATISCHE NAGELMACHINE	<b>CZ</b>	PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVÁ SBÍJEČKA
<b>IT</b>	CHIODATRICE PNEUMATICA	<b>SK</b>	PNEUMATICKÁ ZOŠÍVAČKA
<b>ES</b>	CLAVADORA NEUMÁTICA	<b>SI</b>	PNEVMATSKI ŽEBLJALNIK
<b>PT</b>	PREGADOR PNEUMÁTICO	<b>HR</b>	UREĐAJ ZA ZABIJANJE ČAVALA
<b>SE</b>	PNEUMATISK SPIKPISTOL	<b>GR</b>	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
<b>DK</b>	TRYKLUFTPISTOL	<b>TR</b>	HAVALI ÇİVİ TABANCASI
<b>NO</b>	SPIKERPISTOL MED TRYKKLUFT	<b>HU</b>	PNEUMATIKUS SZÖGBELÖVŐ
<b>FI</b>	PAINEMAILAKÄYTTÖINEN NAULAIN	<b>RO</b>	CAPSATOR PNEUMATIC
<b>PL</b>	GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA	<b>BG</b>	ПНЕВМАТИЧЕН ТАКЕР ЗА ПИРОНИ
<b>RU</b>	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ		





②



<b>GB</b>	Operating instructions - Original	6
<b>DE</b>	Betriebsanleitung - Übersetzung der ursprünglichen	11
<b>FR</b>	Notice technique - Traduction de l'original	15
<b>NL</b>	Bedieningsvoorschriften - vertaling van het origineel	19
<b>IT</b>	Istruzioni per l'uso - traduzione dell'originale	23
<b>ES</b>	Manual de instrucciones - traducción del original	27
<b>PT</b>	Instruções de utilização - tradução do original	31
<b>SE</b>	Bruksanvisning - översättning av den ursprungliga	35
<b>DK</b>	Betjeningsvejledning - oversættelse af den oprindelige	38
<b>NO</b>	Instruksjoner for bruk - oversettelse av den opprinnelige	42
<b>FI</b>	Käyttöohjeet - käänös alkuperäisestä	45
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi - Tłumaczenie oryginalu	48
<b>RU</b>	Руководство по эксплуатации - перевод с оригинала	52
<b>EE</b>	Kasutusjuhend - Originaali tõlg	57
<b>LT</b>	Naudojimosi instrukcijos - originalaus teksto vertimas	60
<b>LV</b>	Lietošanas instrukcija - tulkojums no oriģināla	64
<b>CZ</b>	Návod k obsluze - překlad originálu	67
<b>SK</b>	Návod na použitie - preklad originálu	70
<b>SI</b>	Navodila za uporabo - Prevod izvirnika	73
<b>HR</b>	Upute za uporabu - prijevod izvornika	76
<b>GR</b>	Οδηγίες λειτουργίας - μετάφραση του πρωτοτύπου	79
<b>TR</b>	Kullanım talimatları - orjinal çevirisi	82
<b>HU</b>	Használati útmutató - az eredeti dokumentum fordítása	86
<b>RO</b>	Manual tehnic - traducere a originalului	89
<b>BG</b>	инструкции за експлоатация - превод от оригинала	94

# PNEUMATIC NAILER

Original instructions

GB

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tool size	Height	190 mm
	Length	230 mm
	Width	48 mm
	Weight	0.95 kg
Air inlet	1/4"	
Max operating pressure admissible	8 bar	
Operating pressure	Mini 5 bar Maxi 7 bar	
Actuation system	Contact actuation firing	
Recommended fasteners	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Loading capacity	150 pins max	
Recommended pneumatic oil	Texaco code 700 regal oil r&O 32 Texaco code 788 spindura oil 22 Esso Bayol 82	
Noise Information (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	L <sub>PA</sub> , 1s, d 70.9 dB L <sub>WA</sub> , 1s, d 83.9 dB L <sub>PC</sub> , peak 109 dB	

These values are tool-related characteristic values and do not represent noise generation at the point of use. Noise at the point of use will for example depend on the working environment, the working piece, the workpiece support, and the number of driving operation. Workplace design can also serve to reduce noise levels, for example placing workpiece on sound-damping supports.

Vibration Information (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	vibration 2.24 m/s <sup>2</sup>
--	---------------------------------

This value is a tool-related characteristic value and does not represent the influence to the hand-arm system when using the tool. any influence to the hand-arm system when using the tool will for example depend on the gripping force, the contact pressure force, the working direction, the adjustment of energy supply, the workpiece, the workpiece support.

## SAFETY WARNINGS



Read these warnings to prevent injuries to yourself and bystanders.



Refer to tool use, maintenance and troubleshooting sections for additional information.

Use recommended fasteners only.

- Never point the tool at people or yourself.
- This tool is not intended to be used by people (children included) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they were able to benefit from a person responsible for their safety, monitoring or screening instructions regarding the use of the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the tool.
- To prevent eye injuries, always wear safety glasses with permanently attached rigid, hard plastic side shields. Be sure everyone in your work area is wearing the same type of safety glasses.
- Wear and do wear individual ear protection close to the tool use.
- Wear any other necessary protection equipment such as gloves and adapted working clothes. Tie back your hair and do not wear loose clothing.



- Never use oxygen, carbon dioxide or any other bottled gas as a power source for this tool. The tool could explode and serious personal injury could result. 
- Use only lubricated, water-free compressed air at the recommended pressure.
- The tool shall only be connected to an air-supply where the maximum allowable pressure of the tool cannot be exceeded by more than 10 %; in the case of higher pressures, a pressure reducing valve which includes a downstream safety valve shall be built into the compressed air supply; Quick-action couplings shall be used for connection to the compressed air system and the non-sealable nipple must be fitted at the tool in such a way that no compressed air remains in the tool after disconnection.
- When using compressed air always follow the safety codes of practice laid out by the compressor manufacturer.
- Ensure all air couplings are secure and tight. (**Figure 1**)
- Do not keep the tool unattended when it is connected to the air supply.
- When tool is not in use always disconnect it from the air supply. (**Figure 3**)
- Always assume the tool contains fasteners.
- Keep the tool pointed away from yourself and others.
- Do not use the tool when you are on a scale, stairs or scaffolds, ladders, or ladder 

- alike constructions, e.g. roof laths, when closing boxes or crates, when fitting transportation safety systems e.g. on vehicles and wagons.
- Tools marked with an equilateral triangle may not be used unless fitted with an effective safety yoke. 
  - Always remove finger from trigger when not driving fasteners. Never carry the tool with finger on or under the trigger as accidental actuation may occur and cause injury.
  - Disconnect tool from air before doing tool maintenance, clearing a jammed fastener, leaving work area, moving tool to another location, or handing the tool to another person.
  - Never use tool if safety yoke, trigger or springs have become inoperable missing or damaged. Do not tamper with or remove safety yoke, trigger or springs.
  - Never actuate the tool into free space. This will avoid any hazard caused by free flying fasteners and excessive strain of the tool.
  - Make sure all screws and caps are securely tightened at all times. (**Figure 2**)
  - Never use the tool that leaks air or needs repair.
  - Use only original projectiles, spare parts and accessories.
  - Stands for mounting the tool to a support, for example to a work table, shall be designed and constructed by the stand manufacturer in such a way that the tool can be safely fixed for the intended use, thus for example avoiding

- damage, distortion, displacement.
- Special fields of application for the tool may require the observance of additional provisions and regulations (for example working in areas subject to an explosion hazard).
- Do not carry out any alterations to the tool without the manufacturer's authorisation;
- Do not disassemble or make inoperative any parts of the tool such as the safety yoke;
- Do not perform any "emergency repairs" without proper tools and equipment;
- The tool should be serviced properly and at regular intervals in accordance with the manufacturer's instructions;
- Avoid weakening or damaging the tool, for example by:
  - punching or engraving;
  - modification not authorised by the manufacturer;
  - guiding against templates made of hard material such as steel;
  - dropping or pushing across the floor;
  - use the equipment as a hammer; applying excessive force of any kind.

## LOADING

Disconnect the tool from air supply. (**Figure 3**)

Release magazine by pushing click lever. (**Figure 4**)

Loading pins: hold the nail gun downwards and load a strip of nails into the cartridge, with the points facing downwards. (**Figure 5**)

Then shut the magazine by pushing it fully upwards. Use only recom-

mended fasteners (see technical specifications). (**Figure 6**)

The tool and the fasteners specified in the operating instructions are to be considered as one unit safety system."

## TOOL USE

- Keep tool pointed away from yourself and others and connect tool to air supply.
- Tools shall be operated at the lowest pressure needed for the application. This will reduce noise levels, part wear and energy use.
- Press the nose of the tool onto the workpiece to be fastened and press the trigger to fire staples. Adjust the mini pressure which is necessary for the penetration of the fasteners. Then, make some tests in starting with the lowest pressure. (**Figure 7**)
- Check whether the fastener has been driven into the workpiece in accordance with the requirements.
  - if the fastener is protruding, increase the air pressure in increments of 0,5 bar, checking the result after each new adjustment;
  - if the fastener is driven into an excessive depth, reduce the air pressure in increments of 0,5 bar until the result is satisfactory.

You should endeavour in any event to work with the lowest possible air pressure.

Hold the tool during the work operation in such a way that no injuries can be caused to the head or to the body in the event of a possible recoil consequent upon a disruption in the energy supply or hard areas within the workpiece.

The tool shall be disconnected from the compressed air system for the purpose of transportation, especially where ladders are used or where an unusual physical posture is adopted whilst moving.

Carry the fastener driving tool at the workplace using only the handle, and never with the trigger actuated.

Take conditions at the workplace into account. Fasteners can penetrate thin workpieces or slip off corners and edges of workpieces, and thus put people at risk.

For personal safety, use protective equipment such as hearing and eye protection.

The trigger and the safety yoke have to be actuated for each driving operation, with the order of actuation not being specified. For repeated driving operations, it is sufficient if either the trigger remains activated and the safety yoke is activated thereafter, or vice versa.

Avoid triggering the tool if the magazine is empty.

Any defective or improperly functioning tool must immediately be disconnected from the compressed air supply and passed to a specialist for inspection.

In the event of longer breaks in work or at the end of the working shift, disconnect the tool from the compressed air supply and it is recommended to empty the magazine.

The compressed air connectors of the tool and the hoses should be protected against contamination. The ingress of coarse dust, chips, sand etc. will result in leaks and damage to the tool and the cou-

plings.

## COMPRESSED AIR SYSTEM

The tool shall not be connected to pressure which potentially exceeds recommended operating pressure by 10%. (**Figure 11**)

In the case of higher pressures, a pressure reducing valve which includes a downstream safety valve shall be built into the compressed air supply.

Use only clean, dry regulated compressed air at recommended pressure.

Connect the tool to the compressed air supply using suitable pressure hose equipped with quick-action connectors.

The compressor plant shall be adequately dimensioned in terms of pressure output and performance (volumetric flow) for the consumption which is to be expected.

Line sections which are too small in relation to the length of the line (pipes and hoses), as well as overloading the compressor, will result in pressure drops.

Easily accessible water separators should be installed at the lowest points.

Connecting points for the tools should be fitted with a compressed air servicing unit (filter/water separator/oiler) directly at the junction point.

Oilers must be checked on a daily basis and if necessary topped up with the recommended grade of oil (see technical specification).

Where hose lengths of over 10 m are used, the oil supply for the tool

cannot be guaranteed, it is therefore recommend that 2 to 5 drops (depending on the loading of the tool) of the recommended oil (see technical specifications) should be added via the air inlet of the tool, or an oiler attached directly to the fastener driving tool.

## TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

If a pin jam occurs, disconnect tool from air supply. (**Figure 3**) Release magazine and slide the rail back. (**Figure 8**) Remove jammed fasteners.

Or release the two screws of the front cover and pull it out. (**Figure 9**) Remove the jammed projectile. (**Figure 10**) Replace the front cover and tight the screws.

## MAINTENANCE

While tool is disconnected from air supply, make daily inspection to ensure free movement of safety yoke and trigger. (**Figure 3**) All screws should be kept tight. loose screws result in unsafe operation and parts breakage. Squirt oil lightly with 2 or 3 oil drops into the air inlet. Only use supplied oil for the tool or recommended oil in the technical specifications. Keep the tool clean. Wipe it regularly with a dry cloth, and inspect for wear. Lubricate the sliding parts of the magazine occasionally to prevent wear. Do not use flammable cleaning solutions. do not soak and use solvent, such solutions may damage O-rings and other sensitive tool parts. Use clean, dry air. Preferably use a processing unit of compressed air upstream of the connection of the tool. Repairs

other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel or by Rapid after-sales-service.

## EXPLODED VIEW AND SPARE PARTS KITS

KiT no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Head valve, cylinder and piston set	5001346
Kit B	Safety and trigger set	5001347
Kit C	Magazine set	5001348

(Figure 12)

# PNEUMATISCHES NAGELGERÄT

Betriebsanleitung - Übersetzung der ursprünglichen

DE

## TECHNISCHE DATEN

Werkzeuggröße	Höhe	190 mm
	Länge	230 mm
	Breite	48 mm
	Gewicht	0.95 kg
Lufteinlass	1/4"	
Maximal zulässiger Betriebsdruck	8 bar	
Betriebsdruck	Minimal 5 bar Maximal 7 bar	
Auslosesysteme	Kontaktauslösung	
Empfohlene Befestigungsmittel	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Ladekapazität	150 pins max	
Empfohlenes Pneumatiköl	EXACO code 700 Régal-Öl R&O 32 TEXACO code 788 Spindura-Öl 22 ESSO Bayol 82	
Schallinformationen (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, Spitzenwert 109 dB	

Diese Werte sind auf das Werkzeug bezogene Kennwerte und bezeichnen nicht die Lärmentwicklung am Ort der Verwendung. Der Lärm am Ort der Verwendung hängt beispielsweise von der Arbeitsumgebung, dem Werkstück, der Werkstückunterlage und der Anzahl der Nageloperationen ab. Die Vorbereitung des Arbeitsplatzes kann ebenfalls zur Reduzierung des Schallpegels beitragen, z. B. durch das Unterfüttern des Werkstücks mit schalldämpfenden Unterlagen.

Vibration Information (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	vibration 2.24 m/s <sup>2</sup>
---	---------------------------------

Dieser Wert ist ein auf das Werkzeug bezogener Kennwert und gibt nicht den Einfluss auf das Hand-Arm-System bei Verwendung wieder. Jeglicher Einfluss auf das Hand-Arm-System bei Verwendung des Werkzeugs hängt z. B. von der Griffkraft, der Kontaktdruckkraft, der Arbeitsrichtung, der

Einstellung der Druckluftversorgung, dem Werkstück oder der Werkstückunterlage ab.

## SICHERHEITSWARNUNGEN



Lesen Sie diese Warnhinweise, um sich und umstehende Personen vor Verletzungen zu schützen. Zusätzliche Informationen finden Sie in den Abschnitten Werkzeugverwendung, Wartung und Fehlersuche.



Verwenden Sie nur empfohlene Befestigungsmittel.

- Richten Sie das Werkzeug niemals auf Personen oder auf sich selbst. Dieses Werkzeug darf nicht durch Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von Personen mit fehlender Erfahrung oder fehlendem Wissen verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person betreut werden, die für ihre Sicherheit, Überwachung oder Anleitung in Bezug auf den Gebrauch dieses Gerätes verantwortlich ist. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Werkzeug spielen.

- Tragen Sie immer eine Schutzbrille mit dauerhaft befestigten, festen Seitenschildern aus Hartkunststoff, um Augenverletzungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Personen in Ihrem Arbeitsbereich die gleiche Art Schutzbrille tragen.
- Tragen Sie in der Nähe der Verwendung des Werk-



zeugs individuellen Gehörschutz. Tragen Sie andere erforderliche Schutzausrüstungen wie z. B. Handschuhe und passende Arbeitskleidung.

Binden Sie Ihr Haar zurück und tragen Sie keine lockere Kleidung.

- Verwenden Sie niemals Sauerstoff, Kohlendioxid oder andere Flaschengase als Energiequelle für dieses Werkzeug.



- Das Werkzeug könnte explodieren, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Verwenden Sie ausschließlich geölte, wasserfreie Druckluft mit dem empfohlenen Druck.



- Die Werkzeuge dürfen nicht an Druckquellen angeschlossen werden, deren Druck den empfohlenen Betriebsdruck potentiell um 10% übersteigen können.

- Das Werkzeug und der Druckluftschlauch müssen über eine Anschlussverbindung verfügen, die das Werkzeug drucklos macht, sobald die Kupplungsverbindung gelöst wird.

- Befolgen Sie bei der Verwendung von Druckluft immer die Sicherheitsanweisungen des Kompressorherstellers.

- Alle Druckluftkupplungen müssen sicher und dicht sein. (**Figure 1**)

- Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt, wenn es an die Druckluftversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie das Werkzeug immer von der Druckluftversorgung, wenn es nicht verwendet wird.

▪ Gehen Sie immer davon aus, dass sich im Werkzeug Befestigungselemente befinden. Richten Sie das Werkzeug niemals auf sich oder auf andere Personen. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie sich auf einer Leiter, einer Treppe oder einem Gerüst befinden. (**Figure 3**)

- Mit einem gleichseitigen Dreieck gekennzeichnete Werkzeuge dürfen nur mit einer wirksamen Auslösersicherung betrieben werden.

- Nehmen Sie immer den Finger vom Auslöseschalter, wenn Sie keine Befestigungselemente verarbeiten. Tragen Sie das Werkzeug nie mit dem Finger auf oder unter dem Auslöseschalter, da eine unbeabsichtigte Auslösung Verletzungen verursachen kann.

- Trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, bevor Sie das Werkzeug warten, ein verklemmtes Befestigungselement herausnehmen, den Arbeitsbereich verlassen, das Werkzeug an einen anderen Ort bringen oder das Werkzeug einer anderen Person übergeben.



- Verwenden Sie das Werkzeug niemals, wenn die Auslösersicherung, der Auslöseschalter oder Federn unbrauchbar geworden sind, beschädigt wurden oder fehlen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Auslösersicherung, am Auslöseschalter oder an den Federn vor. (**Figure 2**)



- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Abdeckungen immer fest angezogen sind.

- Prüfen Sie täglich die freie Be-

weglichkeit von Auslöseschalter und Auslösesicherung. Verwenden Sie das Werkzeug niemals, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

- Verwenden Sie nie ein Werkzeug, das eine Luftundichtigkeit aufweist oder eine Reparatur benötigt.
- Verwenden Sie nur originale Projekteile, Ersatz- und Zubehörteile.
- Ständer für Montagewerkzeuge müssen vom Ständerhersteller so konstruiert und gebaut sein, dass das Werkzeug für die bestimmungsgemäße Verwendung sicher befestigt werden kann.

### LADEN

- Trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung ab. (**Figure 3**)
- Öffnen des Magazins durch Drücken des Hebels. (**Figure 4**)
- Laden von stifte: Halten Sie die Nagelpistole nach unten und laden Sie einen Streifen Nägel in die Kartusche, wobei die Spitzen nach unten weisen. (**Figure 5**)
- Drücken Sie auf die Schiene, bis sie mit einem Klicken einrastet. (**Figure 6**)

Verwenden Sie nur empfohlene Befestigungselemente (siehe technische Daten).

### VERWENDUNG DES WERKZEUGS

- Halten Sie das Werkzeug von sich und anderen Personen entfernt und schließen Sie es an die Druckluftversorgung an.
- Werkzeuge sind mit dem für die Anwendung niedrigst möglichen Druck zu betreiben. Dies reduziert Schallpegel, Teileverschleiß und

Energieverbrauch. Drücken Sie die Nase des Werkzeuges auf das zu befestigende Werkstück und drücken Sie auf den Auslöseschalter, um Befestigungselemente auszuschießen.

- Stellen Sie den für das Eindringen der Befestigungselemente erforderlichen Minimaldruck ein. Führen Sie dann einige Versuche durch, Sie mit dem niedrigsten Druck beginnen. (**Figure 7**)

### DRUCKLUFTSYSTEM

- Das Werkzeug darf nicht an Druckluftquellen angeschlossen werden, die den empfohlenen Betriebsdruck um mehr als 10% übersteigen. (**Figure 11**)
- Bei hoherem Druck muss ein Druckreduzierventil mit nachgelagertem Sicherheitsventil in die Druckluftversorgung eingebaut werden.
- Verwenden Sie ausschließlich saubere, trockene Druckluft mit dem empfohlenen Druck.
- Schließen Sie das Werkzeug mit einem geeigneten Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen an die Druckluftversorgung an.
- Der Kompressor muss in Bezug auf Druckabgabe und Leistung (Volumenfluss) für den erwarteten Verbrauch des Werkzeugs dimensioniert sein.
- Leitungsabschnitte, die in Bezug auf die Leitungslänge (Rohre und Schläuche) zu klein sind, sowie eine Überbelastung des Kompressors, führen zu Druckabfallen.
- An den niedrigsten Stellen der Druckluftversorgung müssen leicht zugängliche Wasserabscheider

vorgesehen werden.

- Anschlusspunkte für die Werkzeuge müssen direkt am Verbindungspunkt mit einer Druckluft-Wartungseinheit (Filter/Wasserabscheider/Oler) ausgerüstet werden.
- Oler sind täglich zu prüfen und ggf. mit dem empfohlenen Öl aufzufüllen (siehe Technische Daten).
- Bei Verwendung von Schlauchlangen von mehr als 10 m kann die Ölversorgung für das Werkzeug nicht garantiert werden. In diesem Fall wird empfohlen, 2 – 5 Tropfen (je nach Werkzeugbelastung) des empfohlenen Ols (siehe Technische Daten) über den Lufteinlass in das Werkzeug einzubringen, oder direkt an das Werkzeug einen Oler anzubauen.

## FEHLERSUCHE UND WARTUNG

Wenn die Befestigungselemente verklemmen, trennen Sie das Werkzeug von der (**Figure 3**) Druckluftversorgung. Lösen Sie das Magazin und schieben Sie die Schiene zurück. (**Figure 8**) Entfernen Sie verklemmte Befestigungselemente. Oder durch Lösen der zwei Schrauben an der Frontplatte und Herausziehen. (**Figure 9**) Beseitigen Sie die Störung, setzen Sie die Frontplatte wieder auf und ziehen Sie die Schrauben an. (**Figure 10**)

## WARTUNG

Prüfen Sie das Werkzeug bei abgetrennter Druckluftversorgung täglich auf freie Beweglichkeit von Auslösersicherung und Auslöseschalter. Alle Schrauben müssen fest angezogen

sein. Lockere Schrauben führen zu einem unsicheren Betrieb und zur Beschädigung von Teilen. Geben Sie 2 - 3 Tropfen Öl in den Lufteinlass. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Öl oder das in den technischen Daten empfohlene Öl. Halten Sie das Werkzeug sauber. Reinigen Sie es regelmäßig mit einem trocken Tuch und prüfen Sie es auf Verschleiß. Schmieren Sie gelegentlich die beweglichen Teile des Magazins, um Verschleiß vorzubeugen. Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungslösungen. Tauchen Sie das Werkzeug nicht ein und verwenden Sie kein Lösungsmittel; diese können O-Ringe und andere empfindliche Teile des Werkzeugs beschädigen. Verwenden Sie saubere, trockene Luft. Verwenden Sie möglichst eine Druckluft-Wartungseinheit in der Zuleitung zum Werkzeug. Andere als die hier beschriebenen Wartungsarbeiten dürfen nur von geschultem, qualifiziertem Personal oder von Kundendienstpersonal des Herstellers durchgeführt werden.

## ERSATZTEILE - REPARATURSÄTZE

KIT no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Ventilkopf-, Zylinder- und Kolbenset	5001346
Kit B	Sicherheitshebelset	5001347
Kit C	Magazinset	5001348

(**Figure 12**)

# CLOUEUR PNEUMATIQUE

Notice technique - Traduction de l'original

FR

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions de l'outil	Hauteur	190 mm
	Longueur	230 mm
	Largeur	48 mm
	Poids	0.95 kg
Connexion air comprimé	1/4"	
Pression maxi admissible	8 bar	
Pression de travail	Mini 5 bar Maxi 7 bar	
Mode de déclenchement	Commande par contact	
Projectiles recommandés	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Capacité de projectiles du magasin	150 pins max	
Lubrifiant pneumatique recommandé	TEXACO code 700 Régal oil R&O 32 TEXACO code 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82	
Informations sur le niveau de bruit (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, peak 109 dB	

Ces valeurs sont des caractéristiques de l'outil qui ne représente pas l'émission de bruit au poste de travail. Le niveau de bruit au poste de travail dépend de l'environnement du poste, de la nature de la pièce travaillée, du support de la pièce et de la cadence d'utilisation de l'outil. L'environnement de travail et la conception adaptée du poste de travail peuvent contribuer à la réduction des niveaux de bruit. Placer, par exemple, des amortisseurs de bruit sous les pièces travaillées.

Informations sur les vibrations (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Vibration 2.24 m/s <sup>2</sup>
--	---------------------------------

Cette valeur est une caractéristique de l'outil et ne représente pas l'influence des vibrations sur la main ou le bras de l'utilisateur. L'influence des vibrations sur la main ou le bras de l'utilisateur peut dépendre par exemple du serrage exercé sur la poignée, de la pression de contact, de la direction de travail, de la nature de la pièce travaillée ou du support de la pièce travaillée.

## CONSIGNES DE SECURITE



Lire ces consignes pour éviter des blessures à vous-même ou à toute autre personne se trouvant sur les lieux. Pour un complément d'information se reporter aux sections sur l'utilisation de l'outil, son entretien et son dépannage.



Ne pas modifier l'appareil pour utiliser d'autres projectiles que ceux mentionnés par le fabricant.

- Ne jamais pointer l'appareil vers vous ou vers d'autres personnes.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin de se protéger les yeux contre

les blessures, porter toujours des lunettes de sécurité avec caches latéraux en plastique rigide. S'assurer que toute personne se trouvant près du secteur de travail porte des lunettes de sûreté.



- Porter et faire porter des équipements individuels de protections auditives à proximité de l'utilisation de l'appareil.



Porter tout autre équipement de protection individuelle nécessaire tel que gants et vêtements de travail adaptés. Attacher vos cheveux s'ils sont longs et ne pas porter de vêtements amples.

- Ne jamais utiliser de l'oxygène, du gaz carbonique ou tout autre gaz en bouteille comme source d'énergie pour cet outil ; cela pourrait faire exploser l'outil et entraînerait de graves blessures.
- Utiliser exclusivement de l'air comprimé, exempt d'eau et lubrifié, à la pression recommandée.
- Cet outil ne doit pas être connecté à une arrivée d'air comprimé dont la pression disponible peut excéder la pression maximale d'utilisation par plus de 10%. L'outil et la tuyauterie d'air comprimé doivent comporter un embout de raccordement agencé de telle façon que l'outil soit dépressurisé quand la tuyauterie est déconnectée.
- Suivre les consignes de sécurité données par le fabricant du compresseur ou de l'équipement délivrant l'air comprimé.
- S'assurer que les tuyauteries et les raccordements d'air comprimé

sont sûrs et fiables. (**Figure 1**)

- Ne pas laisser l'appareil connecté au réseau d'air comprimé, sans surveillance.
- Déconnecter toujours l'appareil de l'alimentation en air comprimé lorsqu'il n'est pas utilisé. (**Figure 3**)
- Toujours présumer que l'outil contient des projectiles. Maintenir l'outil pointé à l'écart de soi-même et d'autres personnes. Ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes sur une échelle, des escaliers ou des échafaudages.
- Les outils marqués avec un triangle inversé ne doivent être utilisés que si le dispositif de sécurité est pleinement opérationnel. Oter le doigt de la détente lorsque vous n'enforcez pas de projectiles ou que l'outil est transporté; l'outil tirera un projectile si le dispositif de sécurité par pression est heurté.
- Couper l'arrivée d'air avant toute intervention sur l'appareil (maintenance ou dégagement d'un projectile coincé.) ou avant de vous éloigner du secteur de travail ou avant de déplacer l'appareil, ou encore avant de le donner à une autre personne.
- Ne jamais utiliser l'outil si le dispositif de sécurité, la détente ou les ressorts ne sont pas opérationnels, ou sont manquants ou endommagés. Ne pas les altérer, ne pas les enlever. (**Figure 2**)
- S'assurer que toutes les vis et les bouchons ou couvercles sont serrés en permanence. Par une injection journalière, s'assurer que la détente et le dispositif de



sécurité par pression fonctionnent librement. Ne jamais utiliser l'outil si des pièces sont manquantes ou endommagées. Ne jamais utiliser un outil qui a des fuites d'air ou qui a besoin d'être réparé.

- Utiliser uniquement les projectiles, pièces de rechange et accessoires d'origine. Les bâts pour monter les outils sur un support doivent être conçus ou réalisés par le fabricant de bâti de telle façon que l'outil puisse être monté de façon sûre pour l'utilisation donnée.

## CHARGEMENT

- Débrancher l'outil de l'arrivée d'air comprimé. (**Figure 3**)
- Ouverture du chargeur en poussant sur le bouton arrière. (**Figure 4**)
- Chargement en pointes : retourner l'appareil. Mettre une bande d'agrafes, pointes en l'air, dans le chargeur. (**Figure 5**)
- Repousser le rail jusqu'à encliquetage. (**Figure 6**) N'utiliser que des projectiles d'origine (voir les spécifications techniques).

## UTILISATION DE L'OUTIL

- Maintenir l'outil pointé à l'écart de soi-même et des autres personnes, et raccorder l'outil à l'air comprimé.
- Les outils doivent être utilisés à la pression la plus faible requise pour le travail à effectuer. Cela réduira le niveau de bruit, l'usure de l'outil et la demande en énergie.
- Appuyer le nez de l'outil sur la surface de travail en exerçant

une pression puis appuyer sur la gâchette pour déclencher le tir. Régler la pression au minimum nécessaire pour la pénétration des projectiles. Procéder par essai, en commençant par la plus faible. (**Figure 7**)

## RESEAU D'AIR COMPRIME

- Les machines à enfoncer les fixations ne doivent être raccordées qu'à une source d'air comprimé dont la pression ne peut dépasser de plus de 10% la pression maximale admissible de la machine. (**Figure 11**)
- Dans le cas de pressions plus élevées, la source d'air comprimé doit être équipée d'un robinet de réduction de pression (réducteur) muni d'une soupape de sécurité en aval.
- Utiliser uniquement de l'air propre, asséché et réglé à la pression d'utilisation recommandée.
- Connecter l'outil au réseau d'air comprimé via un tuyau haute pression équipé d'un raccord rapide.
- L'unité d'air comprimé doit être suffisamment importante pour assurer une pression correcte et avoir une performance d'aspiration (débit en volume) en rapport avec la consommation exigée.
- Des sections de conduites trop petites par rapport à la longueur du réseau (tube et tuyaux flexibles) ou un compresseur en surcharge entraînant des pertes de charge.
- Il est recommandé d'installer des séparateurs d'eau facilement accessibles aux points les plus bas.
- Il est recommandé d'installer aux

point de branchement des machines a enfoncez les fixations un dispositif de traitement de l'air comprime (filtre/separateur d'eau/grisseur)

- Les graisseurs doivent etre verifies quotidiennement et remplis si necessaire avec l'huile recommandee (voir donnees techniques)
- Lorsqu'on utilise des tuyaux flexibles de plus de 10m de long, l'alimentation en huile de la machine a enfoncez des fixations n'est pas garantie. Nous suggurons donc d'ajouter deux a cinq gouttes (en fonction de la charge de travail de la machine) de l'huile recommandee (voir Donnees techniques) a l'entree d'air de la machine ou d'installer un graisseur directement sur la machine a enfoncez les fixations.

## PANNES, REMEDES ET ENTRETIEN

Si un enrayage se produit, couper l'arrivée d'air. (**Figure 3**) Enfoncer le loquet et ouvrir le rail en le glissant. (**Figure 8**) Enlever les projectiles. Ou alors : Démonter les deux vis de fixation de la plaque de front et sortir la plaque de son logement. (**Figure 9**) Enlever le projectile bloqué puis remonter la plaque de front. (**Figure 10**)

Repousser le rail jusqu'à encliquetage. N'utiliser que des projectiles d'origine (voir les spécifications techniques).

**ENTRETIEN:** L'outil étant déconnecté de l'arrivée d'air comprimé, effectuer une inspection

journalière pour vous assurer du libre mouvement du dispositif de

sécurité et de la gâchette.

Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sécurité du fonctionnement et la rupture des pièces. Lubrifier régulièrement légèrement l'outil en introduisant 2 à 3 gouttes d'huile par l'orifice d'entrée d'air comprimé. Utiliser l'huile fournie avec l'appareil ou les huiles recommandées dans les spécifications techniques. Garder l'appareil propre. Nettoyer le régulièrement à l'aide d'un chiffon. Lubrifier de temps en temps les parties coulissantes du magasin pour éviter une usure prématuée et un fonctionnement optimal.

Ne pas utiliser de solvants, de tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces sensibles. Utiliser de l'air propre et sec. Utiliser de préférence une unité de traitement d'air comprimé en amont du raccordement de l'outil. Les entretiens et réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée ou par le service après-vente du fournisseur.

## PIECES DETACHEES

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Kit joints, ensemble piston, cylindre et percuteur	5001346
Kit B	Kit sécurité et gâchette	5001347
Kit C	Ensemble chargeur	5001348

(**Figure 12**)

# PNEUMATISCHE NAGELMACHINE

Bedieningsvoorschriften - vertaling van het origineel

NL

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen gereedschap	Hoogte	190 mm
	Lengte	230 mm
	Breedte	48 mm
	Gewicht	0.95 kg
Luchtinlaat	1/4"	
Maximaal toegestane werkdruk	8 bar	
Werkdruk	Minimaal 5 bar Maximaal 7 bar	
Pneumatische bediening	Contact bediening	
Aanbevolen nagels	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Laadcapaciteit	150 pins max	
Aanbevolen pneumatische olie	TEXACO code 700 Régal olie R&O 32 TEXACO code 788 Spindura olie 22 ESSO Bayol 82	
Geluids-informatie (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, piek 109 dB	

Deze waarden zijn gereedschapgerelateerde karakteristieke waarden en geven niet het geproduceerde geluid op het moment van daadwerkelijk gebruiken van het apparaat weer. Het geproduceerde geluid tijdens het werken met het apparaat hangt bijvoorbeeld ook af van de werkomgeving, het stuk waaraan gewerkt wordt, hoe dat stuk ondersteund wordt, het aantal nagels dat ingeslagen wordt enz. De vormgeving van de werkplek kan ook helpen het geluidsniveau te verlagen, bijvoorbeeld het plaatsen van het werkstuk op een geluiddempende ondergrond.

Trillingsinformatie (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332$ m/s <sup>2</sup> )	Trilling	2.24 m/s <sup>2</sup>
---	----------	-----------------------

Deze waarde is een gereedschapgerelateerde

karakteristieke waarde en geeft niet de invloed op het hand-arm-systeem op het moment van daadwerkelijk gebruiken van het apparaat weer. De invloed op het hand-arm-systeem bij het gebruiken van dit apparaat hangt bijvoorbeeld ook af van de kracht waarmee men het apparaat beet houdt, van de kracht waarmee het apparaat tegen het werkoppervlak gedrukt wordt, de richting waarin gespikkeld wordt, de afstelling van de luchttoevoer, het stuk waaraan gewerkt wordt, hoe dat ondersteund is enz.

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Lees deze waarschuwingen om letsel bij uzelf en omstanders te voorkomen.



Zie voor aanvullende informatie de hoofdstukken voor gebruik en onderhoud van het gereedschap en voor het oplossen van problemen.

Gebruik alleen de aanbevolen nagels.

- Richt het gereedschap nooit op uzelf of op anderen.
- Dit gereedschap is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij in het oog worden gehouden door iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of vooraf de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat zij niet spelen met het gereed-

schap.

- Om oogletsel te voorkomen moet u altijd een veiligheidsbril dragen met permanent bevestigde zijbeschermingen van onbuigzaam, hard kunststof. Zorg ervoor dat iedereen binnen uw werkterrein hetzelfde type veiligheidsbril draagt.
- Draag in de buurt van het gereedschap individuele gehoorbeschermers.
- Draag alle andere noodzakelijke beschermende uitrusting, zoals handschoenen en aangepaste werkkleding. Bind uw haar op en draag geen losse kleding.
- Gebruik nooit zuurstof, kooldioxide of een ander flessengas als energiebron voor dit gereedschap. Het gereedschap zou kunnen exploderen met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg.
- Gebruik alleen gesmeerde, watervrije perslucht op de aanbevolen druk.
- Gereedschap mag niet worden aangesloten op druk die de aanbevolen werkdruk mogelijk met 10% overschrijdt. Het gereedschap en de luchttouvoerslang moeten een aansluitnippel hebben zodat alle druk uit het gereedschap wordt verwijderd als de koppelingsverbinding wordt losgenomen.
- Volg bij het gebruik van perslucht altijd de gedragscodes voor de veiligheid op die door de fabrikant van de compressor zijn opgesteld.
- Zorg ervoor dat alle luchtkoppelingen veilig en luchtdicht zijn. (**Figure 1**)

- Laat het gereedschap niet zonder toezicht achter als dit is aangesloten op de luchttoevoer.
- Neem het gereedschap altijd los van de luchttoevoer als het niet wordt gebruikt. (**Figure 3**)
- Ga er altijd van uit dat het apparaat geladen is. Houd het gereedschap van uzelf en anderen af.
- Gebruik het gereedschap niet als u op een weegschaal, trap of stelling staat.
- Gereedschap dat is gemerkt met een gelijkzijdige driehoek mag niet worden gebruikt, tenzij het voorzien is van een effectieve veiligheidsbeugel.
- Neem altijd uw vinger weg van de trekker als u geen nagels indrijft. Draag het gereedschap nooit met uw vinger op of onder de trekker, omdat onbedoeld activeren letsel zou kunnen veroorzaken.
- Koppel het pneumatisch gereedschap van de luchtdruk af voor u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, een vastzittende nagel verwijdert, de werkplek verlaat, het gereedschap naar een andere plaats brengt of het apparaat aan iemand anders overdraagt.
- Gebruik het gereedschap niet als veiligheidsbeugel, trekker of veren ontbreken of onbruikbaar of beschadigd zijn. Zit niet aan veiligheidsjuk, trekker of veren en verwijder deze niet. (**Figure 2**)
- Zorg ervoor dat alle schroeven en kappen goed vastzitten.

Inspecteer dagelijks of de trekker en veiligheidsbeugel vrij kunnen bewegen.

Gebruik het gereedschap nooit als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Gebruik nooit een gereedschap dat lucht lekt of dat gerepareerd moet worden.

Gebruik uitsluitend originele projectielen, reserveonderdelen en accessoires.

Statieven om gereedschappen aan een steun te monteren moeten door de fabrikant van het statief zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat het gereedschap veilig voor het beoogde doel kan worden vastgemaakt.

## LADEN

- Neem het gereedschap los van de luchttoevoer. (**Figure 3**)
- Ontgrendel magazijn door hendel in te drukken. (**Figure 4**)
- Laden van nagels: Keer het pistool om. Laad een strip nieten in het magazijn, met de punten naar beneden. (**Figure 5**)
- Sluit vervolgens het magazijn door dit geheel naar boven te duwen. (**Figure 6**) Gebruik uitsluitend de aanbevolen nagels (zie de technische specificaties).

## GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP

- Houd het gereedschap van uzelf en anderen af en sluit het aan op de luchttoevoer.
- Gebruik gereedschap bij de voor de betreffende toepassing laagst mogelijke druk. Dat zorgt voor een lager geluidsniveau, minder slijtage en een lager energieverbruik.
- Druk de neus van het gereedschap op het vast te zetten werk-

stuk en haal de trekker over om nieten af te schieten. Stel de voor het binnendringen van de nagels benodigde minimumdruk af. Voer vervolgens een aantal starttesten uit met de laagste druk. (**Figure 7**)

## PERSLUCHTSYSTEEM

- Het gereedschap mag niet worden aangesloten op een druk die de aanbevolen werkdruk met meer dan 10% overtreft. (**Figure 11**)
- In het geval van een hogere druk moet een drukregelventiel, met een nageschakelde drukbegrenzingsventiel, worden ingebouwd in de persluchttoevoer.
- Gebruik alleen schone, droge gereguleerde perslucht bij aanbevolen druk.
- Sluit het gereedschap aan op de persluchttoevoer met gebruik van een geschikte drukslang voorzien van snelkoppelingen.
- De compressorinstallatie dient geschikt te zijn in termen van druk en debiet (volumetrisch) voor het verbruik dat kan worden verwacht.
- Leidingsecties die te dun zijn met betrekking tot de lengte van de leiding (pijpen en slangen) zullen, naast het overbelasten van de compressor, leiden tot drukverval.
- Gemakkelijk toegankelijke waterscheiders moeten geïnstalleerd worden op de laagste punten.
- Aansluitingspunten voor het gereedschap moeten worden voorzien van een service-eenheid voor perslucht (filter/waterscheiding/smeermiddelen) direct bij het koppelpunt.
- Smeermiddelen moeten op een dagelijkse basis worden gecon-

troleerd en indien nodig worden bijgevuld met de aanbevolen olietrouwheid (zie technische specificatie).

- Waar slangen met een lengte van meer dan 10m worden gebruikt, kan de olietoever naar het gereedschap niet worden gegarandeerd, er wordt daarom aanbevolen 2 tot 5 druppels (afhankelijk van de belasting van het gereedschap) van de aanbevolen olie (zie technische specificaties) via de luchtinlaat van het gereedschap toe te voegen, of dat er een smeerinrichting direct op de tacker wordt bevestigd.

## PROBLEEMEN OPLOSSSEN EN ONDERHOUD

Als een niet blijft vastzitten, moet u het gereedschap losnemen van de luchttoevoer. (**Figure 3**) Koppel het magazijn los en schuif de rail terug. (**Figure 8**) Verwijder de vastzittende nagels. Draai de twee schroeven van het voorpaneel los en neem deze weg. (**Figure 9**) Verwijder het vastgelopen projectiel. (**Figure 10**) Plaats het voorpaneel terug en draai de schroeven vast.

**ONDERHOUD:** Voer een dagelijkse inspectie uit om na te gaan of de veiligheidsbeugel en trekker vrij kunnen bewegen. Het gereedschap moet daarbij zijn losgekoppeld van de luchttoevoer.

Alle schroeven moeten goed zijn aangehaald. Loszittende schroeven resulteren in een onveilige werking en het breken van onderdelen. Spuit zachtjes 2 of 3 druppels olie in de luchtinlaat. Gebruik alleen de voor het gereedschap meegeleverde olie

of de in de technische specificaties aanbevolen olie. Houd het gereedschap schoon. Neem het regelmatig af met een droge doek en inspecteer het op slijtage. Smeer van tijd tot tijd de schuifdelen van het magazijn om slijtage te voorkomen.

Gebruik geen ontvlambare reinigingsoplossingen. Niet weken en geen oplosmiddel gebruiken. Dergelijke middelen kunnen O-ring en andere gevoelige delen van het gereedschap beschadigen. Gebruik schone, droge lucht. Gebruik bij voorkeur een persluchtunit stroomopwaarts ten opzichte van de aansluiting van het gereedschap. Hier niet beschreven reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door getraind, gekwalificeerd personeel of via de afterservice van de fabrikant.

## RESERVEONDERDELEN - REPARATIESETS

KIT no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Hoofdklep, cilinder en zuigerset	5001346
Kit B	Veiligheids- en trekkerset	5001347
Kit C	Magazijn set	5001348

(Figure 12)

# CHIODATRICE PNEUMATICA

Istruzioni per l'uso - traduzione dell'originale

IT

## DATI TECNICI

Dimensioni dell'utensile	Altezza	190 mm
	Lunghezza	230 mm
	Larghezza	48 mm
	Peso	0.95 kg
Ingresso dell'aria	1/4"	
Pressione di esercizio max consentita	8 bar	
Pressione di esercizio	Mín 5 bar Max 7 bar	
Selettore del modo di sparo	Modalità di sparo per contatto (martello)	
Fermi raccomandati	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Capacità di ricarica	150 pins max	
Olio pneumatico raccomandato	TEXACO codice 700 Olio Régal R&O 32 TEXACO codice 788 Olio Spindura 22 ESSO Bayol 82	
Informazioni acustiche (EN 12549:1999) (values uncertainty 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, picco 109 dB	

Questi valori si riferiscono all'utensile e non sono rappresentativi della rumorosità in applicazioni specifiche. La rumorosità nelle applicazioni specifiche dipende, ad esempio, da ambiente di lavoro, pezzo di lavoro e relativo supporto e numero di operazioni. Anche il design della postazione di lavoro può contribuire a ridurre i livelli acustici, ad esempio sistemando il pezzo su supporti insonorizzanti.

Informazioni sulle vibrazioni (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Vibrazioni 2.24 m/s <sup>2</sup>
--	----------------------------------

Questo valore si riferisce all'utensile e non è rappresentativo dell'influenza sul sistema mani-braccia durante l'uso dell'utensile. Quest'ultima dipende, ad esempio, da forza di presa, forza della pressione

di contatto, direzione di lavoro, regolazione della potenza, pezzo di lavoro e relativo supporto.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA



Leggere queste avvertenze per prevenire lesioni alla propria persona e ad altri.



Per maggiori informazioni, vedere le sezioni su utilizzo, manutenzione e ricerca dei guasti dell'utensile.

Utilizzare esclusivamente i fermi raccomandati.

- Non puntare mai l'utensile verso di sé o altre persone.
- Questo utensile non è adatto all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali, né da parte di persone prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a meno che non siano coadiuvate da una persona responsabile per la loro sicurezza che le abbia adeguatamente istruite in merito all'uso. Tenere l'utensile fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare lesioni agli occhi, indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali rigide e fisse in plastica dura. Accertarsi che tutte le persone presenti nell'area di lavoro indossino questo tipo di occhiali di sicurezza.



- Tutti coloro che si trovano nelle vicinanze dell'utensile devono indossare protezioni acustiche. Indossare tutti gli altri





dispositivi di protezione necessari, fra cui guanti e indumenti da lavoro adatti.

Legare i capelli e non indossare indumenti larghi.

- Non utilizzare mai bombole di ossigeno, anidride carbonica o altri gas per alimentare l'utensile. L'utensile potrebbe esplodere causando gravi lesioni personali. 
- Utilizzare esclusivamente aria compressa priva di acqua e lubrificata alla pressione raccomandata.
- Non collegare gli utensili ad apparecchi che potrebbero superare del 10% la pressione di esercizio raccomandata. Il raccordo di utensile è flessibile di alimentazione dell'aria deve essere in grado di scaricare tutta la pressione dall'utensile allo scollegamento del giunto.
- Durante l'uso dell'aria compressa, attenersi sempre alle norme di sicurezza specificate dal produttore del compressore.
- Accertarsi che tutti i raccordi pneumatici siano sicuri e stagni. (**Figure 1**)
- Non lasciare incustodito l'utensile quando è collegato all'alimentazione dell'aria.
- Quando non si utilizza l'utensile, scolgarlo sempre dall'alimentazione dell'aria. (**Figure 3**)
- Considerare sempre l'utensile carico di fermi. Non puntare l'utensile verso di sé o altre persone.
- Non utilizzare l'utensile su scalinate, scale a pioli o scaffali.
- Gli utensili contrassegnati da un 

triangolo equilatero devono sempre essere utilizzati con un dispositivo di sicurezza efficace.

- Togliere sempre il dito dal grilletto quando non si applicano i fermi. Non trasportare mai l'utensile tenendo il dito sopra o sotto il grilletto per prevenire l'azionamento involontario e conseguenti lesioni.
- Scollegare l'utensile dall'aria compressa prima di effettuare la manutenzione, rimuovere un fermo inceppato, lasciare l'area di lavoro, trasportare l'utensile in un'altra area o affidarlo a un'altra persona. Non utilizzare mai l'utensile se il dispositivo di sicurezza, il grilletto o le molle sono inutilizzabili, mancati o danneggiati.
- Non manomettere né rimuovere mai il dispositivo di sicurezza, il grilletto o le molle. (**Figure 2**)
- Accertarsi che tutte le viti e i tappi siano serrati saldamente.

Verificare quotidianamente che il grilletto e il dispositivo di sicurezza si muovano liberamente.

Non utilizzare mai l'utensile in caso di componenti mancanti o danneggiati.

Non utilizzare mai l'utensile se perde aria o necessita di riparazione.

Utilizzare esclusivamente fermi, ricambi e accessori originali.

I supporti di montaggio degli utensili devono essere progettati e fabbricati in modo da consentire un fissaggio sicuro dell'utensile per l'uso previsto.

## CARICAMENTO

- Scollegare l'utensile dall'alimenta-

zione dell'aria. (**Figure 3**)

- Sganciare il caricatore spingendo la leva del clic. (**Figure 4**)
- Caricamento delle spilli: Capovolgere la graffatrice. (**Figure 5**)

Inserire nel caricatore una stecca di griffe con le punte rivolte verso il basso. Chiudere quindi il caricatore premendolo a fondo verso l'alto.

(**Figure 6**) Utilizzare esclusivamente i fermi raccomandati (vedere i dati tecnici).

## UTILIZZO DELL'UTENSILE

- Collegare l'utensile all'alimentazione dell'aria prestando attenzione a non puntarlo verso di sé o altre persone.
- Utilizzare gli utensili alla pressione minima necessaria per l'applicazione. In tal modo si riducono il livello acustico, l'usura e il consumo energetico.
- Premere la punta dell'utensile sul pezzo da fissare e premere il grilletto per sparare i punti. Regolare la pressione minima necessaria per la penetrazione dei fermi. Effettuare quindi qualche prova iniziando con la pressione minima. (**Figure 7**)

## IMPIANTO DELL'ARIA COMPRESSA

- L'utensile non deve essere collegato a una pressione che potenzialmente potrebbe superare la pressione di esercizio raccomandata del 10%. (**Figure 11**)
  - In caso di pressioni più elevate, nell'impianto dell'aria compressa deve essere installata una valvola di riduzione della pressione con valvola di sicurezza a valle.
- Utilizzare esclusivamente aria compressa pulita, secca e regolata alla pressione raccomandata.
  - Collegare l'utensile all'alimentazione dell'aria compressa utilizzando un flessibile omologato per una pressione adeguata e dotato di connettori ad attacco rapido.
  - Il compressore deve essere adeguatamente dimensionato in termini di pressione in uscita e prestazioni (portata volumetrica) per il consumo previsto.
  - Eventuali diramazioni di linea troppo corte in relazione alla lunghezza della linea (tubi e flessibili), nonché il sovraccarico del compressore, possono comportare cadute di pressione.
  - Nei punti più bassi devono essere installati separatori d'acqua facilmente accessibili.
  - Presso i punti di collegamento degli utensili deve essere installata un'unità di trattamento dell'aria compressa (filtro/separatore d'acqua/lubrificatore), direttamente nel punto di giunzione.
  - I lubrificatori devono essere controllati quotidianamente ed eventualmente rabboccati con il grado d'olio raccomandato (vedere le specifiche tecniche).
  - In caso di flessibili di lunghezza superiore a 10 m, l'alimentazione dell'olio all'utensile non può essere garantita. Pertanto, si raccomanda di aggiungere 2-5 gocce (a seconda del carico dell'utensile) dell'olio raccomandato (vedere le specifiche tecniche) attraverso il raccordo dell'aria dell'utensile, oppure di collegare direttamente un lubrificatore al sistema di azio-

namento dell'utensile.

## RICERCA DEI GUASTI E MANUTENZIONE

In caso di inceppamento di un punto, scollegare l'utensile dall'alimentazione dell'aria. (**Figure 3**)

Sbloccare il caricatore e fare scorrere la guida all'indietro. (**Figure 8**)

Rimuovere i fermi inceppati.

Oppure svitare le due viti del coperchio anteriore ed estrarlo. (**Figure 9**)

Rimuovere il punto inceppato.

(**Figure 10**) Riposizionare il coperchio e serrare le viti.

Premere la guida finché non scatta in posizione. Utilizzare esclusivamente i fermi raccomandati (vedere i dati tecnici).

## MANUTENZIONE

Con l'utensile scollegato dall'alimentazione dell'aria, verificare quotidianamente che il grilletto e il dispositivo di sicurezza si muovano liberamente. Controllare che tutte le viti siano serrate. Eventuali viti allentate possono comportare problemi di sicurezza e cedimento dei componenti. Iniettare con cautela 2-3 gocce d'olio nell'ingresso dell'aria.

Utilizzare esclusivamente l'olio fornito con l'utensile o l'olio raccomandato nei dati tecnici. Mantenere pulito l'utensile. Pulirlo regolarmente con un panno asciutto e verificarne l'usura. Lubrificare periodicamente i componenti scorrevoli del caricatore per prevenirne l'usura. Non utilizzare detergenti infiammabili. Non utilizzare solventi per evitare di danneggiare O-ring e altri componenti sensibili. Utilizzare aria pulita e asciutta. Se possibile, utilizzare un'unità di depu-

razione dell'aria compressa a monte del collegamento dell'utensile. Le riparazioni non descritte in queste istruzioni sono riservate a personale qualificato e addestrato oppure ai tecnici di assistenza post-vendita del produttore.

## PEZZI DI RICAMBIO

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Kit valvola di testa, cilindro e pistone	5001346
Kit B	Kit grilletto e sicura	5001347
Kit C	Kit caricatore	5001348

(**Figure 12**)

# CLAVADORA NEUMÁTICA

Manual de instrucciones - traducción del original

ES

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la herramienta	Altura	190 mm
	Longitud	230 mm
	Anchura	48 mm
	Peso	0.95 kg
Entrada de aire	1/4"	
Presión de funcionamiento máx. admisible	8 bar	
Presión de funcionamiento	Mín. 5 bar Máx. 7 bar	
Selector del modo de disparo	Accionamiento del disparo por contacto	
Fijaciones recomendadas	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Capacidad de carga	150 pins max	
Aceite neumático recomendado	TEXACO código 700 Régal oil R&O 32 TEXACO código 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82	
Información de ruido (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, pico 109 dB	

Estos valores son característicos, están relacionados con las herramientas y no representan la generación de ruido en el punto de uso. El ruido en el punto de uso dependerá, por ejemplo, del ambiente de trabajo, la pieza en la que se trabaje, el soporte de dicha pieza y del número de golpes. El diseño del lugar de trabajo también puede servir para reducir los niveles de ruido, por ejemplo, si se coloca la pieza de trabajo sobre soportes amortiguadores del ruido.

Información sobre vibraciones (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Vibración 2.24 m/s <sup>2</sup>
--	---------------------------------

Este valor es una característica relacionada con la herramienta y no representa la influencia sobre el sistema brazo-mano al usar la herramienta. Las influencias sobre el sistema brazo-mano al usar la herramienta dependerán, por ejemplo, de la fuerza de agarre, la fuerza de presión de contacto, la dirección de trabajo, el ajuste del suministro de energía, la pieza de trabajo y la base de soporte de trabajo.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Para evitar que usted y los espectadores puedan sufrir lesiones, lea estas advertencias. Consulte información adicional en las secciones de uso, mantenimiento y resolución de problemas de la herramienta. Use solamente fijaciones recomendadas.

- Nunca señale con la herramienta a otras personas o a usted mismo.
- Esta herramienta no está diseñada para ser usada por personas y niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad, monitorización o instrucción en cuanto al uso del dispositivo. Se deberá vigilar que los niños no jueguen con esta herramienta.
- Para evitar lesiones en los ojos, lleve siempre gafas de seguridad con pantallas laterales de plástico duro rígidas y permanentes. Asegúrese de que



todas las personas de su área de trabajo llevan ese mismo tipo de gafas de seguridad.

- Lleve siempre protecciones individuales para cada oído cuando se sitúe cerca de la herramienta en uso. Use también todo el equipo de protección necesario, como guantes y ropa de trabajo adaptada.  
Recójase el pelo y no lleve ropas sueltas.
- Nunca use oxígeno, dióxido de carbono ni ningún otro gas embotellado como fuente de energía para esta herramienta. La herramienta podría explotar y causar lesiones personales graves.
- Use solamente aire comprimido lubricado y sin agua a la presión recomendada.
- Las herramientas no se deben conectar a una presión que pueda superar la presión de funcionamiento recomendada más del 10%. La herramienta y la manguera de suministro de aire deben tener un empalme de unión que elimine toda la presión de la herramienta al desconectar la unión de acople.
- Cuando utilice aire comprimido, siga siempre los códigos de seguridad establecidos por el fabricante del compresor.
- Asegúrese de que todos los acoplamientos de aire son seguros y estancos. (**Figure 1**)
- Asegúrese de que todos los acoplamientos de aire son seguros y estancos.
- No mantenga la herramienta desatendida mientras está conectada



al suministro de aire. Cuando la herramienta no esté en uso, desconéctela siempre del suministro de aire. (**Figure 3**)

- Presuponga siempre que la herramienta contiene fijaciones.
- Mantenga la herramienta apuntando lejos de usted y de otras personas.
- No use esta herramienta mientras esté sobre una escalera, escalera o andamios.
- Es posible que no se puedan usar las herramientas marcadas con un triángulo equilátero a menos que se esté equipado con un yugo de seguridad efectivo.
- Si no está poniendo fijaciones, quite siempre el dedo del disparador. Nunca lleve la herramienta con el dedo sobre o bajo el disparador, ya que se podría accionar por accidente y provocar lesiones.
- Desconecte del aire la herramienta antes de hacer el mantenimiento de la misma, liberar una fijación atascada, dejar el área de trabajo, desplazar la herramienta a otra ubicación, o traspasarla a otra persona.
- Nunca use la herramienta si los muelles, el disparador o el yugo de seguridad no funcionan, faltan o están dañados.  
No manipule ni quite el yugo de seguridad, el disparador ni los muelles. (**Figure 2**)
- Asegúrese de que todas las tapas y los tornillos siempre están bien apretados.



Haga inspecciones diarias del movimiento libre del yugo de seguridad y

el disparador.

Nunca use la herramienta si tiene piezas que faltan o están dañadas.

Nunca use la herramienta si pierde aire o necesita reparación.

Use solamente proyectiles, repuestos y accesorios originales.

El fabricante de bases de soporte diseña y construye las bases para herramientas de montaje de modo que la herramienta se pueda fijar con seguridad para el uso previsto.

## CARGANDO

- Desconecte la herramienta del suministro de aire. (**Figure 3**)
- Libere el cargador presionando la palanca con un click. (**Figure 4**)
- Carga de pins: Dé la vuelta a la pistola. Cargue una tira de grapas en el cargador, con las puntas hacia abajo. (**Figure 5**)
- A continuación, para cerrar el cargador presione completamente hacia arriba. (**Figure 6**) Use solamente fijaciones recomendadas (ver especificaciones técnicas).

## USO DE LA HERRAMIENTA

- Mantenga la herramienta apuntando lejos de usted y de otras personas, y conecte la herramienta al suministro de aire. Las herramientas se deben usar con la presión más baja requerida por la aplicación. Esto reducirá los niveles de ruido, el desgaste de las piezas y el uso de energía.
- Presione la punta de la herramienta sobre la pieza de trabajo que desea sujetar y presione el gatillo para disparar grapas.
- Ajuste la presión mínima necesaria para la perforación de las fijacio-

nes. Después, haga algunas pruebas comenzando con la presión más baja. (**Figure 7**)

## SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

- Esta herramienta no se debe conectar a una presión que pueda superar la presión de funcionamiento recomendada más de un 10%. (**Figure 11**)
- En caso de presiones mayores, en el suministro de aire comprimido se incorporara una válvula reductora de presión que incluya una válvula de seguridad descendente.
- Use únicamente aire comprimido limpio, regulado y seco a la presión recomendada.
- Conecte la herramienta al suministro de aire comprimido usando una manguera con la presión apropiada y equipada con conectores de cierre rápido.
- El compresor se dimensionará adecuadamente en términos de presión de salida y prestaciones (caudal volumétrico) para el consumo esperado.
- Las secciones de línea demasiado pequeñas en relación a la longitud de la línea (tuberías y mangueras), así como la sobrecarga del compresor, darán como resultado pérdidas de presión.
- Deberán instalarse separadores de agua fácilmente accesibles en los puntos más bajos.
- Los puntos de conexión para las herramientas deberán disponer de una unidad de servicio de aire comprimido (filtro/separador de agua/engrasador) directamente en el punto de empalme.

- Los engrasadores se deberan comprobar cada dia y, si fuera necesario, deberan rellenarse con el grado de aceite recomendado (ver especificaciones tecnicas).
- Cuando se utilizan longitudes de manguera mayores de 10 m no se puede garantizar el suministro de aceite para la herramienta. Por ello se recomienda anadir de 2 a 5 gotas (segun la carga de la herramienta) del aceite recomendado (veanse las especificaciones tecnicas) a traves de la entrada de aire de la herramienta, o utilizar un engrasador conectado directamente a la herramienta para clavar elementos de fijacion.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

Si se produce un atasco de grapas, desconecte la herramienta del suministro de aire. (**Figure 3**)

Libere el cargador y deslice el riel a la parte posterior. (**Figure 8**)

Quite las fijaciones atascadas. O suelte los dos tornillos de la cubierta frontal y extráigalo. (**Figure 9**) Retire el material atascado. (**Figure 10**)

Vuelva a colocar la tapa frontal y apriete los tornillos.

## MANTENIMIENTO

Mientras la herramienta está desconectada del suministro de aire, haga una inspección diaria para asegurarse del libre movimiento del yugo de seguridad y del disparador.

Todos los tornillos se deben mantener apretados. Los tornillos sueltos dan como resultado un funcionamiento inseguro y la rotura de las piezas.

Derrame un poco de aceite, 2 o 3 gotas, en la entrada de aire. Use solamente el aceite suministrado para la herramienta o aceite recomendado en las especificaciones técnicas. Mantenga limpia la herramienta. Frótela regularmente con un paño seco, e inspeccione si tiene desgaste. Para evitar el desgaste, lubrifique de vez en cuando las piezas deslizantes del cargador. No use líquidos limpiadores inflamables. No remoje ni use disolventes, pues esos líquidos pueden dañar las juntas tóricas y otras piezas delicadas de la herramienta.

Use aire limpio y seco. Use preferentemente una unidad de procesamiento de aire comprimido en el flujo de subida de la conexión de la herramienta. Solamente deberá realizar otras reparaciones distintas a las aquí descritas un personal formado y cualificado, o el servicio posventa del fabricante.

## REPUESTOS

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Kit de válvula, cilindro y pistón	5001346
Kit B	Set de seguridad y disparador	5001347
Kit C	Kit de cargador	5001348

(**Figure 12**)

# PREGADOR PNEUMÁTICO

Instruções de utilização - tradução do original

PT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensão da ferramenta	Altura	190 mm
	Comprimento	230 mm
	Largura	48 mm
	Peso	0.95 kg
Entrada de ar	1/4"	
Pressão de operação máxima admissível	8 bars	
Pressão de operação	Mínima 5 bars Máxima 7 bars	
Controlo de modo de disparo	Modo de disparo por contacto (martelo)	
Agrafos recomendados	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Capacidade de carregamento	150 pins max	
Oleo pneumático recomendado	TEXACO code 700 Régal oil R&Q 32 TEXACO code 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82	
Informações de ruído (EN 12549:1999) (values uncertainty 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, pico 109 dB	

Estes valores são valores característicos relacionados com a ferramenta, e não representam geração de ruído no sítio de utilização. O ruído no sítio de utilização dependerá, por exemplo, do ambiente de trabalho, da peça a trabalhar, do suporte da peça e do tipo de operação. A concepção do local de trabalho também serve para reduzir níveis de ruído, por exemplo colocação da peça a trabalhar em suportes abafadores de som.

Informações de vibração (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Vibração 2.24 m/s <sup>2</sup>
--	--------------------------------

Este valor é um valor característico relacionado com

a ferramenta e não representa a influência para o sistema mão-braço quando da utilização da ferramenta. Qualquer influência no sistema mão-braço quando da utilização da ferramenta dependerá, por exemplo, da força de agarrar, da força de pressão do contacto, da direcção do trabalho, do ajuste a energia fornecida, da peça a trabalhar e do suporte da peça.

## AVISOS DE SEGURANÇA



Leia estes avisos para evitar lesões em si e nas pessoas em redor.



Consulte as secções de utilização, manutenção e solução de problemas

da ferramenta para obter informações adicionais.

Utilize apenas agrafos recomendados.

- Nunca aponte a ferramenta para si ou para outras pessoas.
- Esta ferramenta não se destina a ser utilizada por pessoas (crianças incluídas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, excepto se tiverem a ajuda de uma pessoa que seja responsável pela segurança, controlo e cumprimento das instruções de utilização do dispositivo. As crianças devem ser supervisionadas para se ter a certeza que não brincam com a ferramenta.

- Para evitar lesões nos olhos, utilize sempre óculos de segurança que dispo-



nham de protecções laterais em plástico rígido sempre instaladas. Certifique-se de que todas as pessoas na área de trabalho utilizam o mesmo tipo de óculos de segurança.

- Utilize protecção auricular individual quando da utilização da ferramenta. 
- Utilize todos os equipamentos de protecção necessários, como luvas e roupas de trabalho adaptadas. Prenda o cabelo e não utilize roupa solta.
- Nunca utilize oxigénio, dióxido de carbono ou qualquer outro gás engarrafado como uma fonte de energia para esta ferramenta. A ferramenta pode explodir e causar lesões graves.
- Utilize apenas ar comprimido sem água e lubrificado à pressão recomendada. As ferramentas não devem ser ligadas a pressão que excede potencialmente a pressão de operação recomendada em 10%.
- A ferramenta e a mangueira de fornecimento de ar devem ter um bocal de ligação de modo que toda a pressão seja removida da ferramenta quando a junta de acoplamento for desligada.
- Quando da utilização de ar comprimido, siga sempre os códigos de segurança definidos pelo fabricante do compressor.
- Certifique-se de que todos os acoplamientos estão seguros e apertados. (**Figure 1**)
- Não mantenha a ferramenta sem supervisão quando estiver ligada ao fornecimento de ar.
- Quando a ferramenta não estiver a

ser utilizada, deslique-a do fornecimento de ar. (**Figure 3**)

- Assuma sempre que a ferramenta contém agrafos.
- Mantenha a ferramenta sempre apontada para longe de si e de outras pessoas.
- Não utilize a ferramenta quando estiver em escadas ou andaimes. 
- As ferramentas marcadas com um triângulo equilátero só devem ser utilizadas com uma protecção adequada. Retire sempre o dedo do gatilho quando não estiver a colocar agrafos. 
- Nunca transporte a ferramenta com o dedo no, ou por baixo do, gatilho pois pode ocorrer um disparo accidental e causar lesões.
- Deslique a ferramenta do ar antes de efectuar qualquer manutenção, retirar um agrafo preso, deixar a área de trabalho, mover a ferramenta para outro local ou entregar a ferramenta a outra pessoa.
- Nunca utilize a ferramenta se a segurança, gatilho ou molas tiverem ficado inoperacionais, estiverem em falta ou danificadas. Não force nem remova a segurança, o gatilho ou as molas. (**Figure 2**)
- Certifique-se de que todos os parafusos e tampas estão sempre devidamente apertados.

Faça inspecções diárias ao movimento livre do gatilho e segurança.

Nunca utilize a ferramenta se faltarem peças ou se estiverem danificadas.

Nunca utilize a ferramenta que veta ar ou que necessite de reparação.

Utilize apenas agrafos, peças so-

bressalentes e acessórios originais. As bases de montagem das ferramentas num apoio devem se designadas e construídas pelo fabricante da base, de forma a que a ferramenta possa ser fixa em segurança para o uso a que destina.

## CARREGAMENTO

- Desligue a ferramenta do ar de fornecimento. (**Figure 3**)
- Solte o carregador dos pregos pressionando a patilha. (**Figure 4**)
- Carregamento de pregos: Volte a pistola. Carregue uma faixa de agrafos na cassette, com as pontas a apontar para baixo. (**Figure 5**)
- Depois, feche a cassette empurrando-a para cima. (**Figure 6**)  
Utilize apenas agrafos recomendados (consulte as especificações técnicas).

## UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA

- Mantenha a ferramenta apontada para longe de si e de outras pessoas e ligue a ferramenta ao fornecimento de ar.
- As ferramentas devem ser operadas com a menor pressão para a aplicação. Isto reduzirá os níveis de ruído, o desgaste das peças e a energia utilizada.
- Prima a ponta da ferramenta para a peça a trabalhar e ser fixada e prima o gatilho para disparar os agrafos. Ajuste a pressão mínima que é necessária para a penetração dos agrafos. De seguida, efectue alguns testes começando com a pressão mais baixa. (**Figure 7**)

## SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

- A ferramenta não deve ser ligada a pressão que exceda potencialmente a pressão de operação recomendada em 10%. (**Figure 11**)
- No caso de pressões mais elevadas, uma válvula de redução da pressão que inclua uma válvula de segurança a jusante, integrada no ar comprimido.
- Utilize apenas ar comprimido regulado limpo e seco a pressão recomendada.
- Ligue a ferramenta ao fornecimento de ar comprimido, utilizando uma mangueira de pressão adequada com conectores de accão rápida.
- O local de instalação do compressor deve ser adequadamente dimensionado em termos de saída de pressão e desempenho (fluxo volumétrico) para o consumo pretendido.
- As secções de linhas que sejam demasiado pequenas em relação ao comprimento (tubos e mangueiras), bem como a sobrecarga do compressor, resultará em quedas de pressão.
- Devem ser instalados se água de fácil acesso nos pontos mais baixos.
- Os pontos de ligação das ferramentas devem ser instalados com uma unidade de assistência de ar comprimido (filtro/separador de água/almofolia) directamente no ponto de junção.
- As almofolias devem ser verificadas diariamente e, se necessário, atestadas com o grau recomendado.

do de óleo (consulte as especificações técnicas).

- Quando forem utilizadas mangueiras com comprimento superior a 10 m, o fornecimento de óleo a ferramenta não pode ser garantido. E, por isso, aconselhado que sejam adicionadas 2 a 5 gotas (dependendo da carga da ferramenta) do óleo recomendado (consulte as especificações técnicas) através da entrada de ar da ferramenta, ou instalada uma almofada directamente na ferramenta de accionamento de agrafos.

## DETECÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

Se um agrafo ficar preso, desligue a ferramenta do fornecimento de ar. (**Figure 3**)

Liberte a cassette e deslize a calha para trás. (**Figure 8**)

Retire os agrafos presos. Ou solte os dois parafusos da tampa frontal e puxe-a para fora. (**Figure 9**) Remova o prego preso. (**Figure 10**) Volte a colocar a tampa frontal e aperte os parafusos.

## MANUTENÇÃO

Enquanto a ferramenta estiver desligada do fornecimento de ar, faça a inspecção diária para se certificar do movimento livre do dispositivo de segurança e do gatilho.

Todos os parafusos devem ser mantidos apertados. Os parafusos desapertados resulta numa operação insegura e em danos nas peças.

Lubrifique ligeiramente, deitando 2 ou 3 gotas de óleo na entrada de ar. Utilize apenas o óleo fornecido para

a ferramenta ou o óleo recomendado nas especificações técnicas. Mantenha a ferramenta limpa. Limpe-a regularmente com um pano seco, e inspecione para ver se existe desgaste. Lubrifique ocasionalmente as peças deslizantes da cassette para evitar o desgaste.

Não utilize soluções de limpeza inflamáveis. Não ensole nem use solventes, pois essas soluções podem danificar os O-rings e outras peças sensíveis da ferramenta.

Utilize ar limpo e seco.

Utilize, preferencialmente, uma unidade de processamento de ar comprimido acima da ferramenta. As reparações que não as aqui descritas devem ser efectuadas apelas por pessoal treinado e qualificado, ou pelos serviços pós-venda do fabricante.

## PEÇAS DE reposição

KIT no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Ajuste da válvula de cabeça, cilindro e êmbolo.	5001346
Kit B	Gatilho em segurança.	5001347
Kit C	Carregador	5001348

(**Figure 12**)

# PNEUMATISK SPIKPISTOL

Bruksanvisning - översättning av den ursprungliga

SE

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Verktygsstörel	Höjd	190 mm
	Längd	230 mm
	Bredt	48 mm
	Vikt	0,95 kg
Luftanslutning	1/4"	
Högsta tillåtna drifttryck	8 bar	
Drifttryck	Mín. 5 bar Máx. 7 bar	
Afvyrningssatt	Singelpikning Stotpikning	
Rekommenderade förband	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Laddningskapacitet	150 pins max	
Rekommenderad pneumatisk olja	TEXACO kod 700 Régal-olja R&O 32 TEXACO kod 788 Spindura-olja 22 ESSO Bayol 82	
Bullerinformation (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70,9 dB Lwa, 1s, d 83,9 dB Lpc, topp 109 dB	

Värdena är verktygsrelaterade egenskaper och representerar inte hur mycket buller som alstras vid användning. Buller när verktyget används kan exempelvis bero på arbetsmiljön, arbetsstycket, vilket stöd arbetsstycket har och antalet köringar. Arbetsplatsens utformning kan minska bullernivåerna, till exempel genom att arbetsstycket placeras på ljuddämpande underlag.

Vibrationsinformation (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0,332$ $m/s^2$ )	Vibration 2.24 m/s <sup>2</sup>
---	---------------------------------

Värdet är en verktygsrelaterad egenskap och representerar inte hur händer och armar påverkas när verktyget används. Påverkan på händer och armar när verktyget används beror bland annat på gripkraften, kontakttryckkraften, arbetsriktningen, eltilförseln, arbetsstycket och arbetsstyckets stöd.

## SÄKERHETSVARNINGAR



Läs dessa varningar för att undvika att skada dig och andra.



Mer information finns avsnitten om användning av verktyget, underhåll och felsökning.

Använd bara rekommenderade förband.

- Sikta aldrig med verktyget mot dig själv eller andra.
- Verktyget är inte avsett att användas av personer, varken vuxna eller barn, med reducerade fysiska eller mentala egenskaper eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap om de inte övervakas av en person som är ansvarig för säkerheten och att bruksanvisningarna följs. Barn ska alltid hållas under uppsikt så att de inte leker med verktyget.



- Använd alltid skyddsglasögon med fasta sidokydd i hårdplast för att undvika ögonskador. Se till att alla i arbetsområdet bär samma typ av skyddsglasögon.



- Bär individuella hörselskydd i närheten av ett verktyg i drift.

Bär övrig nödvändig skyddsutrustning, till exempel handskar och lämpliga arbetskläder.

Låt inte håret hänga fritt och bär inte löst sittande kläder.



- Använd aldrig oxygen, koldioxid eller annan gas i

gastuber som drivkälla till verktyget. Verktyget kan explodera och orsaka allvarliga personskador.

- Använd bara smörjd, vattenfri tryckluft vid det rekommenderade trycket.
- Verktyget ska inte anslutas till tryck som kan komma att överskrida det rekommenderade driftstrycket med tio procent. Verktyget och tryckluftsslangen ska ha en anslutningsnippel för att allt tryck ska kunna avlägsnas från verktyget när kopplingen tas bort.
- När tryckluft används ska alltid kompressortillverkarens säkerhetsföreskrifter följas.
- Se till att alla luftkopplingar är säkra och sitter fast. Lämna aldrig verktyget utan uppsikt när det är anslutet till tryckluften. (**Figure 1**)
- När verktyget inte används ska det alltid kopplas bort från tryckluften
- Förutsätt alltid att verktyget innehåller förband. Sikta aldrig med verktyget på dig själv eller andra. (**Figure 3**)
- Använd inte verktyget när du står på ett ostadigt underlag, en stege eller ställning. 
- Verktyg som har märkts med en triangel ska inte användas om de inte kopplas till ett säkerhetsrelä. 
- Flytta alltid fingret från avtryckaren när verktyget inte används. Bär aldrig verktyget med ett finger på eller under avtryckaren eftersom en oavsiktig rörelse kan utlösa avtryckaren och orsaka skada.
- Koppla bort verktyget från tryckluften innan du utför underhåll, tar

bort förband som har fastnat, lämnar arbetsområdet, flyttar verktyget till en annan plats eller ger verktyget till en annan person.

- Använd inte verktyget om säkerhetsrelät, avtryckaren eller fjädrarna har slutat att fungera, saknas eller har skadats. Gör inte ändringar i eller ta inte bort säkerhetsrelät, avtryckaren och fjädrarna. (**Figure 2**)

- Se till att alla skruvar och kåpor alltid sitter ordentligt fast.

Undersök dagligen att avtryckaren och säkerhetsrelät inte hindras av något. Använd aldrig verktyget om det saknas delar eller om delar är skadade.

Använd aldrig verktyget om det läcker luft eller måste repareras.

Använd bara originalförband, originalreservdelar och originaltillbehör.

Stativ för monteringsverktyg ska utformas och konstrueras på så sätt att verktyget kan fästas på ett säkert sätt och samtidigt kunna användas på avsett sätt.

## LADDA

- Koppla bort verktyget från tryckluften. (**Figure 3**)
- Öppna magasinetet genom att trycka på knappen. (**Figure 4**)
- Ladda stift: Vänd på häftpistolen. Mata in en klammerrad i magasinet med spetsarna nedåt. (**Figure 5**)  
Stäng magasinet genom att trycka det helt uppåt. (**Figure 6**)
- Använd bara rekommenderade förband (se de tekniska specifikationerna).

## ANVÄNTA VERKTYGET

- Håll verktyget på så sätt att det

pekar bort från dig och andra personer och anslut det sedan till tryckluften.

- Verktygen ska användas med ett tryck som är så lågt som möjligt för den aktuella användningen. Det gör att bullret, slitage och energianvändningen minskar.
- Tryck verktygets nos mot arbetsstycket och tryck på avtryckaren när du vill skjuta ut förband. Ställ in det lägsta trycket som är nödvändigt för att förbandet ska fästa. Gör några test och börja med det lägsta trycket. (**Figure 7**)

## TRYCKLUFT

- Verktyget får inte anslutas till ett tryckluftssystem, vars tryck kan overskrida det angivna drifttrycket med 10 %. (**Figure 11**)
- Om trycket är hogre maste en tryckreduceringsventil med en säkerhetsventil i utloppet installeras i tryckluftssystemet.
- Använd endast torr, ren tryckluft med angivet tryck.
- Anslut verktyget till tryckluftssystemet med en godkänd tryckluftssläng forsedd med snabbkopplingar.
- Luftkompressorn maste kunna upprätthålla ett tillrackligt luftflöde och arbetstryck för den forvantade forbrukeningen.
- För klena ledningar (ror och slangar), samt överbelastning av kompressorn, leder till tryckfall.
- Lattatkomliga vattenavskiljare ska installeras vid de lagsta punkterna.
- Verktygets ska anslutas via en tryckluftsenhet (luftfilter/vattenavskiljare/dimsmorjare).
- Dimsmorjare ska kontrolleras dag-

ligen och fyllas på vid behov med rekommenderad olja (se tekniska data).

- Om slangar längre än 10 m används kan oljetillforseln till verktyget inte garanteras. Darför rekommenderar vi att 2–5 droppar (beroende på verktygets belastning) av rekommenderad olja (se tekniska data) tillsatts via verktygets luftintag eller en dimsmorjbehållare ansluten direkt till spikpistolen.

## FELSÖKNING OCH UNDERHÅLL

Om förband fastnar i verktyget kopplar du bort verktyget från tryckluften. (**Figure 3**)

Lossa magasinet och dra skenan bakåt. (**Figure 8**)

Ta bort det som har fastnat. Eller lossa de två skruvarna i fronten och dra ut det. (**Figure 9**) Ta bort det fastklämda stiftet. (**Figure 10**)

Sätt tillbaka frontskyddet och dra åt skruvarna.

## UNDERHÅLL

Undersök dagligen att avtryckaren och säkerhetsrelä kan röras fritt. Verktyget ska under tiden vara bortkopplat från tryckluften.

Alla skruvar ska sitta fast. Lösa skruvar kan resultera i osäker drift och att delar går sönder.

Droppa försiktigt två eller tre droppar olja i luftintaget. Använd bara olja som rekommenderas i de tekniska specifikationerna. Håll verktyget rent. Torka regelbundet av det med en torr trasa och titta efter slitage. Smörj de rörliga delarna i magasinet regelbundet för att förhindra slitage.

Använd inte brandfarliga rengöringsvätskor. Blöt inte ned verktyget och använd inte lösningsmedel eftersom det kan skada o-ringarna och andra känsliga delar. Använd ren, torr luft. Använd om möjligt en kompressor uppströms från anslutningen till verktyget. Andra reparationer än de som beskrivs här ska bara utföras av utbildad personal eller av tillverkarens servicepersonal.

## RESERVDELAR - REPARATIONSSATSER

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Huvudventil-, cylinder- och kolvset	5001346
Kit B	Säkerhets- och avtryckarsæt	5001347
Kit C	Magasinsæt	5001348

(Figure 12)

## TRYKLUFTPISTOL

Betjeningsvejledning - oversættelse af den oprindelige



### TEKNISK SPECIFIKATION

Værktøjsmål	Højde	190 mm
	Længde	230 mm
	Bredde	48 mm
	Vægt	0,95 kg
Luftindtag		1/4"
Maks. tilladte driftstryk		8 bar
Driftstryk	Min. 5 bar	Maks. 7 bar
Aktiveringssystem	Kontaktaktivering	
Anbefalet befæstigelse	Rapid 23P; 15 -> 35 mm	
Påfyldningskapacitet	150 pins max	
Anbefalet pneumatikolie	TEXACO code 700 Régal oil R&O 32 TEXACO code 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82	
Støjoplysninger (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d	70.9 dB
	Lwa, 1s, d	83.9 dB
	Lpc, peak	109 dB

Disse værdier er værktøjsgenererede, karakteristiske værdier, og repræsenterer ikke støjgenerering på anvendelsesstedet. Støj på anvendelsesstedet afhænger f.eks. af arbejdsmiljøet, arbejdsemnet, understøttelsen af arbejdsemnet og antallet af monteringspunkter. Arbejdsstedets udformning kan også medvirke til at reducere støjniveauet, f.eks.

ved at placere arbejdsemnet på et lyddæmpende underlag.

Vibrationsoplysninger (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Vibration 2.24 m/s <sup>2</sup>
--	---------------------------------

Denne værdi er en værktøjsrelateret, karakteristisk værdi, og den repræsenterer ikke påvirkningen af hånd-arm-systemet ved anvendelse af værktøjet. Enhver påvirkning af hånd-arm-systemet ved anvendelse af værktøjet afhænger f.eks. af gribestyrken, monteringstrykkraften, arbejdsretningen, justering af energitilførsel, arbejdsemnet og understøttelsen af arbejdsemnet.

### SIKKERHEDSADVARSLER



Læs disse advarsler for at undgå skader på dig selv og tilskuere.



Se afsnittene om brug af værktøjet, vedligeholdelse og fejlfinding for flere oplysninger.

Anvend kun de anbefalede befæstninger.

- Peg aldrig værktøjet mod dig selv eller andre.

- Dette værktøj er ikke beregnet til anvendelse af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, føle- eller mentale færdigheder, eller af personer uden erfaring eller viden, med mindre de har fået hjælp af en person, der er ansvarlig for vejledning vedrørende sikkerhed, som overvåger og udvælger instruktioner om værktøjets anvendelse. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med værktøjet.

- Bær altid sikkerhedsbriller med permanent monteret solid sidebeskyttelse for



at undgå øjenskader. Sørg for, at alle personer på arbejdsmrådet bærer sikkerhedsbriller af samme type.

- Bær individuelle høreværn, hvor værktøjet anvendes.



- Bær andet nødvendigt beskyttelsesudstyr, som f.eks. handsker og tilpasset arbejdsbeklædning.

- Bind håret op og undlad at bære løstsiddende tøj.

- Anvend aldrig oxygen, kuldioxid eller andre former for gas på flasker som drivmiddel for værktøjet. Værktøjet kan eksplodere og forårsage alvorlig personskade.



- Anvend udelukkende smurt trykluft fri for vand med det anbefalede tryk.

- Værktøj må ikke tilsluttes tryk, som potentielt kan overstige det anbefalede driftstryk med 10 %. Værktøjet og lufttilførslen skal have en tilslutningsnippel, så alt tryk fjernes fra værktøjet, når koblingsforbindelsen afmonteres.

- Ved anvendelse af trykluft skal sikkerhedsanvisningerne, som angivet af kompressorproducenten, altid følges.

- Sørg for, at alle koblinger er sikre og stramme (**Figure 1**)

- Lad ikke værktøjet være uden opsyn, når det er tilsluttet lufttilførsel.

- Når værktøjet ikke anvendes, skal det altid adskilles fra lufttilførslen. (**Figure 3**)

- Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder befæstigelser.

- Undlad at pege værktøjet mod dig selv eller andre.

- Anvend ikke værktøjet, hvis du står på en stige, på trapper eller på et stillads.



- Værktøj, der er mærket med en ligebenet trekant, må ikke anvendes, med mindre det er udstyret med en effektiv sikkerhedskrave.



- Fjern altid fingeren fra aftrækkeren, når du ikke anvender værktøjet. Bær aldrig værktøjet med fingeren på eller under aftrækkeren, da der kan ske en uforsættig påvirkning, som kan forårsage personskade.

- Adskil værktøjet fra lufttilførslen før vedligeholdelse af værktøjet, ved fjernelse af en fastsiddende befæstigelse, når arbejdsmrådet forlades, når værktøjet flyttes til en ny placering, og når værktøjet gives til en anden person.

- Anvend aldrig værktøjet, hvis sikkerhedskraven, aftrækkeren eller fjedre ikke kan anvendes, mangler eller er beskadigede. Forsøg ikke at pille ved eller fjerne sikkerhedskraven, aftrækkeren eller fjedrene. (**Figure 2**)

- Sørg for, at alle skruer og hætter altid er fastspændt.
- Foretag daglige inspektioner af frigang på aftrækker og sikkerhedskrave. Anvend aldrig værktøjet, hvis dele mangler eller er beskadigede. Anvend aldrig værktøj, der lækker luft, eller som trænger til reparation. Anvend kun originale projektiler, reservedele og originalt tilbehør. Holdere til understøttelse af montéringsværktøj skal være designet og konstrueret af holderproducenten, så værktøjet kan fastgøres sikkert for det ønskede formål.

## PÅFYLDNING

- Adskil værktøjet fra lufttilførslen. (**Figure 3**)
- Slip magasinet ved at trykke på klikhåndtaget (**Figure 4**)
- Påfyldning af stifter: Vend pistolen om. Påfyld en bane klammer i magasinet med spidserne vendende nedad. (**Figure 5**)
- Luk derefter magasinet ved at skubbe det helt opad. (**Figure 6**) Anvend kun den anbefalede befæstigelse (se tekniske specifikationer).

## ANVENDELSE AF VÆRKTØJET

- Hold værktøjet, så det peger væk fra dig selv og andre, og tilslut værktøjet til lufttilførslen.
- Værktøjet skal betjenes med det laveste tryk, der kræves for anvendelsen. Dette vil reducere støjniveauet, slitage på dele og energiforbruget.
- Tryk værktøjets næse ned mod det arbejdsemne, der skal fastgøres, og tryk på aftrækkeren for at affyre klammer. Justér til det minimale tryk, der kræves, for at befæstigel-

sen kan gennemtrænge emnet. Foretag derefter nogle test, der starter med det laveste tryk. (**Figure 7**)

## TRYKLUFTSYSTEM

- Værktøjet må ikke være tilkoblet tryk, der potentielt set kan overskride det anbefalede driftstryk med 10 %. (**Figure 11**)
- Er trykket højere, skal der bygges en tryk reducerende ventil, der omfatter en nedstrømssikkerhedsventil, ind i trykluftforsyningen.
- Brug kun ren og reguleret trykluft ved det anbefalede tryk.
- Tilslut værktøjet til trykluftforsyningen ved hjælp af en egen trykslange, der er forsynet med lynkonnektorer.
- Kompressoranlægget skal have de korrekte dimensioner i forhold til trykoutput og -ydelse (volumetrisk gennemstrømning) for det forventede brug.
- Linjesektioner, der er for små i forhold til længden af linjen (rør og slanger), samt overbelastning af kompressoren vil medføre trykfald.
- Vandseparatører skal installeres ved de laveste punkter, så de er nemme at komme til.
- Tilslutningspunkter til værktøjerne skal fastgøres med en serviceenhed til trykluft (filter/vandseparatør/smørekande) direkte ved forbindelsespunktet.
- Olie skal efterses dagligt og om nødvendigt fyldes op med olie af den anbefalede type (se de tekniske specifikationer).
- Bruges der slanger over 10 meter, kan der ikke garanteres for olieforsyningen til værktøjet. Det

anbefales, at der tilsættes 2 til 5 dråber (afhængigt af værktøjets ladning) af den anbefalede olie (se de tekniske specifikationer) via værktøjets luftindtag eller en anden oliekande, der er monteret direkte på sømpistolen.

## FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis der opstår en blokering af klammer, skal værktøjet adskilles fra lufttilførslen. (**Figure 3**)

Frigør magasinet og før skinnen bagud. (**Figure 8**)

Fjern de blokerede befæstigelser. Eller slip de to skruer på frontdækslet og træk det ud. (**Figure 9**) Fjern det fastklemte projektil. (**Figure 10**) Udskift frontdækslet og stram skruerne

## VEDLIGEHOLDELSE

Mens værktøjet er adskilt fra lufttilførslen foretages den daglige inspektion for at sikre frigang af sikkerhedskrave og aftrækker. Alle skruer skal være fastspændte. Løse skruer resulterer i usikker betjening og brud på dele. Sprøjts en smule olie, 2 eller 3 dråber, ind i luftindtaget. Anvend kun den olie, der blev leveret med værktøjet, eller den anbefalede olie i de tekniske specifikationer. Hold værktøjet rengjort. Tør det regelmæssigt af med en klud og kontrollér for slitage. Smør de bevægelige dele på magasinet regelmæssigt for at undgå slitage. Anvend ikke brændbare rengøringsopløsninger. Anvend ikke opløsnings, da sådanne opløsninger kan beskadige O-ringe og andre følsomme værktøjsdele. Anvend ren, tør luft. Om muligt bør der anvendes

en procesenhed til trykluft, der er placeret før værktøjstilslutningen. Andre reparationer, end de der er beskrevet her, må kun udføres af uddannet, kvalificeret personale eller af producentens serviceteknikere.

## RESERVEDELE

KiT no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Hovedventil, cylinder og stempel sæt	5001346
Kit B	Sikkerhed og udløzersæt	5001347
Kit C	Magasin sæt	5001348

(**Figure 12**)

# SPIKERPISTOL MED TRYKKLUFT

Instruksjoner for bruk - oversettelse av den opprinnelige

NO

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Verktøystørrelse	Høyde	190 mm
	Lengde	230 mm
	Bredde	48 mm
	Vekt	0,95 kg
Lufteinntak	1/4"	
Maks tilrådelig driftstrykk	8 bar	
Driftstrykk	Min 5 bar Maks 7 bar	
Aktiveringssystem	Enkelt sekvensiell betjening Kontaktaktivert	
Anbefalte stifter	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Matekapasitet	150 pins max	
Anbefalet trykkolje	TEXACO-kode 700 Régal-olje R&O 32 TEXACO-kode 788 Spindura-olje 22 ESSO Bayol 82	
Støyinformasjon (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, topp 109 dB	

Disse verdiene er verktøyrelaterte egenskapsverdier og representerer ikke støygenereringen ved bruk. Støy ved bruk vil for eksempel være avhengig av arbeidsmiljøet, arbeidsstykket, støtten til arbeidsstykket og antallet stifter. Arbeidsplassens utforming kan også redusere støynivåene, for eksempel ved å plassere arbeidsstykket på lyddempende støtter.

Vibrasjonsinformasjon (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Vibrasjon 2.24 m/s <sup>2</sup>
---	---------------------------------

Denne verdien er en verktøyrelatert egenskaps-verdi og representerer ikke påvirkningen på hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet. Eventuell påvirkning av hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet vil for eksempel være avhengig av grepkraften, kontakttrykkraften, arbeidsretningen, justeringen

av energiforsyningen, arbeidsstykket og støtten for arbeidsstykket.

## SIKKERHETSADVARSLER



Les disse advarslene for å hindre skader på deg selv og andre.



Se avsnittene om verktøybruk, vedlikehold og feilsøking for å få mer informasjon.

**Bruk bare anbefalte stifter.**

- Rett aldri verktøyet mot personer eller deg selv.
- Dette verktøyet er ikke beregnet på bruk av personer (barn inkludert) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer som mangler erfaring eller kunnskaper, med mindre en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, overvåker eller gir instruksjoner om bruken av enheten. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med verktøyet.
- Bruk alltid vernebriller med permanent festede sideskjold av stiv og hard plast for å hindre øyeskader. Sørg for at alle i arbeidsområdet bruker den samme typen vernebriller.
- Bruk ørebeskyttelse i nærheten av bruksområdet for verktøyet.  
Bruk eventuelt annet nødvendig beskyttelsesutstyr som hanske og tilpassede arbeidsklær. Sett opp håret og ikke bruk løstsittende klær.
- Bruk aldri oksygen, karbondioksid



eller annen gass på flasker som energikilde for dette verktøyet. Verktøyet kan eksplodere og forårsake alvorlige personskader.



- Bruk bare smurt, vannfri trykkluft ved anbefalt trykk.
- Verktøyet skal ikke være koblet til trykk som kan overskride det anbefalte driftstrykket med 10 %. Verktøyet og luftslangen må ha en koblingsnippel slik at alt trykket fjernes fra verktøyet når slangen kobles fra.
- Følg alltid sikkerhetsrutinene beskrevet av produsenten av kompressoren når du bruker trykkluft.
- Påse at alle luftkoblinger er festet og trukket til. (**Figure 1**)
- Ikke la verktøyet ligge uten tilsyn når det er koblet til luftforsyningen.
- Koble alltid verktøyet fra luftforsyningen når det ikke er i bruk. (**Figure 3**)
- Forutsett alltid at verktøyet inneholder stifter. Sørg for at verktøyet peker bort fra deg selv og andre.
- Ikke bruk verktøyet når du står i trapper eller i stilas.
- Verktøy merket med en like-sidet trekant kan ikke brukes uten at de er utstyrt med en sikkerhetsbøyle.
- Fjern alltid fingeren fra utløseren når du ikke stifter. Bær aldri verktøyet med fingeren på eller under utløseren. Utilsiktet aktivering kan oppstå og forårsake skader.
- Koble verktøyet fra luft før du utfører vedlikehold, fjerner en fastkjørt stift, forlater arbeidsområdet, flytter verktøyet til et annet sted eller

overleverer verktøyet til en annen person.

- Bruk aldri verktøyet hvis sikkerhetsbøylen, utløseren eller fjærer ikke virker, mangler eller er skadet. Ikke tukle med eller fjern sikkerhetsbøylen, utløseren eller fjærer. (**Figure 2**)

- Påse at alle skruer og deksler er festet til enhver tid.

Inspiser daglig at utløseren og sikkerhetsbøylen kan beveges fritt. Bruk aldri verktøyet hvis deler mangler eller er skadet.

Bruk aldri verktøy som lekker luft eller trenger reparasjon.

Bruk bare originale prosjektiler, reservedeler og tilbehør.

Stativer for støttemontering av verktøy skal utformes og konstrueres av stativprodusenten på en slik måte at verktøyet kan festes sikkert for den beregnede bruken.

## MATING

- Koble verktøyet fra luftforsyningen. (**Figure 3**)
- Løs ut magasinet ved å skyve hendedelen. (**Figure 4**)
- Mate inn pinner: Snu pistolen. Legg stifter i magasinet med spissene nedover. (**Figure 5**)
- Lukk magasinet ved å skyve det helt opp. (**Figure 6**) Bruk bare anbefalte stifter (se tekniske spesifikasjoner).

## VERKTØYBRUK

- Hold verktøyet slik at det peker bort fra deg selv og andre, og koble verktøyet til luftforsyningen.
- Verktøy må brukes med det laves-te trykket som er nødvendig for bruksområdet. Dette vil redusere

støynivå, slitasje og energiforbruk.

- Trykk munnstykket på verktøyet på arbeidsstykket som skal festet, og trykk inn utløseren for å stifte. Juster minstetrykket som er nødvendig for at stiftene skal trenge gjennom. Gjør deretter noen tester der du starter med det laveste trykket. (**Figure 7**)

## TRYKKLUFT

- Verktøyet får ikke kobles til et trykkluftssystem, der trykk kan overskride det angitte driftstrykket med mer enn 10 %. (**Figure 11**)
- Hvis trykket er høyere må en trykkreduksjonsventil med sikkerhetsventil installeres i trykkluftssystemet.
- Bruk kun tørr, ren trykkluft med angitt trykk.
- Koble verktøyet til trykkluftssystemet med en godkjent trykkluftsslange utstyrt med hurtigkoblinger.
- Luftkompressoren må kunne opprettholde tilstrekkelig arbeidstrykk for det forventede forbruket.
- For små slanger og rør samt overbelastning av kompressoren fører til trykkfall.
- Lett tilgjengelige vannutskillere skal installeres ved de laveste punktene.
- Verktøyets tilkoblingssteder skal være utstyrt med en trykkluftsenhet (luftfilter/vannutskiller/tåkesmører) direkte ved forbindelsespunktet.
- Tåkesmører skal kontrolleres daglig og fylles på ved behov med anbefalt olje (se tekniske data).
- Hvis det brukes slanger lengre enn 10 meter, kan ikke oljetilførselen til verktøyet garanteres. Derfor anbefales at 2–5 dråper (avhengig

av verktøyets belastning) olje (se tekniske data) tilsettes via verktøyets luftinntak eller at en tåkesmører kobles direkte til spikerpistolen.

## FEILSØKING OG VEDLIKEHOLD

Hvis stifter setter seg fast, kobler du verktøyet fra luftforsyningen. (**Figure 3**)

Løs ut magasinet og skyv skinnen bakover. (**Figure 8**)

Fjern fastkjørte stifter. Eller løsn de to skruene på frontdekselet og trekk det ut. (**Figure 9**) Fjern det fastkjørte prosjektilet. (**Figure 10**) Sett på frontdekslet og skru til skruene.

**VEDLIKEHOLD:** Når verktøyet er koblet fra luftforsyningen, inspiserer du daglig at utløseren og sikkerhetsbøylen kan beveges fritt.

Alle skruer skal være trukket til. Løse skruer medfører usikker drift og skader på deler.

Drypp forsiktig 2 eller 3 oljedråper inn i luftinntaket. Bruk bare medfølgende olje til verktøyet, eller olje som er anbefalt i de tekniske spesifikasjonene. Hold verktøyet rent. Tørk det av jevnlig med en tørr klut, og se etter slitasje. Smør de begelige delene i magasinet fra tid til annen for å hindre slitasje. Ikke bruk brennbare rengjøringsmidler. Ikke gjør verktøyet gjennomvått eller bruk løsemidler. Slike løsninger kan skade o-ringer og andre følsomme verktøydeler. Bruk ren og tørr luft. Bruk helst en behandlingsenhet for trykkluft oppstrøms fra koblingen til verktøyet. Andre reparasjoner enn dem som er beskrevet her, må bare utføres av opplært, kvalifisert personale eller av produsenten.

## RESERVEDELER

KiT no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Hovedventil-, cylinder- og stempelsett	5001346
Kit B	Sikkerhets- og utløsersett	5001347
Kit C	Magasinsett	5001348

(Figure 12)

## PAINEILMAKÄYTÖINEN NAULAIN Käyttöohjeet - käänös alkuperäisestä

FI

### TEKNISET TIEDOT

Työkalun koko	Korkeus	190 mm
	Pituus	230 mm
	Leveys	48 mm
	Paino	0.95 kg
Ilma-aukko	1/4"	
Suurin sallittu käytölpaine	8 bar	
Käytölpaine	Vähintään 5 bar Enintään 7 bar	
Kayton ohjausjärjestelma	Yksittaisen laukauksen ohjaus Kontaktikayton ohjaus	
Sinkiläsuositus	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Kapasiteetti	150 pins max	
Paineilmaöljysuositus	TEXACO koodi 700, Régal R&O 32 -öljy TEXACO koodi 788, Spindura 22 -öljy ESSO Bayol 82	
Melutiedot (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, huippu 109 dB	

Nämä arvot ovat työkalukohtaisia eivätkä ne vastaa käyttötilanteessa syntyvää melua. Käyttötilanteessa syntyvään meluun vaikuttavat työskentely-ympäristö, työstettävä esine, työstettävä esineen tuki ja valitettu käyttötaso. Myös työpisteen suunnittelu auttaa vähentämään melua, sillä esimerkiksi työstettävän

esineen tuki voi vaimentaa melua.

Tärinätiedot (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Tarinä 2.24 m/s <sup>2</sup>
---	------------------------------

Arvo on työkalukohtainen eikä se vastaa vaikutusta, joka tuntuu kädessä ja käsivarressa työkalua käytettäessä. Kädessä ja käsivarressa tuntuva vaikutus määrytyy esimerkiksi puristusvoiman, iskuvoiman, työskentelysuunnan, voimanlähteen säädön, työstetävän esineen ja työstettävän esineen tuen mukaan.

### TURVAVAROITUKSET



Lue nämä varoitukset, jotta laitteen käytöstä ei aiheutuisi vahinkoja käyttäjälle tai muille lähistöllä oleville.



Katso lisätietoja työkalujen käytötä, huoltoa ja vianmääritystä koskevista osista.

Käytä vain suositeltuja sinkilöitä.

- Älä koskaan suuntaa työkalua muita henkilöitä tai itseäsi kohden.
- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu fyysisesti tai henkisesti vajaakykyisten, aistivammaisten tai kokemattomien henkilöiden (lapset mukaan

- lukien) käyttöön ilman heidän turvallisuudestaan vastaan henkilön valvontaa tai tämän antamaa opastusta laitteen käyttöön. On valvottava, että lapset eivät leiki työkalulla.
- Estää silmien vaurioituminen käyttämällä aina suojalaseja, joissa on kovasta muovista valmistetut kiinteät sivusuojukset. Varmista, että kaikki työskentelyalueella olevat henkilöt käyttävät samanlaisia suojalaseja.
  - Käytää kuulosuojaimia, kun olet käynnissä olevan työkulun lähellä. 
  - Käytää myös muita tarvittavia turvavarusteita, kuten käsineitä ja sopivia työvaatteita. Sido hiukset kiinni äläkä käytä löysiä vaatteita.
  - Älä koskaan käytä työkalun virtalähteenä happea, hiili-dioksidia tai muita pullotettuja kaasuja. Työkalu saattaa räjähtää, mikä voi aiheuttaa vakavan vamman.
  - Käytää vain öljyttyä vedetöntä paineilmamaata suosituspaineella.
  - Työkaluja ei saa liittää paineeseen, joka voi ylittää käyttöpainesuositukseen 10 prosentilla. Työkalun ja paineilmamaletkun välille on liitettävä liitäntänippa, joka poistaa kaiken paineen työkalusta, kun liitäntä irrotetaan.
  - Noudata aina kompressorin valmistajan ilmoittamia turvallisuusohjeita käyttäessäsi paineilmaa.
  - Varmista, että kaikki paineilmalaitokset ovat tiukat ja tiiviit. (**Figure 1**)
  - Älä jätä työkalua valvomatta, kun se on kytketty paineilmaan.
- Irrota työkalu aina paineilmasta, kun sitä ei käytetä. (**Figure 3**)
- Oleta aina, että työkalussa on sinkilötä. Älä koskaan suuntaa työkalua itseäsi tai muita kohden.
- Älä käytä työkalua, jos olet vaa'alla, portaissa tai rakennustelineillä. 
- Jos työkalussa on kolmimerkintä, sitä saa käyttää vain, kun siihen on liitetty tehokas turvasalpa. Pidä sormea liipaisimella vain, kun kiinnität sinkilötä.
- Älä koskaan kanna työkalua sormi liipaisimella tai liipaisimen alla, sillä voit aiheuttaa tahattomasti vamman. 
- Irrota työkalu paineilmasta ennen huoltoa, jumittuneen sinkilän irrottamista, työskentelyalueelta poistumista, työkalun siirtämistä tai työkalun antamista toiselle henkilölle.
- Älä koskaan käytä työkalua, jos turvasalpa, liipaisin tai jouset ovat vahingoittuneet tai kadonneet. Älä koeta muuttaa, korjata tai poistaa turvasalpaa, liipaisinta tai jousia. (**Figure 2**)
- Varmista, että kaikki ruuvit ja suojuksut ovat aina tiukasti kiristettyjä. Tarkista päivittäin, että liipaisin ja turvasalpa liikkuvat esteettä. Älä koskaan käytä työkalua, jos siitä puuttuu osia tai siinä on vahingoittuneita osia.
- Älä koskaan käytä työkalua, josta vuotaa paineilmaa tai joka on korjattava.
- Käytää vain alkuperäisiä niittejä ja sinkilötä, varaosia ja lisävarusteita. Työkalujen kanssa mahdollisesti käytettävien tukien ja telineiden

suunnittelussa ja valmistuksessa on otettava huomioon se, että työkalu on voitava kiinnittää niihin turvallisesi ja käyttötarkoitukseen sopivasti.

## TÄYTTÖ

- Irrota työkalu paineilmasta. (**Figure 3**)
- Vapauta lipas painamalla vipua. (**Figure 4**)
- Sinkilöiden naulat: Käännä pistooli. Lisää sinkiläriivi säiliöön sinkilöiden päät alas päin. (**Figure 5**)
- Sulje säiliö työntämällä se koko-naan ylöspäin. (**Figure 6**)  
Käytä vain suositeltuja sinkilötä (katso tekniset tiedot).

## TYÖKALUN KÄYTTÖ

- Varmista, että työkalua ei ole suunattu itseäsi tai muita kohden, ja kytke paineilma työkaluun.
- Työkaluja on käytettävä alhaisim-malla käyttötarkoitukseen sopivalla paineella. Tämä vähentää melut- soa, osien kulumista ja energian- kulutusta.
- Paina työkalun nokka työstettä-vään esineeseen ja kiinnitä sinkilät painamalla liipaisinta. Säädä sin-kilöiden kiinnittämiseen tarvittavaa vähimmäispainetta. Kokeile sitten kiinnittämistä alhaisimalla pa-neella. (**Figure 7**)

## PAINEILMAJARJESTELMA

- Työkalua ei saa liittää painesyot-toon, jonka kaytopaine voi ylittää suositellun kaytopaineen 10 %:lla. (**Figure 11**)
- Korkeampia paineita käytettäessä paineilmalahteeseen on lisattava ylipaineventtiiliilla varustettu pa-neenalennusventtiili.

- Kayta vain puhdasta ja kuivaa, saadeltyä paineilmaa suositellulla paineella.
- Liita työkalu paineilmalahteeseen sopivalla paineletkulla, joka on varustettu pikaliittimillä.
- Paineilmalahteen paineentuotto ja suorituskyky (tilavuusvirta) on mitoitettava asianmukaisesti odo-tettavan kulutustarpeen mukaan.
- Linjan (putket ja letkut) kokonaiss-pituuteen nahden alimitoitut osat aiheuttavat paineen putoamisen ja ylikuormittavat kompressorin.
- Linjan matalimpiaan osiin on asen-nettava helposti käytettävissä elevat vedenerottimet.
- Tyokalujen liitantapisteisiin on asennettava paineelman huoltoyk-sikko (suodatin/vedenerotin/voite-lulaite).
- Voitelulaitteet on tarkistettava paivittain, ja tarvittaessa niihin on lisattava suositeltua oljylaatua (kat-so tekniset tiedot).
- Jos käytössä on yli 10 m:n pituisia letkuja, työkalun asianmukaista voitelua ei voida varmistaa. Tas-ta syystä on suositeltavaa lisata työkalun ilmansyottoaukosta 2–5 tippaa (työkalun kuormituksesta riippuen) suositeltua oliya (katso tekniset tiedot), tai voitelulaite on liitetty suoraan naulaimeen.

## VIANMÄÄRITYS JA HUOLTO

Jos sinkilät jumittuvat, irrota työkalu paineilmasta. (**Figure 3**)

Irrota säiliö ja siirrä kiskoa taakse-päin. (**Figure 8**)

Poista jumittuneet sinkilät. Voit myös avata etukannen kaksi ruuvia ja vetää sen ulos. (**Figure 9**) Irrota jumiutunut naula. (**Figure 10**) Kiinni-

tä etukansi paikalleen ja kiristää ruuvit.

## HUOLTO

Tarkista päivittäin, että turvasalpa ja liipaisin liikkuvat esteettä. Varmista ennen tarkistusta, että työkalu on irrotettu paineilmasta. Kaikkien ruuvin on oltava tiukasti kiristettyjä. Jos ruuvit ovat löystyneet, työkalun käyttö ei ole turvallista ja sen osat voivat rikkoutua. Ruiskuta ilma-aukkoon kevyesti 2 tai 3 pisaraa öljyä. Käytä vain työkalun mukana toimitettua tai teknisissä tiedoissa mainittua öljyä. Pidä työkalu puhtaana. Pyyhi se säännöllisesti kuivalla liinalla ja tarkista, onko siinä kuluneita osia. Estä säiliön liikkuvien osien kuluminen voitelemalla ne ajoittain. Älä

käytä helposti syttyviä puhdistusaineita. Älä liota työkaluja älkää käytä liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa työkalun O-renkaita ja muita arkoja osia. Käydä puhdasta, kuivaa ilmaa. Käytä kompressoria mieluiten ennen työkalun liitääntää. Muut kuin tässä kuvatut korjaukset on jätettävä koulutetun ammattilaisen tai valmistajan huollon tehtäväksi.

## VARAOSAT- KORJAUSSARJAT

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Venttiili, sylinteri ja mäntäsarja	5001346
Kit B	Varmistin ja liipaisinsarja	5001347
Kit C	Lipassarja	5001348

(Figure 12)

## GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

Instrukcja obsługi - Tłumaczenie oryginału

PL

### DANE TECHNICZNE

Wielkość urządzenia	Wysokość	190 mm
	Długość	230 mm
	Szerokość	48 mm
	Ciężar	0.95 kg
Wlot powietrza		1/4"
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze admissible		8 barów
Ciśnienie robocze		Minimalne 5 barów Maksymalne 7 barów
System uruchamiania		Mechanizm kontaktowy zabezpieczający przed przypadkowym wystrzałem
Zalecane elementy złączne		Rapid 23P: 15 -> 35 mm
Pojemność zasobnika		150 pins max

Zalecany olej pneumatyczny	TEXACO code 700 Régal oil R&O 32 TEXACO code 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82
Informacje dotyczące hałasu (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, szczytowe dB 109

Podane wartości są charakterystyczne dla urządzenia i nie dotyczą natężenia hałasu generowanego w miejscu użytkowania. Hałas w miejscu eksploatacji urządzenia zależy m.in. od środowiska roboczego, elementu wbijanego, jego podparcia oraz liczby uderzeń. Odpowiednie przygotowanie miejsca pracy umożliwi ograniczenie natężenia hałasu, na przykład poprzez umieszczenie elementu wbijanego na podporach dźwiękochłonnych.

<b>Informacje dotyczące drgań (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: <math>u=0.332</math> <math>m/s^2</math>)</b>	<b>Organia</b>	<b>2.24 m/s<sup>2</sup></b>
---	----------------	-----------------------------

Podana wartość jest charakterystyczna dla urządzenia i nie dotyczy oddziaływanego na układ dłoń-ramię w trakcie jego eksploatacji. Każde oddziaływanie na układ dłoń-ramię podczas użytkowania urządzenia będzie zależne m.in. od siły uchwytu, siły nacisku kontaktowego, kierunku roboczego, regulacji źródła energii, elementu wbijanego i jego podparcia.

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby zapobiec urazom własnym, jak i osób przebywających w pobliżu miejsca pracy. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcjach dotyczących użytkowania i konserwacji urządzenia oraz usuwania usterek. Stosować wyłącznie zalecane elementy złączne.**

- W żadnym wypadku nie należy kierować ostrza urządzenia w kierunku osób lub do siebie samego.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej wydolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bez doświadczenia lub umiejętności związanych z narzędziem, o ile nie mogą korzystać z pomocy osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, nadzorowanie lub instrukcje z zakresu ochrony dotyczące użytkowania tego narzędzia. Dzieci należy nadzorować, nie dopuszczając, aby bawiły się urządzeniem.
- Aby zapobiec urazom oczu, na-



leży zawsze nosić okulary ochronne z dołączonymi na stałe sztywnymi osłonami bocznymi z twardego tworzywa sztucznego. Należy dopilnować, aby każda osoba przebywająca w miejscu pracy nosiła okulary ochronne takiego samego typu.



- Należy zapewnić i zakałać indywidualną ochronę uszu (słuchawki) w pobliżu eksploatacji urządzenia. Należy nosić wszelkie inne niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak rękawice i dostosowaną odzież ochronną. Zebrać włosy z tyłu głowy i nie zakładać luźnej odzieży.
- W żadnym przypadku jako źródła zasilania dla urządzenia nie należy stosować tlenu, dwutlenku węgla ani żadnego gazu z butli. Urządzenie mogłoby eksplodować i spowodować poważne obrażenia ciała.
- Stosować wyłącznie sprężone powietrze z mgłą olejową, niezawierające wody pod zalecanym ciśnieniem.
- Nie podłączać urządzenia do źródła ciśnienia, które potencjalnie może przekraczać zalecone ciśnienie robocze o 10%. Urządzenie i elastyczny przewód zasilania powietrzem należy wyposażyć w taki króciec przyłączeniowy, aby przy rozłączaniu złącza przyłączeniowego całe ciśnienie było usuwane z urządzenia.
- W trakcie pracy ze sprężonym powietrzem należy zawsze przestrzegać przepisów bezpiecznego postępowania ustalonych przez producenta sprężarki.
- Upewnić się, czy wszystkie złącza



pneumatyczne są pewnie umocowane i szczelne. (**Figure 1**)

- Po podłączeniu do zasilania sprężonym powietrzem nie pozostawać urządzenia bez nadzoru.
- Gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy zawsze odłączać je od źródła zasilania sprężonym powietrzem. (**Figure 3**)
- Należy zawsze zakładać, że urządzenie zawiera elementy złączne.
- W żadnym przypadku nie należy kierować urządzenia w swoją stronę lub w stronę innych osób. Nie stosować urządzenia, przebywając na wadze, schodach lub rusztowaniach.
- Urządzenia oznakowane trójkątem równobocznym nie mogą być używane, jeżeli nie są wyposażone w skuteczne jarzmo bezpieczeństwa.  

- W czasie gdy nie wykonuje się wbijania elementów złącznych, należy zawsze zdejmować palec ze spustu. Nigdy nie przenosić urządzenia z palcem ułożonym na spuście lub pod nim, ponieważ może to spowodować przypadkowe uruchomienie urządzenia i uraz ciała.
- Należy odłączać urządzenie od sprężonego powietrza przed czynnościami konserwacyjnymi, usuwaniem zakleszczonego elementu złącznego i opuszczeniem miejsca pracy oraz podczas przenoszenia urządzenia do innej lokalizacji lub przekazywania go innej osobie.
- Nigdy nie używać narzędzia, jeżeli jarzmo bezpieczeństwa, spust lub sprężyny utraciły sprawność działania, znajdują się poza urządzeniem lub uległy uszkodzeniu.

Nie manipulować przy jarzmie bezpieczeństwa ani nie demontować jarzma, spustu ani sprężyn. (**Figure 2**)

- Zawsze należy się upewnić, czy wszystkie wkręty i nasadki zostały pewnie umocowane.

Przeprowadzać codzienne kontrole swobodnego ruchu spustu i jarzma bezpieczeństwa.

W żadnym przypadku nie należy używać urządzenia, jeżeli brakuje jego części lub są one uszkodzone. W żadnym przypadku nie należy używać narzędzi przepuszczających powietrze lub wymagającego naprawy.

Stosować wyłącznie oryginalne pociski, części zamienne i akcesoria.

Stojaki do montowania urządzeń do podpory powinny być zaprojektowane i zbudowane przez producenta stojaka w taki sposób, aby można było bezpiecznie przytwierdzić urządzenie w celu stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

## ŁADOWANIE

- Odłączyć urządzenie od zasilania sprężonym powietrzem. (**Figure 3**)
- Zwolnij magazynek, naciskając dźwignię. (**Figure 4**)
- Ładowanie sztyfty: Obrócić zszywarkę dolną częścią do góry. Załadować taśmę zszywek do magazynku, ostrzami skierowanymi w dół. (**Figure 5**)
- Następnie zamknąć magazynek, naciskając go do oporu w góre. (**Figure 6**)

Stosować wyłącznie zalecane elementy złączne (zobacz dane techniczne).

## UŻYTKOWANIE NARZĘDZIA

- Trzymać urządzenie z dala od siebie i innych osób oraz podłączyć je do zasilania sprężonym powietrzem.
- Urządzenie użytkuje się przy najniższym ciśnieniu niezbędnym dla danego zastosowania. Zmniejsza to natężenie hałasu, zużycie części i energii.
- Docisnąć końcówkę narzędzia do elementu wbijanego, który ma być zamocowany, a następnie nacisnąć spust w celu uwolnienia zszywek. Wyregulować minimalne ciśnienie, które jest niezbędne do wprowadzania elementów złącznych w materiał. Następnie wykonać kilka prób, rozpoczynając od najniższego ciśnienia. (**Figure 7**)

## UKŁAD SPREŻONEGO POWIETRZA

- Narzędzia nie należy podłączać do instalacji pod ciśnieniem, które może przekraczać zalecane ciśnienie robocze o ponad 10%. (**Figure 11**)
- W przypadku instalacji pracującej pod większym ciśnieniem do instalacji sprężonego powietrza musi być podłączony zawór reducyjny.
- Używać tylko czystego, suchego sprężonego powietrza, pod regulowanym, zgodnym z zaleceniami ciśnieniem.
- Narzędzie podłączać do instalacji sprężonego powietrza odpowiednim węzykiem ciśnieniowym wyposażonym w szybkozłączki.
- Instalacja sprężarki powinna mieć wymiary odpowiednie do wymaganego dla danego zastosowania ciśnienia i przepływu objętościowo-

- wego.
- Zastosowanie zbyt cienkich w stosunku do długości linii (rur i węzyków) odcinków przewodów, jak również przeciążenie sprężarki, może spowodować spadki ciśnień.
- W najniższych punktach należy zamontować łatwo dostępne separatory wody.
- Złącza narzędzi należą wyposażać w moduły przygotowania sprężonego powietrza (filtr/separatory wody/smarownica) zamontowane na złączu.
- Smarownice należy sprawdzać codziennie i w razie potrzeby uzupełniać odpowiedniej klasy olejem (patrz specyfikacja techniczna).
- Jeśli stosowane są węzyki o długości ponad 10 metrów, nie można zagwarantować dostarczania oleju do narzędzia; zaleca się wówczas wpuszczenie od 2 do 5 kropli (w zależności od stopnia załadowania narzędzia) zalecanego oleju (patrz dane techniczne) przez wlot powietrza lub smarownicę podłączoną bezpośrednio do gwoździarki.

## USUWANIE USTEREK I KONSERWACJA

W przypadku zakleszczenia się zszywki odłączyć narzędzie od źródła zasilania. (**Figure 3**)

Zwolnić magazynek i zsunąć szynę w tył. (**Figure 8**)

Usunąć zakleszczone elementy złączne. Lub zwolnij dwie śruby przedniej pokrywy i wyciągnij ją. (**Figure 9**) Usuń zacięty sztyft. (**Figure 10**) Przyłożyć przednią pokrywę i dokręcić śruby.

## KONSERWACJA

Po odłączeniu narzędzia od zasilania sprężonym powietrzem przeprowadzić codzienną kontrolę w celu sprawdzenia swobody ruchu jazhma bezpieczeństwa i spustu.

Wszystkie wkręty powinny być pewnie umocowane. Poluzowane wkręty mogą doprowadzić do niebezpieczeństwa i uszkodzenia części.

Wprowadzić lekko 2 lub 3 krople oleju do wlotu powietrza.

Stosować wyłącznie olej dostarczany wraz z urządzeniem lub olej zalecany w części dane techniczne. Utrzymywać urządzenie w czystości. Wycierać je regularnie suchą szmatką i sprawdzać pod kątem zużycia.

Od czasu do czasu smarować ruchome części magazynku, aby zapobiegać ich zużyciu.

Nie stosować łatwopalnych roztworów czyszczących. Nie namaczać w

rozpuszczalnikach ani nie stosować rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkadzać pierścienie typu o-rings i inne wrażliwe części narzędzia.

Stosować czyste, suche powietrze. Preferuje się stosowanie zespołu przygotowania sprężonego powietrza po stronie dopływowej do przyłącza urządzenia.

Naprawy inne niż opisane w niżej dokumencie powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony, wykwalifikowany personel lub serwis obsługi posprzedażnej producenta.

## CZĘŚCI ZAMIENNE

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Głowica, cylinder i tłok	5001346
Kit B	Bezpieczny system wyzwalacza	5001347
Kit C	Magazynek	5001348

(Figure 12)

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

Руководство по эксплуатации - перевод с оригинала

RU

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размеры	Высота	190 mm
	Длина	230 mm
	Ширина	48 mm
	Вес	0.95 kg
Воздухоприемник		1/4"
Максимально допустимое рабочее давление		8 бар
Рабочее давление		Мин. 5 бар Макс. 7 бар
Система срабатывания		Срабатывание при контакте
Рекомендуемые крепежные элементы		Rapid 23P: 15 -> 35 mm

Вместимость магазина	150 pins max
Рекомендуемое масло	TEXACO code 700 Régal oil R&O 32
	TEXACO code 788 Spindura oil 22
	ESSO Bayol 82
Информация по уровню шума (EN 12549:1999)	L <sub>A</sub> , 1s, d 70.9 dB L <sub>WA</sub> , 1s, d 83.9 dB L <sub>PC</sub> , пик 109 dB (values uncertainly 2.5 dB)

Данные значения являются техническими характеристиками инструмента и не соответствуют уровню шума, создаваемому на месте использования. Шум на месте использования инструмента

зависит, к примеру, от рабочей среды, рабочего изделия, состояния опоры рабочего изделия и интенсивности операций. Оснастка рабочего места может способствовать снижению производимого шума, например, при использовании звукопоглощающей опорной поверхности.

Вибрация (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Вибрация 2.24 m/s <sup>2</sup>
---	--------------------------------

Данное значение является технической характеристикой инструмента и не соответствует степени воздействия на руку оператора во время работы. Воздействие на руку оператора при использовании инструмента зависит, например, от усилия руки при держании инструмента, величины контактного давления, рабочего направления, изменения подаваемой мощности, рабочего изделия, опоры рабочего изделия.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ



Прочтите внимательно настоящие предупреждения для предупреждения травм в отношении вас самих и окружающих лиц.



Дополнительную информацию см. в разделах об эксплуатации, обслуживании и устранении неисправностей.

Используйте только рекомендуемые скобы.

- Никогда не направляйте инструмент на окружающих или на себя.
- Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостаточным опытом или навыками,

работающими без поддержки со стороны лица, отвечающего за их безопасность, или не ознакомившимися с правилами использования инструмента. Взрослые должны следить за тем, чтобы дети не использовали инструмент для игры.

- Для защиты глаз от травм всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками из прочной пластмассы. Следите за тем, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, использовали защитные очки такого же типа.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов слуха во время использования инструмента. Используйте любые иные средства защиты, такие как перчатки и подходящая рабочая одежда. Длинные волосы должны быть собраны сзади, не надевайте свободную одежду для работы.
- Никогда не используйте кислород, углекислый газ или другой газ в баллонах для приведения в действие данного инструмента. Результатом нарушения этого требования может стать взрыв и серьезная травма.
- Используйте только воздушно-масляную смесь без содержания влаги, подаваемую под рекомендуемым давлением.
- Не следует присоединять инструмент к баллону, давление в котором превышает рекомендуемое рабочее давление более чем на 10%. Инструмент и шланг подачи воздуха должны

- иметь соединительный наконечник, обеспечивающий отсутствие давления в инструменте при отсоединении соединительной муфты.
- При использовании сжатого воздуха всегда руководствуйтесь правилами безопасности, предписанными изготовителем компрессора.
  - Убедитесь в надежности и плотности всех воздушных соединений. (**Figure 1**)
  - Не оставляйте инструмент без присмотра, когда он присоединен к системе подачи воздуха.
  - При прекращении использования инструмента отсоединяйте его от системы подачи воздуха. (**Figure 3**)
  - По умолчанию считается, что инструмент заряжен.
  - Всегда держите инструмент направленным в сторону от себя или окружающих.
  - Не используйте инструмент, находясь на приставной лестнице, стремянке или строительных лесах.
  - Инструменты, маркированные знаком в виде равностороннего треугольника, не должны использоваться без надежного предохранительного держателя. Убирайте палец со спусковой кнопки всегда, когда не производите операцию забивания.
  - Никогда не переносите инструмент таким образом, чтобы ваш палец находился на или под спусковой кнопкой, во избежание случайного срабатывания и возможной травмы.
- 
- 
- Отсоедините инструмент от системы подачи воздуха перед обслуживанием, извлечением застрявшей скобы, оствлением рабочей зоны, переносом инструмента в другое место или передачей другому лицу. Никогда не используйте инструмент, если предохранительный держатель, спусковая кнопка или пружины неисправны, отсутствуют или повреждены.
- Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию или удалять предохранительный держатель, спусковую кнопку или пружины. (**Figure 2**)
- Проверяйте надежность затяжки всех винтов и крышек.
- Ежедневно проверяйте инструмент на предмет свободного хода спусковой кнопки и предохранительного держателя. Никогда не используйте инструмент с отсутствующими или поврежденными частями.
- Никогда не используйте инструмент, пропускающий воздух или требующий ремонта.
- Используйте только оригинальные скобы, запчасти и принадлежности.
- Стенды для крепления инструмента к опоре должны разрабатываться и изготавливаться производителем стендов таким образом, чтобы инструмент мог быть надежно закреплен для надлежащего использования.

## ЗАРЯДКА

- Отсоедините инструмент от системы подачи воздуха. (**Figure 3**)
- Освободите магазин, нажав на

## рычаг. (Figure 4)

- Загрузка Штифты: Переверните пистолет. Вставьте полоску скоб в магазин с остриями, обращенными вниз. (Figure 5)
- Закройте магазин, толкая его в направлении вверх. (Figure 6)

Используйте только рекомендуемые скобы (см. технические спецификации).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Держа инструмент направленным в сторону от себя и окружающих, присоедините его к системе подачи воздуха.
- Инструмент следует использовать при самом малом давлении, достаточном для приведения его в действие. Это позволит свести к минимуму уровень шума, износ деталей и потребление энергии.
- Прижмите наконечник пистолета к изделию, подлежащему соединению, и нажмите спусковую кнопку, чтобы произвести выстрел. Отрегулируйте минимальное давление, необходимое для того, чтобы крепежный элемент обеспечивал скрепление. После этого произведите несколько пробных выстрелов, начав с наименьшего давления. (Figure 7)

## СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА

- Запрещается подключать инструмент к давлению, которое превышает рекомендуемое рабочее давление больше, чем на 10 %. (Figure 11)
- В случае повышенных давлений

в контуре подачи сжатого воздуха должен быть установлен клапан снижения давления, включающий на выходе предохранительный клапан.

- Используйте только чистый и сухой регламентированный сжатый воздух при рекомендованном давлении.
- Подсоедините инструмент к источнику подачи сжатого воздуха с помощью шланга, рассчитанного на требуемое давление и оборудованного быстросъемными разъемами.
- Компрессорная установка должна обеспечивать выход давления и производительность (объемный расход), которые должны соответствовать ожидаемому потреблению воздуха.
- Секции линии, слишком короткие по отношению к длине линии (трубы шланги), а также перегрузка компрессора приведут к падению давления.
- В самых нижних точках линии должны быть установлены легкодоступные отделители воды.
- Точки соединения инструмента должны быть оборудованы сервисными устройствами для сжатого воздуха (фильтрами/отделителями воды/масленками) непосредственно в месте соединения.
- Необходимо ежедневно выполнять проверку масленок и при необходимости доливать масло рекомендуемого сорта (смотрите технические характеристики).
- Если используются шланги длиной более 10 м, подача масла в инструмент не может

быть гарантирована, и поэтому рекомендуется добавлять во впускное отверстие для воздуха инструмента 2—5 капель (в зависимости от загрузки инструмента) рекомендуемого масла (смотрите технические характеристики), или масленка должна крепиться непосредственно к инструменту.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если произошло заклинивание, отключите пистолет от системы подачи воздуха. (**Figure 3**)

Отсоедините магазин и достаньте рейку. (**Figure 8**)

Удалите застрявшие скобы. Или отпустите два винта передней крышки и снимите её. (**Figure 9**) Удалите застрявший штифт. (**Figure 10**) Верните переднюю крышку и затяните винты.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пока инструмент отсоединен от системы подачи воздуха, производите ежедневный осмотр на предмет свободного движения предохранительного держателя и спусковой кнопки.

Все винты должны быть затянутыми. Ослабленные винты могут стать причиной опасности при эксплуатации и поломки деталей.

Добавьте 2-3 капли масла в воздухоприемник.

Используйте только масло, поставляемое в комплекте с инструментом или рекомендуемое в технических спецификациях.

Содержите инструмент в чистоте. Протирайте его регулярно сухой тряпкой и осматривайте на предмет износа.

Смазывайте движущиеся части магазина время от времени для предупреждения износа.

Не используйте легковоспламеняющиеся чистящие составы.. Не используйте растворители, поскольку это может привести к повреждению уплотнительных колец и других деталей.

Используйте чистый и сухой воздух. По возможности используйте технологический аппарат для сжатого воздуха выше соединений инструмента.

Ремонтные работы иные, нежели описанные здесь, должны осуществляться только обученным, квалифицированным персоналом или технической службой предприятия-изготовителя.

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Направляющий клапан, цилиндр и поршень	5001346
Kit B	Набор безопасности и триггера	5001347
Kit C	Набор магазина	5001348

(**Figure 12**)

# PNEUMAATILINE NAE LAPÜSTOL

Kasutusjuhend - Originaali tõlge

**EE**

## TEHNILISED NÄITAJAD

Tööriista mõõtmed	Kõrgus	190 mm
	Pikkus	230 mm
	Laius	48 mm
	Kaal	0.95 kg
Õhu sisselase	1/4"	
Maksimaalne lubatav tööröhk	8 baari	
Tööröhk	Minimaalne 5 baari Maksimaalne 7 baari	
Kaivitamissusteem	Kontakt kaavitamine	
Soovitatavad kinnitid	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Mahutavus	150 pins max	
Soovitatav pneumaatiiline õli	TEXACO kood 700 Régal õli R&O 32 TEXACO kood 788 Spindura õli 22 ESSO Bayol 82	
Müra puudutav teave (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, tipp 109 dB	

Nimetatud väärtsused on tööriistale iseloomulikud väärtsused, mis ei iseloomustata kasutamisel tekkivat müra. Kasutamisel tekkiv müra sõltub näiteks töökeskkonnast, töödeldavast detailist, töödeldava detaili toest ning toimingute arvust. Töökoha planeering, näiteks töödeldava detaili asetamine heli summutavatele tugeedele, võib samuti aidata müratasemeid vähendada.

Vibratsiooni puudutav teave (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332$ m/s <sup>2</sup> )	Vibratsioon 2.24 m/s <sup>2</sup>
--	-----------------------------------

Nimetatud väärtsus on tööriistale iseloomulik väärthus, mis ei iseloomustata käelabale ja käsivarrele avalduvat möju tööriista kasutamisel. Mistahes käelabale ja käsivarrele avalduv möju tööriista kasutamisel sõltub näiteks haardejoust, kontaktpinge jõust, töötamis-

suunast, toiteallika reguleerimisest, töödeldavast detailist ja selle toest.

## HOIATUSED



Lugege siin toodud hoiatusi, et vältida enda ja teiste inimeste vigastamist.



Lisateabe saamiseks vaadake tööriista kasutamise, hooldamise ja veaosingu peatükke.

Kasutage ainult soovitatud kinniteid.

- Ärge suunake tööriista kunagi enda või teiste inimeste poole.
- Kõnealust tööriista ei tohi kasutada keha-, meeles- ja vaimupuudega inimesed (kaasa arvatud lapsed) või inimesed, kellel puuvad sellealased kogemused või teadmised, välja arvatud juhul, kui nad on seadme kasutamisel saanud abi nende ohutuse eest vastutavalt isikult, järelevalve või läbivaatuse juhendist. Tuleb jälgida, et lapsed ei saaks tööriistaga mängida.
- Silmakahjustuste vältimiseks kandke alati kaitseprillide koos korralikult kinnitatud jäikade tugevate plastikust külgkaitsetega. Veenduge, et köik tööpiirkonnas olevad inimesed kannaksid sama tüüpi kaitseprille.
- Kasutage kindlasti tööriista kasutamise läheduses kuulmiskaitsmeid.



Vajadusel kasutage täiendavaid kaitsevahendeid nagu kindaid ja tööriideid.

Ärge hoidke juukseid lahtiselt ega kandke kotjaid riuetusesemeid.

- Ärge kunagi kasutage kõnealuse tööriista toiteallikana hapnikku, süsinkdioksiidi või muud surugaasi. Tööriist võib plahvatada ning tekitada tõisisid vigastusi.
- Kasutage ainult soovitatud rõhu all olevat määret sisaldavat veevaba suruõhku. Tööriista ei tohiks ühendada suruõhuallikaga, millest tulev surve võib ületada soovitatud töörõhku 10% võrra.
- Tööriistal ja suruõhuallika voolikul peab olema ühenduspuks nii, et ühendusliidese lahtiühendamisel eemaldatakse tööriistast kogu rõhk.
- Suruõhu kasutamisel järgige alati kompressoriliidese lahtiühendamisel ohutusjuhiseid.
- Veenduge, et kõik suruõhuühen-dused oleksid kindlalt fikseeritud. (**Figure 1**)
- Ärge jätke suruõhuallikaga ühen-datud tööriista järelvalveta.
- Kui tööriista ei kasutata, tuleb see alati suruõhuallikast lahti ühenda-da. (**Figure 3**)
- Eeldage alati, et tööriist sisaldab kinniteid.
- Ärge suunake tööriista enda ja teiste inimeste suunas.
- Ärge kasutage tööriista, kui olete tellingutel või trepiast-metel.
- Võrdkülgse kolmnurgaga märgistatud tööriistasid ei tohi kasutada, kui need ei ole varustatud efektiivse kaitseriiviga.
- Kui te ei tegele kinnitite sisselask-misega, eemalda alati näpp

päästikult. Ärge kunagi kandke tööriista, hoides näppu päästikul või selle all, kuna see võib põhjustada seadme aktiveerimise ja kehavigastusi.

- Ühendage tööriist enne hooldamist, kinnikiilunud kinniti eemaldamist, tööpiirkonnast lahkumist või tööriista üleandmist teisele isikule suruõhuallika küljest lahti.
- Ärge kasutage tööriista, kui kaitseriivi, päästik või vedrud on kadunud või tõsiselt kahjustatud. Ärge modifitseerige kaitseriivi, päästikut või vedrusid või eemaldage neid. (**Figure 2**)

- Veenduge, et kõik kruvid ja korgid oleksid alati kindlalt fikseeritud.

Kontrollige igapäevaselt päästiku ja kaitseriivi vaba liikumist. Ärge kasutage tööriista, kui sellelt on detaile puudu või on need kahjustatud.

Ärge kunagi kasutage tööriista, millel esineb õhulekkeid või mis vajavad parandamist.

Kasutage ainult originaalkinniteid, -varuosasid ja -tarvikuid.

Tugede tootja poolt tuleks projekteerida ja valmistada alused tööriistade kinnitamiseks tugede külge nii, et tööriista saaks soovitud kasutusots-tarbeks ohultult fikseerida.

## LAADIMINE

- Ühendage tööriist suruõhuallika küljest lahti. (**Figure 3**)
- Avage magasiin vajutades kliki hooba (**Figure 4**)
- tilvtid laadimine: Pöörake püstol ümber. (**Figure 5**)
- Viige allapoole suunatud teravikega klambririba salve. Seejärel sulgege salv, lükates seda ülespoole.

## (Figure 6)

Kasutage ainult soovitatud kinniteid (vaadake tehnilisi näitajaid).

## TÖÖRIISTA KASUTAMINE

- Suunake tööriist endast ja teistest inimestest eemale ja ühendage suruõhuallikaga.
- Tööriistasid tuleks kasutada kasutamiseks vajaliku köige madalama rõhuga. See vähendab müratasset, osade kulumist ja energiakulu.
- Suruge tööriista otsik kinnitatavale detailile ja vajutage klambrite sisestamiseks päästikut. Määrase minimaalne rõhk, mis on kinnitajatele läbistava jõu andmiseks vajalik. Seejärel sooritage mõned proovilasud, alustades madalaima rõhuga. (Figure 7)

## SURUOHUSUSTEEM

- Tooriista ei tohi uhendada suruõhuallikaga, mis voib uletada soovitusliku tooroohu 10%. (Figure 11)
- Suuremate rohkude puhul ehitatakse suruõhuallikasse rohku vahendav klapp, mis holmab järgnevat kaitseklappi.
- Kasutage ainult puhist, kuiva, reguleeritud suruohku soovitatud rohul.
- Uhendage tööriist suruõhuallikaga, kasutades sobivat rohuvoolikut, mis on varustatud kiirkonnektoritega.
- Kompressorit mootmed on valjundrohu ja joudluse (mahuvoolu) suhtes piisavad eeldatavaks tarbimiseks.
- Liini osad, mis on liiga väikesed liini (torude ja voolikute) pikkuse suhtes, ja kompressorit ülekoormus pohjustavad rohu vahenemist.

- Lihtsasti ligipaasetavad veeseparaatorid tuleb paigaldada madalaimatesse punktidesse.
- Tooriistade uhenduskohad tuleb varustada suruohu hooldusseadmega (filter/veeseparaator/olitoos).
- Olitoose tuleb kontrollida iga päev ning vajadusel taita soovitatud oliga (vt tehnilisi naitajaid).
- Kui kasutatakse voolikuid, mille pikkus on rohkem kui 10 m, ei saa tagada tööriista varustatust oliga; seega soovitatakse lisada 2 kuni 5 tilka (soltuvalt tööriista laadimisest) soovitatud oli (vt tehnilisi naitajaid) tööriista ohu sisselaskeava kaudu voi uhendada olitoos otse kinnitite valjapaiskamise tööriista kulge.

## VEAOTSING JA HOOLDUS

Klambri kinnikiilumisel ühendage tööriist suruõhuallikaga küljest lahti. (Figure 3)

Vabastage salv ja nihutage alus tagasi. (Figure 8)

Eemaldage kinnikiilunud kinnitid. Või eemaldage kaks kruvi esikaanel ja tömmake see välja. (Figure 9) Eemaldage kinni jäänud naela. (Figure 10) Asetage esikaas tagasi ja pingutage kruvid.

## HOOLDUS

Kontrollige igapäevaselt suruõhuallikaga küljest lahtiühendatud tööriista kaitseriivi ja päästiku vaba liikumist. Kõik kruvid peaksid olema kinni keeratud. Lahtised kruvid võivad põhjustada ohtlikke olukordi ja detailide purunemist. Pigistage õhu sisselaskesse kergelt 2 või 3 tilka õli. Kasutage ainult tööriistaga kaasas olevat õli või tehniliste näitajate all soovitatud õli. Hoidke tööriist puhas. Pühkige seda regulaarselt kuiva riidega

ja kontrollige kulumist. Määrite salve libisevaid detaile kulumise takistamiseks regulaarselt. Ärge kasutage kergesti süttivaid puhastuslahuseid.

Ärge kasutage liigses koguses lahustit, kuna sellised lahused võivad kahjustada tööriista tihendusrõngaid ja muid tundlikke detaile. Kasutage puhast kuiva õhku. Eelistatud on suruõhu töötlemisseadme kasutamine tööriista ühendusest ülalpool. Siin kirjeldatutest erinevad remondi-

tööd tuleks läbi viia ainult koolitatud kvalifitseeritud personali või tootja müügijärgse hooldustehniku poolt.

## VARUOSAD

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Peaklapि, silindri ja kolvi komplekt	5001346
Kit B	Ohutus ja päästiku komplekt	5001347
Kit C	Magasiini komplekt	5001348

(Figure 12)

## PNEUMATINÉ VINIAKALÉ

Naudojimosi instrukcijos - originalaus teksto vertimas

LT

### TECHNINÉS CHARAKTERISTIKOS

Irankio ilgis	Aukštis	190 mm
	Ilgis	230 mm
	Plotis	48 mm
	Svoris	0.95 kg
Oro sānaudos	1/4"	
Didžiausias leistinas darbinis slėgis	8 bar	
Darbinis slėgis	Mažiausias 5 bar Didžiausias 7 bar	
Aktyvavimo sistema	Kontaktinis įrenginio aktyvavimas (veikia nuolat, kol aparatas prispaustas prie pavirsiaus)	
Rekomenduojami tvirtikliai	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Apkrovos našumas	150 pins max	
Rekomenduojamas tepalas pneumatiniams irankiams	TEXACO kodas „700 Régal oil R&O 32“ TEXACO kodas „788 Spindura oil 22“ ESSO Bayol 82	
Triukšmo lygis (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, maksimalus triukšmas 109 dB	

Šios reikšmės apibūdina patį irankį ir neparodo aplinkos triukšmo, susidarančio naudojimosi vietoje, lygio. Triukšmo lygis naudojimosi vietoje priklausys, pvz., nuo darbo aplinkos, apdirbimo ruošinio, apdirbimo ruošinio atramos ir įkalimų skaičiaus. Darbo vienos suplanavimas taip pat padeda sumažinti triukšmo lygi, pvz., padendant apdirbamajį ruošinį ant garsų sugeriajančios atramos.

Vibracijos lygis (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332$ $m/s^2$ )	Vibracija 2.24 $m/s^2$
--	------------------------

Ši reikšmė apibūdina patį irankį ir neparodo irankio naudojimosi poveikio sistemai „plaštaka-ranka“. Bet koks poveikis sistemai „plaštaka-ranka“ naudojantis irankiu priklausys nuo, pvz., irankio laikymo jėgos, suspaudimo jėgos, darbo krypties, tiekiamos energijos paskirstymo, apdirbamajo ruošinio medžiagos, apdirbamajo ruošinio atramos.

### SAUGOS ĮSPĖJIMAI



Perskaitykite šiuos įspėjimus, kad išvengtumėte savo ir šalia stovinčių žmo-



## nių sužalojimų ir traumų.

**Dėl papildomos informacijos skaitykite įrankio naudojimo, priežiūros ir gedimų šalinimo skyrius. Naudokite tik rekomenduojamus tvirtiklius.**

- Niekada nenukreipkite įrankio į save ar aplinkinius žmones.
- Šis įrankis neskirtas naudotis žmonėms (įskaitant vaikus) su fizine, jutikline arba protine negalia, arba žmonėms, kuriems trūksta patirties arba žinių, nebent jiems buvo perleista patirtis ir nurodymai tų, kurie atsako už jų saugumą, priežiūrą ar patikrinimą. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su įrankiu.
- Kad išvengtumėte akių sužalojimų, visada nešiokite apsauginius akinius su nuolatos pritvirtintais nejudančiais kietojo plastiko šoniniais uždenčimais. Įsitikinkite, kad kiekvienas jūsų darbo aplinkoje nešioja tokius pat apsauginius akinius.
- Visada turėkite ir naudokite individualią ausų apsaugą įrankio naudojimo vietoje ir šalia jos.
- Naudokite kitas reikalingas apsaugos priemones, pvz., mūvėkite pirštines ir dėvėkite tam pritaikytus darbinius rūbus.
- Užriškite savo plaukus ir nedėvėkite per laisvų palaidžių drabužių.
- Niekada nenaudokite deguonies, anglies dvideginio arba kitų dujų mišinių, laikomų balionuose kaip energijos šaltinio šiam įrankiui. Įrankis gali sprogti ir sukelti sunkių kūno sužalojimų.
- Naudokite tik suspaustą orą be



vandens, patiekiamą rekomenduojamo slėgio.

- Įrankio negalima jungti prie įtampos šaltinio, kuris potencialiai viršija rekomenduojamą darbinę įtampą 10 proc.
- Įrankis ir oro pateikimo žarna turi būti prijungti jungiamaja veržle taip, kad visa įtampa būtų perkelta nuo įrankio, kai movos sujungimas atsiskiria. Naudodami suspaustą orą visada vadovaukitės darbų saugos nurodymais, pateiktais kompresoriuus gamintojo.
- Įsitikinkite, kad visos pneumatinės movos saugios ir tvirtos. (**Figure 1**)
- Nepalikite įrankio be priežiūros, kai jis prijungtas prie oro tiekimo sistemos.
- Kai įrankio nenaudojate, atjunkite jį nuo oro tiekimo sistemos. (**Figure 3**)
- Visada įsitikinkite, kad įrankyje yra tvirtikliai.
- Laikykite įrankį nukreiptą nuo savęs ir kitų.
- Nenaudokite įrankio, kai esate ant kopėcių, laiptų ar pastolių.
- Įrankiai, pažymėti lygiakraščiu trikampiu, negali būti naudojami kol neaprūpinti veikiančia apsaugine apkaba. Visada patraukite pirštą nuo jungiklio, kai neįkalnėjate tvirtiklių.
- Nenešiokite įrankio, laikydami pirštą ant arba po jungikliu. Tai gali sukelti atsitiktinį paleidimą, ko pasėkoje – sužalojimų.
- Atjunkite įrankį nuo oro padavimo sistemos prieš jo apžiūrą, užstrigusio tvirtiklio išémimą, prieš palikda-



mi darbo vietą ar perkeldami įrankį kitur, arba prieš perduodami įrankį kitam asmeniui.

- Niekada nenaudokite įrankio, jeigu apsauginė apkaba, paleidimo jungiklis arba spryukliniai amortizatoriai tapo neveikiantys arba sugadinti. Nesikiškite / nenuimkite apsauginės apkabos, paleidimo jungiklio arba spryuklinių amortizatorių. (**Figure 2**)
- Išitikinkite, kad visi varžtai ir sąvaržos kaskart saugiai suveržiami.

Darykite kasdienes apžiūras, ar jungiklis ir apsauginė apkaba laisvai juda. Niekada nenaudokite įrankio, jeigu trūksta kai kurių jo dalių arba jos yra pažeistos. Niekada nenaudokite įrankio, jei yra oro nutekėjimas, arba jis reikalauja remonto. Naudokite tik originaliuosius šovinius, atsargines dalis ir priedus. Stovai įrankiams laikyti turi būti suprojektuoti ir pagaminti stovų gamintojų taip, kad įrankį būtų galima saugiai padėti tolesniams naudojimui.

## UŽTAISYMAS

- Atjunkite įrankį nuo oro tiekimo sistemos. (**Figure 3**)
- Atlaisvinkite détuvę paspausdami fiksuojamą sklendę. (**Figure 4**)
- Smeigės įdėjimas: Atsukite pistoletą. Įdėkite kabiu juostą į détuvę taip, kad jų smaigaliai būtų nukreipti žemyn. (**Figure 5**)
- Paskui uždarykite détuvę užspaudami ji įki galio į viršų. (**Figure 6**)

Naudokite tik rekomenduojamus tvirtiklius (žr. techninės charakteristikas).

## KIO NAUDOJIMAS

- Laikydami įrankį nukreiptą nuo savyęs ir aplinkinių žmonių, prijunkite ji

prie oro tiekimo sistemos.

- Įrankiu turi būti naudojama esant mažiausiam slėgiui, reikalingam tam tikrai operacijai atlkti. Tai sumažins triukšmo lygi, dalių nusidėvėjimą ir energijos išnaudojimą.
- Prispauskite įrankio nosį prie apdirbamoho ruošinio, kurį norite prityvirtinti, ir paspauskite jungiklį, kad paleistų kabes. Sureguliuokite mažiausią galimą slėgi, reikalingą tvirtiklių prasiskverbimui. Po to atlikite kelis bandymus, pradedami nuo mažiausio slėgio. (**Figure 7**)

## SUSLĖGTOJO ORO SISTEMA

- Prie įrankio negalima jungti slėgio, kuris gali būti 10 % didesnis už rekomenduojamą veikimo slėgi. (**Figure 11**)
- Jei slėgis yra didesnis, suslėgtajo oro tiekimo sistemoje turi būti sumontuotas slėgi mažinantis vožtuvas, kurio konstrukcijoje yra išleidžiamasis apsauginis vožtuvas.
- Naudokite tik švarų, sureguliuoto drėgnumo ir rekomenduojamo slėgio suslėgtajį orą.
- Įrankį prijunkite prie suslėgtojo oro tiekimo naudodami tinkamą slėgiui žarną su sparčiosiomis jungtimis.
- Kompresorius turi būti atitinkamų matmenų pagal slėgio galią ir našumą (tūrio srautą), skirtą tiketinam sunaudojimui.
- Jei linijos dalys per trumpas, palyginti su linijos (vamzdžių ir žarnų) ilgiu, ir jei kompresorius yra perkrautas, gali atsirasti slėgio kryčių.
- Žemiausiųose taškuose turi būti sumontuoti lengvai pasiekiami vandens skirtuvai.
- Jungiant įrankius, tiesiai jungimo taške turi būti sumontuotas

suslėgtojo oro tiekimo įrenginys (filtras / vandens skirtuvas / tepalinė).

- Tepalinės turi būti tikrinamos kasdien ir prireikus pripildomos rekomenduojamo tipo tepalo (žr. techninės specifikacijas).
- Jei naudojamos žarnos ilgis yra didesnis nei 10 m, neįmanoma užtikrinti tepalo tiekimo į įrankį, todėl rekomenduojama 2–5 lašus (atsižvelgiant į įrankio apkrovą) rekomenduojamo tepalo (žr. techninės specifikacijas) įlašinti į įrankio oro padavimo angą. Arba tepalinę galima jungti tiesiai prie vinių šaudymo įrankio.

## GEDIMU ŠALINIMAS IR PRIEŽIŪRA

Jeigu kabė įstrigo, atjunkite įrankį nuo oro tiekimo. (**Figure 3**)

Atidarykite détuvę ir ištumkite takelį su tvirtikliais. (**Figure 8**)

Išimkite įstrigusius tvirtiklius. Arba atlaisvinkite du priekinio dangtelio varžtus ir ją ištraukite. (**Figure 9**)

Išimkite užstrigusią smeigę. (**Figure 10**) Vėl uždékite priekinį dangtelį ir priveržkite varžtus.

## PRIEŽIŪRA

Kasdien, kai įrankis atjungtas nuo oro tiekimo, atlikite apžiūras, kad įsitikintumėte laisvu apsauginės apkabos ir jungiklio judėjimu. Visos sąvaržos turi būti tvirtai ir stipriai suveržtos. Jeigu sąvaržos nepritvirtintos, įrankiu bus nesaugu naudotis, galimas dalių lūžimas. Įlašinkite 2-3 tepalo lašus į oro ēmiklį. Naudokite tik su įrankiu pateiktą tepalą arba vieną iš rekomenduojamų techninių charakteristikų skyriuje. Laikykite įrankį švarų. Reguliariai valykite

sausu skuduru, ir apžiūrinėkite, ar nesusidėvėjo dalys. Tepkite slenkstančias détuvės dalis karts nuo kartoto, kad išvengtumėte nusidėvėjimo. Nenaudokite degių valymo tirpalų. Nemirkykite ir nenaudokite tirpinančiųjų medžiagų, jos gali pažeisti germetinius tarpiklis ir kitas jautrijas įrankio dalis. Naudokite švarų, sausą orą. Geriausiai naudoti suspausto oro technologinį aparata, pastatyta prieš įrankio pajungimą. Remonto ir taisymo darbai neaprašyti šioje instrukcijoje turi būti vykdomi kvalifikuotų apmokytų darbuotojų arba garantinio gamintojo serвиso atstovų.

## ATSARGINĖS DALYS

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Galvutės vožtuvo, cilindro ir stūmoklio rinkinys	5001346
Kit B	Saugumo ir gaiduko rinkinys	5001347
Kit C	Détuvės rinkinys	5001348

(**Figure 12**)

# PNEIMATISKAIS NAGLOTĀJS

Lietošanas instrukcija - tulkojums no oriģināla

LV

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Instrumenta izmērs	Augstums	190 mm
	Garums	230 mm
	Platums	48 mm
	Svars	0.95 kg
Gaisa ieplūde		1/4"
Maksimāli pielaujamais darba spiediens	8 bāri	
Darba spiediens	Minimālais 5 bāri Maksimālais 7 bāri	
Iedarbināšanas sistēma	Kontakta iedarbināšana	
Ieteicamās saspraudes	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Ietilpība	150 pins max	
Ieteicamā pneimatiskā eļļa	TEXACO kods 700 Régal eļļa R&O 32 TEXACO kods 788 Spindura eļļa 22 ESSO Bayol 82	
Troksnu informācija (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d Lwa, 1s, d Lpc, mmaksimums dB	70.9 dB 83.9 dB 109

Šīs vērtības ir instrumentam raksturīgas vērtības, kas neattēlo lietošanas laikā radīto troksni. Troksnis lietošanas laikā būs atkarīgs, piemēram, no darba vides, izmantojamā materiāla, balsta un pārnesuma. Arī darbavietas iekārtojums var palīdzēt samazināt troksnu līmeni, piemēram, ja materiāls tiek novietots uz skaņu slāpējošiem balstiņiem.

Vibrācijas informācija (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332$ m/s <sup>2</sup> )	Vibrācijas 2.24 m/s <sup>2</sup>
---	----------------------------------

Šī vērtība ir instrumentam raksturīga vērtība, kas neattēlo iedarbību uz rokām instrumenta lietošanas laikā. Jebkura iedarbība uz rokām instrumenta lietošanas laikā būs atkarīga, piemēram, no satver-

šanas spēka, piespiešanas spēka, virziena, enerģijas pievades regulēšanas, izmantojamā materiāla un balsta.

## DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI



Izlasiet šos brīdinājumus, lai izvairītos no sevis un apkār-tējo personu savainošanas.



Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet instrumenta izmantoša-nas, apkopes un traucējummek-lēšanas sadaļas. Izmantojiet tikai ieteicamās saspraudes.

- Nekad nevērsiet instrumentu pret sevi vai citām personām.
- Instrumentu nedrīkst lietot cilvēki (tai skaitā bērni) ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spē-jām, un personas, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, ja vien tie nav saņēmuši norādes par ierī-ces izmantošanu no personas, kura ir atbildīga par to drošību un uzraudzību. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotalājas ar instrumentu.
- Lai izvairītos no acu trau-mām, vienmēr valkājet aizsargbrilles ar pastāvīgi piestiprinātiem stingras, izturīgas plastmasas sānu vairogiem. Pār-liecinieties, ka ikviens jūsu darba zonā valkā tāda paša veida aizsar-gbrilles.
- Atrodoties instrumenta tuvumā, kad tas tiek izman-tots, lietojiet individuālos ausu aizsarglīdzekļus.
- Lietojiet jebkādu citu nepiecieša-



mo aizsargaprīkojumu, piemēram, cimdus un pielāgotu darba apģērbu.

Matus sasieniet uz aizmuguri un nevalkājet pārāk brīvu apģērbu.

- Nekad nelietojiet skābekļi, oglekļa dioksīdu vai jebkuru citu gāzi balonos kā instrumenta barošanas avotu. Instruments var uzsprāgt un tā rezultātā radīt nopietnus savainojumus. 
- Lietojiet tikai lubricētu, ūdeni nesaturošu saspiesu gaisu, izmantojot ieteicamo spiedienu. Instrumentu nedrīkt pievienot spiedienam, kas potenciāli pārsniedz ieteicamo darba spiedienu par 10%.
- Instrumentam un gaisa padeves šķūtenei jābūt savienošanas nipelim, lai instrumentu pilnībā atbrīvotu no spiediena, kad tas tiek atvienots.
- Izmantojot saspiesu gaisu, vienmēr ievērojiet darba drošības noteikumus, ko noteicis kompresora ražotājs.
- Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir droši un cieši. (**Figure 1**)
- Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības, kad tas ir pievienots gaisa padevei.
- Vienmēr atvienojiet instrumentu no gaisa padeves, ja tas netiek izmantots. (**Figure 3**)
- Vienmēr pieņemiet, ka instruments satur saspraudes.
- Turiet instrumentu vērstu prom no sevis un citiem.
- Nelietojiet instrumentu, atrodoties uz nestabilas virsmas, trepēm vai sastatnēm. 
- Instrumentus ar vienādmalu trijstūra zīmi nedrīkt izmantot 

bez drošības sastiprinājuma.

- Vienmēr noņemiet pirkstu no mēlītes, kad neveicat darbu. Nekad nepārnēsājiet instrumentu, turot pirkstu uz mēlītes vai zem tās, lai izvairītos no nejaušas iedarbināšanas, kā rezultātā iespējami savainojumi.
- Atvienojiet instrumentu no gaisa, pirms veicat instrumenta apkopi, iesprūdušas saspraudes izņemšanu, atstājot darba zonu, pārvietojot instrumentu uz citu vietu vai nodošot to citai personai.
- Nekad nelietojiet instrumentu, ja drošības sastiprinājums, mēlite vai atsperes ir nelietojami, pazuduši vai bojāti. Nepārveidojiet un nenovērjeti drošības sastiprinājumu, mēlīti vai atsperes. (**Figure 2**)
- Pārliecinieties, ka visas skrūves un uzgalī vienmēr ir labi nostiprināti.

Ik dienas pārbaudiet, vai mēlīte un drošības sastiprinājums nekustas brīvi. Nekad nelietojiet instrumentu, ja tā daļas ir pazudušas vai bojātas. Nekad nelietojiet instrumentu ar gaisa noplūdi vai tādu, kam nepieciešams remonts. Izmantojiet vienīgi originālas saspraudes, rezerves daļas un piederumus.

Statīvi instrumentu uzstādīšanai pie balsta jāizstrādā un jābūvē tā, lai instrumentu varētu droši piestiprināt paredzētajam nolūkam.

## IELĀDĒŠANA

- Atvienojiet instrumentu no gaisa padeves. (**Figure 3**)
- Atbrīvojiet kaseti, nospiežot klikšķa sviru. (**Figure 4**)
- naglas ielādēšana: Apgrieziet pistoli otrādi. Ielādējiet skavu loksnī kasetē, ar smailēm vērstām lejup.

### (Figure 5)

- Pēc tam aizveriet kaseti, grūžot to pilnībā augšup. (Figure 6)
- Lietojiet tikai ieteicamās saspraudes (skatīt tehniskās specifikācijas).

## INSTRUMENTA LIETOŠANA

- Turiet instrumentu vērstu prom no sevis un citiem un pievienojet instrumentu gaisa padevi.
- Instruments jāizmanto ar zemāko spiedienu, kas nepieciešams darbam. Tādējādi tiks samazināts trokšņu līmenis, daļu nolietošanās un enerģijas patēriņš.
- Piespiediet instrumenta priekšgalu piestiprināmajam materiālam un nospiediet mēlīti, lai izšautu skavas. Pielāgojiet minimālo spiedienu, kas nepieciešams saspraužu iespiešanai. Pēc tam veiciet dažas pārbaudes, sākot ar zemāko spiedienu. (Figure 7)

## TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN APKOPE

Ja skava ir iesprūdusi, atvienojet instrumentu no gaisa padeves. (Figure 3)

Atbrīvojiet kaseti un pastumiet sliedi atpakaļ. (Figure 8)

Izņemiet iesprūdušās saspraudes. Varat arī palait valīgāk abas skrūves uz priekšējā pārsega un izvilk kaseti. (Figure 9) Izņemiet iestrēgušo šāviņu. (Figure 10) Atkārtoti uzlieciet priekšējo pārsegu un pievelciet skrūves ciešāk.

## APKOPE

Kad instruments ir atvienots no gaisa padeves, ik dienas veiciet pārbaudi, lai nodrošinātu drošības sastiprinājuma un mēlītes brīvu kustību. Visām skrūvēm jābūt cieši

nostiprinātām. Valīgas skrūves ir iemesls nedrošam darbam un daļu bojāumiem. Iešķāciet 2 vai 3 eļļas pilītes gaisa ieplūdē.

Lietojiet tikai komplektā ieklauto vai ieteicammo eļļu, kas norādīta tehniskajās specifikācijās.

Uzturiet instrumentu tīru. Regulāri noslaukiet to ar sausu drānu un pārbaudiet nolietojumu.

Laiku pa laikam ieelkojiet kasetes slidošās daļas, lai novērstu nolietojumu. Nelietojiet viegli uzliesmojošus tiršanas šķidumus. Nemērcējiet un nelietojiet šķidinātāju - tas var bojāt blīves un citas jutīgas instrumenta daļas. Lietojiet tīru, sausu gaisu. Labāk lietojiet saspista gaisa apstrādes iekārtu ar plūsmas virzienu uz instrumenta savienojumu. Remonta darbus, kas nav augstāk aprakstīti, drikst veikt tikai apmācīts, kvalificēts personāls vai ražotāja pēcpārdošanas servisa speciālisti.

## REZERVES DALAS

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Galvas vārsta, cilindra un virzula komplekts	5001346
Kit B	Drošības un gaiļa komplekts	5001347
Kit C	Kasetes komplekts	5001348

(Figure 12)

# PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVÁ SBÍJEČKA

Návod k obsluze - překlad originálu

CZ

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost nástroje	Výška	190 mm
	Délka	230 mm
	Sířka	48 mm
	Hmotnost	0.95 kg
Přívod vzduchu	1/4"	
Max. přípustný provozní tlak	8 barů	
Provozní tlak	Min. 5 barů Max. 7 barů	
Typ aktivace	Contact actuation firing	
Doporučené upínací prvky	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Kapacita	150 pins max	
Doporučený pneumatický olej	TEXACO kód 700 olej Régal R&O 32 TEXACO kód 788 olej Spindura 22 ESSO Bayol 82	
Informace ohledně hluku (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, vrchol 109 dB	

Tyto hodnoty jsou charakteristické hodnoty související s daným nástrojem a nevyjadřují hluk během používání. Hluk vznikající během používání závisí například na pracovním prostředí, obráběném dílu, upevnění obráběného dílu a počtu operací připevnění. Snižení hladin hluku můžete také docílit vhodným provedením pracovního prostoru, například umístěním obráběného dílu na podpěry, které tlumí hluk.

Informace ohledně vibrací (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332 \text{ m/s}^2$ )	Vibrace $2.24 \text{ m/s}^2$
---	------------------------------

Tato hodnota je charakteristická hodnota související s daným nástrojem a nepředstavuje vliv na ruce a ramena během používání nástroje. Vliv na ruce a

ramena při používání nástroje závisí například na upínaci síle, síle kontaktního tlaku, směru provádění práce, úpravě napájení, obráběném dílu a jeho podpěře.

## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ



Abyste zabránili zranění sebe sama i okolo stojících osob, přečtěte si tato varování.



Další informace najeznete v částech věnovaných používání nástroje, údržbě a odstraňování problémů. Používejte pouze doporučené upínací prvky.

- Nástrojem nikdy nemířte na sebe ani na ostatní osoby.
- Tento nástroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez příslušných zkušenosností nebo znalostí, pokud nemají k dispozici osobu odpovědnou za jejich zdraví a sledování a kontrolu pokynů ohledně používání tohoto zařízení. Na děti je nutné dohlížet a zajistit, aby si s nástrojem nehrály.
- Aby nedošlo k poškození zraku, nosete vždy bezpečnostní brýle s trvale připevněnými pevnými, plastovými postranními štítky. Zkontrolujte, zda všechni ve vašem pracovním prostoru používají stejný typ bezpečnostních brýlí.
- V blízkosti prostoru, ve kterém je nástroj používán, používejte ochranu sluchu.



Noste ostatní potřebné bezpečnostní vybavení, například rukavice a uzpůsobené pracovní oblečení. Stáhněte si vlasy a nenoste volné oblečení.

- K napájení tohoto nástroje nikdy nepoužívejte kyslík, oxid uhličitý, ani jiné plyny v láhvích. Nástroj by mohl explodovat a způsobit vážná zranění.
- Použivejte pouze lubrikovaný stlačený vzduch bez vody při doporučeném tlaku. Nástroje by neměly být připojeny k tlaku, jehož hodnota může doporučený provozní tlak překročit o 10 %.
- Nástroj a vzduchová hadice musí mít spojovací vsuvku, která zajistí odpuštění veškerého tlaku z nástroje při odpojení spojky.
- Při používání stlačeného vzduchu vždy dodržujte bezpečnostní postupy stanovené výrobcem kompresoru.
- Ujistěte se, zda jsou všechny vzduchové spojky zajištěné a utěsněné. (**Figure 1**)
- Je-li nástroj připojen k přívodu vzduchu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Když se nástroj nepoužívá, musí být odpojený od přívodu vzduchu. (**Figure 3**)
- Vždy mějte na paměti, že nástroj obsahuje upínací prvky.
- Nemířte nástrojem na sebe ani na ostatní.
- Nepoužívejte nástroj, jste-li na žebříku, schodech nebo lešení.
- Nástroje označené rovnostranným trojúhelníkem nesmí být používány, nejsou-li

opatřeny účinným pojistným třmenem.

- Když nenastřelujete upínací prvky, mějte prst mimo spoušť. Nástroj nikdy nenoste s prstem na nebo pod spouští. Může dojít k nehodě a zraněním.
- Před zahájením údržby, uvolňováním zaseknutého upínacího prvku, odchodu z pracovní oblasti, přesouváním nástroje do jiného umístění nebo předáním nástroje jiné osobě odpojte nástroj od přívodu vzduchu.
- Nástroj nikdy nepoužívejte, pokud pojistný třmen, spoušť nebo pružiny chybí nebo jsou poškozené. Neprovádějte úpravy pojistného třmenu, spouště a pružiny, ani je nedemontujte. (**Figure 2**)
- Vždy se ujistěte, zda jsou všechny šrouby a uzávěry bezpečně utaženy.

Každý den kontrolujte, zda se spoušť a pojistný třmen pohybují volně. Nástroj nikdy nepoužívejte, pokud některé jeho části chybějí nebo jsou poškozené.

Nikdy nepoužívejte nástroj, ze kterého uniká vzduch, nebo který vyžaduje opravu.

Používejte pouze originální projektily, nahradní díly a příslušenství.

Stojany určené k montáži nástrojů k podpěře musí být výrobcem navrženy a vyrobeny tak, aby nástroj mohl být bezpečně připojen pro zamýšlené použití.

## PLNĚNÍ

- Odpojte nástroj od přívodu vzduchu. (**Figure 3**)  
Uvolněte zásobník vytažením páčky. (**Figure 4**)

- Drátky svorek: Otočte nástroj. Vložte do zásobníku pás svorek tak, aby spíčky směřovaly dolů. (**Figure 5**)
- Zásobník zavřete tak, že jej zatlačíte zcela vzhůru. (**Figure 6**)

Použijte pouze doporučené upínací prvky (viz technické údaje).

## POUŽITÍ NÁSTROJE

- Nástrojem nemířte na sebe ani na ostatní a připojte jej k přívodu vzduchu.
- Nástroje je nutné používat při nejnižším tlaku potřebném pro dané použití. Snižte tak hladinu hluku, opotřebení dílů a spotřebu energie. Přitlačte špičku nástroje na obráběný díl, který chcete připevnit, a stisknutím spouště vystrelte skoby.
- Upravte minimální tlak, který je potřebný k proniknutí upínacích prvků. Poté proveděte několik zkoušek. Začněte s nejnižším tlakem. (**Figure 7**)

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ÚDRŽBA

Dojde-li k zaseknutí skoby, odpojte nástroj od přívodu vzduchu. (**Figure 3**)

Uvolněte zásobník a zasuňte madlo zpět. (**Figure 8**)

Vyměňte zaseknuté upínací prvky. Nebo povolte dva šrouby na předním krytu a vytáhněte jej. (**Figure 9**) Odstraňte zaseknutý náboj. (**Figure 10**) Vraťte na místo přední kryt a dotáhněte šrouby.

## ÚDRŽBA

Každý den kontrolujte volný pohyb pojistného třmena a spouště.

Všechny šrouby by měly být utaženy. Jsou-li šrouby povoleny, používání nástroje bude nebezpečné a může dojít k poškození dílů. Do přívodu vzduchu nakapejte dvě nebo tři kapky oleje.

Použijte pouze olej dodaný pro daný nástroj nebo olej doporučený v části s technickými údaji.

Nástroj uchovávejte čistý. Pravidelně jej otírejte suchou látkou a zkонтrolujte, zda není opotřebený.

Občas promažte posuvné části zásobníku, abyste zabránili opotřebení. Nepoužívejte hořlavé čisticí roztoky. Nástroj nenamáčejte a nepoužívejte rozpouštědla. Tyto roztoky mohou poškodit o-kroužky

a ostatní citlivé části nástroje.

Používejte čistý a suchý vzduch. Nad přípojkou nástroje používejte základní jednotku stlačeného vzduchu. Jiné než zde uvedené opravy by měl provádět pouze vyškolený a kvalifikovaný personál nebo pracovníci poprodejního servisu výrobce.

## NÁHRADNÍ DÍLY

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Sada výtláčného ventilu, válce a pístu	5001346
Kit B	Sada pojistiky a spouště	5001347
Kit C	Sada zásobníku	5001348

(**Figure 12**)

# PNEUMATICKÁ ZOŠÍVAČKA

## Návod na použitie - preklad originálu

SK

### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Velkosť nástroja	Výška	190 mm
	Dĺžka	230 mm
	Sírka	48 mm
	Hmotnosť	0.95 kg
Prívod vzduchu	1/4"	
Maximálny povolený prevádzkový tlak	8 barov	
Prevádzkový tlak	Mini 5 atm Maxi 7 atm	
Druh aktivácie	Contact actuation firing	
Odporúčaný spojovací materiál	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Kapacita zásobníka	150 pins max	
Odporúčaný pneumatický olej	TEXACO code 700 Régal oil R&O 32 TEXACO code 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82	
Hlučnosť (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	L <sub>pA</sub> , 1s, d 70.9 dB L <sub>WA</sub> , 1s, d 83.9 dB L <sub>PC</sub> , max 109 dB	

Tieto hodnoty sú špecifické pre daný nástroj a zodpovedajú hladine hluku v mieste použitia. Hladina hluku v mieste použitia napríklad závisí na pracovnom prostredí, obrobku, podložení obrobku a na počte úkonov. Návrh pracovného miesta môže tiež znížiť hladinu hluku, napríklad umiestnením obrobku na podložky tlmiace zvuk.

Vibrácie (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332$ $m/s^2$ )	Vibrácie 2.24 $m/s^2$
--	-----------------------

Táto hodnota je špecifická pre daný nástroj a nezodpovedá vplyvu na sústavu ruka-rameno pri použítiu nástroja. Prípadný vplyv na sústavu ruka-rameno pri používaní nástroja bude napríklad závisieť na sile

úchopu, kontaktnej sile, smere pracovného úkonu, nastavení prívodu energie, druhu obrobku, podložení obrobku.

### BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA



Oboznámte sa s týmito varovaniami aby ste sa vyhli zraneniam vy aj zraneniu okolostojacich osôb. Podrobnejšie informácie nájdete v častiach o použíti a údržbe nástroja a o diagnostike prípadných porúch. Používajte len odporúčaný spojovací materiál.

- Nástrojom nikdy nemierite na seba ani na iných.
- Tento nástroj by nemali používať ľudia (vrátane detí) so zniženou fyzickou, senzorickou, alebo psychickou funkčnosťou, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností, alebo vedomostí, pokiaľ nie sú doprevádzané osobou zodpovednou za ich bezpečnosť, alebo sa oboznámenie sa s bezpečnostnými pokynmi týkajúcimi sa použitia nástroja. Deti musia byť pod dozorom aby sa s nástrojom nehrali.
- Aby nedošlo k poraneniu očí, vždy používajte bezpečnostné okuliare s trvale upevnenými, pevnými bočnými štítkami z tvrdého plastu. Skontrolujte, či všetky osoby na vašom pracovisku používajú takýto druh bezpečnostných okuliarov.
- V blízkosti pracoviska, kde sa používa tento nástroj po užívajte individuálnu ochra-



nu slchu. Používajte aj ďalšie potrebné ochranné pomôcky ako sú rukavice a upravený pracovný odev. Zopnite si vlasy a nenoste volný odev.

- Na pohon tohto nástroja nikdy nepoužívajte kyslík, oxid uhličitý ani iný plyn v tlakových nádobách. Nástroj by mohol explodovať a spôsobiť vázne poranenie.
- Používajte len lubrikovaný, suchý stlačený vzduch pri odporúčanom tlaku. 
- Nástroje sa nesmú pripájať k zdroju tlaku, ktorý by mohol prekročiť odporúčaný prevádzkový tlak o 10%. Hadice na prívod vzduchu musia mať pripájací konektor, takže pri odpojení hadice sa z nástroja úplne uvoľní tlak.
- Pri použíti stlačeného vzduchu vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy stanovené výrobcom kompresora.
- Skontrolujte či sú všetky spoje pevné a tesné. (**Figure 1**)
- Nástroj pripojený k prívodu vzduchu nenechávajte bez dozoru
- Keď nástroj nepoužívate, vždy ho odpojte od prívodu vzduchu. (**Figure 3**)
- Vždy predpokladajte, že nástroj obsahuje spojovací materiál.
- Nástrojom mierte mimo seba a iných.
- Nepoužívajte nástroj na rebríku, schodoch ani na lešení. 
- Nástroje označené rovnomenným trojuholníkom sa nesmú používať bez účinného bezpečnostného popruhu.
- Ak neaplikujete spojovací materiál, vždy stiahnite prst zo spúšte. Nikdy

nenoste nástroj s prstom na spúšti, alebo pod spúšťou, mohlo by totiž dôjsť k náhodnému spusteniu s následným poranením.

- Pred údržbou, uvoľňovaním zaseknutého spojovacieho materiálu, predtým než odchádzate z pracoviska, keď prenášate nástroj na iné pracovisko, alebo keď podávate nástroj inej osobe, vždy odpojte prívod stlačeného vzduchu.
- Nikdy nepoužívajte nástroj ak nefungujú, chýbajú, alebo sú poškodené bezpečnostný popruh, spúšť, alebo pružiny. Nemanipulujte ani nedemontujte bezpečnostný popruh, spúšť ani pružiny. (**Figure 2**)
- Skontrolujte, či sú za každých okolností pevne dotiahnuté všetky skrutky a kryty.

Každý deň skontrolujte volný pohyb spúšte a bezpečnostného popruhu. Nikdy nepoužívajte nástroj ak chýbajú jeho časti, alebo sú poškodené.

Nikdy nepoužívajte nástroj, z ktorého uniká vzduch, alebo ktorý si vyžaduje opravu.

Používajte len originálne projektily, nahradné diely a príslušenstvo.

Podstavce určené na montáž nástroja na podperu budú navrhnuté a konštruované výrobcom tak aby bolo možné nástroj bezpečne upevniť na zamýšľané použitie.

## NABÍJANIE

- Odpojte nástroj od prívodu vzduchu. (**Figure 3**)
- Stlačením páčky uvoľnite zásobník. (**Figure 4**)
- Nabíjanie piny: Otočte nástroj naopak. Nasadte pás svoriek do zásobníka, hrotmi smerom dolu.

### (Figure 5)

- Potom zavorte zásobník tak, že ho zatlačíte smerom hore. (Figure 6)

Používajte len odporúčaný spojovací materiál (pozri technické špecifikácie).

### POUŽITIE NÁSTROJA

- Namierte nástroj preč od seba a iných a pripojte prívod vzduchu.
- Nástroje by mali byť prevádzkovane pri minimálnom tlaku potrebnom pre aplikáciu. Zabezpečí sa tak minimalizácia hladiny hluku, opotrebenie dielov a spotreba energie.
- Priložte hlavu nástroja na obrobok, do ktorého budete aplikovať spojovací materiál a stlačením spúšte vystrelite spojovací materiál. Nastavte minimálny tlak tak aby spojovací materiál prenikol do určeného materiálu. Následne vykonajte niekoľko pokusov počnúc najnižším tlakom. (Figure 7)

### DIAGNOSTIKA PORÚCH A ÚDRŽBA

Ak nastane zablokovanie spojovacieho materiálu, odpojte nástroj od prívodu vzduchu. (Figure 3)

Uvoľnite zásobník a vysuňte koľajničku. (Figure 8)

Uvoľnite zaseknutý spojovací materiál. Alebo povolte skrutky na prednom kryte a vytiahnite ich. (Figure 9) Odstráňte zaseknutý pin. (Figure 10)

Znovu nasadte predný kryt a utiahnite skrutky.

### ÚDRŽBA

Na nástroji odpojenom od prívodu vzduchu vykonajte každodennú kontrolu volného pohybu bezpečnostného popruhu a spúšte. Všetky

skrutky musia byť vždy pevne dotiahnuté. Voľné skrutky môžu ohrozit bezpečnosť prevádzky a poškodenie dielov. Do prívodu vzduchu jemne vstreknite 2 alebo 3 kvapky oleja. Používajte len olej dodávaný s nástrojom, prípadne olej odporúčaný podľa technických špecifikácií. Udržiavajte nástroj v čistote. Pravidelne ho utierajte suchou handrou a skontrolujte opotrebenie dielov. Občas namažte pohyblivé časti zásobníka aby nedochádzalo k ich opotrebeniu. Nepoužívajte horľavé čistiace roztoky. Nenamáčajte a nepoužívajte rozpúšťadlá, takéto látky môžu poškodiť tesniace krúžky a iné citlivé časti nástroja. Používajte čistý, suchý vzduch. Najvhodnejšie je používať úpravu stlačeného vzduchu pred prívodom vzduchu do nástroja. Opravy mimo zásahov popísaných v tomto dokumente môžu vykonávať len školení a kvalifikovaní pracovníci prípadne pracovníci popredajného servisu výrobcu.

### NÁHRADNÉ DIELY

KIT no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Jednotka hlavového ventilu, valčeka a piesta	5001346
Kit B	Bezpečnostná a spúšťacia jednotka	5001347
Kit C	Jednotka zásobníka	5001348

(Figure 12)

# PNEVMATSKI ŽEBLJALNIK

Navodila za uporabo - Prevod izvirnika

SI

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Velikost orodja	Višina	190 mm
	Dolžina	230 mm
	Širina	48 mm
	Teža	0.95 kg
Dovod zraka	1/4"	
Največji dopustljiv delovni tlak	8 barov	
Delovni tlak	Mini 5 barov Maksi 7 barov	
Sistem za aktiviranje	Kontaktno aktiviranje	
Priporočljive sponke	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Kapaciteta	150 pins max	
Priporočeno pnevmatsko olje	TEXACO koda 700, olje Régal R&O 32 TEXACO koda 788, olje Spindura 22 ESSO Bayol 82	
Informacije o hrupu (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, vrhunec 109 dB	

Te vrednosti so karakteristične vrednosti, ki so odvisne od posameznega orodja, in ne predstavljajo vrednosti hrupa med uporabo. Hrup, ki nastaja ob uporabi, je npr. odvisen od delovnega okolja, obdelovanca, podpore obdelovanca in stopnje delovanja. Tudi dizajn obdelovancev lahko pomaga pri zmanjševanju stopnje hrupa, npr. če obdelovanec namestite na podporo, ki duši hrup.

Informacije o vibracijah (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332$ m/s $^2$ )	Vibracije 2.24 m/s $^2$
---	-------------------------

Ta vrednost je karakteristična vrednost, ki je odvisna od posameznega orodja, in ne predstavlja vpliva na dlan/roko med uporabo orodja. Kakršenkoli vpliv na

dlan/roko med uporabo orodja je npr. odvisen od moči prijema, tlačne sile ob stiku, smeri delovanja, nastavitev napajanja, obdelovanca, podpore obdelovanca.

## VARNOSTNA OPOZORILA



Preberite ta opozorila, saj boste tako preprečili poškodbe vas in tretjih oseb



v bližini. Za več informacij glejte poglavja o uporabi orodja, vzdrževanju in odpravljanju težav. Uporabljajte samo priporočene sponke.

- Orodja nikoli ne usmerjajte proti drugim osebam ali proti sebi.
- Tega orodja naj ne uporablajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja, razen, če jih je o uporabi naprave poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzor ali navodila za osebno zaščito. Otroke nadzorujte, saj boste tako preprečili, da bi se ti z orodjem igrali.
- Vedno nosite varnostna očala s fiksno pritrjeno trdo stransko zaščito iz trde plastike, saj boste tako preprečili poškodbe oči. Vse osebe v vašem delovnem območju naj nosijo enako vrsto zaščitnih očal.
- V bližini uporabe orodja nosite zaščito za sluš. Nosite tudi drugo obvezno zaščitno opremo, kot so rokavice in prilagojena delovna



obačila. Spnite lase in ne nosite prosto visečih oblačil.

- Za napajanje tega orodja nikoli ne uporabljajte kisika, ogljikovega dioksida ali katerega drugega plina v jeklenkah. Orodje lahko eksplodira in povzroči resne telesne poškodbe.
- Uporabljajte samo naoljen stisnjen zrak brez vode pri priporočenem tlaku.
- Orodja ni dovoljeno priključiti na tlak, ki lahko preseže priporočen delovni tlak za 10 %. Cevi za napajanje orodja in oskrbo z zrakom morata imeti priključni nastavek, ki omogoča izpust tlaka iz orodja, ko odklopite spojno sklopkovo.
- Pri uporabi stisnjenega zraka vedno upoštevajte varnostne kodekse proizvajalca kompresorja.
- Preverite, ali so vse zračne sklopkove varno nameščene in se trdno prilegajo. (**Figure 1**)
- Ko je orodje priključeno na dovod zraka, ga ne puščajte nenadzorovanega.
- Ko orodja ne uporabljate, ga izklopite od dovoda zraka. (**Figure 3**)
- Vedno je treba predvidevati, da orodje vsebuje sponke.
- Orodje naj bo usmerjeno stran od vas in od drugih oseb.
- Orodja ne uporabljajte, ko stojite na lestvi, stopnicah ali na gradbenem odru.
- Orodja, ki so označena z enakostraničnim trikotnikom, je dovoljeno uporabljati le, če so nameščene varnostne vilice.
- Prst vedno odstranite od sprožilnika, ko naprave ne uporabljate. Med nošenjem orodja naj vaš prst



ne bo na ali pod sprožilnikom, saj lahko pride do nenamernega sproženja in telesnih poškodb.

- Odklopite orodje od dovoda zraka pred izvajanjem vzdrževalnih del na orodju, odstranjevanju zagozdene sponke, preden boste zapustili delovno območje, pred premikanjem orodja na drugo mesto uporabe ali preden boste orodje predali drugi osebi.
- Če so varnostne vilice, sprožilec ali vzmeti neuporabni ali poškodovani, orodja ni dovoljeno uporabljati. Varnostnih vilic, sprožilca ali vzmeti ne spremajajte in jih ne odstranite. (**Figure 2**)
- Preverite, ali so vijaki in čepi vedno varno privitvi. Dnevno preverite prosto gibanje sprožilca in varnostnih vilic. Orodja ne uporabljajte, če manjkajo deli ali so deli poškodovani. Ne uporabljajte orodja, iz katerega uhaja zrak in ki je potrebno popravila.
- Uporabite samo originalne sponke, nadomestne dele in dodatke. Stojala za namestitev orodja na podporo mora proizvajalec stojala oblikovati in izdelati tako, da lahko orodje varno pritrđite za želen namen uporabe.

## POLNJENJE

- Odklopite orodje od dovoda zraka. (**Figure 3**)
- Sprostite nabojnik s pritiskom na ročico. (**Figure 4**)
- Vstavljanje žebliji: Obrnite spenjalnik. Vstavite komplet sponk v magazin, tako da bodo konice gledale navzdol. (**Figure 5**)
- Nato zaprite magazin, tako da ga potisnete do konca navzgor.

## (Figure 6)

Uporabljajte samo priporočene sponke (glejte tehnične specifikacije).

## UPORABA ORODJA

- Orodje naj bo usmerjeno stran od vas in drugih. Priključite orodje na dovod zraka.
- Orodje uporabljajte pri najnižjem tlaku, ki je potreben za uporabo. Tako boste zmanjšali raven hrupa, obrabo delov in porabo energije.
- Konico orodja potisnite na obdelovanec, ki ga želite pritrditi in pritisnите sprožilec, da izstopijo sponke. Dodajte z golj minimalni tlak, ki je potreben za prodiranje sponk. Nato naredite nekaj preizkusov, pri čemer začnite pri najnižjem tlaku.

## (Figure 7)

## ODPRAVLJANJE TEŽAV IN VZDRŽEVANJE

Če se sponke zagozdijo, odklopite orodje od dovoda zraka. (Figure 3)

Sprostite magazin in potisnite vodilo nazaj. (Figure 8)

Odstranite zagozdene sponke. Ali sprostite oba vijaka sprednjega pokrova in ga izvlecite. (Figure 9)

Odstranite prenapolnjen projektil.

(Figure 10) Zamenjajte sprednji pokrov in privijte vijake.

## VZDRŽEVANJE

Ko je orodje odklopljeno od dovoda zraka, opravite vsakodnevni pregled in zagotovite nemoteno gibanje varnostnih vilic in sprožilnika. Vsi vijaki morajo biti trdno priviti. Zaradi odvitih vijakov lahko pride do nevarnega delovanja in lomljenja delov. V dovod zraka vbrizgajte z golj 2 do 3 kapljice olja. Za orodje uporabljam-

te samo priloženo olje ali olje, ki je priporočeno v tehničnih specifikacijah. Orodje naj bo čisto. Redno ga obrišite s suho krpo in ga preglejte glede obrabe. Občasno namažite drsne dele magazina, da preprečite obrabo. Ne uporabljajte vnetljivih čistil. Ne namakajte, ne uporabljajte topil, saj lahko takšne raztopine poškodujejo O-obroč in občutljive dele orodja. Uporabljajte čist, suh zrak. Najbolje je, če za dovod zraka do orodja uporabljate napravo za pripravo stisnjenega zraka. Popravila, ki niso opisana tukaj, naj opravlja samo izsolano, usposobljeno osebje ali servisna služba proizvajalca.

## REZERVNI DELI

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Komplet glavnih ventilov, valjev in batov	5001346
Kit B	Varnostni komplet in komplet prožilcev	5001347
Kit C	Komplet nabojnikov	5001348

(Figure 12)

# UREĐAJ ZA ZABIJANJE ČAVALA

## Upute za uporabu - prijevod izvornika

HR

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Veličina uređaja	Visina	190 mm
	Duljina	230 mm
	Širina	48 mm
	Težina	0.95 kg
Otvor za dovod zraka	1/4"	
Maksimalni dozvoljeni radni tlak	8 bara	
Radni tlak	Min. 5 bara Maks. 7 bara	
Sustav za aktiviranje	Kontaktno aktiviranje	
Preporučene spojke	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Kapacitet spremnika	150 pins max	
Preporučeno pneumatsko ulje	TEXACO code 700 Régal ulje R&O 32 TEXACO code 788 Spindura ulje 22 ESSO Bayol 82	
Podaci o razini buke (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, najviše 109 dB	

Ove vrijednosti su karakteristične vrijednosti za ovaj uređaj i ne predstavljaju stvarnu razinu stvaranja buke na lokaciji uporabe. Razina buke na lokaciji uporabe ovisi, primjerice, o radnoj okolini, radnom materijalu, nosaču ili držaču radnog materijala te broju radne operacije. Organiziranje radnog prostora također može pomoći u smanjenju razine buke, primjerice stavljanjem radnog materijala na nosače koji umanjuju širenje zvuka.

Podaci o razini vibracija (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332 \text{ m/s}^2$ )	Vibracije 2.24 $\text{m/s}^2$
---	-------------------------------

Ova vrijednost je karakteristična vrijednost za ovaj uređaj i ne predstavlja stvarni učinak vibracije na

ručnu uporabu uređaja. Stvarni učinak vibracija na ručnu uporabu uređaja ovisi, primjerice, o jakosti držanja, jakosti pritiska prilikom kontakta, smjeru uporabe, podešavanju izvora energije, radnom materijalu i nosaču ili držaču radnog materijala.

### SIGURNOSNA UPOZORENJA



Pročitajte ova upozorenja kako biste sebe i druge sačuvali od ozljeda.



Za dodatne informacije pogledajte poglavlja o uporabi uređaja, održavanju

i rješavanju problema.

Koristite samo preporučene spojke.

- Uređaj nikada ne okrećite prema sebi ili drugima.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobama koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja, osim ako su u mogućnosti raditi s osobom odgovornom za njihovu sigurnost, nadzor i služenje uputama o uporabi uređaja. Djecu se mora nadgledati kako se ista ne bi igrala uređajem.
- Kako bi se izbjegle ozljede očiju, uvijek nosite sigurnosne naočale s ugrađenim jakim bočnim štitnicima od tvrde plastike. Sve osobe u vašem radnom okruženju trebale bi nositi istu vrstu zaštitnih naočala.
- Za vrijeme uporabe uređaja nosite zaštitu za uši. Nosite i svu ostalu potreb-



nu zaštitnu opremu, primjerice rukavice i prilagođenu radnu odjeću. Zavežite kosu i ne nosite opuštenu odjeću.

- Nikada ne koristite kisik, ugljični dioksid ili bilo kakvu drugu vrstu plina u boci kao izvor opskrbe energijom ovog uređaja. Uredaj bi mogao eksplodirati i prouzročiti ozbiljne osobne povrijede.
- Koristite samo stlačeni zrak pod preporučenim tlakom, bez vode, tretiran sustavom podmazivanja. Uredaj se ne smije priključiti na izvor tlaka kojim bi se potencijalno moglo za 10% prekoračiti preporučeni radni tlak.
- Uredaj i crijevo za dovod zraka oboje moraju sadržati spojni nazuvak koji osigurava da sav tlak napusti uređaj kada se ukloni spojnica.
- Kada koristite stlačeni zrak, uvijek pratite sigurnosne upute o uporabi proizvođača uređaja.
- Provjerite jesu li zračne spojnice sigurno i čvrsto spojene. (**Figure 1**)
- Uredaj ne ostavljajte bez nadzora kada je priključen na dovod zraka.
- Kada uređaj nije u uporabi, uvijek ga odvojite od dovoda zraka. (**Figure 3**)
- Uvijek smatrajte da uređaj sadrži spojke.
- Uredaj ne okrećite prema sebi i drugima.
- Uredaj ne koristite kada ste na vagi, stepenicama ili skelama.
- Uredaji označeni jednakostraničnim trokutom smiju se koristiti samo ako na njima



postoji sigurnosni obruč.

- Kada ne zabijate spojke, maknite prst s obarača. Uredaj nikada ne nosite s prstom na obaraču ili blizu obarača, jer se mogu desiti slučajne nezgode i prouzročiti ozljede.
- Prije izvođenja postupaka održavanja, uklanjanja prepreke prilikom blokiranoj sustava za zabijanja, napuštanja područja rada, prenošenja uređaja na drugu lokaciju ili predavanja uređaja drugoj osobi, uvijek odvojite uređaj od dovoda zraka.
- Uredaj ne koristite ako se sigurnosni obruč, okidač ili opruge pokvarile, oštete ili nedostaju. Ne dirajte i ne uklanjajte sigurnosni obruč, okidač ili opruge. (**Figure 2**)
- Pazite da su svi vijci i sve kapice sigurno pričvršćeni u svakom trenutku.

Dnevno pregledavajte slobodno kretanje okidača i sigurnosnog obruča. Uredaj nikada ne koristite ako mu neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni. Nikada ne koristite uređaj koji pušta zrak ili treba popravke.

Koristite samo originalne spojke/projektile, rezervne dijelove i dodatke.

Proizvođač stalka za montiranje uređaja na nosač/držač stalak dizajnira i prilagođava u svrhu sigurnog montiranja uređaja za potrebnu uporabu.

## PUNJENJE

- Uredaj odvojite od dovoda zraka. (**Figure 3**)
- Otpustite spremnik povlačenjem poluge. (**Figure 4**)
- Punjenje pribadače: Okrenite uređaj. Niz spojki stavite u spremnik, s

vrhovima prema dolje. (**Figure 5**)

- Zatim zatvorite spremnik gurajući ga do kraja prema gore. (**Figure 6**)  
Koristite samo preporučene spojke (pogledajte tehničke specifikacije).

### UPORABA UREĐAJA

- Uređaj ne okrećite prema sebi ili drugima i spojite ga na dovod zraka.
- Uređaj će se koristiti pod najmanjim tlakom potrebnim za željenu radnju. To će smanjiti razinu buke, habanje dijelova i uporabu energije.
- Nos uređaja pritisnite na radni materijal koji se treba pričvrstiti te pritisnite okidač da biste ispalili spojku(e). Podesite min. tlak potreban za prodiranje spojki. Zatim obavite probno spajanje koristeći najniži tlak. (**Figure 7**)

### RJEŠAVANJE PROBLEMA I ODRŽAVANJE

Ako su se spojke zaglavile, uređaj odvojite od dovoda zraka. (**Figure 3**)

Otpustite spremnik i šine povucite prema natrag. (**Figure 8**)

Izvadite zaglavljene spojke. Ili otpustite dva vijka na prednjoj strani i izvucite ga van. (**Figure 9**) Uklonite zaglavljeni projektil. (**Figure 10**) Vratite prednju stranu i zategnjite vijke.

**ODRŽAVANJE:** Kada je uređaj odvojen od dovoda zraka, svakodnevno ga provjeravajte kako biste se uvjericili u slobodan rad sigurnosnog obruča i okidača. Svi vijci bi trebali biti čvrsto zavijeni. Labavi vijci znače nesiguran rad i mogu dovesti do oštećenja dijelova. 2 ili 3 kapljice ulja stavite u otvor za dovod zraka.

Koristite samo ulje koje ste dobili za tu namjenu, ili ulje preporučeno u tehničkim specifikacijama. Uređaj održavajte čistim. Redovno ga čistite suhom krpom te ga provjeravajte za znakove habanja. S vremenom na vrijeme podmažite mehanizam za klanjanje spremnika kako bi se onemoćilo habanje. Ne koristite zapaljiva sredstva za čišćenje. Ne namačite uređaj i ne koristite otapala, jer bi to moglo oštetiti O-prstenje i druge osjetljive dijelove uređaja. Koristite čist, suh zrak. Po mogućnosti koristite pogon za stlačeni zrak koji se nalazi uz struju u odnosu na uređaj. Popravke osim onih navedenih u ovim uputama trebaju izvoditi samo obučene, kvalificirane osobe ili servisno osoblje proizvođača.

### REZERVNI DIJELOVI

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Glavni ventili, cilindar i komplet klipova	5001346
Kit B	Sigurnosni komplet i komplet okidača	5001347
Kit C	Komplet magazina	5001348

(**Figure 12**)

# ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

Οδηγίες λειτουργίας - μετάφραση του πρωτοτύπου

GR

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος εργαλείου:	Υψος	190 mm
	Μήκος	230 mm
	Πλάτος	48 mm
	Βάρος	0.95 kg
Είσοδος αέρα		1/4"
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας		8 bar
Πίεση λειτουργίας	Ελάχιστη 5 bar Μέγιστη 7 bar	
Επιλογές λειτουργίας	Λειτουργία ώθησης με επαφή	
Συνιστώμενοι συνδέτες	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Χωρητικότητα φόρτωσης	150 pins max	
Συνιστώμενο πνευματικό λάδι	TEXACO κωδικός 700 λάδι Régal R&O 32 TEXACO κωδικός 788 λάδι Spindura 22 ESSO Bayol 82	
Στοιχεία θορύβου: (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d Lwa, 1s, d Lpc, κορυφή dB	70.9 dB 83.9 dB 109

Οι τιμές αυτές είναι χαρακτηριστικές τιμές που αφορούν εργαλεία και δεν αντιπροσωπεύουν την παραγωγή θορύβου κατά το σημείο της χρήσης. Ο θορύβος κατά το σημείο της χρήσης εξαρτάται, για παράδειγμα, από το περιβάλλον εργασίας, το τεμαχίο εργασίας, το στήριγμα του επεξεργαζόμενου τεμαχίου και τον αριθμό των κινήσεων εφαρμογής. Επίσης, ο σχεδιασμός του χώρου εργασίας μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων θορύβου, για παράδειγμα, τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας σε στηρίγματα απόσβεσης θορύβου.

Στοιχεία κραδασμών (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332$ $m/s^2$ )	Κραδασμοί $2.24 m/s^2$
--	------------------------

Η τιμή αυτή είναι μια χαρακτηριστική τιμή που αφορά

εργαλεία και δεν αντιπροσωπεύει την επίδραση στο σύστημα του βραχίονα χειρός κατά τη χρήση του εργαλείου. Όποιαδήποτε επίδραση στο σύστημα του βραχίονα χειρός κατά τη χρήση του εργαλείου εξαρτάται, για παράδειγμα, από τη δύναμη της λαβής, τη δύναμη στην πίεση επαφής, την κατεύθυνση εργασίας, τη ρύθμιση της τροφοδοσίας ενέργειας, το υπό επεξεργασία τεμαχίο και το στήριγμα του τεμαχίου εργασίας.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Διαβάστε αυτές τις προειδοποιήσεις για να αποτρέψετε τραυματισμούς στον εαυτό σας και στους παριστάμενους. Για πρόσθετες πληροφορίες ανατρέξτε στη χρήση του εργαλείου, ενότητες συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων. Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενους συνδέτες.

- Ποτέ μην στρέφετε το εργαλείο προς τρίτα άτομα ή τον εαυτό σας.
- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα που στερούνται εμπειρίας ή γνώσης, εκτός και αν μπορούν να λάβουν βοήθεια από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, που παρακολουθεί ή εφαρμόζει τις οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το εργαλείο.
- Για να αποτρέψετε τραυματισμούς των ματιών, πάντα να φοράτε γυαλιά με μόνι-



μα προσαρτημένο πλέγμα, πλευρικά προστατευτικά από σκληρό πλαστικό. Βεβαιωθείτε ότι όλοι στο χώρο εργασίας σας φορούν τον ίδιο τύπο γυαλιών ασφαλείας.

- Φορέστε απαραίτητως ατομική προστασία των αυτιών (ακουστικά) κοντά στη χρήση του εργαλείου. Φορέστε οποιονδήποτε άλλο απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και ειδικά ρούχα εργασίας. Πιάστε πίσω τα μαλλιά σας και μην φοράτε χαλαρό ρουχισμό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα ή οποιοδήποτε άλλο εμφυαλωμένο αέριο, όπως μια πηγή ισχύος για αυτό το εργαλείο. Το εργαλείο μπορεί να εκραγεί, με αποτέλεσμα σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο λιπασμένο, συμπιεσμένο αέρα χωρίς νερό βάσει της συνιστώμενης πίεσης.
- Τα εργαλεία δεν πρέπει να συνδέονται σε πίεση που δυνητικά υπερβαίνει τη συνιστώμενη πίεση λειτουργίας κατά 10%. Το εργαλείο και ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής αέρα πρέπει να διαθέτουν μια συνδετική θηλή έτσι ώστε όλη η πίεση να απομακρύνεται από το εργαλείο όταν αποσυνδέεται το αρθρωτό εξάρτημα ζεύξης.
- Όταν χρησιμοποιείτε συμπιεσμένο αέρα, ακολουθήστε τους κώδικες ασφαλείας της πρακτικής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του συμπιεστή.
- Διασφαλίστε ότι όλοι οι ζευκτήρες είναι ασφαλισμένοι και σφιγμένοι. (**Figure 1**)
- Μην κρατάτε το εργαλείο χωρίς



επίβλεψη, όταν είναι συνδεμένο στην παροχή αέρα.

- Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, πάντα να το αποσυνδέετε από την παροχή αέρα. (**Figure 3**)
- Πάντα να θεωρείτε ότι το εργαλείο περιέχει συνδέτες.
- Κρατήστε το εργαλείο στραμμένο μακριά από τους εαυτούς σας και άλλους.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν βρίσκεστε πάνω σε σκάλα, σκαλοπάτια ή σκαλωσιές.
- Τα εργαλεία που επισημαίνονται με ένα ισοσκελές τρίγωνο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, εκτός και αν τοποθετηθούν μαζί με ένα πλαίσιο (ζυγό) που παρέχει αποτελεσματική ασφάλεια.
- Πάντα να απομακρύνετε το δάκτυλο από τη σκανδάλη, όταν δεν εφαρμόζετε συνδέτες. Ποτέ μην μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλο πάνω ή κάτω από τη σκανδάλη, καθώς μπορεί να προκληθεί τυχαία ενεργοποίηση, με αποτέλεσμα τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε το εργαλείο από τον αέρα πριν να το συντηρήσετε, να καθαρίσετε κάποιο συνδέτη που έχει κολλήσει, να εγκαταλείψετε την περιοχή εργασίας, να το μετακινήσετε σε άλλη θέση ή να το παραδώσετε σε κάποιο άλλο άτομο.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν το πλαίσιο ασφαλείας, η σκανδάλη ή τα ελατήρια έχουν καταστεί ανίκανα για λειτουργία ή έχουν καταστραφεί. Μην μετατρέπετε ή μην αφαιρείτε το πλαίσιο ασφαλείας, τη σκανδάλη ή τα ελατήρια. (**Figure 2**)



- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα καλύμματα είναι πάντα σφιγμένα με ασφάλεια. Κάντε ημερήσιους ελέγχους για την ελεύθερη κίνηση της σκανδάλης και του πλαισίου ασφαλείας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν ξεριζώματα λείπουν ή έχουν καταστραφεί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο που έχει διαρροή αέρα ή χρειάζεται επισκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιους εκτοξευόμενους συρραπτήρες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Οι βάσεις για εργαλεία στήριξης σε ένα στήριγμα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται από τον κατασκευαστή βάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εργαλείο να μπορεί να στερεωθεί με ασφάλεια για την προοριζόμενη χρήση.

## ΦΟΡΤΩΣΗ

- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή αέρα. (**Figure 3**)
- Απελευθερώστε το γεμιστήρα πιέζοντας το μοχλό κλικ. (**Figure 4**)
- Φόρτωση Καρφιά: Γυρίστε το πιστόλι ανάποδα. Φορτώστε μια γραμμή από συρραπτήρες στη δεσμίδα, με τις αιχμές στραμμένες προς τα κάτω. (**Figure 5**)
- Κατόπιν, κλείστε τη δεσμίδα, πιέζοντάς την πλήρως προς τα πάνω. (**Figure 6**)

Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενους συνδέτες (βλέπε τεχνικές προδιαγραφές).

## ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- Κρατήστε το εργαλείο στραμμένο μακριά από τον εαυτό σας και τους άλλους και συνδέστε το εργαλείο στην παροχή αέρα.

- Τα εργαλεία πρέπει να λειτουργούν στη χαμηλότερη πίεση που απαιτείται για την εφαρμογή. Αυτό θα μειώσει τα επίπεδα θορύβου, τη φθορά των εξαρτημάτων και την κατανάλωση ενέργειας.
- Πιέστε τη μύτη του εργαλείου πάνω στο τεμάχιο εργασίας που πρόκειται να συρραφθεί και πιέστε τη σκανδάλη για να πυροβολήσει τους συρραπτήρες. Προσαρμόστε την ελάχιστη πίεση που είναι απαραίτητη για τη διείσδυση των συνδετών. Στη συνέχεια, κάντε ορισμένες δοκιμές, ξεκινώντας με τη χαμηλότερη πίεση. (**Figure 7**)

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αν συμβεί μια συμφόρηση συρραπτήρων, αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή αέρα. (**Figure 3**)

Ελευθερώστε τη δεσμίδα και σύρετε τη ράγα πίσω. (**Figure 8**)

Αφαιρέστε τους συνδέτες που έχουν κολλήσει. Ή απελευθερώστε τις δύο βίδες του μπροστινού καλύμματος και τραβήξτε το προς τα έξω. (**Figure 9**) Αφαιρέστε το μπλοκαρίσμένο βλήμα. (**Figure 10**) Επαναποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ενώ το εργαλείο είναι αποσυνδεμένο από την παροχή αέρα, κάντε ημερήσιους ελέγχους για να διασφαλίσετε την ελεύθερη κίνηση του πλαισίου ασφαλείας και της σκανδάλης.

Όλες οι βίδες πρέπει να διατηρούνται σφιγμένες. Οι ξεσφιγμένες βίδες έχουν ως αποτέλεσμα μη ασφαλή λειτουργία και θραύση των εξαρτημάτων. Ψεκάστε ελαφρά λάδι, 2 ή 3 σταγόνες λαδιού, μέσα

στο στόμιο αέρα. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο λάδι για το εργαλείο ή το συνιστώμενο λάδι από τις τεχνικές προδιαγραφές. Διατηρήστε το εργαλείο καθαρό. Σκουπίστε το κανονικά με στεγνό πανί και ελέγχτε για φθορά. Κατά διαστήματα, λιπάνετε τα ολισθαίνοντα εξαρτήματα της δεσμίδας για να αποτρέψετε φθορά. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά διαλύματα. Μην μουλιάζετε και μην χρησιμοποιείτε διαλύτη. Τέτοια διαλύματα μπορεί να καταστρέψουν τους δακτυλίους Ο και άλλα ευαίσθητα εξαρτήματα του εργαλείου. Χρησιμοποιήστε καθαρό, στεγνό αέρα. Κατά προτίμηση, χρησιμοποιήστε μια μονάδα επεξεργασίας

συμπιεσμένου αέρα κατά την άνοδο στη σύνδεση του εργαλείου. Επισκευές, διαφορετικές από όσες περιγράφονται εδώ, πρέπει να διεξάγονται μόνο από εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό ή από την υπηρεσία σέρβις μετά την πώληση του κατασκευαστή.

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Βαλβίδα κεφαλής, κυλίνδρος και σετ ειριθώλων	5001346
Kit B	Σετ ασφάλειας και σκανθάλης	5001347
Kit C	Σετ γεμιστήρα	5001348

(Figure 12)

## HAVALİ ÇİVİ TABANCASI

Kullanım talimatları - orjinal çevirisi



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Alet boyutu:	Yükseklik	190 mm
	Uzunluk	230 mm
	Genişlik	48 mm
	Ağırlık	0,95 kg
Hava girişi		1/4"
İzin verilen maksimum çalışma basıncı		8 bar
Çalışma basıncı		Minimum 5 bar Maksimum 7 bar
Tekli-Coklu Zimbalama Seceneği		Seri Zimbalama Seceneği
Önerilen sabitleme malzemeleri		Rapid 23P: 15 -> 35 mm
Yükleme kapasitesi		150 pins max
Önerilen pnömatik yağı		TEXACO code 700 Régal oil R&O 32 TEXACO code 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82

Gürültü Bilgisi (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	Lpa, 1s, d 70.9 dB Lwa, 1s, d 83.9 dB Lpc, tepe 109 dB
---	--

Bu değerler aletle ilgili karakteristik değerlerdir ve kullanım yerinde üretilen gürültüyü ifade temsil etmez. Kullanım yerindeki görüldü örneğin çalışma ortamına, üzerinde çalışılan parçaya, parçanın altındaki desteği ve çakma işleminin sayısına bağlı olacaktır. Çalışma yerinin tasarımını da gürültü seviyesini azaltılabilir; örneğin, iş parçasının ses söndüren destekler üzerine yerleştirilmesi.

Titreşim Bilgisi (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Titreşim 2.24 m/s <sup>2</sup>
---	--------------------------------

Bu değer aletle ilgili karakteristik bir değerdir ve alet kullanılırken el-kol sistemi üzerinde oluşan etkiye temsil etmez. Kullanım sırasında el-kol sistemi üzerindeki her türlü etki, örneğin, kavrama kuvvetine,

temas basıncı kuwertine, çalışma yönüne, enerji kaynağının ayarlanması, üzerinde çalışan parçaya, parçanın altındaki desteği bağlı olacaktır.

## GÜVENLİK UYARISI



**Sizin ve yanınızdakilerin yaralanmasını önlemek için bu uyarıları okuyun.**



**Ek bilgi için aletin kullanım, bakım ve sorun giderme bölümlerine bakın.**

**Yalnızca önerilen sabitleme malzemelerini kullanın.**

- Aleti asla kendinize veya diğer insanlara doğru tutmayın.
- Bu alet, yanlarında güvenliklerinden sorumlu, aletin kullanımıyla ilgili talimatları izleyen ve uygulatan bir kişi olmadıkça, fiziksel kapasitesi, duyuları veya zihinsel yeteneği sınırlı kişiler ya da tecrübeşi veya bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar gözetim altında tutularak aletle oynamalarına izin verilmemelidir.
- Göz yaralanmalarını önlemek için, her zaman sabit, sert plastikten yan siperleri olan koruyucu gözlük takın. Çalışma alanındaki herkesin aynı tip koruyucu gözlüklerden taktiğindan emin olun.
- Aletin kullanıldığı yerin yakınında kulak tıkalı kullanın.  
Eldiven ve çalışma şartlarına uygun giysi gibi gereklî koruyucu donanımları kullanın. Saçınızı arkada bağlayın ve bol elbise giymeyin.
- Bu alet için güç kaynağı olarak okşijen, karbondioksit veya başka bir

gaz tüpü kullanmayın. Alet patlayabilir ve önemli kişisel yaralanmaya yol açabilir.



- Yalnızca yağlı, su içermeyen basınçlı hava kullanın ve önerilen basınçta kullanın.
- Aletler önerilen çalışma basıncını %10'dan fazla aşması muhtemel basınçlı hava sistemlerine takılmalıdır. Aletin ve hava hortumunun bağlantı kapaklı çıkarıldığında alette hiç basınç kalmamasını sağlayan bir bağlantı nipeli olmalıdır.
- Basınçlı hava kullanırken kompresör üreticisi tarafından belirlenen uygulama emniyet kurallarına her zaman uyun.
- Tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. (**Figure 1**)
- Hava kaynağına bağlı olduğunda aleti gözetimsiz bırakmayın.
- Alet kullanılmadığı zamanlarda mutlaka hava kaynağından çıkarın. (**Figure 3**)
- Her zaman alette sabitleme malzemesi bulunduğu varsayıñ.
- Aleti kendinizden ve diğer kişilerden uzağa doğru tutun. Aleti merdiven, iskele vb. üzerinde kullanmayın.
- Bir eşkenar üçgen ile işaretlenmiş aletler etkili bir emniyet kelepçesi takılmadan kullanılamaz.
- Çakma işi yapmadığınızda parmağınızı tetikten çekin. Aleti asla parmağınızı tetigin üzerinde veya altında koyarak taşımayın, alet kazayla çalışabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Alette bakım yaparken, sıkışan malzemeyi çıkarırken, çalışma alanından ayrılrken, aleti başka bir



- yere taşırken veya aleti başka bir kişiye verirken hava bağlantısını çıkarın.
- Emniyet kelepçesi, tetik veya yaylar çalışmıyorsa, kayıpsa veya hasar görmüşse aleti asla kullanmayın. Emniyet kelepçesini, tetiği veya yayları kurcalamayın, bunları çıkarmayın. (**Figure 2**)
- Tüm vidaların ve kapakların her zaman sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

Tetiğin ve emniyet kelepçesinin serbest hareket ettiğini her gün kontrol edin. Eksik veya hasarlı parçası varsa aleti asla kullanmayın.

Hava kaçırın veya onarılması gereken bir aleti asla kullanmayın.

Sadece orijinal malzeme, yedek parça ve aksesuarları kullanın.

Aleti bir desteğe monte etmek için kullanılan standlar, stand üreticisi tarafından aletin amaçlanan kullanım için emniyetli bir şekilde takılmasını sağlayacak şekilde tasarlanacak ve üretilicektir.

## YÜKLEME

- Aletin hava kaynağuna bağlantısını kesin. (**Figure 3**)
- Yükleme mekanizmasını düğmesine basarak serbest bırakın. (**Figure 4**)
- Pimler yükleme: Tabancayı ters çevirin. Uçları aşağı bakacak şekilde şarjörü bir zımba teli çubuğu yükleyin. (**Figure 5**)
- Sonra, tamamen yukarı iterek şarjörü kapatın. (**Figure 6**)

Yalnızca önerilen sabitleme malzemesi kullanın (teknik özelliklere bakın).

## ALETİN KULLANIMI

- Aleti kendinizden ve diğer kişilere uzağa tutun ve aleti hava kaynağına bağlayın.
- Aletler uygulama için gereken en düşük basınçta çalıştırılmalıdır. Böylece gürültü seviyesi, parçaların aşınması ve enerji kullanımı azalır.
- Aletin burnunu sabitlenecek iş parçasının üzerine bastırın ve zımba teli çakmak için tetiğe basın. Sabitleme malzemesinin parçayı delmesi için gereken minimum basıncı ayarlayın. Sonra, en düşük basınçla başlayarak bazı testler yapın. (**Figure 7**)

## SIKIŞTIRILMIŞ HAVA SİSTEMİ

- Alet, önerilen çalışma basıncını %10 oranında aşabilecek basınçca bağlanmamalıdır. (**Figure 11**)
- Yüksek basınçlarda, sıkıştırılmış hava kaynağuna aşağı yonde güvenlik vanası içeren basıncı düşürme vanası takılmalıdır.
- Yalnızca önerilen basıncta temiz, kuru regule sıkıştırılmış hava kullanın.
- Hızlı hareketli konektörlerle sahip uygun basınç hortumu kullanarak aleti sıkıştırılmış hava kaynağına bağlayın.
- Kompressor tesisi, beklenen tüketim için basınç çıkışı ve performans (hacimsel akış) bakımından yeterli boyuta sahip olmalıdır.
- Hattın (borular ve hortumlar) uzunluğuna göre çok küçük olan hat kesitleri, kompressorun aşırı yüklenmesine ve basıncta düşmeye neden olur.
- En alçaktaki noktalara kolayca erişilebilen su ayırcıları takılmalıdır.
- Aletlerin bağlantı noktalarına, doğ-

rudan birleşim noktasında sıkıştırılmış hava servis unitesi (filtre/su ayırcısı/yağdanlık) takılmalıdır.

- Yağdanlıklar her gün kontrol edilmeli ve gerekirse önerilen sınıftan yağla doldurulmalıdır (teknik özelliklere bakın).
- 10 metreden büyük hortum uzunlukları kullanıldığında aletin yağ beslemesi garanti edilmez; bu nedenle aletin hava girişyle önerilen yağdan (teknik özelliklere bakın) 2 ila 5 damla (aletin yukune bağlı olarak) eklenmesi veya civi çakma aletine doğrudan bir yağdanlık takılması önerilir.

## SORUN GİDERME VE BAKIM

Zımba teli sıkışması olursa hava kaynağı bağlantısını kesin. (**Figure 3**)

Şarjörü çıkarın ve rayı geriye doğru kaydırın. (**Figure 8**)

Sıkışan sabitleme malzemesini çıkarın. Ya da ön kapağın iki vidasını serbest bırakın ve dışarı çekin. (**Figure 9**) Sıkışan materyali çıkarın. (**Figure 10**) Ön kapağı yerine takın ve vidaları sıkın.

## BAKIM

Aletin hava kaynağı bağlantısı çıkarılmış olarak, emniyet kelepçesinin ve tetiğin serbest hareket ettiğini kontrol edin. Tüm vidalar sıkı olmalıdır.

Gevşek vidalar çalışma emniyetini ortadan kaldırır ve parçaların bozulmasına neden olur. Hava girişine 2 veya 3 damla yağ damlatın.

Yalnızca aletle birlikte verilen yağı veya teknik özelliklerde belirtilen yağları kullanın. Aleti temiz tutun. Düzenli olarak kuru bir bezle silin ve aşınma olup olmadığını kontrol edin. Aşınmalarını önlemek için payan parçaları

ve şarjörü zaman zaman yağlayın. Yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Solvent kullanmayın ve solvente daldırmayın; bu gibi maddeler O-halkalara veya diğer hassas alet parçalarına zarar verebilir. Temiz, kuru hava kullanın. Tercihen aletin bağlantısının önünde basınçlı hava işleme ünitesi kullanın. Burada anlatılanlar dışındaki tamir işleri yalnızca eğitimli, nitelikli personel veya üreticinin satış sonrası servisi tarafından yapılmalıdır.

## YEDEK PARÇA

KİT no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Baş kısmı valfi, silindir ve piston takımı	5001346
Kit B	Güvenlik ve tetik seti	5001347
Kit C	Magazin set	5001348

(Figure 12)

# PNEUMATIKUS SZÖGBELÖVŐ

Használati útmutató - az eredeti dokumentum fordítása

HU

## MŰSZAKI ADATOK

A szerszám mérete:	Magasság	190 mm
	Hosszúság	230 mm
	Szélesség	48 mm
	Súly	0.95 kg
Levegő bemenet	1/4"	
Maximális üzemi nyomás	8 bar	
Üzemi nyomás	Min. 5 bar	
	Max. 7 bar	
Aktiválási típus	Contact actuation firing	
Javasolt rögzítők	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Töltési kapacitás	150 pins max	
Javasolt pneumatikus olaj	TEXACO kód 700 Régal oil R&O 32 TEXACO kód 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82	
Zaj (EN 12549:1999) (values uncertainty 2.5 dB)	L <sub>pa</sub> , 1s, d 70.9 dB L <sub>wa</sub> , 1s, d 83.9 dB L <sub>pc</sub> , max 109 dB	

Ezek az értékek a szerszám karakterisztikáját, és nem a használat helyén generált zaj értékét reprezentálják. A használat helyén mérhető zajt egyéb tényezők is befolyásolják, pl. a munkakörnyezet, a munkadarab, a munkadarab alátámasztása és a műveletek száma. A munkahely kialakítása szintén csökkentheti a zajszinteket, pl. a munkadarab hangelnyelő helyre történő felhelyezése.

Rezgéssel kapcsolatos információk  (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: u=0.332 m/s <sup>2</sup> )	Rezgés 2.24 m/s <sup>2</sup>
---	------------------------------

Ezek az értékek a szerszám karakterisztikáját, és nem a használat során, a kezet és kart ért rezgéseket reprezentálják. A szerszám használata során, a kezet és a kart ért rezgéseket a következő tényezők is befolyásolhatják: a szerszám markolásának

erőssége, a nyomóerő, a munkavégzés iranya, az áramforrás beállítása, a munkadarab és a munkadarab alátámasztása.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



A személyi sérülések elkerülése érdekében olvassa el a következő figyelmezetésteket. További információkért tekintse meg a szerszám használatára, karbantartására és hibaelhárítására vonatkozó fejezeteket. Kizárolag a javasolt rögzítőket használja.



- Soha ne irányítsa a szerszámot emberek felé.
- A szerszámot nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek (a gyermekeket is ideértve) kivéve a biztonságukért felelős személyek felügyelete alatt, vagy ha tőlük utasítást kaptak a szerszám használatára. Figyeljen oda a gyermekekre, hogy ne játszanak a szerszámmal.
- A szem sérülésének elkerülése érdekében minden viseljen merev és kemény oldallappal ellátott biztonsági szemüveget. Biztosítsa, hogy a munkaterületen mindenki hasonló szemüveget viseljen.
- A készülék közvetlen közelében minden viseljen minden egyéb
- A szerszám használata során minden viseljen minden egyéb





szükséges védőfelszerelést, pl. kesztyűt és erre a célra kifejlesztett munkaruházatot.

- Kösse fel a haját és ne viseljen laza ruházatot.
- Soha ne használjon oxigént, széndioxidot vagy egyéb palackozott gázt a szerszám működtetéséhez.
- A szerszám felrobbanhat és súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- Kizárolag olajos, vízmentes sűrített levegőt használjon a megadott nyomáson.
- A szerszám nem csatlakoztatható olyan nyomásra, mely 10%-kal meghaladhatja a javasolt üzemi nyomást. A szerszámnak és a levegőforrásnak egy olyan csatlakozófejjel kell rendelkeznie, melyen a szerszám leválasztásakor a nyomás megszüntethető.
- A sűrített levegő használatakor minden esetben tartsa be a kompresszor gyártója által lefektetett biztonsági óvintézkedéseket.
- Biztosítsa, hogy a csatlakozások biztonságosak és szorosak legyenek. (**Figure 1**)
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a szerszámot, ha a levegőforráshoz van csatlakoztatva.
- Ha a szerszámot nem használja folyamatosan, válassza le a levegőforrásról. (**Figure 3**)
- minden esetben úgy használja a szerszámot, mintha rögzítőket is tartalmazna.
- Soha ne irányítsa a szerszámot maga felé vagy mások irányába.
- A szerszámot soha ne használja lejtőn, lépcsőn vagy állványzon.



- Az egyenlő szárú háromszög-gel megjelölt szerszámok csak hatékony biztonsági rögzítők használata mellett használhatóak.
- Ha nem használja a készüléket, minden vegye le az ujját a ravaszról. Soha ne hordozza úgy a szerszámot, hogy az ujja a ravaszon vagy a ravasz alatt van, mert ez sérülést okozhat.
- A karbantartás, elakadt rögzítő kivétele, a munkaterület elhagyása, a szerszám másik helyre történő áthelyezése vagy a szerszám másik ember által történő használata előtt válassza le a szerszámot a levegőforrásról.
- Soha ne használja a szerszámot, ha a biztonsági rögzítő, a ravasz vagy a rugók hiányoznak vagy megsérülnek. Soha ne babrálja vagy távolítsa el a biztonsági rögzítőt, a ravaszt vagy a rugókat. (**Figure 2**)

- minden alkalommal ellenőrizze, hogy a csavarok és a sapkák megfelelően meg vannak-e szorítva.

Naponta ellenőrizze, hogy a ravasz és a biztonsági rögzítő szabadon mozog-e.

Soha ne használja a szerszámot, ha alkatrészek hiányoznak vagy azok megsérültek.

Soha ne használjon szivárgó vagy javítást igénylő szerszámokat.

Kizárolag eredeti lövedékeket, pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon.

A szerszám alátámasztásához állványokat a gyártónak úgy kell megterveznie és legyártania, hogy a szerszám a rögzítés után biztonságosan rögzíthető legyen.

## BETÖLTÉS

- Válassza le a szerszámot a levegő-forrásról. (**Figure 3**)
- Szögtár kioldása a kioldógomb megnyomásával. (**Figure 4**)
- Pin szegek betöltése: Fordítsa meg a pisztolyt. A kapcsokat úgy töltse be a tárba, hogy a tüskék lefelé nézzenek. (**Figure 5**)
- Ezután tolja be teljesen a tárat a pisztolyba. (**Figure 6**)

Kizárolag a javasolt rögzítőket használja (lásd műszaki adatok).

## A SZERSZÁM HASZNÁLATA

- Miközben a szerszámot olyan helyre irányítja, ahol nem tartózkodik senki, csatlakoztassa a szerszámot a levegőforráshoz.
- A szerszámot az adott feladathoz szükséges legalacsonyabb nyomáson használja. Ez csökkenti a zajszintet, az alkatrészek kopását és energiát takarít meg.
- Nyomja a szerszám fejét a rögzítendő munkaeszközre, majd a rögzítők kilövéséhez húzza meg a ravraszt. A rögzítők behatolásához minimálisan szükséges nyomást állítsan be. Ezután végezzen néhány tesztet a legalacsonyabb nyomáson kezdve. (**Figure 7**)

## KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Amennyiben a kapcsok beragadtak, válassza le a szerszámot a levegő-forrásról. (**Figure 3**)

Engedje ki a tárat és csúsztassa hátra a sínt. (**Figure 8**)

Távolítsa el a beragadt a kapcsokat. Vagy távolítsa el a két csavart az előlapról és vegye le az előlapot. (**Figure 9**) Távolítsa el az elakadt

szeget. (**Figure 10**) Helyezze vissza az előlapot, és szoritsa rá a csavarokat.

**KARBANTARTÁS:** Miközben a szerszámot leválasztja a levegőforrásról, a biztonsági rögzítő és a ravrasz szabad mozgását napi szinten ellenőrizze. minden csavart húzzon meg rendszeresen. A laza csavarok nem biztonságos működést és az alkatrészek törést eredményezhetik. 2-3 csepp olajat fecskendezzen a levegő bemenetbe. Kizárolag a szerszámhoz kapott, vagy a műszaki adatoknál javasolt olajat használjon. Tartsa tisztán a szerszámot. Rendszeresen törölje át a szerszámot egy száraz ruhával és ellenőrizze, hogy nincsenek-e kopásra utaló jelek. A kopás elkerülése érdekében bizonyos időközönként olajozza meg a tár csúszó alkatrészeit. Ne használjon gyúlékony tisztítófolyadékokat. Ne használjon olyan áztató és oldószeret, melyek kárt tehetnek a tömítőgyűrűben vagy a szerszám egyéb érzékeny alkatrészeiben. Tiszta, száraz levegőt használjon. Lehetőleg olyan kompresszort használjon, mely ellenirányba van bekötve a szerszám csatlakozásával. A fentiek től eltérő karbantartási műveleteket kizárolag képzett szakemberrel vagy a gyártó szervizközpontjával végeztesse el.

## PÓTALKATRÉSZEK

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Fejszelep, cilinder és dugattyú beállítás	5001346
Kit B	Biztonság és ravrasz beállítás	5001347
Kit C	Tár beállítás	5001348

(**Figure 12**)

# CAPSATOR PNEUMATIC

Instrucțiuni de utilizare - traducerea originalului

RO

## SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiune instrument	Înălțime	190 mm
	Lungime	230 mm
	estão	48 mm
	Greutate	0.95 kg
Intrare de aer	1/4"	
Presiune de funcționare max. admisă	8 bar	
Presiune de funcționare	Min 5 bar Max 7 bar	
Tipul activării	Declanșare acționare la contact	
Sisteme de fixare recomandate	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Capacitate încărcare	max 150 pini	
Ulei pneumatic recomandat	TEXACO code 700 Régal oil R&O 32 TEXACO code 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82	
Zgomot (EN 12549:1999) incertitudine 2.5dB	L <sub>pa</sub> , 1s, d 70.9 dB L <sub>wa</sub> , 1s, d 83.9 dB L <sub>pc</sub> , peak 109 dB	

Aceste valori sunt valori caracteristice asociate instrumentului iar efectul în punctul de folosire va depinde de mediul de lucru, piesa prelucrată, suportul piesei, și numărul de acțiuni. Designul spațiului de lucru poate ajuta la reducerea nivelurilor de zgomot, de exemplu, prin montarea piesei de lucru pe suporturi fonoabsorbante.

Informații vibratii (ISO 8662-11:1999) (toleranță: $\pm 0,305 \text{ m/s}^2$ )	Vibratii	$2.24 \text{ m/s}^2$
---	----------	----------------------

Această valoare este o valoare caracteristică asociată instrumentului și nu reprezintă influența sistemului brațului la folosirea instrumentului. Orice influență pe sistemul brațului la folosirea instrumen-

tului va depinde, de exemplu, de forța de prindere, presiunea de contact, direcția de lucru, reglarea sursei de alimentare, piesa de lucru, suportul piesei de lucru.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Citiți aceste avertismente pentru a preveni rănirea dvs. și a persoanelor din apropiere.



Consultați secțiunile privind utilizare, întreținerea instrumentului și rezolvarea problemelor pentru informații suplimentare.

Folosiți doar dispozitivele de prindere recomandate.

- Nu orientați instrumentul către persoane sau către sine.
- “Acest instrument nu este proiectat pentru a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane fără experiență sau cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor, monitorizarea sau filtrarea instrucțiunilor privind folosirea dispozitivului. Copiii vor fi supravegheați pentru a nu se juca cu instrumentul.”

- Pentru a preveni rănirea ochilor, purtați întotdeauna ochelari de siguranță cu scuturi laterale rigide, fixate permanent, din plastic dur. Verificați ca toate persoanele din zona de lucru să poarte același tip de ochelari de siguranță.



- Purtați echipament de protecție auditivă în apropierea zonei de folosire a instrumentului.
- Purtați orice alt echipament de protecție necesar cum ar fi mănușile și îmbrăcăminte de protecție. Purtați părul legat și nu purtați haine largi.
- Nu folosiți butelii cu oxigen, dioxid de carbon sau orice alte gaze îmbuteliate ca surse de energie pentru instrument. Instrumentul poate exploda și răni grav persoanele.
- Folosiți doar aer comprimat lubrificat, fără apă, la presiunea recomandată.
- Instrumentul va fi conectat doar la o sursă de aer care va asigura o presiune ce nu depășește pre-siunea maximă permisă a instrumentului cu mai mult de 10%, în cazul unor presiuni mai mari, se va integra în sursa de aer comprimat un robinet reductor ce include în aval o supapă de siguranță; Se vor folosi mufe rapide pentru conectarea la sistemul de aer comprimat iar niplul fără etanșare se va fixa pe instrument astfel încât după deconectare să nu rămână aer comprimat în instrument.
- La folosirea aerului comprimat respectați întotdeauna codurile de siguranță furnizate de producătorul compresorului.
- Verificați ca toate racordurile de aer să fie sigure și etanșe. (**Figura 1**)
- Nu lăsați instrumentul nesupravegheat atunci când este conectat la sursa de alimentare cu aer.
- Deconectați de fiecare dată instru-



mentul de la sursa de alimentare cu aer atunci când nu este folosit. (**Figura 3**)

- Considerați întotdeauna că instrumentul conține dispozitive de fixare.
- Tineți instrumentul orientate departe de sine și de alții.
- Nu folosiți instrumentul când sunteți pe un cântar, trepte, schele sau construcții tip scară, de exemplu, șipci acoperiș, la închiderea cutiilor sau lăzilor, la fixarea sistemelor de siguranță la transport, de exemplu pe vehicule sau vagoane.
- Instrumentele marcate cu un triunghi echilateral pot fi folosite fără echiparea cu o consolă de siguranță eficientă.
- Întotdeauna luați degetul de pe trăgaci când nu montați dispozitive de siguranță. Nu transportați instrumentul cu degetul pe sau sub trăgaci deoarece poate apărea declanșarea accidentală ce poate duce la rănire.
- Deconectați instrumentul de la sursa de aer înainte de lucrările de întreținere, curățarea blocajelor, părăsirea zonei de lucru, mutarea instrumentului în altă locație, sau predarea instrumentului către altă persoană.
- Nu folosiți instrumentul când consola de siguranță, trăgaciul sau arcurile sunt nefuncționale, lipsesc sau sunt avariate. Nu modificați sau îndepărtați consola de siguranță, trăgaciul sau arcurile.
- Nu acționați instrumentul în spațiul liber. Astfel se vor evita riscurile produse de lansarea dispozitivelor de fixare și tensionarea excesivă a



instrumentului.

- Verificați ca toate șuruburile și capacele să fie bine strânse permanent. (**Figura 2**)
- Nu folosiți instrumentul când prezintă scurgeri de aer sau necesită reparații.
- Folosiți doar proiectile, piese de schimb și accesorii originale.
- Stativele pentru montarea instrumentului pe un suport, de exemplu pe masa de lucru, vor fi proiectate și construite de producătorul stativului astfel încât instrumentul să fie sigur fixat pentru utilizarea dorită, de exemplu pentru evitarea daunelor, distorsiunii sau deplasării.
- Domeniile specifice pentru folosirea instrumentului pot necesita respectarea unor prevederi și reglementări suplimentare (de exemplu la lucrul în zone cu pericol de explozie).
- Nu efectuați modificări ale instrumentului fără autorizație din partea producătorului;
- Nu demontați sau dezafectați nicio parte a instrumentului cum ar fi consola de siguranță;
- Nu realizați „reparații de urgență” fără instrumente și echipamente adecvate;
- Instrumentul va fi întreținut adekvat la intervale regulate în conformitate cu instrucțiunile producătorului;
- Evitați slăbirea sau avarierea instrumentului, de exemplu, prin:
  - poansonare sau gravare;
  - modificări neautorizate de producător;
  - folosirea contra unor sabloane realizate din materiale dure cum ar

fi oțelul;

- scăparea sau împingerea pe par-doseală;
- folosirea echipamentului ca un ciocan, aplicarea unei forțe excesive de orice natură.

## ÎNCĂRCARE

Deconectați instrumentul de la sursa de aer comprimat. (**Figura 3**)

Eliberați încărcătorul prin apăsarea pârghiei. (**Figura 4**)

Încărcați cuiele; țineți pistolul cu cuie orientat în jos și încărcați o bandă de cuie în cartuș, cu vârfurile în jos. (**Figura 5**)

Apoi închideți încărcătorul prin împingere completă în sus. Folosiți doar dispozitivele de fixare recomandate (vezi specificațiile tehnice). (**Figura 6**)

Instrumentul și dispozitivele de fixare specificate în instrucțiunile de funcționare vor fi considerate o unitate în sistemul de siguranță.

## UTILIZARE INSTRUMENT

- Țineți instrumentul orientat departe de sine și de alții și conectați la sursa de aer.
- Instrumentele vor fi folosite la cea mai mică presiune necesară pentru aplicație. Acest lucru va reduce nivelul de zgomot, uzura pieselor și consumul de energie.
- Apăsați vârful instrumentului pe piesa de lucru de fixat și apăsați trăgaciul pentru lansarea capselor. Reglați presiunea la minimul necesar pentru penetrarea pieselor de fixare. Apoi, realizați câteva teste începând cu cea mai mică presiune. (**Figura 7**)

- Verificați pătrunderea piesei de fixare în piesa de lucru în conformitate cu cerințele.
- când piesa de fixare este ieșită în afară, creșteți presiunea aerului în pași de 0,5 bar, verificând rezultatele după fiecare nouă reglare;
- dacă piesa de fixare este introdusă la o adâncime excesivă, reduceți presiunea aerului în pași de 0,5 bar până ce rezultatul este satisfăcător.

În orice caz, indiferent despre ce lucrare este vorba, este recomandat să încercați să lucrați la cea mai mică presiune necesară.

În timpul lucrului țineți instrumentul astfel încât să nu fie produse răni la cap sau corp în cazul reculului la întreruperea energiei de alimentare sau la prelucrarea zonelor dure din piesa de lucru.

Instrumentul va fi deconectat de la sistemul de aer comprimat pentru transport, în special atunci când este vorba se scări sau când în timpul mersului este folosită o postură neobișnuită a corpului.

Transportați instrumentul de cascat la locul de muncă doar folosind mânerul, și niciodată cu trăgaciul actionat.

Tineți cont de condițiile de la locul de muncă. Pieselete de fixare pot penetra piesele subțiri sau aluneca pe colțurile și marginile pieselor de lucru, și pot prezenta un risc pentru persoane.

Pentru siguranța personală, folosiți echipament de protecție pentru protecția ochilor și auzului.

Trăgaciul și consola de siguranță trebuie să fie acționate înainte de

fiecare capsare, ordinea de acționare nefiind specificată. Pentru operațiunile de capsare repetitive, este suficient să lăsați trăgaciul activat și să activați ulterior consola de siguranță sau invers.

Eviați activarea trăgaciului când încărcătorul este gol.

Orice instrument defect sau ce funcționează incorrect trebuie să fie deconectat imediat de la sursa de aer comprimat și transmisă unui specialist pentru inspectare.

În cazul în care urmează întreruperi mai lungi în lucru sau la finalul schimbului de lucru, deconectați instrumentul de la sursa de aer comprimat, este recomandată de asemenea golirea încărcătorului.

Conectorii de aer comprimat ai uneltei și furtunurile vor fi protejate de contaminare. Pătrunderea prafului aspru, așchiilor, nisipului, etc. va duce la surgeri și avarierea instrumentului și racordurilor.

## SISTEM DE AER COMPRIMAT

Instrumentul nu va fi conectat la o presiune ce poate depăși presiunea de funcționare recomandată cu mai mult de 10%. (**Figura 11**)

În cazul presiunilor mari, se va integra în sursa de aer comprimat un robinet reductor de presiune ce include o supapă de siguranță în aval.

Folosiți doar aer comprimat curat, uscat și reglat la presiunea recomandată.

Conectați instrumentul la sursa de aer comprimat folosind furtunul de presiune adecvat prevăzut cu mufe cu fixare rapidă.

Stația compresorului va fi dimensionată adecvat cu privire la presiunea produsă și performanță (debit volumetric) pentru consumul ce este prevăzut.

Secțiunile de linie ce sunt prea mici comparativ cu lungimea linei (conducte și furtunuri), și supraîncarcarea compresorului vor duce la scăderi de presiune.

În cele mai joase puncte se vor instala separatoare de apă ușor accesibile.

Punctele de conectare pentru instrumente vor fi prevăzute cu o unitate de întreținere aer comprimat (filtru/separator de apă/ulei) direct în punctul de racord.

Dispozitivele de ungere vor fi verificate zilnic și, dacă este nevoie, vor fi completate cu tipul de ulei recomandat (vezi specificațiile tehnice).

Când sunt folosite furtunuri cu lungimi peste 10 m, alimentarea cu ulei pentru instrument nu poate fi garantată, este de aceea recomandată adăugarea a 2 la 5 picături (în funcție de încărcarea instrumentului) din uleiul recomandat (vedeți specificațiile tehnice) prin intrarea de aer a instrumentului sau printr-un dispozitiv de ungere fixat direct pe instrumentul de capsare.

## REZOLVARE PROBLEME ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă apare blocarea unui cuie, deconectați instrumentul de la aerul comprimat. (Figura 3) Eliberare încărcător și glisare sănă înapoi. (Figura 8) Îndepărțare cuie blocate.

Sau desfaceți cele două șuruburi de pe capac și scoateți-l. (Figura 9) Îndepărțare cuiul blocat. (Figura

10) Re-montați capacul frontal și strângeți șuruburile.

## ÎNTREȚINERE

Cu instrumentul deconectat de la sursa de aer, realizați inspectarea zilnică pentru a asigura mișcarea liberă a consolei de siguranță și trăgaciului. (Figura 3) Toate șuruburile vor fi menținute strânse. Șuruburile slabite duc la o funcționare nesigură și defectarea pieselor. Pulverizați ușor 2 sau 3 picături de ulei în intrarea de aer. Folosiți doar uleiul furnizat pentru instrument sau uleiul recomandat în specificațiile tehnice. Mențineți instrumentul curat. Stergeti periodic cu o cârpă uscată, și inspectați pentru uzură. Lubrificați ocazional piesele glisante ale încărcătorului pentru a preveni uzura. Nu folosiți soluții de curățare inflamabile. Nu înmuați și nu folosiți soluții de solvent ce pot avaria șinele O sau alte piese sensibile ale instrumentului. Folosiți aer curat, uscat. Este de preferat folosirea unei unități de procesare a aerului comprimat înainte de conectarea instrumentului. Reparațiile diferite de cele descrise aici vor fi realizate doar de personal instruit, calificat sau de serviciul rapid de asistență post vânzare.

## VEDERE DETALIATĂ ȘI TRUSĂ PIESE DE SCHIMB

KIT no.	Descriere	Kit Art no.
Kit A	Valva principală, cilindru și set de pistoane	5001346
Kit B	Set de siguranță și set de declanșare	5001347
Kit C	Set magazie	5001348

(Figura 12)

# ПНЕВМАТИЧЕН ТАКЕР ЗА ПИРОНИ

инструкции за експлоатация - превод от оригинала

BG

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер на инструмента	Височина	190 mm
	Дължина	230 mm
	Ширина	48 mm
	Тегло	0.95 kg
Въздушен отвор		1/4"
Максимално допустимо работно налягане		8 бара
Работно налягане	Мин. 5 бара	Макс. 7 бара
Actuation system	Contact actuation firing	
Препоръчителни крепежни елементи	Rapid 23P: 15 -> 35 mm	
Капацитет на зареждане	150 pins max	
Препоръчително пневматично масло	TEXACO code 700 Régal oil R&O 32 TEXACO code 788 Spindura oil 22 ESSO Bayol 82	
Информация за шум (EN 12549:1999) (values uncertainly 2.5 dB)	L <sub>PA</sub> , 1s, d	70.9 dB
	L <sub>WA</sub> , 1s, d	83.9 dB
	L <sub>PC</sub> , пик	109 dB

Тези стойности са характерни стойности за инструмента и не представляват генерирания шум на мястото на употреба. Шумът на мястото на употреба ще зависи например от работната среда, работния детайл, работната поставка и броя извършени операции. Дизайънът на работното място може да служи и за намаляване на нивата на шум, например при поставяне на звукопогъщащи поставки.

Вибрации (ISO 8662-11:1999) (uncertainty: $u=0.332$ $m/s^2$ )	Вибрация 2.24 m/s <sup>2</sup>
--	-----------------------------------

Тези стойности са характерни за инструмента и не представляват влиянието върху частта ръка-рамо

при използване на инструмента. Всяко влияние върху частта ръка-рамо при използване на инструмента ще зависи например от силата на хващане, силата на контактно натискане, посоката на работа, настройките за захранването, работния детайл, работната поставка.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Прочетете тези предупреждения, за да предотвратите нараняване на себе си и околните. За допълнителна информация вижте разделите за употреба на инструмента, поддръжане и отстраняване на проблеми.



Използвайте само препоръчителните крепежни елементи.

- Никога не насочвайте инструмента към хора или към себе си.
- Този инструмент не е предназначен да се използва от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или лица, които нямат опит или познания, освен ако не са обучени от лицето, отговорно за тяхната безопасност, което да наблюдава и проверява спазването на инструкциите по отношение на използване на уреда. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с инструмента.
- За да се предотвратят наранявания на очите, винаги носете предпазни очила с трайно прикрепени не-



огъваеми, твърди пластмасови странични предпазители. Уверете се, че всички на работното ви място носят този тип предпазни очила.

- Близо до мястото на употреба на инструмента носете предпазни наушици. Носете и други необходими предпазни средства, като ръкавици и адаптиранi работни дрехи. Завържете косата си назад и не носете широки дрехи.
- Никога не използвайте кислород, въглероден двуокис или друг газ в бутилки като източник на енергия за този инструмент. Инструментът може да се взриви, което да доведе до сериозно нараняване.
- Използвайте само съзан, компресиран въздух без водни примеси с препоръчителното налягане.
- Инструментът не трябва да се свързва с налягане, което е възможно да надвишава препоръчителното работно налягане с 10%. Инструментът и маркучът за подаване на въздух трябва да имат свързващ нипел, така че устройството да не е под налягане след разкачане.
- При използване на състен въздух, винаги следвайте общоприетите правила за безопасност, наложени от производителя на компресора.
- Уверете се, че всички въздушни съединителни звена са добре свързани. (**Figure 1**)
- Не оставяйте без надзор инструмента, когато е свързана с източника на въздух под наляга-



не.

- Когато инструментът не се използва, винаги го изключвате от източника на въздух под налягане. (**Figure 3**)
- Винаги предполагайте, че инструментът съдържа крепежни елементи.
- Насочвайте инструмента далеч от себе си и от другите.
- Не използвайте инструмента, когато сте на наклон, стълби или скелета.
- Инструменти, маркирани с равностранен триъгълник, не могат да се използват, освен ако не са снабдени с обезопасителна скоба.
- Винаги махайте пръста от спусъка, когато не изтривате крепежни елементи. Никога не носете инструмента с пръст на или под спусъка, тъй като може да възникне случайно задействане и да причини нараняване.
- Разкачете инструмента от въздуха преди да извършите поддръжка, почистване от заседнали крепежни елементи, напускане на работното място, преместване на инструмента или предаване то му на друго лице.
- Никога не използвайте инструмента, ако обезопасителната скоба, спусъкът или пружините са станали неизползваеми, липсват или са повредени. Не преправяйте и не премахвайте обезопасителната скоба, спусъка или пружините. (**Figure 2**)
- Уверете се, че всички винтове и



капачки са добре затегнати по всяко време.

Правете ежедневни прегледи за свободното движение на спусъка и обезопасителната скоба. Никога не използвайте инструмента, ако липсват части или са повредени.

Никога не използвайте инструмент, който изпуска въздух или се нуждае от ремонт.

Използвайте само оригинални проектили, резервни части и аксесоари.

Стойки за монтиране на инструментите към подпора трябва да бъдат проектирани и изработени от производителя по такъв начин, че инструментът да е безопасно закрепен за предназначението си.

## ЗАРЕЖДАНЕ

- Отсоедините инструмент от системи подачи воздуха. (**Figure 3**)
- Освободете магазина чрез натискане на лостчето. (**Figure 4**)
- Зареждане щифтове: Завъртете пистолета. Заредете лентата със скоби в магазина, с върховете надолу. (**Figure 5**)
- След това затворете магазина, като го бутнете напълно напред. (**Figure 6**)

Използвайте само препоръчителните крепежни елементи (вж. техническите спецификации).

## УПОТРЕБА НА ИНСТРУМЕНТА

- Насочете инструмента далеч от себе си и другите и го свържете с въздуха под налягане.
- С инструментите трябва да

работи на най-ниското налягане, необходимо за приложението.

Това ще намали нивата на шума, износването и използването на енергия.

- Натиснете върха на инструмента върху обработвания детайл и натиснете спусъка, за да изстреляте скобите. Коригирайте минималното налягане, необходимо за проникване на крепежните елементи. След това направете тестове, като започнете с най-ниското налягане. (**Figure 7**)

## РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ПОДДРЪЖКА

Ако настъпи засядане на скоба, разкачете от въздуха под налягане. (**Figure 3**)

Извадете магазина и пълзнете релсата назад. (**Figure 8**)

Извадете заседналите крепежни елементи. Или освободете двета винта на предния капак и го издърпайте. (**Figure 9**) Отстранете заседналата част. (**Figure 10**)

Поставете обратно предния капак и затегнете винтовете.

## ПОДДРЪЖКА

С изключен инструмент от въздуха под налягане, правете ежедневни инспекции, за да се гарантира свободното движение на обезопасителната скоба и спусъка.

Всички винтове трябва да са затегнати. Разхлабени винтове водят до опасна работа и счупване на части.

Пръснете 2 или 3 капки масло във въздушния отвор. Използ-

вайте само доставеното за инструмента масло или преръчителното в техническите спецификации. Съхранявайте инструмента чист. Избърсвайте го редовно със суха кърпа и прове-рявайте за износване. Смазвайте пълзгащите части на магазина от време на време, за да се предотврати износване.

Не използвайте запалими почистващи препарати. Не накисвайте и не използвайте разтворител, това може да повреди О-пръстените и други деликатни части от инструмента.

Използвайте чист, сух въздух. За предпочтане е използването на обработващо устройство за състен въздух след свързания инструмент.

Поправки, различни от описаниите тук, трябва да се извършва само от обучен, квалифициран персонал или от следпродажбено обслужване на производителя.

## РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Kit no.	Description	Kit Art no.
Kit A	Комплект главен клапан, цилиндър и бутало	5001346
Kit B	Комплект предпазител и спусък	5001347
Kit C	Комплект магазин	5001348

(Figure 12)







Isaberg Rapid AB. Metallgatan 5,  
335 71 HESTRA, SWEDEN

[www.rapid.com](http://www.rapid.com)