




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕПНОЙ НАСАДКИ ДЛЯ УШМ «РОСОМАХА»


арт. 900000




1. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей




2. Установите уплотнительное кольцо на УШМ. Кольцо должно плотно сидеть и не проскальзывать.




3. Соедините детали с помощью винтов 8*25 мм (сильно не затягивать).




4. Наденьте получившуюся деталь на уплотнительное кольцо и затяните винты, чтобы конструкция плотно держалась на УШМ.




5. Наденьте подходящую по размеру звездочку, чтобы не было люфта.




6. Проверьте направление бочонка для масла, чтобы крышка не оказалась снизу.




7. Установите шину и цепь.




8. Проверьте исправность работы колеса натяжения цепи.




9. Установите защитный тормоз.




10. Возьмите винты 8*35 мм.




11. Закрепите винты, но не затягивайте до конца.




12. Отрегулируйте натяжение цепи.



13. Затяните винты.




14. Установите ручку, с помощью винтов 8*16 мм.



15. Затяните винты.



16. Сборка завершена.



17. Перед работой заправьте масло.