

V Вольты

— Постоянный ток

n Скорость без нагрузки

.../min Скорость вращения в
минутах

 Число ударов

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БЛОКОМ АККУМУЛЯТОРОВ

USC00 1-3

1. Если время работы аккумулятора стало очень коротким немедленно прекратите работу. Это может привести к риску перегрева, возгорания и даже к взрыву.
2. Перед использованием блока аккумуляторов ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждающей маркировкой на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе (3) на устройстве в котором используется аккумулятор.
3. При попадании Вам в глаза электrolита промойте их чистой водой и сразу же обратитесь за медицинской помощью. Это может привести к потере зрения.
4. НЕ подвергайте аккумуляторы воздействию снега и дождя.
5. Никогда не заряжайте повторно полностью заряженный аккумулятор, излишняя зарядка сокращает срок службы батареи. Заряжайте батарею до того как она полностью разрядится.
6. Не храните инструмент и аккумуляторы в таких местах где температура может достичь или превысить значение в 50° C (122° F).
7. Не сжигайте блок аккумуляторов, даже если он сильно поврежден или изношен. В огне аккумулятор может взорваться.
8. Всегда закрывайте чехлом клеммы аккумулятора когда блок аккумулятора не используется. Не закорачивайте клеммы блока аккумулятора. Короткое замыкание батареи может привести к возгоранию и даже к разрушению батареи:
 - a. Не прикасайтесь к клеммам любыми токопроводящими материалами.
 - b. Не храните блок аккумуляторов в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.д.
 - c. Не разбирайте блок аккумуляторов, не подвергайте их тряске и не роняйте аккумулятор.
9. Зарядите никель-металл-гидридный аккумулятор если Вы не будете пользоваться им более шести месяцев.
10. Перед зарядкой горячего аккумулятора дайте ему охладиться.