

Цифровой термо-гигрометр
артикул. 30.5023

Благодарим вас за покупку этого продукта от TFA.

Перед началом работы Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Это ознакомит вас с вашим новым устройством, познакомьтесь со всеми функциями и компонентами, узнайте важные детали для ввода в эксплуатацию и управления устройством, а также получите советы по устранению неполадок.

Соблюдая инструкции по эксплуатации, вы также избегаеете Нанести ущерб устройству

Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением настоящей инструкции по эксплуатации.

Храните данное руководство в надежном месте!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО НОВОГО УСТРОЙСТВА:

- Отображение температуры в помещении в °C / °F с значениями памяти MIN/MAX. Отображение влажности в помещении в RH% с значениями памяти MIN/MAX
- Все сохраненные значения MIN / MAX могут быть сброшены
- Отображение уровня комфорта
- Индикатор разряда батареи на стене или на столе
- Не используйте устройство иначе, как показано в этом руководстве.
- Несанкционированный ремонт, модификация или изменение устройства не допускается.
- Данное устройство не предназначено для медицинских или общественных целей и предназначено только для частного использования.



Внимание! риск получения травмы :

- Храните устройство и аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Не бросайте батареи в огонь, не замыкайте их, не разбирайте и не заряжайте. Опасность взрыва!
- Батареи содержат вредные кислоты. Во избежание утечки батарей слабые батареи должны быть заменены как можно быстрее. При обращении с пролитыми батареями надевайте защитные перчатки и защитные очки!

Важные замечания по безопасности

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, вибраций или ударов.

УСТАНОВКА:

Вставьте в батарейный отсек батарею типа AAA 1,5. Все сегменты ЖК-дисплея ненадолго видны. Затем отображаются данные о комнатной температуре, а также уровень комфорта в помещении.

Функциональные клавиши:

- MIN/MAX: Кратко нажмите кнопку для отображения сохраненных значений температуры и комнатной влажности MIN/MAX.
- Нажмите, чтобы сбросить все сохраненные значения MIN/MAX и удерживать их в течение трех секунд.
- °C/°F: Кнопка переключения между ° C и ° F
- Нажмите дисплей температуры.

ИНДИКАТОР комфорта:

Индикатор служит индикатором уровня комфортности помещения в условиях окружающей среды в зависимости от влажности помещения.

Стрелка обозначает текущие условия влажности в помещении от «сухого» («DRY») до «влажного» («WET») на дисплее:

DRY	сухо	< 34%
DRY/COMFORT	сухо/ комфортно	35 - 40%
COMFORT	Комфортно	41 - 55%
COMFORT/WET	Комфортно/влажно	56 - 64%
WET	Влажно	> 65%

Примечание. Уровень комфорта не отображается, если комнатная температура находится за пределами диапазона измерения

- Очищайте устройство мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивы или растворители! Удалите батарею, если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени.
- Храните устройство в сухом месте.

Аккумуляторная батарея

- Когда появится символ батареи, замените батарею.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	отладка
Нет указаний	Вставьте аккумулятор правильной полярностью.
Показатель "OFL"	Температура <0°C/ > 50°C
Ошибка дисплея	Смените аккумулятор



Если ваше устройство все еще не работает, несмотря на эти меры, обратитесь в сервисный центр

Утилизация:

Этот продукт изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи нельзя утилизировать с бытовыми отходами! Как потребитель, по закону вы обязаны утилизировать использованные батареи и аккумуляторные батареи для экологически безопасного удаления в точках продажи или в пунктах сбора в соответствии с национальными или местными правилами.

Обозначения для содержащихся тяжелых металлов: CD = кадмий, Hg = ртуть, PB = свинец

Этот продукт нельзя утилизировать с помощью мусора.



Утилизировать экологически безопасным способом в специально отведенном месте сбора для утилизации электрического и электронного оборудования



СПЕЦИФИКАЦИЯ: Комнатная температура: Диапазон измерений: от 0°C до 50°C с разрешением 0.1°C от 32°F до 122°F с разрешением 0,2°F (Отображение «OF.L» если вне этой области)

Влажность помещения: Диапазон измерений: 20% - 95% (Если комнатная температура находится за пределами диапазона измерения, показание влажности будет «-», «19%» Влажность ниже 20%, «96%» отображается при влажности выше 95%)

Интервалы проверки температуры и влажности: каждые 20 секунд (или каждые 2 минуты на индикаторе низкого заряда батареи) Питание: 1 x 1,5 В батарея AAA (не идет в комплекте) Срок службы батареи: около 12 месяцев

Размеры (Д x Ш x В): 88 x 16,5 x 86,9 мм