



- Перед применением обязательно встряхнуть баллон.
- Наносить на предварительно подготовленную очищенную поверхность.
- При необходимости излишек средства вытереть.
- Наносить средство рекомендуется при температуре от -20°C до +35°C