

SketchPaint

Прозрачное маркерное покрытие

MagPaint Europe BV
Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ



Инструкция
<https://youtu.be/qI8RErt8Kmo>

Сайт
<https://www.magpaints.ru>

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

- Не наносите при температуре < 10 C° или влажности > 80%
- Не забудьте надеть защитные очки и перчатки
- Расход 1 литр на 8-10 м²/л, в зависимости от основания и способа нанесения
- Нанесите в течение одного часа после смешивания

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Разделите банки, откройте большую банку с базой (компонент В) и хорошо перемешайте. Затем откройте маленькую банку с отвердителем (компонент А) и перелейте полное содержимое в большую банку. Тщательно перемешивайте смесь в течение 3 минут. После добавления отвердителя база будет немного гуще
- Вылейте смесь в лоток для краски и напайте валик краской
- Удалите излишки краски с валика и нанесите SketchPaint на поверхность длинными вертикальными штрихами
- Во избежание преждевременной сушки всегда наносите краску по мокрому слою
- Равномерно распределите SketchPaint по поверхности и прекратите нанесение
- Время высыхания SketchPaint до отлипа примерно 4 часа
- Удалите малярную ленту в течение 1 часа после нанесения SketchPaint, чтобы предотвратить повреждение краев
- При необходимости можно нанести второй слой SketchPaint. В течение 4 часов это можно сделать без подготовки первого слоя. По истечении 4 часов первый слой SketchPaint затвердеет, для нанесения второго слоя сначала следует отшлифовать первый слой мелкозернистой наждачной бумагой, а затем тщательно очистить
- Использовать маркерную поверхность SketchPaint можно через 5 дней после нанесения

СОВЕТЫ

- Регулярно проверяйте, что поверхность окрашивается равномерно
- Можно разбавить чистой водой при необходимости не более 10%
- Если используете несколько комплектов, заранее смешивайте следующий. Используйте новый валик и лоток для каждого комплекта, не смешивайте старую краску с новой
- Используйте финишный валик с коротким ворсом
- Для удаления малярной ленты по истечении часа после нанесения краски, используйте острый нож, чтобы не повредить края поверхности
- Соблюдайте рекомендованный расход SketchPaint, слишком тонкий слой может не работать, слишком толстый будет неровным
- Не закрывайте банку с перемешанными компонентами
- При использовании вне помещения не наносите при дожде и под прямыми солнечными лучами, обеспечьте защиту поверхности в течение 5 дней



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность необходимо очистить и зашкурить
- SketchPaint можно наносить непосредственно на слегка впитывающие поверхности, такие как дерево, МДФ, гипсокартон и магнитную краску MagnetPaint
- Сильно впитывающие минеральные и деревянные поверхности обработайте подходящим грунтом
- Шлифуйте глянцевые или пластиковые поверхности до матовости
- Удалите все поврежденные или отслаивающиеся слои краски
- При необходимости сначала нанесите краску выбранного цвета на выбранную поверхность и дайте ей хорошо высохнуть
- Обеспечьте максимально гладкую поверхность перед нанесением SketchPaint. Любые неровности будут препятствовать хорошей эксплуатации маркерной поверхности