

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штангенциркуль с глубиномером WDK-MC12505/MC15005/MC20005/MC25005.

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.


По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru

(812) 325-30-10

8-800-250-30-80

WIEDER KRAFT®



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ГЛУБИНОМЕРОМ WDK-MC12505/MC15005/MC20005/MC25005

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

000 «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.widerkraft.ru

Внимание! Прочитайте данную инструкцию.

1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

3. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!

4. Невыполнение данного требования может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Штангенциркуль с отсчетом по нониусу и глубиномером, предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубин. Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Цена деления: 0,05 мм

Условия эксплуатации:

Температура воздуха: от 10 до 40°C

Относительная влажность воздуха: не более 80%

Технические характеристики:		
Артикул	WDK-MC12505	WDK-MC15005
Диапазон измерения, мм	0-125	0-150
Значение отсчета по нониусу, мм	0,05	0,05
Предел допускаемой погрешности, мм	0,02	0,02
Артикул	WDK-MC20005	WDK-MC25005
Диапазон измерения, мм	0-200	0-250
Значение отсчета по нониусу, мм	0,05	0,05
Предел допускаемой погрешности, мм	0,03	0,04

Комплектность:

Штангенциркуль;

Футляр;

Руководство по эксплуатации.

Меры предосторожности:

- При работе строго соблюдайте меры предосторожности.

- Не допускайте измерений на ходу станка.

- Не подвергайте штангенциркуль ударным воздействиям во избежание снижения точности измерений.

- Будьте осторожны- губки для измерения внешних и внутренних размеров имеют острые кромки.

- Не допускайте царапин на измерительных поверхностях, это снижает точность измерений.

- Не прикладывайте больших усилий при измерении деталей. Большое измерительное усилие приводит к измерительной ошибке, вследствие позиционного отклонения измерительных губок.

Подготовка к работе и правила эксплуатации:

- Перед началом работы со штангенциркулем внимательно изучите руководство по эксплуатации. При несоблюдении правил эксплуатации и хранения прибора гарантийные обязательства будут аннулированы.

- Перед началом измерений промойте бензином и протрите измерительные поверхности чистой тканью.

- Выдержите штангенциркуль на рабочем месте не менее 3 часов при разрешенной для эксплуатации температуре.

- Ослабьте зажимной винт и проверьте плавность хода рамки. Убедитесь в совпадении нулевых рисок штанги и нониуса.

- После окончания работы протрите штангенциркуль чистой салфеткой и уложите в футляр.

Принцип работы:

При измерении наружных и внутренних размеров не допускайте перекосов, губки должны быть перпендикулярны измеряемой поверхности. При измерении диаметров отверстий снимается снимается максимальное значение. При измерении глубины глубиномер должен быть установлен перпендикулярно детали.