

разойдется внутри устройства и очистит его.
Снова отключить устройство от пневматической системы.
Небольшое количество масла SAE 10 ввести внутрь устройства через входное воздушное отверстие и отверстие, предназначенные для этой цели. Рекомендуется пользоваться маслом SAE 10, предназначенным для консервации пневматических устройств. Подключить устройство и завести его на короткое время.
Внимание! Запрещается пользоваться WD-40 как маслом, предназначенным для смазки.
Выгнать масло, которое проникло через выходные отверстия. Оставшееся масло может повредить уплотнение устройства.
Прочие работы по консервации
Перед каждым применением устройства проверить, нет ли на устройстве видимых следов любых повреждений. Поводы, патроны и шпindleли следует содержать в чистоте.
Через каждые 6 месяцев или 100 часов работы следует отдать устройство на осмотр квалифицированному персоналу ремонтной мастерской. Если устройство использовалось без применения рекомендованной системы подачи воздуха, то следует увеличить частоту осмотров устройств.

Устранение повреждений
Необходимо прервать работу устройством сразу же после того, как было обнаружено любое повреждение. Пользование неисправным устройством может вызвать телесные повреждения. Внесение ремонты или замены элементов устройства должен проводить квалифицированный персонал уполномоченного ремонтного предприятия.

Повреждение	Возможный выход из положения
Устройство работает на слишком низких оборотах или не заводится	Ввести небольшое количество WD-40 через входное воздушное отверстие. Завести устройство на несколько секунд. Попытки приложить к ротору. Завести устройство небольшим количеством масла. Внимание! Чрезмерное количество масла может вызвать избыток мощности устройства. В таких случаях следует очистить привод.
Устройство заводится и затем заглохнет	Компрессор не обеспечивает требуемую подачу воздуха. Устройство заводится за счет воздуха, накопленного в ресивере компрессора. По мере опорожнения ресивера компрессор не сможет компенсировать недостаток воздуха. Следует подпитать устройство и более производительному компрессору.
Недостаточная мощность	Убедиться в том, что внутренний диаметр применяемых шлангов - минимум 3/8" / 10". Проверить настройку давления, настроено ли на максимальный уровень. Убедиться в том, что устройство очищено и смазано надлежащим образом. Если нет результатов, отдать устройство в ремонт.

Срабатывание пружины – вторичная сработка. З огляду на це заборонено винувати їх у мішки для сміття разом з комуніальними відходами, оскільки вони містять речовини, небезпечні для здоров'я та навколишнього середовища! Ви візьмете активну участь у вторинній переробці відходів з метою охорони навколишнього середовища, якщо віддасте спрацьований пристрій у пункт збору відходів такого походження. Для обмеження обсягу відходів, що підлягають знищенню, необхідна їх вторинна переробка шляхом рециклінгу чи в інший спосіб.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЮ

Пневматичний ключ - пристрій з живленням струменем стисненого повітря під тиском торцевих ключів, які надаються на хомутик, можна закручувати та відкручувати болі, соки момент обертання. Пристрій не пристосований до безперервної роботи. Рекомендовано 5 хвилин, потім перерва 30 хвилин, щоб пристрій зміг висигнути. Правильна, безвідмовна та залежить від правильної експлуатації, у зв'язку з чим.

Перед початком роботи пристроєм необхідно детально ознайомитися з інструкцією та зберегти її.

Постачальники не відповідає за шкоду та тілесні ушкодження, нанесені в результаті користування пристроєм всупереч призначенню, недотримання правил техніки безпеки та вказівок з даної інструкції. Користування пристроєм всупереч його призначенню викликає також втрату гарантійних прав користувача з огляду на порушення гарантійного договору.

ОСНАЩЕННЯ

Оснащення	Розмір	81117	81118
81117		x	
81118			x
З'єднувач	1/4" (6.3 mm)	x	x

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметр	Вимірювальна одиниця	81117	81118
Номер за каталогом		254	254
Довжина	[mm]	1.2	1.1
Вага	[kg]	144/6.3	144/6.3
Діаметр повітряного з'єднувача (PT)	[1/16"]	3/8 / 10	3/8 / 10
Діаметр шланга подачі повітря (внутрішній)	[mm]	150	160
Оберти	[min.]	61	68
Максимальний момент обертання	[Nm]	12 / 12.5	12 / 12.5
Розмір шомутка	[mm]	0.63	0.63
Максимальний робочий тиск	[MPa]	141	141
Витрати повітря (при 6.2 bar)	[l/min]	91.0 ± 3.0	91.0 ± 3.0
Акустичний тиск (EN ISO 15744)	[dB(A)]	102.0 ± 3.0	102.0 ± 3.0
Акустична потужність (EN ISO 15744)	[dB(A)]	3.27 ± 1.5	3.27 ± 1.5
Копування (ISO 28027-2)	[m/s²]		

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Під час роботи пневматичним пристроєм обов'язково дотримуватися основних правил техніки безпеки, включно з вказаними нижче, з метою обмеження ризику пожежі, удару електричним струмом та уникнення тілесних ушкоджень.

Перед початком роботи пристроєм необхідно детально ознайомитися з інструкцією та зберегти її.

УВАГА! Ознайомтеся з усіма вказаними нижче інструкціями. Недотримання правил може призвести до пожежі, удару електричним струмом та тілесних ушкоджень. Термін "пневматичний пристрій", який вживається в інструкціях, стосується всіх пристроїв з живленням струменем стисненого повітря під відповідним тиском.

ДОТРИМУЙТЕСЬ ВКАЗАНИХ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЙ

Загальні вимоги щодо безпеки

Перед початком монтажу, роботи, ремонту, технічного обслуговування і заміни приладдя, або у разі виконання робіт біля пневматичних інструментів, враховуючи безліч небезпек, необхідно прочитати і зрозуміти інструкцію з техніки безпеки. Недотримання даної вимоги може призвести до серйозних травм. Установку, налаштування і монтаж пневматичних інструментів може здійснювати тільки кваліфікований та підготовлений персонал. Заборонено модифікувати пневматичний інструмент. Модифікації можуть знизити ефективність і рівень безпеки, а також збільшити небезпеку, на яку наражається оператор інструмента. Не викидайте інструкцію з техніки безпеки - її слід передавати оператору інструмента. Заборонено використовувати пошкоджений пневматичний інструмент. Необхідно періодично перевіряти читабельність даних на інструменті, як цього вимагає стандарт ISO 11148. Роботодавець / користувач повинен звернутися до виробника для заміни заводського щитка в разі потреби.