

**Перечень основных деталей и узлов рубанка ручного электрического
РЭ-900-02**

П.	Наименование	К.
1.	Крышка ручки	1
2.	Втулка сцепления	1
3.	Корпус ручки	1
4.	Шкала	1
5.	Винт саморез (4x14)	17
6.	Ограждение	1
7.	Винт саморез (4x12)	5
8.	Шайба 5	1
9.	Кожух подвижный	1
10.	Пружина (5x12,5x0,8)	1
11	Гильза в сборе	1
11.1	гильза 3,5x7	1
11.2	шарик Ø2,5	1
11.3	пружина 0,4x2,8x11	1
12	Подшипник 608RS 8x22x7	3
13	Пружина 3,3x23,4x60	1
14	Опора подвижная	1
15	Опора неподвижная	1
16	Пружина кручения (3x8x0,7)	1
17	Подставка	1
18	Фреза в сборе	1
18.1	барабан	1
18.2	основание ножа	2
18.3	нож	2
18.4	прижим ножа	2
18.5	болт М5x8	6
18.6	винт специальный М5x8	4
19	Щетка	2
20	Щёткодержатель в сборе	2
20.1	корпус щеткодержателя	2
20.2	щеткодержатель	2
21.	Корпус правый	1
22.	Конденсатор 0,22µF 250V	1
23.	Выключатель FA2-6/2B 12A 250V	1
24.	Винт саморез (4x13)	2

П.	Наименование	К.
25.	Пластина прижимная	1
26.	Трубка защитная	1
27.	Шнур сетевой 2x0,75 мм ² L=2м	1
28.	Статор	1
29.	Вставка	2
30.	Винт саморез (4x60)	2
31.	Диафрагма	1
32.	Якорь	1
33.	Полуручка	1
34.	Корпус левый	1
35.	Подшипник 6000RS 10x26x8	1
36.	Фланец прижимной под 6000 подшипник.	1
37.	Фланец прижимной под 608 подшипник.	1
38.	Винт саморез (4x10)	4
39.	Шкив ведомый	1
40.	Шкив ведущий (М8 лев. резьба)	1
41.	Ремень EPJ243	1
42.	Кожух ремня	1
ЗИП		
43.	Пылесборник	1
44.	Винт зажимной М6 (для крепления кронштейнов)	2
45.	Гайка специальная М6	1
46.	Шестигранный ключ S 2,5	1
47.	Ключ гаечный S8	1
48.	Щетка 6x9x14	2
49.	Кронштейн установки глубины фальца	1
50.	Кронштейн крепления линейки	1
51.	Шайба 6	3
52.	Винт М6	1
53.	Линейка	1

Утверждаю

Начальник ОТО


_____ Козлов П.А.

« ___ » _____ 20__ г.

Исполнитель:

Зам. начальника ОТО _____ Клёцкин А.В.

**Перечень основных деталей и узлов рубанка
ручного электрического РЭ-900-02**



ЗИП

