

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Пневматическая дрель для высверливания сварных точек WDK-27135.

Зав. № _____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии 1 год
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора


ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

WIEDER KRAFT®



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ СВАРНЫХ ТОЧЕК WDK-27135

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru

Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.


1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Пневматическая дрель WDK-27135 предназначена для высверливания точечной сварки с помощью специальных сверл-фрез.

Наличие скобы помогает четко позиционировать сверло. Сила прижима сверла создается автоматически, нет необходимости давить на дрель.

При помощи упора регулируется глубина сверления.



Технические характеристики:	
Размер зажимного патрона -	8 мм
Скорость свободного вращения -	1600 об/мин
Рабочее давление -	6,12 Атм
Диаметр воздушного штуцера	1/4"
Длина -	252 мм
Вес -	1,71 кг


Комплектация:

1. Пневматическая дрель для высверливания сварных точек;
2. Сверло для высверливания точечной сварки 8мм HSS-CO TiN
3. Штуцер для подключения пневмолинии
4. Инструкция

Эксплуатация:

1. Для обеспечения полной мощности пневмоинструмента всегда используйте пневмошланги с внутренним диаметром мин. 9 мм. Недостаточный внутренний диаметр может заметно снизить производительность инструмента.
- Внимание! В шланге подачи воздуха не должно быть конденсата.
2. Проверяйте надежность резьбовых соединений, при необходимости затягивайте их.
3. При первом запуске добавьте вручную в штуцер подачи сжатого воздуха 5 капель масла для пневматического инструмента. Затем дайте инструменту поработать на холостом ходу. Повторите те же операции, если инструмент не использовался в течении нескольких дней.

Схема сборки:



№	Артикул	Наименование	Кол-во	№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	WDK-27135-01	Штуцер входной	1	28	WDK-27135-28	Планетарный вал	1
2	WDK-27135-02	Дефлектор воздушный	1	29	WDK-27135-29	Штифт	6
3	WDK-27135-03	Прокладка	1	30	WDK-27135-30	Сателлитовая шестерня	6
4	WDK-27135-04	Пружина	1	31	WDK-27135-31	Солнечная шестерня	1
5	WDK-27135-05	Клапан	1	32	WDK-27135-32	Планетарный вал	1
6	WDK-27135-06	Седло клапана	1	33	WDK-27135-33	Коронная шестерня	1
7	WDK-27135-07	Шайба	1	34	WDK-27135-34	Уплотнительное кольцо	1
8	WDK-27135-08	Глушитель	1	35	WDK-27135-35	Вал	1
9	WDK-27135-09	Корпус	1	36	WDK-27135-36	Подшипник	1
10	WDK-27135-10	Штифт	1	37	WDK-27135-37	Упорный двоянный подшипник	1
11	WDK-27135-11	Шток клапана	1	38	WDK-27135-38	Держатель сверла	1
12	WDK-27135-12	Уплотнительное кольцо	1	39	WDK-27135-39	Винт	1
13	WDK-27135-13	Уплотнительное кольцо	2	40	WDK-27135-40	Кольцо подвеса	1
14	WDK-27135-14	Втулка клапана	1	41	WDK-27135-41	Корпус редуктора	1
15	WDK-27135-15	Курок	1	42	WDK-27135-42	Винт	1
16	WDK-27135-16	Штифт	1	43	WDK-27135-43	Регулятор	1
17	WDK-27135-17	Подшипник	1	44	WDK-27135-44	Шайба	1
18	WDK-27135-18	Задняя крышка двигателя	1	45	WDK-27135-45	Стопорное кольцо	1
19	WDK-27135-19	Штифт	1	46	WDK-27135-46	Винт	1
20	WDK-27135-20	Ротор	1	47	WDK-27135-47	Кожух	1
21	WDK-27135-21	Комплект лопаток (5 шт.)	1	48	WDK-27135-48	Пружина	1
22	WDK-27135-22	Цилиндр двигателя	1	49	WDK-27135-49	Стопорное кольцо	1
23	WDK-27135-23	Передняя крышка двигателя	1	50	WDK-27135-50	Зажимная опора	1
24	WDK-27135-24	Подшипник	1	51	WDK-27135-51	Сверло 8 мм	1
25	WDK-27135-25	Шайба	1	52	WDK-27135-52	Скоба-упор с курком	1
26	WDK-27135-26	Стопорное кольцо	2	53	WDK-27135-53	Шестигранный ключ	1
27	WDK-27135-27	Шайба	3	54	WDK-27135-54	Воздушный регулятор (опционально)	1