



Рис.1. Типовая схема подключения АВР-3/3-22. Рекомендуется включать параллельно катушке пускателя искрогасящую цепочку R – 51 Ом 1Вт, С – 0,1 мкФ 630 В.

Автоматический ввод резерва АВР-3/3-22

ТУ 3425-012-39441565-2005
 Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ02.В00832

Паспорт и руководство по эксплуатации

Изготовитель ЗАО «ПФ «Созвездие»

Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9,
 Тел. (812) 303-90-49, тел./факс (812) 327-07-06 www.poligonspb.ru

1 Назначение

Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным управлением «АВР-3/3-22» предназначено для контроля напряжения по двум независимым трехфазным вводам и резервирования питания двух трехфазных нагрузок с помощью внешнего исполнительного устройства, содержащего секционный переключатель.

2 Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В, Гц		220/380; 50
Диапазон верхнего порога напряжения отключения (фазного) «<U _b », В	min	230
	max	270
Диапазон нижнего порога напряжения отключения (фазного) «>U _n », В	min	150
	max	200
Гистерезис нижнего порога «ΔU _n », В	min	5
	max	30
Перекос фаз «U _b -U _n », В	min	10
	max	100
Задержка на отключение реле при выходе за верхний порог напряжения, мс		100
Задержка на отключение реле при выходе напряжения за нижний порог «t(откл)», с	min	0
	max	20
Задержка на включение секционного реле при аварии или реле 1-го (2-го) ввода при нормализации напряжения «t _{акл} », с	min	0
	max	10
Задержка на возвратное переключение на основной ввод при нормализации напряжения сети «t _{возвр} », с	min	0
	max	10
Коммутируемый ток контакта (AC1 250 В), А	max	7
Габаритные размеры блока, мм		71 X 90 X 65
Масса, не более, кг		0,3

Класс защиты — 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99

Климатическое исполнение — УХЛ 4.2

3 Конструкция

3.1 Блок «АВР-3/3-22» выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку или монтажную панель.

3.2 На передней панели блока находятся ручки регуляторов установки режима работы, индикаторы состояния сети и индикаторы состояния реле.

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока.

3.3 Питание блока осуществляется от контролируемой сети.

4 Подготовка к эксплуатации

4.1 Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации блока АВР-3/3-22.

4.2. Установить блок в электроштабе и произвести подключение контролируемой сети 1-го и 2-го ввода, цепей управления и сигнализации согласно маркировке (Рис.1): L1, L2, L3 (ВВОД 1) – фазы 1-го силового ввода; L1, L2, L3 (ВВОД 2) – фазы 2-го силового ввода; N – нейтраль (общая для основного и резервного вводов); 11 – переключающий контакт; 14 – нормально разомкнутый контакт (для внутренних реле P1, P2 и P3); 12 – нормально замкнутый контакт (для внутреннего реле P3). Сечение подключаемых проводов должно быть

не менее 1,0 мм².

4.3. Выставить необходимые параметры контролируемой сети.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННЫХ ВВОДАХ СЕТИ!

Запрещается: вскрывать блок, находящийся под напряжением сети.

5 Эксплуатация

5.1. Включить трехфазную сеть по 1-му и 2-му вводу. Проконтролировать работу блока по светоиндикаторам.

5.2. При напряжении сети, соответствующем заданным параметрам должны быть замкнуты контакты 11-14 реле P1, P2 и включены светоиндикаторы «P1», «P2», «L1, L2, L3 - ВВОД 1» и «L1, L2, L3 - ВВОД 2».

5.3. Если при подключении контролируемой сети был нарушен порядок чередования фаз по 1-му или 2-му вводу, то происходит миграция соответствующих светоиндикаторов «L2», «L3», при этом ни одно реле не включится. Необходимо отключить сеть, произвести перемену фаз и повторно включить сеть.

5.4. Если во время работы по 1-му или 2-му вводу возникнет авария (пропадание фазы, обрыв нейтрали или несоответствие напряжения заданным значениям), то произойдет соответственно отключение реле P1 или P2 и включится с временной задержкой «t(вкл)» с реле P3 (миграция светоиндикаторов «P1» или «P2» соответственно при отсутствии напряжения на ВВОД1 или ВВОД2 соответственно). При нормализации напряжения сети по 1-му или 2-му вводу через время «t(возвр)» устройство должно вернуться в исходное состояние (п.5.2). Все режимы работы сопровождаются включением соответствующих светоиндикаторов, см. таблицу:

Светодиод (цвет)	Режим
«P1» (зеленый)	Включено реле P1
«P2» (зеленый)	Включено реле P2
«P1» или «P2» (зеленый), мигает на аварийном вводе	Включено реле P3
L1, L2, L3 (зеленый)	Напряжение соответствует заданному диапазону
<U _n (красный)	Напряжение ниже установленного порога/ перекос фаз
>U _b (красный)	Напряжение выше установленного порога/ перекос фаз

6 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
1. При включении сети нет индикации.	1.Плохой контакт в клеммной колодке. 2.Неисправность в схеме блока.	1.Выключить сеть и проверить качество контактов в клеммнике. 2.Выключить сеть, снять блок и обратиться в сервисную службу
2. Нет индикации одного из режимов работы.	1.Неисправен светодиод.	1. Произвести ремонт в мастерской или сервисной службе предприятия-изготовителя.

7 Транспортирование и хранение

Условия транспортирования блока АВР-3/3-22 — 3 (ЖЭ) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения — 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

8 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения

При отсутствии в паспорте даты продажи штампа гарантийного срока исчисляется от даты изготовления.

Дата продажи: _____

Номер изделия: _____

Изготовитель: _____ (подпись)

Гарантийный талон №1

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №1

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)

Гарантийный талон №2

на гарантинный ремонт (техническое обслуживание)

номер: _____

Хранение: _____

(подпись)

Изготовитель: _____

Хранение: _____

(подпись)