


Стеллаж 4 полки 69x114,2x28,4 см (без крестовины)

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.49971/22



Правила эксплуатации:

1. Изделие предназначено для хранения бытовых предметов.
2. Нагрузка на полку не должна превышать 35 кг. Нагрузка должна распределяться равномерно по поверхностям полок.
3. Изделие следует использовать внутри сухих отапливаемых помещений при температуре от +10С° до +30С° и влажности от 55% до 70%. Допускается хранение в сухих неотапливаемых помещениях, при условии сохранения заводской упаковки.
4. При хранении и эксплуатации не допускаются резкие перепады температуры, нахождение ближе чем 1 м к огню, отопительным приборам и прочим источникам тепла, а также длительное прямое воздействие солнечного света. Температура нагрева поверхностей должна быть не более +35С°.
5. Изделие должно устанавливаться на ровную горизонтальную поверхность.
6. Следует беречь поверхности (в т.ч. соприкасающиеся с полом) от механических повреждений, воздействия химически активных, агрессивных, абразивных веществ, а также от влаги.
7. В процессе эксплуатации допускается появление трещин на деревянных элементах, не влияющих на эксплуатационные характеристики.
8. Гарантия на изделие составляет 1 год.
9. При правильной эксплуатации срок службы составляет не менее 5 лет.
10. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики.

Рекомендации по сборке:

1. Для сборки и монтажа требуются навыки работы с ручным инструментом и навыки работы с деревянными изделиями.
2. Перед соединением деталей при помощи саморезов, в месте вворачивания самореза в деталь, рекомендуется предварительно сделать отверстие сверлом, Ø3x10 мм.
3. Окончательную затяжку резьбовых соединений производить после полной сборки.
4. После сборки для улучшения внешнего вида и повышения срока службы, рекомендуется покрыть изделие защитно-декоративным покрытием (морилка, лак, воск, краска и т.д.).
5. Перед использованием необходимо зафиксировать стеллаж к стене, для предотвращения опрокидывания.

Необходимые инструменты и принадлежности (в комплект поставки не входят):

PZ2  Отвертка	 Лакокрасочные материалы (рекомендуется)	 Рулетка	 Уровнемер	 Шуруповерт Ø 3мм
---	--	--	---	---

Комплект поставки:

1 x 4	4 Ø3,5x40 x 64	
2 x 8		
3 x 16		

Инструкция по сборке:

1 min 5	2 4 x 4 Ø3
3 4 x 32 Ø3x10 1 x 4	4 Max 35 kg! Kg Закрепить к стене перед использованием



Спасибо, что Вы приобрели
продукцию нашей компании

Пожалуйста, оставьте свой отзыв
о товаре otzyv@vishera-group.ru

