

Схема сборки MEGAL-ЛП с двумя поручнями




Рисунок 1 – Общий вид.

Колёса в процессе изготовления изделия установлены на раму.

ВНИМАНИЕ! Необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.

№	Наименование	Кол-во
1	Площадка	1
2	Рама	1
3	Лестница	1
4	Стяжка	2
5	Поручень	2
Изделия в упаковочной коробке		
6	Болт закладной М8х20	28
7	Болт закладной М8х40	8
8	Гайка М8 DIN 985	24
9	Шайба пружинная 10 DIN 137В	12
10	Головка декоративная М8	12
11	Накладка 90	2
12	Накладка 45	2
13	Заглушка	4
14	Винт 5х12 DIN 7500С	8
15	Ключ шестигранный 5 мм	1

Сборка площадки






Рисунок 2 – Сборка площадки.

В пазы профиля площадки (поз. 1) установить закладные болты M8x20 (поз. 6) и M8x40 (поз. 7). Порядок и места расположения болтов изображены на рисунке 2.

На противоположной стороне площадки закладные болты расположить зеркально.

На торцы профиля площадки установить заглушки (поз. 13), закрепив их винтами (поз. 14).

Вам потребуется специальная насадка на шуруповерт или отвертку – бита PZ2. В комплект поставки не входит.



Соединение площадки с лестницей и рамой

В пазы вертикального профиля рамы (поз. 2) установить закладные болты М8х20 (поз. 6). Порядок и места расположения болтов изображены на рисунке 3. На противоположной стороне рамы закладные болты М8х20 расположить зеркально.

Используя накладку 90 (поз. 11), закладные болты в профиле площадки (рисунок 2, вид Б) и закладные болты М8х20 в раме (вид В), соединить площадку с рамой. Для болтовых соединений использовать гайки М8 (поз. 8). На закладные болты М8х40 (поз. 7) гайки не устанавливаются. Гайки наживить, но сильно не затягивать. Смотри вид В.

На противоположной стороне рамы накладка 90 устанавливается аналогично.

В пазы тетивы лестницы (поз. 3) установить закладные болты М8х20 (поз. 6) и М8х40 (поз. 7). Порядок и места расположения болтов изображены на рисунке 3.

На противоположной стороне лестницы закладные болты расположить зеркально.

Используя накладку 45 (поз. 12), закладные болты М8х20 в площадке (рисунок 2, вид А) и закладные болты М8х20 в тетиве лестницы (вид Д), соединить площадку с лестницей. Для болтовых соединений использовать гайки М8 (поз. 8). Смотри вид Д.

На противоположной стороне лестницы накладка 45 устанавливается аналогично.





Рисунок 3 – Соединение площадки с лестницей и рамой.

Установка стяжек

Используя одиночные закладные болты М8х20 (поз. 6) в лестнице и раме, установить стяжку (поз. 4), как показано на рисунке 4. Для болтовых соединений использовать головки декоративные М8 (поз. 10) и пружинные шайбы 10 (поз. 9). Гайки наживить, но сильно не затягивать. Принцип крепления показан на виде Ж.

С противоположной стороны стяжку установить аналогично.



Установка поручней

На закладные болты М8х40 (поз. 7) в площадке и лестнице установить поручень (поз. 5). Для крепления использовать декоративные головки М8 (поз. 10) и шайбы пружинные 10 (поз. 9). Принцип крепления показан на рисунке 5. Второй поручень устанавливается аналогично. Смотри общий вид.

Обтянуть все резьбовые соединения.

Лестница-подмости МEGAL ЛП с двумя поручнями готова к эксплуатации.




Рисунок 5 – Установка поручней.

