

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)


ЭЛЕКТРОПРИБОР
БЕНЗО-ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



ЕВРАЗ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСКИ СВАРЩИКА

Ф4



Сведения об изделии.

Щиток сварщика (маска) можно использовать при всех видах дуговой сварки, резки и напыления. Обеспечивает сварщику постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Корпус щитка изготовлен из износостойчивых и термостойчивых полимерных материалов.

Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизирует нагрузку на шею и не вызывает усталость при длительном ношении. Телескопическая регулировка оголовья позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка сварщика и расширить обзор. Регулировка угла наклона позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка. Маска изготовлена из высококачественного термостойкого материала.


Функциональные возможности позволяют точно настроить маску по индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта.

Технические характеристики.

Размер картриджа: 110X90 мм

Степень затемнения: DIN10

Рабочая температура: -10 °C – +60 °C



(А) Корпус маски сварщика (щиток) - 1 шт.; (Б) Фиксирующая рамка - 1 шт.; (В) Светофильтр - 1 шт.; (Г) Оголовье - 1 шт.; (Г1) Винт-регулятор ширины оголовья - 1 шт.; (Г2) Болт - 2 шт.; (Г3) Зубчатая шайба с рычагом регулировки наклона - 2 шт.; (Г4) Внутренняя шайба - 2 шт.; (Г5) Наружная шайба - 2 шт.; (Г6) Винт-фиксатор - 2 шт.

Перед сваркой.

Проверьте состояние защитного стекла и убедитесь, что оно чистое, так же убедитесь, что отсутствуют загрязнения на передней части светофильтра.

Отрегулируйте положение головного крепления.

Предупреждение.

Данный щиток и стекла не предназначены для газовой и лазерной сварки, а также других видов сварки и резки, не относящихся к дуговой.

Щиток предназначен для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений при нормальном режиме сварки. Проверяйте щиток на предмет светонепроницаемости перед каждым использованием.

Протирайте поверхности светофильтра мягкой тканью. Не допускайте применение растворителей.

Перед каждым использованием проверяйте щиток на предмет повреждений. Любые поцарапанные, треснувшие или иным образом повреждённые детали следует немедленно заменить.

Никогда не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность.

Не вносите никаких изменений фильтр или маску, если иное не указано в данной инструкции. Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции.

Не погружайтесь светофильтр в воду.

Используйте маску только при температурах от -10 °C до +60 °C.

Температура хранения от -20 °C до +70 °C. Храните маску и фильтр в сухом, прохладном и тёмном месте. Предохраняйтесь фильтр от контакта с жидкостью и грязю.

Гарантийный срок службы один год.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Щитки лицевые сварщика сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Изделие изготовлено по ТУ 32.99.1-001-53715549-2021

Произведено ООО «ПРОМТОРГ» под контролем ООО «Искра Юг»

ООО «Искра-Юг»: 344091, ул. Каширская, 1А, г. Ростов-на-Дону, Ростовской области, Российская Федерация. Тел.: +7 (863) 292-92-56, +7 (863) 292-92-57, +7 (863) 292-92-58, +7 (863) 292-92-59, +7 (863) 292-92-46. www.iskra-ug.ru

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт

модель: _____
Изъят « ____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт
маски сварщика
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация _____
(подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____
(место печати)

Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт

модель: _____
Изъят « ____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт
маски сварщика
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация _____
(подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____
(место печати)

Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О)