

en Original instructions

es Manual original

ru Оригинальное руководство по эксплуатации

ua Оригінальна інструкція з експлуатації

kz Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

ar دليل المستخدم الأصلي

fa دفترچه راهنمای اصلی



English

Explanatory drawings	pages 3 - 8
General safety rules, instructions manual	pages 9 - 17

Español

Dibujos explicativos	páginas 3 - 8
Recomendaciones generales de seguridad, manual de instrucciones	páginas 18 - 26

Русский

Пояснительные рисунки	страницы 3 - 8
Общие указания по ТБ, инструкция по эксплуатации	страницы 27 - 36

Українська

Пояснювальні малюнки	сторінки 3 - 8
Загальні вказівки по ТБ, інструкція з експлуатації	сторінки 37 - 46

Қазақ тілі


Түсіндіргіш әлеміштер	беттер 3 - 8
Жалпы қауіпсіздік жөніндегі ұсыныстар, пайдалану нұсқаулығы	беттер 47 - 56


العربية

رسوم توضيحية	3 الصفحات
قواعد السلامة العامة، دليل التعليمات	57 - 64


فارسی

اشکال توضیحی	صفحه های 3 - 8
قوانين ایمنی کلی، دفترچه دستورالعمل ها	صفحه های 65 - 72






1



2.1

2.2


2




3.1

3.2


3




4



5.1




5.2




5


6.1





6.2



6





7




10.1


10.2




11.1




11.2



12




13




CT13525-125

EAN (220-230 V): 7640177425164



CT13525-125 BMC

EAN (220-230 V): 7640177426499



Power tool specifications

Wall chaser		CT13525-125
Power tool code	[220-230 V ~50/60 Hz]	see page 8
Rated power	[W]	1500
Power output	[W]	1000
Amperage at voltage	220-230 V [A]	7
Rated speed	[min ⁻¹]	8500
Ø of diamond cutting disc	[mm] [inches]	125 5"
Bore Ø of diamond cutting disc	[mm] [inches]	22,23 7/8"
Max. thickness of diamond cutting disc	[mm] [inches]	2,2 3/32"
Cutting depth	[mm] [inches]	5-29 13/64" - 1-9/64"
Cutting width	[mm] [inches]	8-30 5/16" - 1-3/16"
Spindle thread		M14 5/8"-11
Weight	[kg] [lb]	4,85 10.69
Safety class		<input type="checkbox"/> / II
Sound pressure	[dB(A)]	97,1
Acoustic power	[dB(A)]	108,1
Weighted vibration	[m/s ²]	3,844

Noise information



Always wear ear protection if the sound pressure exceed 85 dB(A).



WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instruction manual!

CE Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Power tool specifications" is in conformity with all relevant provisions of the directives 2006/42/EC including their amendments and complies with the following standards:
EN60745-1,
EN60745-2-22.

Certification manager

Wu Cunzhen

Merit Link International AG
Stabio, Switzerland, 22.10.2019

General safety rules



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and / or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liq-**

English

uids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock. NOTE! The term "residual current device (RCD)" may be replaced by the term "ground fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit breaker (ELCB)".
- **Warning!** Never touch the exposed metal surfaces on gearbox, shield, and so on because touching metal surfaces will be interfered with the electromagnetic wave, thus causing potential injury or accidents.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and / or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.** Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

• **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- **Warning!** Power tools can produce an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this power tool.

Power tool use and care

- The persons with lowered psychophysical or mental aptitudes as well as children can not operate the power tool, if they are not supervised or instructed about use of the power tool by a person responsible for their safety.
- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and / or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- Note that when you operate a power tool, please hold the auxiliary handle correctly, which is helpful when controlling the power tool. Therefore, proper holding can reduce the risk of accidents or injuries.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.

Special safety warnings



The term "disc" in the safety instructions means a "diamond cutting disc" and a pair of the cutting discs.

• The power tool is designed for cutting of solid mineral materials (for example, concrete, brickwork etc.). Do not use the power tool to cut any wood, plastic or metal. The user must be responsible for any hazard caused by improper use only. Carefully understand accident safety protection rules and safety instructions.

• **The tool shall be used for dry operation only.**

• Please hold insulating surface of the power tool during operation since the cutting tool may contact hidden line or built-in line. Contact with "live" line may make metal part of the tool "electrified", and cause electric shock to the operator.

 **Please pay special attention to following warnings for personal safety and tool maintenance.**

- Do not use any grinding disc.
- Do not use diamond cutting disc not conforming to provisions of the manufacturer.
- Do not use damaged, deformed or cracked diamond cutting disc.
- Do not work with the protective cover removed or with the front cover removed.
- Do not turn on the power tool if the diamond cutting discs are in contact with the workpiece.
- After the power tool has been turned off, it can be set aside only after a full stop of the diamond cutting discs. Do not try to slow down the rotation of the diamond cutting discs by pressing them against any surface.
- Before replacing the diamond cutting disc, adjusting the depth or width of the cutting, and also before servicing the power tool, remove the plug of the current-carrying cable from the power outlet. Diamond cutting discs should not rotate.
- For operation in the occasion where the diamond cutting disc may cut the hidden line or built-in line, hold the power tool through the insulated holding surface. Contact of diamond cutting disc with live conductor may make exposed metal parts of the power tool electrified and cause electric shock to the operator.
- For "blind cutting", be careful particularly when entering the wall or other dead zone. The diamond cutting disc may cut the gas pipe or water pipe, wire or cause object on the rebound.
- Always keep your hands at a sufficient distance from the cutting area and the diamond cutting discs. The second hand must always hold the auxiliary handle.
- Always use diamond cutting discs of the proper size and with the proper shape of the bore. If the bore of the diamond cutting disc does not coincide with the clamping parts of the power tool, the lack of alignment will lead to loss of control.
- Do not use fasteners for the diamond cutting discs (flanges, bolts, etc.) that are damaged, or fasteners of the wrong size. This may cause loss of control of the power tool.
- Please always wear the safety goggles and ear muff.

- Please wear additional protective equipment for personal safety, such as protective gloves, solid footware, safety helmet and work apron.
- Please do not touch the wire if the power wire is damaged or cracked during operation, pull the plug immediately, and do not use power tool with damaged wire.
- Please put the wire behind the power tool during operation.
- Check to see whether there is any concealed line or pipeline within the range of operation with appropriate detector, and request support from local construction unit whenever necessary. Fire and electric shock may be caused if the cable wire is cut through during operation. Damage to gas pipe may cause explosion. Cutting off the water pipe may cause financial loss and make the power tool operator subject to electric shock accordingly.
- Hold the insulated handle to operate the power tool when operating in a hidden place with buried wire. Metal parts of the power tool may be electrified in case that the power tool is in contact with "live" cable, and electric shock will be caused thereby.
- Install and use the diamond cutting discs as recommended by the manufacturer.
- The permissible speed of the diamond cutting discs must be not less than the idling speed of the power tool.
- Before use, check the integrity of the diamond cutting discs. Install the diamond cutting discs correctly. Make sure that the diamond cutting discs do not rub against any parts during operation. After installation, turn on the power tool and let it idle for at least 30 seconds. Do not use damaged or deformed diamond cutting discs, as well as discs that have vibration or beat.
- Pay attention to the size of the diamond cutting discs. The bore of the diamond cutting discs must exactly match the shape and size of the flange.
- Handle the diamond cutting discs with care. Protect them from shocks, jolts or grease.
- Do no process materials containing asbestos.
- Fix the workpiece. Clip the workpiece more safely and steadily with fixed tooling or bench screw.
- First turn on the power tool, then bring it to the surface of the material for processing. Keep both hands well away from rotating diamond cutting discs.
- Stop the power tool immediately if powerful rebound is caused due to jamming of the diamond cutting disc during operation.
- Turn off the power tool before putting it off. Do not lay down the power tool until the diamond cutting discs have come to a complete stop.
- Do not hand over the power tool to children for operation.
- We can guarantee the power tool performance if only using accessories specified for the power tool.

Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating diamond cutting disc. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating diamond cutting disc which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the diamond cutting disc's rotation at the point of the binding. For example, if a diamond cutting disc is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the disc that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the disc to climb out or kick out. The diamond cutting disc may either jump toward

or away from the operator, depending on direction of the disc's movement at the point of pinching. Abrasive discs may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and / or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- **Do not position your body in line with the rotating diamond cutting disc.** Kickback will propel the power tool in direction opposite to the disc's movement at the point of snagging.
- **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the diamond cutting disc.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating diamond cutting disc and cause loss of control or kickback.
- **Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segmented diamond disc with a peripheral gap greater than 10 mm or toothed saw blade.** Such accessories create frequent kickback and loss of control.
- **Do not "jam" the diamond cutting disc or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the diamond cutting disc increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the disc in the cut and the possibility of kickback or disc breakage.
- **When diamond cutting disc is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the disc comes to a complete stop.** Never attempt to remove the disc from the cut while the disc is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of disc binding.
- **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the diamond cutting disc reach full speed and carefully re-enter the cut. The disc may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of diamond cutting disc pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the disc.
- **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding disc may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

for maximum safety, so the least amount of disc is exposed towards the operator. Position yourself and bystanders away from the plane of the rotating disc. The guard helps to protect operator from broken disc fragments and accidental contact with disc.

- **Use only bonded reinforced or diamond cutting disc for your power tool.** Just because an accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- **The nominal speed of the diamond cutting discs must be no less than the maximum speed indicated on the power tool.** Otherwise, diamond cutting discs may collapse and their fragments will fly apart.
- **Use the diamond cutting discs only for their intended purpose.** For example, do not grind the part with the side of the disc. The diamond cutting discs are designed to work with their edge. The impact of lateral forces may lead to their destruction.
- **Always use undamaged disc flanges that are of correct diameter for your selected disc.** Proper disc flanges support the disc thus reducing the possibility of disc breakage.
- **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- **The arbour size of discs and flanges must properly fit the spindle of the power tool.** Discs and flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will go out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- **Do not use damaged discs.** Before each use, inspect the discs for chips and cracks. If power tool or disc is dropped, inspect for damage or install an undamaged disc. After inspecting and installing the disc, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating disc and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged disc will normally break apart during this test time.
- **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles, safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken disc may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the diamond cutting disc may contact hidden wiring or its own cord.** Diamond cutting disc contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator electric shock.
- **Position the cord clear of the spinning diamond cutting disc.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning disc.

Safety guidelines during power tool operation

Cut-off machine safety warnings

- **The guard provided with the power tool must be securely attached to the power tool and positioned**

- **Never lay the power tool down until the diamond cutting disc has come to a complete stop.** The spinning disc may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning diamond cutting disc could snag your clothing, pulling the disc into your body.
- **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- **Do not use diamond cutting disc that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
- Avoid stopping the power tool motor when under load.
- Avoid overheating your power tool, when using it for a long time.
- Never operate the power tool over your head level.
- During operation, the diamond cutting discs become very hot. Do not touch them before they cool.
- If, during operation, the power supply is suddenly interrupted, to avoid accidental switching on of the power tool, immediately put the on / off switch to the off position.
- It is strictly forbidden to slow down the rundown of the diamond cutting discs using a spindle lock or by applying force to the lateral surface of the discs. Using the spindle lock for this purpose will put the power tool out of action and deprive you of the right to warranty service.



Caution! Be careful when cutting slots in load-bearing walls. DIN 1053 part 1 or country-specific regulations apply to the slots in the load-bearing walls.

These regulations must be complied with. Before starting work, consult a responsible static specialist, architect or foreman.



Warning: the chemical substances contained in dust generated in sanding, cutting, sawing, grinding, drilling and other construction industry activities may result in cancer, congenital deficiency or be harmful to the fertility. The ion of some chemical substances shall be:

- Before any repair and replacement work to the machine, the power plug must be pulled out firstly.
- The transparent two silicon oxide and other masonry products in the wall bricks and cement; the chromium arsenic (CCA) in wood with chemical treatment. The harm degree of these substances shall depend on the frequent degree of you carrying out these works. If you want to reduce the contact with these chemical substances, please work in the place with ventilation and you shall use the appliances with safety certificates (such as the dust mask designed with tiny dust filter).

Notice the power voltage: in power connection, you must confirm that if the power voltage is the same to the voltage marked in the tool's data plate. If the power voltage is higher than the appropriate voltage, the accidents will be resulted to the operators, and at the same time, the tool will be destroyed. Therefore, if the power voltage has not been confirmed, then you shall never plug in arbitrarily. On the contrary, when the power

voltage is lower than the required voltage, the motor will be damaged.

Symbols used in the manual

Following symbols are used in the operation manual, please remember their meanings. Correct interpretation of the symbols will allow correct and safe use of the power tool.

Symbol	Meaning
	Wall chaser Sections marked gray - soft grip (with insulated surface).
	Serial number sticker: CT ... - model; XX - date of manufacture; XXXXXXX - serial number.
	Read all safety regulations and instructions.
	Wear safety goggles.
	Wear ear protectors.
	Wear a dust mask.
	Disconnect the power tool from the mains before installation or adjustment.
	Risk of damage to hidden wiring or household service lines.
	Movement direction.
	Rotation direction.

Symbol	Meaning
	Locked.
	Unlocked.
	Prohibited.
	Attention. Important.
	Double insulation / protection class.
	A sign certifying that the product complies with essential requirements of the EU directives and harmonized EU standards.
	Useful information.
	Wear protective gloves.
	During operation, remove the accumulated dust.
	Do not dispose of the power tool in a domestic waste container.

Power tool designation

The power tool is designed for cutting straight-line grooves in various materials (concrete, brick, stone, etc.).

The power tool is designed for right-handed users only.

Power tool components

- 1 Ventilation slots
- 2 Spindle lock
- 3 Reducer
- 4 Vacuum cleaner adapter
- 5 Roller
- 6 Axis of the roller
- 7 Protective casing (assembled)
- 8 Lock-on button
- 9 On / off switch
- 10 Handle
- 11 Additional handle

- 12 Wing screw of cover
- 13 Cover
- 14 Wing screw of pointer
- 15 Cutting depth scale
- 16 Base plate
- 17 Body
- 18 Diamond cutting disc *
- 19 Allen key *
- 20 Flange wrench *
- 21 Allen key with handle*
- 22 Break-out tool *
- 23 Nut
- 24 Pointer
- 25 Bolts of front cover
- 26 Front cover (assembled)
- 27 External flange
- 28 Spindle
- 29 Distance washer
- 30 Internal flange

* Optional extra

Not all of the accessories illustrated or described are included as standard delivery.

Installation and regulation of power tool elements

Before carrying out any works on the power tool it must be disconnected from the mains.

Do not draw up the fastening elements too tight to avoid damaging the thread.

Additional handle (see fig. 1)

Always use the additional handle 11 when operating. Fig. 1 shows the steps for mounting / dismantling an additional handle 11.

Installation / replacement of the diamond cutting discs, setting the width of the cut slot (see fig. 2-8)

Note: always replace the diamond cutting discs in pairs. Do not use old and new diamond cutting discs at the same time.

After installing the diamond cutting discs, before starting work, perform a test run: turn on the power tool and let it work at idle for at least 30 seconds. It is prohibited to use the diamond cutting discs with a beat or causing increased vibration of the power tool.

When used for a long time, the diamond cutting discs can become very hot; remove them having gloves put on your hands.

Complete disassembly (see fig. 2-4, 8)

Figures 2-4 show the process of complete disassembly. In this case, the front cover 26 is removed and full access to all parts and the space inside the protective casing 7 is provided. This allows thorough cleaning of all parts, as well as monitoring their condition.

- Unscrew the wing screw **14**, remove the nut **23** and the pointer **24**, and then move the base plate **16** (see fig. 2.1).
- Remove the bolts **25** with a Allen key with handle **21** and remove the front cover **26** (see. fig. 2.2).
- Press and hold the spindle lock **2**, then with the flange wrench **20** unscrew the external flange **27** (see. fig. 3.1). **Note: the external flange 27 has a left-hand thread.**
- If during the operation, the external flange **27** has got too tight, it is recommended to use a Allen key **19** (see fig. 3.2) to hold the spindle **28**. Insert the Allen key **19** into the axial hole of the spindle **28** and holding it in the fixed position, unscrew the external flange **27** with the flange wrench **20** (see. fig. 3.2). **Note: the external flange 27 has a left-hand thread.**
- Remove from the spindle **28**: diamond cutting disc **18**, distance washers **29**, diamond cutting disc **18** and internal flange **30** (see. fig. 4).
- Clean all parts with a soft brush and install on the spindle **28**: internal flange **30**, diamond cutting disc **18**, distance washers **29**, diamond cutting disc **18**. Screw by hand the external flange **27** onto the threaded end of the spindle **28**.
- When installing parts on the spindle **28**, you can change the width of the cut slot by changing the quantity of the distance washers **29** installed between the diamond cutting discs **18** (see fig. 8).

Attention! observe the following rules during installation:

- follow the mounting sequence (see fig. 4, 8);
- do not allow distortion of the parts during installation;
- when installing the diamond cutting discs **18**, make sure that the diameter of their bores corresponds to the diameter of the neck of the internal flange **30**;
- the direction of the arrow on the diamond cutting discs **18** must always coincide with the direction of the arrow on the front cover **26**;
- Note: regardless of the width of the cut slot, always install all distance plates **29** (only the order of their installation changes), otherwise fixing of the diamond cutting discs **18** will not be ensured;**
- at least one distance washer **29** must always be installed between the diamond cutting discs **18**.
- Holding the spindle **28** in the fixed position, using one of the methods described above, tighten the external flange **27** with the help of the flange wrench **20** (see fig. 3).
- Install the front cover **26** and tighten the bolts **25** with the Allen key with handle **21** (see. fig. 2.2).
- Return the base plate **16** to its initial position, set the pointer **24**, the nut **23** and screw in the wing screw **14** (see fig. 2.1).

Incomplete disassembly (see fig. 5-7, 8)

Figures 5-7 show the process of incomplete disassembly. In this case, the front cover **26** is not removed, and all assembly operations are carried out through a special hole in the front cover **26**. This speeds up the process of replacing the diamond cutting discs **18**, as well as setting the width of the cut slot.

- Unscrew the wing screw **14**, remove the nut **23** and the pointer **24**, and then move the base plate **16** (see fig. 5.1).

- Loosen the wing screw **12** and move the cover **13** upwards, as shown in figure 5.2.
- Press and hold the spindle lock **2**, then with the flange wrench **20** unscrew the external flange **27** (see. fig. 6.1). **Note: the external flange 27 has a left-hand thread.**
- If during the operation, the external flange **27** has got too tight, it is recommended to use a Allen key **19** (see fig. 6.2) to hold the spindle **28**. Insert the Allen key **19** into the axial hole of the spindle **28** and holding it in the fixed position, unscrew the external flange **27** with the flange wrench **20** (see. fig. 6.2). **Note: the external flange 27 has a left-hand thread.**
- Remove from the spindle **28**: diamond cutting disc **18**, distance washers **29**, diamond cutting disc **18** and internal flange **30** (see. fig. 7).
- Clean all parts with a soft brush and install on the spindle **28**: internal flange **30**, diamond cutting disc **18**, distance washers **29**, diamond cutting disc **18**. Screw by hand the external flange **27** onto the threaded end of the spindle **28**.
- When installing parts on the spindle **28**, you can change the width of the cut slot by changing the quantity of the distance washers **29** installed between the diamond cutting discs **18** (see fig. 8).

Attention! observe the following rules during installation:

- follow the mounting sequence (see fig. 7, 8);
- do not allow distortion of the parts during installation;
- when installing the diamond cutting discs **18**, make sure that the diameter of their bores corresponds to the diameter of the neck of the internal flange **30**;
- the direction of the arrow on the diamond cutting discs **18** must always coincide with the direction of the arrow on the front cover **26**;
- Note: regardless of the width of the cut slot, always install all distance plates **29** (only the order of their installation changes), otherwise fixing of the diamond cutting discs **18** will not be ensured;**
- at least one distance washer **29** must always be installed between the diamond cutting discs **18**.
- Holding the spindle **28** in the fixed position, using one of the methods described above, tighten the external flange **27** with the help of the flange wrench **20** (see fig. 6).
- Move the cover **26** down and tighten the wing screw **12** (see. fig. 5.2).
- Return the base plate **16** to its initial position, set the pointer **24**, the nut **23** and screw in the wing screw **14** (see fig. 5.1).

Initial operation of the power tools

Always use the correct supply voltage: the power supply voltage must match the information quoted on the power tool identification plate.

Switching the power tool on / off

Short-term switching on / off

To switch on, press and hold on / off switch **9**, to switch off - release it.

Long-term switching on / off

Switching on:

Push on / off switch **9** and lock it in the position with lock-on button **8**.

Switching off:

Push and release on / off switch **9**.

Dust suction during the power tool operation



Dust suction allows reducing dust concentration in the air and prevents its accumulation at the workplace. While operating the power tool, always use a vacuum cleaner suitable for collecting process-generated dust. Vacuum cleaner can be connected to the adapter **4** (a special adapter may be required).

Recommendations on the power tool operation

Setting the slot depth (see fig. 9)

Before starting the work, adjust the slot depth.

- Loosen the wing screw **14** (see fig. 9).
- Set the desired cutting depth by raising or lowering the body of the power tool. The set value of the slot cutting depth is indicated by the pointer **24** on the scale **15**.
- Tighten the wing screw **14**.

General operational recommendations (see fig. 10-13)



The performance and quality of the cut depends on the type of the diamond cutting discs, so choose them correctly depending on the material being processed and the type of work.

- Adjust the slot width and depth as described above.
- Connect the power tool to a proper dust extraction device.
- Place the back of the base plate **16** on the surface to be treated so that the diamond cutting discs **18** do not touch the surface (see fig. 10.1).
- Turn on the power tool, wait until the motor reaches its maximum speed, and gently lower the power tool until the base plate **16** adheres to the surface to be treated with the entire plane, then start moving the power tool (see fig. 10.2).
- Note: cutting should always be carried out in the direction shown in figure 11. When cutting in the opposite direction, there is a danger of uncontrolled ejection of the power tool from the cut towards the user, which can lead to serious injuries.
- Do not move the power tool too quickly. It takes time to complete the operation. Excessive force when moving will not give the best results, but will overload the motor of the power tool, and the diamond cutting discs **18** will wear out faster.
- Move the power tool along the cutting line without distorting and without making oscillatory and jerky

movements. Make sure that roller **5** rolls over the treated surface. This will facilitate the work.

- When cutting horizontal or inclined grooves, you may make guides that are attached to the treated surface. Move the power tool, resting the side surface of the base plate **16** on the guide (see fig. 12). This will facilitate the work.
- After making the cut, remove residual material from the slot using the break-out tool **22** (see fig. 13).
- When making openings in the walls, make cuts along the contour of the opening, setting the maximum depth of the slot. Remove residual material from the groove with a perforator. This will speed up the work, and the contour of the opening will be smooth without chipping.
- After the work has been completed, remove the diamond cutting discs **18** from the cuts and turn off the power tool. Wait until the diamond cutting discs **18** are completely stopped and only then put off the power tool.
- Turn on the power tool before the diamond cutting disc **18** touches the workpiece. Wait until the diamond cutting disc **18** has reached its maximum speed.



Note: the adapter for the vacuum cleaner **4**, as well as the diamond cutting discs **18**, get very hot during operation; do not touch them until they cool down.

Special aspects of using the diamond cutting discs

- When cutting particularly hard materials, such as concrete with a high content of gravel, stone, etc., the diamond cutting discs **18** can overheat and fail. It is indicated by the appearance of ring sparks rotating along with diamond cutting discs **18**.
- In this case, remove the power tool from the cut and let it idle at low speed to allow the diamond cutting discs **18** to cool.
- A noticeable decrease in performance and rotating ring sparks indicate that the diamond cutting discs **18** have become dull. You can try sharpening them by making a few short cuts in an abrasive material (for example, in silicate brick). If this does not work, the diamond cutting discs **18** must be replaced.

Power tool maintenance / preventive measures

Before carrying out any works on the power tool it must be disconnected from the mains.

Cleaning of the power tool

An indispensable condition for a safe long-term exploitation of the power tool is to keep it clean. Regularly flush the power tool with compressed air thought the ventilation slots **1**.

After-sales service and application service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well

as spare parts. Information about service centers, parts diagrams and information about spare parts can also be found under: www.crown-tools.com.

Transportation of the power tools

- Categorically not to drop any mechanical impact on the packaging during transport.
- When unloading / loading is not allowed to use any kind of technology that works on the principle of clamping packaging.

Environmental protection



Recycle raw materials instead of disposing as waste.

Powertool, accessories and packagings should be sorted for environment-friendly recycling. The plastic components are labelled for categorized recycling. These instructions are printed on recycled paper manufactured without chlorine.

Especificaciones de la herramienta eléctrica

Cincelador de pared

CT13525-125

Código de la herramienta eléctrica	[220-230 V ~50/60 Hz]	consulte las página 8
Potencia absorbida	[W]	1500
Potencia de salida	[W]	1000
Amperaje en el voltaje	220-230 V [A]	7
Velocidad nominal	[min ⁻¹]	8500
Ø de disco de corte de diamante	[mm] [pulgadas]	125 5"
Cilindro Ø de disco de corte de diamante	[mm] [pulgadas]	22,23 7/8"
Máximo espesor del disco de corte de diamante	[mm] [pulgadas]	2,2 3/32"
Profundidad de corte	[mm] [pulgadas]	5-29 13/64" - 1-9/64"
Ancho de corte	[mm] [pulgadas]	8-30 5/16" - 1-3/16"
Rosca del husillo		M14 5/8"-11
Peso	[kg] [lb]	4,85 10.69
Clases de protección		<input type="checkbox"/> / II
Presión acústica	[dB(A)]	97,1
Potencia acústica	[dB(A)]	108,1
Vibración ponderada	[m/s ²]	3,844

Información sobre ruidos



Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la presión acústica excede el valor de 85 dB(A).



ADVERTENCIA - ¡Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones!

CE Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto descrito en los "Especificaciones de la herramienta eléctrica" cumple con todas las disposiciones correspondientes de las directivas 2006/42/EC inclusive sus modificaciones y esta en conformidad con las siguientes normas:
EN60745-1,
EN60745-2-22.

Gerente de certificación

Wu Cunzhen

Merit Link International AG
Stabio, Suiza, 22.10.2019

Reglas de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para referencia en el futuro.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica accionada por la red eléctrica (con cable) o a una herramienta eléctrica accionada por batería (inalámbrica).

Seguridad en el área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.

- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad frente a la electricidad

- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho en materia. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.

- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

- No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

- Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un alargue adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

- Si el uso de una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda es inevitable, utilice un suministro protegido de dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica. ¡NOTA! El término "dispositivo de corriente residual (RCD)" puede sustituirse por el término "interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)" o "disyuntor de fuga a tierra (ELCB)".

- ¡Advertencia! Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de inatención al operar herramientas eléctricas puede producir lesiones personales graves.

- Use equipo de protección personal. Siempre lleve protección ocular. Equipos de protección como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva usados para condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.

- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y / o el bloque de baterías, recoger o transportar la herramienta. Llevar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o conectar las herramientas eléctricas con el interruptor en encendido da lugar a accidentes.

- Saque cualquier llave de ajuste o llave de tuerca antes de encender la herramienta eléctrica. Si se deja una llave de ajuste o llave de tuercas unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica se pueden producir lesiones personales.

- No adopte una postura forzada. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

- Use ropa adecuada. No use prendas sueltas o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.

- Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que se conecten y utilicen correctamente. El uso del dispositivo para la recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

- No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de herramientas le permita ser complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

- ¡Advertencia! Las herramientas eléctricas pueden producir un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo puede interferir en algunas circunstancias con los implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos consultar a su médico y al fabricante de implantes médicos antes de operar esta herramienta eléctrica.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas, así como los niños no pueden operar la herramienta eléctrica, si no son supervisados o instruidos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una persona responsable de su seguridad.

- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.

- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

- Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

- **Mantenimiento de las herramientas eléctricas**
Compruebe si la herramienta está desalineada, si las piezas móviles están atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por el mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.

- **Mantenga las herramientas de corte, afiladas y limpias.** Las herramientas de corte adecuadamente mantenidas con bordes afilados son menos propensas a empastarse y más fáciles de controlar.

- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de las herramientas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría producir una situación peligrosa.

- **Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las manijas y las superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y un control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

- Tenga en cuenta que cuando utilice una herramienta eléctrica debe sostener la manija auxiliar correctamente, esto es útil para controlar la herramienta eléctrica. Por lo tanto, sostenerla de manera adecuada puede reducir el riesgo de accidentes o lesiones.

Servicio

- **Haga reparar su herramienta eléctrica por personal de reparación calificado que use solamente piezas de repuesto idénticas.** Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

- Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.

Advertencias especiales de seguridad



El término "disco" en las instrucciones de seguridad significa "disco de corte de diamante" y un par de discos de corte.

- La herramienta eléctrica fue diseñada para cortar materiales minerales sólidos (por ejemplo: hormigón, ladrillos, etc.). No use la herramienta eléctrica para cortar madera, plástico o metal. El usuario debe ser responsable en caso de cualquier peligro causado por el uso incorrecto únicamente. Lea con atención las normas de protección de seguridad de accidentes y las instrucciones de seguridad.

- **La herramienta sólo debe utilizarse para el funcionamiento en seco.**

- Mantenga una superficie aislante de la herramienta eléctrica durante el funcionamiento ya que la herramienta de corte puede contactar una línea oculta o integrada. El contacto con la línea "en vivo" puede "electrificar" la parte metálica de la herramienta y causarle descargas eléctricas al operador.

- No use disco de molienda.
- No use ningún disco de corte de diamante que no esté en conformidad con las disposiciones del fabricante.
- No use ningún disco de corte de diamante dañado, roto o deformado.
- No trabajar sin la cubierta protectora colocada o sin la cubierta frontal colocada.
- No encender la herramienta eléctrica si los discos de corte de diamante están en contacto con la pieza de trabajo.
- Despues de haberse apagado la herramienta eléctrica, se puede apartar solo después de la detención total de los discos de corte de diamante. No intentar aminorar la rotación de los discos de corte de diamante al presionarlos contra la superficie.
- Antes de reemplazar el disco de corte de diamante, ajustar la profundidad o ancho del corte y también antes de realizar mantenimiento a la herramienta eléctrica, remover el conector del cable de corriente del tomacorriente. No deben girar los discos de corte de diamante.
- Para el funcionamiento cuando el disco de corte de diamante pueda cortar la línea oculta o integrada, mantenga la herramienta eléctrica a través de la superficie aislante. El contacto del disco de corte de diamante con el conductor en vivo puede electrificar las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y causarle descargas eléctricas al operario.
- Para cortes "a ciegas", tenga cuidado particularmente cuando ingrese a la pared u otra zona muerta. El disco de corte de diamante puede cortar la tubería de gas o de agua, cables o causar que los objetos hagan un rebote.
- Siempre mantenga las manos a suficiente distancia del área de corte y de los discos de corte de diamante. La segunda mano siempre debe sostener la manija auxiliar.
- Siempre use discos de corte de diamante del tamaño adecuado y con la forma correcta del cilindro. Si el cilindro del disco de corte de diamante no coincide con las piezas de abrazadera de la herramienta eléctrica, la falta de alineación provocará una pérdida de control.
- No use sujetadores para los discos de corte de diamante (bridas, pernos, etc.) si están dañados o tienen el tamaño incorrecto. Esto puede causar la pérdida de control de la herramienta eléctrica.
- Siempre use gafas de seguridad y protección en los oídos.
- Use equipo de protección adicional para seguridad personal, como guantes de protección, calzado sólido, casco de seguridad y delantal de trabajo.
- No toque el cable si se dañó o agrietó el cable eléctrico durante la operación, quite el enchufe de inmediato y no use la herramienta eléctrica con el cable dañado.
- Coloque el cable detrás de la herramienta eléctrica durante la operación.
- Verifique para ver si hay alguna línea oculta o tubería dentro del rango de operación, empleando un detector adecuado, y solicite apoyo de la unidad de construcción local cuando sea necesario. Puede haber descarga eléctrica o incendio si el cable se corta durante la operación. El daño en la tubería de gas puede causar explosiones. El corte de la tubería de agua puede causar pérdida financiera y que el operario de la herramienta eléctrica sufra una descarga eléctrica.
- Mantenga aislada la manija al operar la herramienta eléctrica cuando opere en un lugar oculto con cables

Preste especial atención a las siguientes advertencias para la seguridad personal y el mantenimiento de la herramienta.



enterrados. Las piezas de metal de la herramienta eléctrica se pueden electrificar en caso de que la herramienta eléctrica entre en contacto con un cable "cercado" y puede haber descargas eléctricas.

- Instale y use los discos de corte de diamante según lo recomendado por el fabricante.
- La velocidad permisible de los discos de corte de diamante no debe ser inferior a la velocidad en inactividad de la herramienta eléctrica.
- Antes del uso, verifique la integridad de los discos de corte de diamante. Instale los discos de corte de diamante correctamente. Asegúrese de que los discos de corte de diamante no rocen las piezas durante la operación. Después de la instalación, encienda la herramienta eléctrica y déjela inactiva al menos 30 segundos. No use discos de corte de diamante dañados o deformados, ni discos con vibración o golpes.
- Preste atención al tamaño de los discos de corte de diamante. El cilindro de los discos de corte de diamante debe coincidir exactamente con la forma y tamaño de la brida.
- Maneje con cuidado los discos de corte de diamante. Protéjalos de choques, sacudidas o grasa.
- No procese materiales con asbestos.
- Fije la pieza de trabajo. Sujete la pieza de trabajo de manera más segura y estable con herramientas fijas o tornillos de mesa.
- Primero encienda la herramienta eléctrica, luego llévela a la superficie del material para el procesamiento. Mantenga las manos alejadas de los discos de corte de diamante giratorios.
- Detenga la herramienta eléctrica de inmediato si hay un rebote potente por atasco del disco de corte durante la operación.
- Apague la herramienta eléctrica antes de guardarla. No apoye la herramienta eléctrica hasta que los discos de corte de diamante hayan llegado a detención total.
- No le entregue la herramienta eléctrica a los niños para que la usen.
- Podemos garantizar el rendimiento de la herramienta eléctrica si se usan sólo los accesorios específicos para la misma.

Rebote y advertencias relacionadas

El rebote es una reacción súbita a un disco de corte de diamante giratorio que sufre atascos o pinchazos. Los atascos o pinchazos causan el estancamiento rápido del disco en rotación que a su vez provoca que la herramienta eléctrica sin control se vea forzada en dirección opuesta a la rotación del disco de corte de diamante en el punto de unión.

Por ejemplo: si la pieza de trabajo atora o pincha el disco de corte de diamante, el borde del disco que ingresa al punto de pinchazo puede entrar en la superficie del material y causar que el disco retroceda o suba. El disco de corte de diamante puede saltar hacia el operario o lejos de él, según la dirección del movimiento del disco en el punto de pinchazo. Los discos abrasivos pueden también romperse en esas condiciones. El rebote es el resultado de mal uso de la herramienta eléctrica o de procedimientos o condiciones de funcionamiento incorrecto y se puede evitar si se toman las precauciones adecuadas según lo indicado a continuación.

- **Mantenga un agarre firme en la herramienta eléctrica y positione su cuerpo y brazo para permitirle resistir la fuerza de rebote. Siempre use la manija auxiliar, si se suministra, para máximo**

control sobre el rebote o reacción de torsión durante el arranque. El operario puede controlar las reacciones de torsión o fuerzas de rebote, si se toman las precauciones adecuadas.

- **Nunca coloque la mano cerca del accesorio de rotación.** El accesorio de rotación puede rebotar sobre su mano.
- **No positione su cuerpo en línea con el disco de corte de diamante en rotación.** El rebote impulsará la herramienta eléctrica en dirección opuesta al movimiento del disco en el punto de enganche.
- **Tenga especial cuidado en esquinas, bordes afilados, etc. Evite rebotes y atascos del disco de corte de diamante.** Las esquinas, bordes afilados o rebotes tienen tendencia a enganchar el disco de corte de diamante en rotación y causar la pérdida de control o rebote.
- **No adhiera una cadena de sierra, hoja para cortar madera, disco de diamante segmentado con espacio periférico mayor de 10 mm o una hoja de sierra dentada.** Tales accesorios crean rebote frecuente y pérdida de control.
- **No "atasque" el disco de corte de diamante ni aplique excesiva presión.** No intente hacer una profundidad de corte excesiva. Tensionar excesivamente el disco de corte de diamante aumenta la carga y susceptibilidad a giros o unión del disco en el corte y la posibilidad de rebotes o rotura del disco.
- **Cuando se une el disco de corte de diamante o se interrumpe un corte por algún motivo, apague la herramienta eléctrica y mantenga inmóvil la herramienta eléctrica hasta que el disco llegue a detención completa.** Nunca intente remover el disco del corte mientras el disco esté en movimiento porque ocurrirá un rebote. Investigue y tome medidas correctivas para eliminar la causa de la unión del disco.
- **No vuelva a iniciar la operación de corte en la pieza de trabajo.** Deje que el disco de corte de diamante llegue a velocidad total y con cuidado reingrese al corte. El disco puede unirse, subir o rebotar si se reinicia la herramienta eléctrica en la pieza de trabajo.
- **Coloque el soporte en paneles o piezas de tamaño excesivo para minimizar el riesgo de pinchazos o rebote del disco de corte de diamante.** Las piezas de trabajo grandes tienden a atascarse bajo su propio peso. Se deben colocar soportes debajo de la pieza de trabajo, cerca de la línea de corte y del borde de la pieza de trabajo a ambos lados del disco.
- **Use precaución adicional al hacer un "corte de bolsillo" en las paredes existentes u otras áreas ciegas.** El disco protuberante puede cortar vidrio o tuberías de agua, cableado eléctrico u objetos que pueden causar el rebote.

Guías de seguridad durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica

Advertencias de seguridad para la máquina de corte

- **La protección suministrada con la herramienta eléctrica debe estar bien adherida a la herramienta eléctrica y posicionada para máxima seguridad, así se expone una menor cantidad de disco al ope-**

rarlo. Posíóngase usted y los transeúntes lejos del plano de disco en rotación. La protección ayuda a proteger al operario de los fragmentos de disco roto y del contacto accidental con el disco.

• **Use sólo el disco de corte de diamante o reforzado unido para su herramienta eléctrica.** Sólo porque un accesorio pueda adherirse a su herramienta eléctrica, no se garantiza un funcionamiento seguro.

• **La velocidad nominal de los discos de corte de diamante no debe ser inferior a la velocidad máxima indicada en la herramienta eléctrica.** De lo contrario, los discos de corte de diamante pueden colapsar y sus fragmentos saldrán volando.

• **Use los discos de corte de diamante solo para su fin previsto.** Por ejemplo, no triture la pieza con el lado del disco. Los discos de corte de diamante están diseñados para funcionar con su borde. El impacto de las fuerzas laterales puede provocar su destrucción.

• **Siempre use bridás de disco sin daños que sean del diámetro correcto para su disco seleccionado.** Las bridás de disco correctas dan soporte al disco y así reducen la posibilidad de rotura del disco.

• **El diámetro exterior y el espesor de su accesorio deben estar dentro de la calificación de capacidad de su herramienta eléctrica.** Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden protegerse ni controlarse adecuadamente.

• **El tamaño de la glorieta de los discos y bridás debe caber correctamente en el huso de la herramienta eléctrica.** Los discos y bridás con orificios de glorieta que no coinciden con el elemento de montaje de la herramienta eléctrica se desequilibrarán, vibrarán en exceso y pueden causar pérdida de control.

• **No use discos dañados.** Antes de cada uso, inspeccione los discos para ver si hay roturas. Si se cae el disco o la herramienta eléctrica, inspeccione para ver si hay daños o instale un disco sin daños. Después de inspeccionar e instalar el disco, posíóngase usted y los transeúntes lejos del plano del disco en rotación y ejecute la herramienta eléctrica a velocidad máxima sin carga durante un minuto. El disco dañado se romperá normalmente durante esta prueba.

• **Use equipo de protección personal.** Según la aplicación, use mascarilla para el rostro, gafas de seguridad, anteojos de seguridad. Según corresponda, use mascarilla para el polvo, protectores de audición, guantes y delantal capaz de detener fragmentos de piezas de trabajo o abrasivos pequeños. La protección ocular debe poder detener desechos voladores generados por diversas operaciones. La mascarilla para el polvo o respirador debe poder filtrar partículas generadas por su operación. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad puede causar pérdida auditiva.

• **Mantenga a los transeúntes a distancia segura del área de trabajo.** Toda persona que ingrese al área de trabajo deberá usar equipo de protección personal. Los fragmentos de piezas de trabajo o un disco roto pueden volar y causar lesiones más allá del área inmediata de operación.

• **Sostenga la herramienta eléctrica por superficies de agarre aislado solamente, cuando realice una operación donde el disco de corte de diamante pueda entrar en contacto con cableado oculto o su propio cable.** El disco de corte de diamante en contacto con cables "conectados" puede hacer que las piezas de metal expuestas de la herramienta eléctrica "se conecten" y el operario puede sufrir descargas eléctricas.

• **Posicione el cable lejos del disco de corte de diamante en giro.** Si pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse y su mano o brazo pueden ser impulsados hacia el disco en rotación.

• **Nunca apoye la herramienta eléctrica hasta que el disco de corte de diamante llegue a detención completa.** El disco de giro puede enganchar la superficie y dejar fuera de su control la herramienta eléctrica.

• **No ejecute la herramienta eléctrica mientras la lleva a su costado.** El contacto accidental con el disco de corte de diamante en rotación puede enganchar su ropa, y empujar el disco hacia su cuerpo.

• **No opera la herramienta eléctrica cerca de material inflamable.** Las chispas pueden encender estos materiales.

• **No use disco de corte de diamante que requiera refrigerantes líquidos.** Usar agua u otros refrigerantes líquidos puede causar electrocuciones o descargas.

• Evite detener el motor de la herramienta eléctrica cuando está bajo carga.

• Evite el sobrecalentamiento de la herramienta eléctrica si la usa durante un periodo de tiempo prolongado.

• Nunca opere la herramienta eléctrica por encima de la altura de la cabeza.

• Durante la operación, los discos de corte de diamante pueden calentarse mucho. No los toque hasta que no se enfrien.

• Si durante la operación, se interrumpe súbitamente el suministro eléctrico, para evitar encendidos accidentales de la herramienta eléctrica, ponga de inmediato el interruptor de encendido-apagado en posición de apagado.

• Se prohíbe estrictamente aminorar la velocidad de los discos de corte de diamante usando un bloqueo de huso o aplicando fuerza en la superficie lateral de los discos. Usar el bloqueo de huso para este fin pondrá fuera de acción la herramienta eléctrica y usted dejará de tener derecho al mantenimiento de la garantía.

¡Precaución! Tenga cuidado cuando corte ranuras en paredes con carga. DIN 1053 parte 1 o normativa específica del país se aplican a las ranuras en paredes con carga.

Se deben cumplir estas normativas. Antes de empezar a trabajar, consulte a un especialista en estática, arquitecto o capataz responsable.

Advertencia: las sustancias químicas contenidas en el polvo generado al lijado, cortar, aserrar, rectificar, perforar y otras actividades de la industria de la construcción puede producir cáncer, deficiencia congénita o ser perjudicial para la fertilidad. El ion de algunas sustancias químicas será:

• Antes de realizar cualquier reparación o sustitución de la máquina, primero hay que desenchufar.

• Los productos de dióxido de silicio transparente y otros de albañilería en la pared de ladrillos y cemento; el arseniato cromatado (CCA), en madera con tratamiento químico. El grado de daño de estas sustancias dependerá del grado frecuente de realización de estos trabajos. Si desea reducir el contacto con estas sustancias químicas, trabaje en el lugar con ventilación y use aparatos con certificados de seguridad (como la máscara antipolvo diseñada con un pequeño filtro de polvo).

Observe la tensión de alimentación: en la conexión de alimentación, debe confirmar que si la tensión de alimentación es la misma que la tensión marcada en la placa de datos de la herramienta. Si la tensión de alimentación es más alta que la tensión apropiada, se pueden producir accidentes para los operadores, y al mismo tiempo, destruir la herramienta. Por lo tanto, si la tensión de alimentación no ha sido confirmada, entonces nunca debe enchufar de forma arbitraria. Por el contrario, cuando la tensión de alimentación es inferior a la tensión requerida, el motor se dañará.

Símbolos usados en el manual

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de instrucciones, recuerde sus significados. La interpretación correcta de los símbolos le permitirá el uso correcto y seguro de la herramienta eléctrica.

Símbolo	Significado
	Dirección de la rotación.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Doble aislamiento / clase de protección.
	Un signo que certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de las directivas de la UE y las normas armonizadas de la UE.
	Información útil.
	Use guantes de protección.
	Durante el funcionamiento, saque el polvo acumulado.
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.
	Riesgo de daños en las líneas de cableado o del servicio doméstico.
	Dirección del movimiento.

Símbolo

Significado



Dirección de la rotación.



Bloqueado.



Desbloqueado.



Prohibido.



Atención. Importante.



Doble aislamiento / clase de protección.



Un signo que certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de las directivas de la UE y las normas armonizadas de la UE.



Información útil.



Use guantes de protección.



Durante el funcionamiento, saque el polvo acumulado.



No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

Designación de la herramienta eléctrica

La herramienta eléctrica está diseñada para cortar ranuras de línea recta en diversos materiales (hormigón, ladrillo, etc.).

La herramienta eléctrica está diseñada para usuarios diestros solamente.

Componentes de la herramienta eléctrica

- 1 Ranuras de ventilación
- 2 Botón de retención del husillo
- 3 Reductor
- 4 Adaptador de la aspiradora
- 5 Rodillo

- 6 Eje del rodillo
- 7 Cubierta protectora (ensamble)
- 8 Inmovilizador para el interruptor de encendido / apagado
- 9 Interruptor de encendido / apagado
- 10 Manija
- 11 Mango auxiliar
- 12 Tornillo mariposa del cubierta
- 13 Cubierta
- 14 Tornillo mariposa del puntero
- 15 Escala de profundidad de corte
- 16 Placa base
- 17 Cuerpo
- 18 Disco de corte de diamante *
- 19 Llave Allen *
- 20 Llave de la brida de apriete *
- 21 Llave Allen con manija *
- 22 Herramienta de separación *
- 23 Tuerca
- 24 Puntero
- 25 Pernos de cubierta delantera
- 26 Cubierta delantera (ensamble)
- 27 Pestaña externa
- 28 Husillo
- 29 Arandela de distancia
- 30 Pestaña interna

* Accesorios

No todos los accesorios fotografiados o descritos están incluidos en el envío estándar.

Instalación y regulación de los elementos de la herramienta eléctrica

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la herramienta eléctrica, debe desconectarse de la fuente de energía.



No apriete demasiado los elementos de ajuste para evitar dañar el hilo.

Empuñadura adicional (ver fig. 1)

Utilice siempre la empuñadura adicional 11 cuando esté en funcionamiento.

La figura 1 muestra los pasos para el montaje/desmontaje de una manija adicional 11.

La instalación/reemplazo de discos de corte de diamante, fijando el ancho de la ranura de corte (ver fig. 2-8)



Nota: siempre reemplace los discos de corte de diamante en pares. No use discos de corte de diamante viejo y nuevo al mismo tiempo.



Después de instalar los discos de corte de diamante, antes de comenzar a trabajar, realice la prueba de funcionamiento: encienda la herramienta eléctrica y déjela en inactividad al menos 30 segundos. Se prohíbe usar los discos de corte de diamante con golpes o que causen mayor vibración de la herramienta eléctrica.



Cuando se usan por mucho tiempo, los discos de corte de diamante pueden calentarse mucho; remuévalos con guantes puestos.

Desarmado completo (ver fig. 2-4, 8)

Las figuras 2-4 muestran el proceso de desarmado completo. En este caso, la cubierta delantera 26 se remueve y se logra el acceso total a todas las piezas y el espacio dentro de la carcasa protectora 7. Esto permite poder limpiar bien todas las piezas y controlar su condición.

- Desenrosque el tornillo mariposa 14, remueva la tuerca 23 y el puntero 24 y luego mueva la placa base 16 (ver fig. 2.1).
- Remueva los pernos 25 con la llave Allen con manija 21 y remueva la cubierta delantera 26 (ver fig. 2.2).
- Presione y mantenga presionado el bloqueo de huso 2 y luego con la llave de brida 20 desenrosque la brida externa 27 (ver fig. 3.1). **Nota: la brida externa 27 tiene rosca de mano izquierda.**
- Si, durante la operación, la brida externa 27 se puso muy rígida, se recomienda usar una llave Allen 19 (ver fig. 3.2) para sostener el huso 28. Inserte la llave Allen 19 en el orificio axial del huso 28 y sosteniéndolo en la posición fija, desenrosque la brida externa 27 con la llave de brida 20 (ver fig. 3.2). **Nota: la brida externa 27 tiene rosca de mano izquierda.**
- Remueva del huso 28: el disco de corte de diamante 18, las arandelas de distancia 29, el disco de corte de diamante 18 y la brida interna 30 (ver fig. 4).
- Limpie todas las piezas con un pincel suave e instale en el huso 28: la brida interna 30, el disco de corte de diamante 18, las arandelas de distancia 29, el disco de corte de diamante 18. Enrosque a mano la brida externa 27 en el extremo roscado del huso 28.
- Cuando instale piezas en el huso 28, puede cambiar el ancho de la ranura de corte al cambiar la cantidad de arandelas de distancia 29 instaladas entre los discos de corte de diamante 18 (ver fig. 8).

¡Atención! Observe las siguientes normas durante la instalación:

- siga la secuencia de montaje (ver fig. 4, 8);
- no deje que haya distorsión de piezas durante la instalación;
- cuando instale los discos de corte de diamante 18, asegúrese de que el diámetro de sus cilindros corresponda al diámetro del cuello de la brida interna 30;
- la dirección de la flecha en los discos de corte de diamante 18 debe siempre coincidir con la dirección de la flecha en la cubierta delantera 26;
- **Nota: independientemente del ancho de la ranura de corte, siempre instale todas las placas de distancia 29 (solo el orden de su instalación cambia), de lo contrario no se garantizará la fijación de los discos de corte de diamante 18;**
- al menos se debe instalar siempre una arandela de distancia 29 entre los discos de corte de diamante 18.
- Sosteniendo el huso 28 en posición fija, mediante uno de los métodos descritos arriba, ajuste la brida externa 27 con ayuda de la llave de brida 20 (ver fig. 3).
- Instale la cubierta delantera 26 y ajuste los pernos 25 con la llave Allen con manija 21 (ver fig. 2.2).

- Regrese la placa base **16** a su posición inicial, fije el puntero **24**, la tuerca **23** y el tornillo en el tornillo mariposa **14** (ver fig. 2.1).

Desarmado incompleto (ver fig. 5-7, 8)

Las figuras 5-7 muestran el proceso de desarmado incompleto. En este caso, la cubierta delantera **26** no se remueve, y todas las operaciones de armado se llevan a cabo por un orificio especial en la cubierta delantera **26**. Esto acelera el proceso de reemplazo de discos de corte de diamante **18**, y también fijar el ancho de la ranura de corte.

- Desenrosque el tornillo mariposa **14**, remueva la tuerca **23** y el puntero **24** y luego mueva la placa base **16** (ver fig. 5.1).
- Afloje el tornillo mariposa **12** y mueva la cubierta **13** hacia arriba, como lo muestra la figura 5.2.
- Presione y mantenga presionado el bloqueo de huso **2** y luego con la llave de brida **20** desenrosque la brida externa **27** (ver fig. 6.1). **Nota:** la brida externa **27** tiene rosca de mano izquierda.
- Si, durante la operación, la brida externa **27** se puso muy rígida, se recomienda usar una llave Allen **19** (ver fig. 6.2) para sostener el huso **28**. Inserte la llave Allen **19** en el orificio axial del huso **28** y sosteniéndolo en la posición fija, desenrosque la brida externa **27** con la llave de brida **20** (ver fig. 6.2). **Nota:** la brida externa **27** tiene rosca de mano izquierda.
- Remueva del huso **28**: el disco de corte de diamante **18**, las arandelas de distancia **29**, el disco de corte de diamante **18** y la brida interna **30** (ver fig. 7).
- Limpie todas las piezas con un pincel suave e instale en el huso **28**: la brida interna **30**, el disco de corte de diamante **18**, las arandelas de distancia **29**, el disco de corte de diamante **18**. Enrosque a mano la brida externa **27** en el extremo roscado del huso **28**.
- Cuando instale piezas en el huso **28**, puede cambiar el ancho de la ranura de corte al cambiar la cantidad de arandelas de distancia **29** instaladas entre los discos de corte de diamante **18** (ver fig. 8).

¡Atención! Observe las siguientes normas durante la instalación:

- siga la secuencia de montaje (ver fig. 7, 8);
- no deje que haya distorsión de piezas durante la instalación;
- cuando instale los discos de corte de diamante **18**, asegúrese de que el diámetro de sus cilindros corresponda al diámetro del cuello de la brida interna **30**;
- la dirección de la flecha en los discos de corte de diamante **18** debe siempre coincidir con la dirección de la flecha en la cubierta delantera **26**;
- **Nota:** independientemente del ancho de la ranura de corte, siempre instale todas las placas de distancia **29** (solo el orden de su instalación cambia), de lo contrario no se garantizará la fijación de los discos de corte de diamante **18**;
- al menos se debe instalar siempre una arandela de distancia **29** entre los discos de corte de diamante **18**.
- Sosteniendo el huso **28** en posición fija, mediante uno de los métodos descritos arriba, ajuste la brida externa **27** con ayuda de la llave de brida **20** (ver fig. 6).
- Mueva la cubierta **26** hacia abajo, y ajuste el tornillo mariposa **12** (ver fig. 5.2).
- Regrese la placa base **16** a su posición inicial, fije el puntero **24**, la tuerca **23** y el tornillo en el tornillo mariposa **14** (ver fig. 5.1).

Funcionamiento inicial de la herramienta eléctrica

Utilice siempre la tensión adecuada de la red: la tensión de la red debe coincidir con la información citada en la placa de identificación de la herramienta eléctrica.

Encendido / apagado de la herramienta eléctrica

Encendido / apagado a corto plazo

Para encender, presione y mantenga presionado el interruptor de encendido / apagado **9**, para apagar, suéltelo.

Encendido / apagado a largo plazo

Encender:

Empuje el interruptor de encendido / apagado **9** y bloquéalo en su posición con el botón de seguridad para el interruptor de encendido / apagado **8**.

Apagar:

Empuje y suelte el interruptor de encendido / apagado **9**.

Aspiración del polvo durante el funcionamiento



La aspiración del polvo permite reducir la concentración de polvo en el aire y evitar la acumulación en el lugar de trabajo. Mientras opera la herramienta eléctrica siempre use una aspiradora adecuada para recolectar el polvo generado por el proceso. La aspiradora puede conectarse al adaptador **4** (se puede necesitar adaptador especial).

Recomendaciones sobre el funcionamiento

Fijar la profundidad de la ranura (ver fig. 9)

Antes de comenzar el trabajo, ajuste la profundidad de la ranura.

- Afloje el tornillo mariposa **14** (ver fig. 9).
- Fije la profundidad de corte deseada al elevar o bajar el cuerpo de la herramienta eléctrica. El valor fijado de la profundidad de corte de ranura está indicado por el puntero **24** en la escala **15**.
- Ajuste el tornillo mariposa **14**.

Recomendaciones operativas generales (ver fig. 10-13)



El desempeño y calidad de corte dependen del tipo de discos de corte de diamante, así que elíjalos correctamente según el material a procesar y el tipo de trabajo.

- Ajuste el ancho y profundidad de ranura según lo descrito arriba.

- Conecte la herramienta a un dispositivo adecuado para la extracción del polvillo.
- Coloque la parte trasera de la placa base **16** en la superficie a tratar para que los discos de corte de diamante **18** no toquen la superficie (ver fig. 10.1).
- Encienda la herramienta eléctrica, espere hasta que el motor llegue a su máxima velocidad, y suavemente, baje la herramienta eléctrica hasta que la placa base **16** se adhiera a la superficie a tratar con todo el plano, luego comience a mover la herramienta eléctrica (ver fig. 10.2).
- **Nota:** el corte siempre se debe llevar a cabo en la dirección que aparece en la figura 11. Cuando el corte sea en dirección opuesta, hay peligro de eyección descontrolada de la herramienta eléctrica desde el corte hacia el usuario, esto puede provocar graves heridas.
- No mueva la herramienta eléctrica demasiado rápido. Tarda un tiempo en completarse la operación. La fuerza excesiva al realizar el movimiento no da los mejores resultados, sino que sobrecargará el motor de la herramienta eléctrica y los discos de corte de diamante **18** se desgastarán con mayor rapidez.
- Mueva la herramienta eléctrica a lo largo de la línea de corte sin distorsionar y sin hacer movimientos torpes y oscilatorios. Asegúrese de que el rodillo **5** ruede sobre la superficie tratada. Esto facilitará el trabajo.
- Al cortar ranuras horizontales o inclinadas, puede hacer guías que se adhieran a la superficie tratada. Mueva la herramienta eléctrica, descansen la superficie lateral de la placa base **16** sobre la guía (ver fig. 12). Esto facilitará el trabajo.
- Despues de hacer el corte, remueva el material residual de la ranura usando la herramienta de separación **22** (ver fig. 13).
- Al hacer aperturas en las paredes, haga cortes a lo largo del contorno de la apertura, fije la profundidad máxima de la ranura. Remueva el material residual de la ranura con un perforador. Esto acelerará el trabajo y el contorno de la apertura será suave, sin astillas.
- Despues de completado el trabajo, remueva los discos de corte de diamante **18** de los cortes y apague la herramienta eléctrica. Espere hasta que los discos de corte de diamante **18** estén en detención total y solo entonces, apague la herramienta eléctrica.
- Encienda la herramienta antes de que los discos de corte de diamante **18** toquen la pieza de trabajo. Espere hasta que el disco de corte de diamante **18** llegue a su máxima velocidad.

Nota: el adaptador para la aspiradora **4**, y también los discos de corte de diamante **18**, se calientan mucho durante la operación; no los toque hasta que no se enfrien.

Los aspectos especiales de usar discos de corte de diamante

- Al cortar materiales particularmente duros, como hormigón con alto contenido de gravilla, piedras, etc. los discos de corte de diamante **18** pueden sobrecalentarse y fallar. Esto se indica con la aparición de

chispas en forma de aro que giran por los discos de corte de diamante **18**.

- En este caso, remueva la herramienta eléctrica del corte y déjela inactiva a baja velocidad para que se enfrien los discos de corte de diamante **18**.
- Un aumento notable en el desempeño y las chispas giratorias en forma de aro indican que los discos de corte de diamante **18** no están afilados. Puede tratar de afilarlos al hacer unos cortes pequeños en material abrasivo (por ejemplo, ladrillo de silicato). Si esto no funciona, los discos de corte de diamante **18** deben reemplazarse.

Mantenimiento de la herramienta eléctrica / medidas preventivas

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la herramienta eléctrica, debe desconectarse de la fuente de energía.

Limpieza de la herramienta eléctrica

Una condición indispensable para un uso seguro a largo plazo de la herramienta eléctrica es mantenerla limpia. Con frecuencia limpie la herramienta con aire comprimido a través de las ranuras de ventilación **1**.

Servicio de post-venta y servicio de aplicaciones

Nuestro servicio de post-venta responde a sus preguntas sobre el mantenimiento y la reparación de su producto, así como también sobre los repuestos. La información sobre los centros de servicio, los diagramas de las piezas y sobre los repuestos también se puede encontrar en: www.crown-tools.com.

Cómo transportar las herramientas eléctricas

- Está terminantemente prohibido dejarlas caer para que no se produzca ningún impacto mecánico en el embalaje durante el transporte.
- Cuando se descarguen / carguen, no se permite usar ningún tipo de tecnología que funcione bajo el principio de sujeción de embalajes.



Recicle las materias primas en lugar de eliminarlas como basura.



Las herramientas, los accesorios y el embalaje deberían seleccionarse para un reciclado cuidadoso del medio ambiente. Las piezas de material plástico están marcadas para un reciclado selectivo. Estas instrucciones están impresas sobre papel reciclado sin la utilización de cloro.

Технические характеристики электроинструмента

Штроборез		СТ13525-125
Код электроинструмента	[220-230 В ~50/60 Гц]	см. страницу 8
Номинальная мощность	[Вт]	1500
Выходная мощность	[Вт]	1000
Сила тока при напряжении	220-230 В [А]	7
Номинальное число оборотов	[мин ⁻¹]	8500
Ø алмазного отрезного диска	[мм] [дюймы]	125 5"
Посадочный Ø алмазного отрезного диска	[мм] [дюймы]	22,23 7/8"
Макс. толщина алмазного отрезного диска	[мм] [дюймы]	2,2 3/32"
Глубина резания	[мм] [дюймы]	5-29 13/64" - 1-9/64"
Ширина резания	[мм] [дюймы]	8-30 5/16" - 1-3/16"
Резьба шпинделя		M14 5/8"-11
Вес	[кг] [фунты]	4,85 10.69
Класс безопасности		<input type="checkbox"/> / II
Звуковое давление	[дБ(А)]	97,1
Акустическая мощность	[дБ(А)]	108,1
Вибрация	[м/с ²]	3,844

Информация о шуме

Merit Link International AG
Stabio, Швейцария, 22.10.2019



Носить приспособление для защиты органов слуха при уровне звукового давления свыше 85 дБ(А).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Чтобы снизить риск получения травм, пользователь должен ознакомиться с руководством по эксплуатации!

CE Соответствия требуемым нормам

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе "Технические характеристики электроинструмента" продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2006/42/EC, включая их изменения, а также следующим нормам:

EN60745-1,
EN60745-2-22.

Менеджер по сертификации

Wu Cunzhen

Общие правила техники безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все предупреждения о технике безопасности и инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент", используемый в тексте предупреждений, относится к электроинструменту с питанием от электросети (проводной) или электроинструменту с питанием от аккумулятора (беспроводной).

Безопасность рабочего места

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. В захламленных или темных местах вероятны несчастные случаи.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут стать причиной воспламенения пыли или паров.
- Во время работы электроинструмента не допускайте присутствия детей и других лиц. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

Рекомендации по электробезопасности

- Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда не вносите изменения в конструкцию вилки. Не используйте адAPTERЫ с заземленными электроинструментами. Вилки оригинальной конструкции и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Это повышает риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
- Не используйте токоведущий кабель в целях, для которых он не предназначен. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, подтягивания электроинструмента к себе, или для выключения электроинструмента рывком за токоведущий кабель. Оберегайте токоведущий кабель от нагревания, нефтепродуктов, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спонтанный токоведущий кабель увеличивает опасность поражения электрическим током.
- При работах на открытом воздухе, используйте удлинительные кабели, предназначенные для наружных работ, это снижает опасность поражения электрическим током.
- Если нельзя избежать работы электроинструмента на участке с повышенной влажностью, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током. ПРИМЕЧАНИЕ! Термин "УЗО (RCD)" может быть заменен термином "устройство защитного отключения (GFCI)" или "автоматический выключатель с функцией защиты от тока утечки (ELCB)".
- Предупреждение! Никогда не прикасайтесь к открытым металлическим поверхностям редуктора, защитного кожуха и т.д., так как на металлические поверхности воздействуют электромагнитные волны и касание к ним может привести к травме или несчастному случаю.

Рекомендации по личной безопасности

- Будьте бдительными, следите за тем, что вы делаете, и при работе с электроинструментом руководствуйтесь здравым смыслом. Не ис-

пользуйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или лекарств. Ослабление внимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства индивидуальной защиты, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, которые используются в соответствующих условиях, уменьшают вероятность получения травм.
- Не допускайте непреднамеренного запуска электроинструмента. Перед подключением к источнику питания и / или аккумулятору, поднятием или переносом электроинструмента убедитесь, что включатель / выключатель находится в выключенном состоянии. Перемещение электроинструмента, когда палец находится на включателе / выключателе, или включение питания электроинструментов с включенным включателем / выключателем может стать причиной несчастного случая.
- Перед включением, необходимо убрать из вращающихся частей электроинструмента все дополнительные ключи и приспособления. Ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может быть причиной серьезных травм.
- Не предпринимайте чрезмерных усилий. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- Носите соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся деталей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями электроинструмента, что станет причиной серьезных травм.
- Если в конструкции электроинструмента предусмотрена возможность для подключения пылеулавливающих и пылесборных устройств, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование таких устройств уменьшает опасности, связанные с накоплением пыли.
- Всегда будьте осторожны, не игнорируйте принципы безопасной работы с электроинструментом из-за знаний и опыта, полученных вследствие частого пользования электроинструментом. Неосторожное действие может незамедлительно привести к серьезным травмам.
- Предупреждение! Во время работы электроинструменты могут создавать электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах такое поле может создавать помехи активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезной или смертельной травмы, перед использованием электроинструмента рекомендуем людям с медицинскими имплантатами проконсультироваться с врачом и изготовителем медицинского имплантата.

Использование и обслуживание электроинструмента

- Люди с недостаточными психофизическими или умственными способностями и дети не могут

управлять электроинструментом, если человек, ответственный за их безопасность, не контролирует их или не инструктирует об использовании электроинструмента.

• **Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, который соответствует вашей цели применения.** Соответствующий электроинструмент будет работать лучше и безопаснее с той производительностью, для которой он был спроектирован.

• **Не работайте электроинструментом с неисправным включателем / выключателем.** Электроинструмент, включение / выключение которого, не может контролироваться представляет опасность и должен быть немедленно отремонтирован.

• **Перед выполнением каких-либо настроек, сменой принадлежностей или хранением электроинструментов - отсоедините вилку от источника питания и / или аккумулятор от электроинструмента.** Эти меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

• **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не разрешайте лицам, которые не ознакомились с электроинструментом или этими инструкциями, использовать электроинструмент.** Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

• **Следите за состоянием электроинструмента. Проверяйте осевое биение и надежность соединения подвижных деталей, а также любые неисправности, которые могут вывести электроинструмент из строя. Неисправный электроинструмент необходимо отремонтировать перед использованием.** Многие несчастные случаи возникают из-за плохого состояния электроинструмента.

• **Режущие инструменты должны содержаться в чистоте и быть хорошо заточенными.** Правильно установленные режущие инструменты с острыми режущими кромками уменьшают возможность заклинивания и облегчают управление электроинструментом.

• **Используйте электроинструмент, принадлежащности, насадки и т.п. в соответствии с инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемые работы.** Использование электроинструмента для операций, для которых он не предназначен, может привести к опасной ситуации.

• **Поддерживайте рукоятки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.** Скользкие рукоятки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с электроинструментом и управлению им в неожиданных ситуациях.

• **Обратите внимание, что при работе с электроинструментом необходимо правильно держать вспомогательную рукоятку; выполнение этого требования облегчает управление электроинструментом.** Таким образом, правильное удержание электроинструмента может снизить риск несчастных случаев или травм.

Техническое обслуживание

• **Обслуживание Вашего электроинструмента должно производиться квалифицированными**

специалистами с использованием рекомендованных запасных частей. Это дает гарантию, что что безопасность Вашего электроинструмента будет сохранена.

• **Соблюдайте инструкции по смазке, а также рекомендации по замене аксессуаров.**

Особые указания по технике безопасности



Термин "диск" в указаниях по технике безопасности подразумевает "алмазный отрезной диск", также подразумевается их парное использование.

• **Назначение электроинструмента: резка твердых минеральных материалов (например, бетона, кирпичной кладки и т.п.).** Не используйте электроинструмент для резки древесины, пластика или металла. Пользователь несет ответственность за любой риск, вызванный неправильным использованием электроинструмента. Внимательно изучите правила безопасности для предотвращения несчастных случаев, а также инструкцию.

• **Электроинструмент должен использоваться только для сухой резки.**

• **Во время работы удерживайте электроинструмент за изолированную поверхность, так как режущая принадлежность может контактировать со скрытой или встроенной электропроводкой.** При контакте с проводом под напряжением в металлических деталях электроинструмента также возникает напряжение, что может стать причиной поражения оператора электрическим током.



Уделите особое внимание следующим правилам личной безопасности и обслуживания электроинструмента.

• Не используйте шлифовальные диски.

• Не используйте алмазные отрезные диски, не соответствующие рекомендациям производителя.

• Не используйте поврежденные, деформированные или треснувшие алмазные отрезные диски.

• Не работайте со снятым защитным кожухом или со снятой передней крышкой.

• Не включайте электроинструмент, если алмазные отрезные диски контактируют с заготовкой.

• После выключения электроинструмент можно откладывать только после полной остановки алмазных отрезных дисков. Не пытайтесь замедлить вращение алмазных отрезных дисков, прижимая их к какой-либо поверхности.

• Перед заменой алмазного отрезного диска, регулировкой глубины или ширины резания, а также перед обслуживанием электроинструмента извлеките штепсель токоведущего кабеля из сетевой розетки. Алмазные отрезные диски не должны вращаться.

• Во время выполнения работ, в ходе которых алмазный отрезной диск может касаться скрытой проводки или собственного шнура, держите электроинструмент только за изолированные поверхности на рукоятках. При контакте с проводом под напряжением в металлических деталях электроинструмента также возникает напряжение, что может стать причиной поражения оператора электрическим током.

- При выполнении пропилов в стенах или в других закрытых пространствах, проявляйте особую осторожность. Алмазный отрезной диск может разрезать газовую или водопроводную трубу, либо предмет, который вызовет отдачу.
- Всегда держите руки на достаточном расстоянии от зоны распила и алмазных отрезных дисков. Вторая рука всегда должна держать вспомогательную рукоятку.
- Всегда используйте алмазные отрезные диски надлежащего размера и надлежащей формой посадочного отверстия. Если посадочное отверстие алмазного отрезного диска не совпадает с зажимными деталями электроинструмента, отсутствие центровки приведет к потере контроля.
- Не используйте крепежные элементы алмазных отрезных дисков (фланцы, болты и пр.) имеющие повреждения, или крепежные элементы неподходящего размера. Это может стать причиной потери контроля над электроинструментом.
- Всегда используйте защитные очки и противошумные наушники.
- Используйте дополнительные средства индивидуальной защиты - защитные перчатки, жесткую обувь, защитный шлем и рабочий фартук.
- Не прикасайтесь к токоведущему кабелю, поврежденному во время работы. Немедленно извлеките вилку из сетевой розетки. Не используйте электроинструмент с поврежденным кабелем.
- Во время работы токоведущий кабель должен находиться позади электроинструмента.
- Для определения положения скрытой электропроводки используйте подходящий детектор, либо получите эту информацию в соответствующих организациях. Повреждение сверлом скрытой электропроводки может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Повреждение газовой трубы может стать причиной взрыва. Повреждение водопроводных труб может нанести материальный ущерб.
- При работе в местах со скрытой электропроводкой удерживайте электроинструмент за изолированную поверхность, так как режущая принадлежность может контактировать со скрытой или встроенной электропроводкой. При контакте с проводом под напряжением в металлических деталях электроинструмента также возникает напряжение, что может стать причиной поражения оператора электрическим током.
- Монтируйте и используйте алмазные отрезные диски согласно рекомендациям производителя.
- Допустимая скорость алмазных отрезных дисков должна быть не меньше скорости холостого хода электроинструмента.
- Перед началом использования проверьте целостность алмазных отрезных дисков. Правильно устанавливайте алмазные отрезные диски. Убедитесь, что алмазные отрезные диски не трясутся о какие-либо детали во время работы. После установки включите электроинструмент и дайте ему поработать на холостом ходу в течение не менее 30 секунд. Не используйте поврежденные и деформированные алмазные отрезные диски, а также диски имеющие вибрацию или биение.
- Обратите внимание на размер алмазных отрезных дисков. Посадочное отверстие алмазных отрезных дисков должно точно соответствовать форме и размеру фланца.
- Бережно обращайтесь с алмазными отрезными дисками. Защищайте их от ударов, толчков или попадания масла.
- Не обрабатывайте асbestos содержащие материалы.
- Надежно фиксируйте обрабатываемую заготовку при помощи зажимных приспособлений (струбцин, тисков и т.п.).
- Сначала включите электроинструмент, затем подводите его к поверхности материала для обработки. Держите обе руки на достаточном расстоянии от вращающихся алмазных отрезных дисков.
- Если во время работы возникает сильная отдача электроинструмента вследствие заклинивания алмазного отрезного диска, незамедлительно выключите электроинструмент.
- Выключите электроинструмент перед тем, как откладывать его. Не кладите электроинструмент до полной остановки алмазных отрезных дисков.
- Не позволяйте детям работать с электроинструментом.
- Мы гарантируем работоспособность электроинструмента только при использовании указанных принадлежностей.

Отдача и соответствующие предупреждения

Отдача - это внезапная реакция на зажим или защемление вращающегося алмазного отрезного диска. Зажим или защемление приводят к быстрой остановке вращающегося алмазного отрезного диска. Вследствие этого электроинструмент отбрасывает в направлении, противоположном вращению диска в месте защемления. Например, если алмазный отрезной диск зажимается или защемляется заготовкой, то кромка диска, входящая в точку защемления, может врезаться в материал, вследствие чего диск может быть отброшен. Алмазный отрезной диск может смешаться к оператору или от него, в зависимости от направления вращения диска в месте защемления. Абразивные диски также могут сломаться при таких обстоятельствах.

Отдача является результатом неправильного использования электроинструмента и / или неправильной работы оператора или несоответствующих условий работы. Чтобы предотвратить возникновение отдачи, необходимо принять надлежащие меры безопасности, изложенных ниже.

- Крепко удерживайте электроинструмент обеими руками, таким образом, чтобы вы могли оказать сопротивление силам, возникающим при отдаче. Всегда удерживайте электроинструмент за дополнительную рукоятку (если ваш электроинструмент имеет ее) это позволит лучше контролировать электроинструмент при работе и во время запуска. В результате отдачи электроинструмент может быть отброшен назад, но при соблюдении техники безопасности оператор может контролировать этот процесс.
- **Никогда не кладите руку рядом с вращающимся алмазным отрезным диском.** Алмазный отрезной диск может отскочить к вашей руке.
- **Не находитесь на одной линии с вращающимся алмазным отрезным диском.** Отдача может отбросить электроинструмент в направлении, обратном вращению отрезного диска в точке защемления.

- Соблюдайте особую осторожность при работе с кромками, острыми краями и т.д. Не допускайте зацепления алмазного отрезного диска. Углы, острые кромки или вибрация заготовки могут защемить врачающийся алмазный отрезной диск. Это приведет к потере управления или отдаче.
- Не устанавливайте на электроинструмент пильную цепь, пильный диск, сегментированный алмазный диск с зазором между сегментами более 10 мм или зубчатое пильное полотно. Такие детали вызывают отдачу, что приводит к потере контроля над электроинструментом.
- Не допускайте остановки алмазного отрезного диска во время работы. Не оказывайте чрезмерного нажима на электроинструмент. Не пытайтесь резать слишком глубоко. Чрезмерная нагрузка на алмазный отрезной диск увеличивает вероятность деформации диска или защемления его в разрезе, а также вероятность отдачи или поломки диска.
- Если алмазный отрезной диск защемляется или по какой-либо причине останавливается, выключите электроинструмент. Держите электроинструмент неподвижным до полной остановки диска. Не пытайтесь извлечь диск из разреза во время его движения. В противном случае может возникнуть отдача. Выясните причину защемления диска в разрезе и устраните ее.
- Не начинайте резку, если диск находится внутри разреза. Подождите, пока алмазный отрезной диск наберет полную скорость, и аккуратно введите диск в разрез. Если включить электроинструмент в то время, когда диск находится в разрезе, может возникнуть отдача.
- Чтобы свести к минимуму риск защемления и отдачи алмазных отрезных дисков, заготовки крупных размеров необходимо укладывать на опоры. Заготовки крупных размеров могут провисать под собственным весом. Опоры должны быть размещены под заготовкой вблизи линии разреза и возле края заготовки с обеих сторон диска.
- Будьте особенно осторожны, выполняя разрезы в стенах или других закрытых пространствах. Алмазный отрезной диск может разрезать газовые или водопроводные трубы, электропроводку или другие объекты. Это может стать причиной отдачи.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроинструмента

Техника безопасности при выполнении резания

- Для обеспечения безопасности защитный кожух, поставляемый в комплекте с электроинструментом, должен быть надежно размещен и закреплен на электроинструменте. При этом в сторону оператора будет выдаваться минимальная часть диска. Оператор и другие лица должны находиться в стороне от плоскости вращения алмазного отрезного диска. Защитный кожух защищает оператора случайного контакта с диском, а также от разлетающихся осколков диска, в случае если он будет сломан.
- При работе с электроинструментом используйте только алмазные отрезные диски. Если размеры принадлежностей другого типа позволяют установить их на электроинструмент, это не подразумевает безопасность рабочего процесса.
- Номинальная скорость алмазных отрезных дисков должна быть, не меньше максимальной скорости, указанной на электроинструменте. В противном случае, алмазные отрезные диски могут разрушиться, а их фрагменты разлететься.
- Используйте алмазные отрезные диски только по назначению. Например, не шлифуйте деталь с помощью боковой поверхности диска. Алмазные отрезные диски предназначены для работы кромкой. Воздействие боковых сил, может привести к их разрушению.
- Всегда используйте неповрежденные дисковые фланцы с правильным посадочным диаметром для выбранного диска. Такие дисковые фланцы поддерживают диск, что снижает вероятность его поломки.
- Наружный диаметр и толщина алмазного отрезного диска должны соответствовать номинальной мощности электроинструмента. Неправильно подобранные алмазные отрезные диски не обеспечивают безопасную эксплуатацию и не могут должным образом контролироваться.
- Порядочный диаметр дисков и фланцев должен соответствовать шпинделю электроинструмента. Диски и фланцы с неправильным посадочным диаметром могут потерять балансировку, вызвать сильную вибрацию и привести к потере контроля.
- Не используйте поврежденные диски. Перед каждым использованием проверяйте диски на наличие сколов и трещин. Если электроинструмент или диск упал, проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденный диск. После осмотра и установки диска убедитесь, что вы и другие лица находитесь на достаточном расстоянии от плоскости врачающегося диска. Запустите электроинструмент на максимальной скорости без нагрузки на одну минуту. Поврежденный диск, как правило, разрывается в течение этого времени.
- Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемых работ носите лицевую маску или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, защитные наушники, перчатки и фартук, которые могут остановить мелкие частицы абразива или заготовки. Защитные очки должны защищать от обломков, отлетающих при работе. Пылевая маска или респиратор должны фильтровать частицы, возникающие при работе. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может привести к потере слуха.
- Другие лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый человек в рабочей зоне обязан использовать средства индивидуальной защиты. Фрагменты заготовки или сломанного диска могут выпасть за пределы рабочей зоны и стать причиной травмы.
- Если при работе имеется вероятность, что алмазный отрезной диск может коснуться скрытого кабеля или собственного токоведущего кабеля, держите электроинструмент только за изолированные поверхности. При контакте с

проводом под напряжением в металлических деталях электроинструмента также возникает напряжение, что может стать причиной поражения оператора электрическим током.

• **Токоведущий кабель должен находиться в стороне от вращающегося алмазного отрезного диска.** Если вы потеряете контроль, диск может разрезать или зацепить токоведущий кабель. Ваша кисть или рука могут быть затянуты во вращающийся диск.

• **Не откладывайте электроинструмент, пока алмазный отрезной диск полностью не остановится.** Вращающийся диск может зацепиться за поверхность, а вы потеряете контроль над электроинструментом.

• **Не включайте электроинструмент при перевозке.** Вращающийся алмазный отрезной диск может случайно затянуть одежду, что станет причиной травмы.

• **Не используйте электроинструмент рядом с горючими материалами.** Искры могут привести к их воспламенению.

• **Не используйте алмазные отрезные диски, для которых требуется жидкостное охлаждение.** Использование воды или других жидкостей может привести к поражению электрическим током.

• Избегайте остановки двигателя электроинструмента под нагрузкой.

• Не допускайте перегрева электроинструмента при длительном использовании.

• Не работайте электроинструментом выше уровня головы.

• При работе алмазные отрезные диски сильно нагреваются - не прикасайтесь к ним до их охлаждения.

• Если во время работы электропитание внезапно прервалось, во избежание случайного включения электроинструмента немедленно переведите выключатель / выключатель в положение отключения.

• Категорически запрещается замедлять вращение алмазных отрезных дисков по инерции, при помощи фиксатора шпинделя или прилагая усилие к боковой поверхности дисков. Использование фиксатора шпинделя для этой цели выведет из строя электроинструмент и лишит вас права на гарантийное обслуживание.

Внимание: будьте осторожны при прорезании пазов в несущих стенах. На пазы в несущих стенах распространяется норма DIN 1053 часть 1 или специфические для соответствующей страны предписания.

Эти предписания надлежит обязательно выполнять. До начала работы проконсультируйтесь у ответственного специалиста по статике, архитектора или прораба.

Предупреждение: химические вещества, содержащиеся в пыли, выделяющиеся при шлифовании, резке, пилении, затачивании, сверлении и других видах работ при строительстве, могут вызывать онкологические заболевания, врожденные дефекты у будущих детей или нарушить продуктивную функцию. Необходима очистная установка для удаления определенных химических веществ.



• Перед ремонтом и заменой деталей электроинструмента необходимо в первую очередь отключить его от сети.

• Прозрачный диоксид кремния и другие вещества в кирпиче и цементе стен; антисептики семейства ССА в химически обработанной древесине. Степень вредного воздействия этих веществ зависит от частоты выполнения работ. Если вы хотите уменьшить контакт с этими химическими веществами, работайте в вентилируемом помещении и используйте приспособления с сертификатами безопасности (например, респиратор с пылезадерживающим фильтром).

Обратите внимание на напряжение электропитания: при подключении напряжение должно соответствовать напряжению, указанному в таблице технических данных электроинструмента. Если напряжение выше соответствующего напряжения, с операторами может произойти несчастный случай, а электроинструмент будет поврежден. Таким образом, если напряжение питания не подтверждено, никогда не включайте электроинструмент, не проверив значение напряжения. Если напряжение питания ниже требуемого, двигатель будет поврежден.

Символы, используемые в инструкции

В руководстве по эксплуатации используются нижеприведенные символы, запомните их значение. Правильная интерпретация символов поможет использовать электроинструмент правильно и безопасно.

Символ	Значение
	Штроборез Участки, обозначенные серым цветом мягкая наладка (с изолированной поверхностью).
	Наклейка с серийным номером: СТ ... - модель; ХХ - дата производства; XXXXXXX - серийный номер.
	Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями.
	Носите защитные очки.

Символ	Значение
	Носите защитные наушники.
	Носите пылезащитную маску.
	Отключайте электроинструмент от сети перед проведением монтажных и регулировочных работ.
	Опасность повреждения скрытой электропроводки или магистралей бытовых коммуникаций.
	Направление движения.
	Направление вращения.
	Заблокировано.
	Разблокировано.
	Запрещенное действие.
	Внимание. Важная информация.
	Двойная изоляция / класс защиты.
	Знак, удостоверяющий, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского Союза.
	Полезная информация.
	Носите защитные перчатки.

Символ	Значение
	Во время работы удаляйте образующуюся пыль.
	Не выбрасывайте электроинструмент в бытовой мусор.

Назначение электроинструмента

Электроинструмент предназначен для прорезания прямолинейных пазов в различных материалах (бетоне, кирпиче, камне и т.п.). Электроинструмент рассчитан только на использование правшами.

Элементы устройства электроинструмента

- 1 Вентиляционные отверстия
- 2 Фиксатор шпинделя
- 3 Редуктор
- 4 Патрубок для подключения пылесоса
- 5 Ролик
- 6 Ось ролика
- 7 Защитный кожух (в сборе)
- 8 Фиксатор включателя / выключателя
- 9 Включатель / выключатель
- 10 Рукоятка
- 11 Дополнительная ручка
- 12 Барашковый винт крышки
- 13 Крышка
- 14 Барашковый винт указателя
- 15 Шкала глубины резания
- 16 Опорная плита
- 17 Корпус
- 18 Алмазный отрезной диск *
- 19 Ключ шестиугольный *
- 20 Ключ фланцевый *
- 21 Ключ шестиугольный, с рукояткой *
- 22 Инструмент для выламывания пазов *
- 23 Гайка
- 24 Указатель
- 25 Болты передней крышки
- 26 Передняя крышка (в сборе)
- 27 Внешний фланец
- 28 Шпиндель
- 29 Дистанционная шайба
- 30 Внутренний фланец

* Принадлежности

Перечисленные, а также изображенные принадлежности, частично не входят в комплект поставки.

Монтаж и регулировка элементов электроинструмента

Перед проведением всех процедур электроинструмент обязательно отключить от сети.



Не затягивайте слишком сильно крепежные элементы, чтобы не повредить их резьбу.

Дополнительная ручка (см. рис. 1)

При работе всегда используйте дополнительную ручку 11.

На рис. 1 показаны действия по монтажу / демонтажу дополнительной ручки 11.

Установка / замена алмазных отрезных дисков, настройка ширины прорезаемого паза (см. рис. 2-8)



Внимание: замену алмазных отрезных дисков всегда производите попарно. Не допускается одновременно использование старого и нового алмазных отрезных дисков.

После установки алмазных отрезных дисков, перед началом работы, произведите пробный запуск - включите электроинструмент и дайте поработать на холостом ходу не менее 30 секунд. Алмазные отрезные диски, имеющие биение или вызывающие повышенную вибрацию электроинструмента использовать запрещено.



При длительном использовании алмазные отрезные диски могут сильно нагреться - извлекайте их, надев перчатки.

Полная разборка (см. рис. 2-4, 8)

На рисунках 2-4 показан процесс полной разборки - в этом случае снимается передняя крышка 26 и обеспечивается полный доступ ко всем деталям и пространству внутри защитного кожуха 7. Это позволяет производить тщательную очистку всех деталей, а также контролировать их состояние.

- Выкрутите барашковый винт 14, снимите гайку 23 и указатель глубины реза 24, после чего переместите опорную плиту 16 (см. рис. 2.1).
- Выкрутите болты 25 при помощи шестигранного ключа с рукояткой 21 и снимите переднюю крышку 26 (см. рис. 2.2).
- Нажмите и удерживайте фиксатор шпинделя 2, после чего фланцевым ключом 20 открутите внешний фланец 27 (см. рис. 3.1). **Внимание: внешний фланец 27 имеет левую резьбу.**
- В случае, если в процессе работы, внешний фланец 27 слишком сильно затянулся, для удерживания шпинделя 28 рекомендуется использовать шестигранный ключ 19 (см. рис. 3.2). Вставьте шестигранный ключ 19 в осевое отверстие шпинделя 28 и удерживая в неподвижном положении, фланцевым ключом 20 открутите внешний фланец 27 (см. рис. 3.2). **Внимание: внешний фланец 27 имеет левую резьбу.**
- Снимите со шпинделя 28: алмазный отрезной диск 18, дистанционные шайбы 29, алмазный отрезной диск 18, внутренний фланец 30 (см. рис. 4).
- Очистите мягкой кисточкой все детали и установите на шпиндель 28: внутренний фланец 30, алмазный отрезной диск 18, дистанционные шай-

бы 29, алмазный отрезной диск 18. Рукой накрутите внешний фланец 27 на резьбовой конец шпинделя 28.

- При установке деталей на шпиндель 28, вы можете изменять ширину прорезаемого паза, изменяя количество дистанционных шайб 29, установленных между алмазными отрезными дисками 18 (см. рис. 8).

Внимание! при установке строго выполняйте следующие правила:

- соблюдайте правильную последовательность установки деталей (см. рис. 4, 8);
- не допускайте перекоса деталей при монтаже;
- при установке алмазных отрезных дисков 18 удостоверьтесь в том, что диаметр их посадочных отверстий соответствует диаметру шейки внутреннего фланца 30;
- направление стрелки на алмазных отрезных дисках 18 должно всегда совпадать с направлением стрелки на передней крышке 26;
- Внимание: вне зависимости от ширины прорезаемого паза, всегда устанавливайте все дистанционные шайбы 29 (меняется только порядок их установки), в противном случае не будет обеспечиваться фиксация алмазных отрезных дисков 18;**
- между алмазными отрезными дисками 18 всегда должна быть установлена минимум одна дистанционная шайба 29.

- Удерживая шпиндель 28 в неподвижном положении, одним из вышеописанных способов, затяните внешний фланец 27 при помощи фланцевого ключа 20 (см. рис. 3).
- Установите переднюю крышку 26 и вкрутите болты 25 при помощи шестигранного ключа с рукояткой 21 (см. рис. 2.2).
- Верните опорную плиту 16 в исходное положение, установите указатель глубины реза 24, гайку 23 и вкрутите барашковый винт 14 (см. рис. 2.1).

Неполная разборка (см. рис. 5-7, 8)

На рисунках 5-7 показан процесс неполной разборки - в этом случае передняя крышка 26 не снимается, и все монтажные операции проводятся через специальное отверстие в передней крышке 26. Это ускоряет процесс замены алмазных отрезных дисков 18, а также настройку ширины прорезаемого паза.

- Выкрутите барашковый винт 14, снимите гайку 23 и указатель глубины реза 24, после чего переместите опорную плиту 16 (см. рис. 5.1).
- Ослабьте барашковый винт 12 и переместите крышку 13 вверх, как показано на рисунке 5.2.
- Нажмите и удерживайте фиксатор шпинделя 2, после чего фланцевым ключом 20 открутите внешний фланец 27 (см. рис. 6.1). **Внимание: внешний фланец 27 имеет левую резьбу.**
- В случае, если в процессе работы, внешний фланец 27 слишком сильно затянулся, для удерживания шпинделя 28 рекомендуется использовать шестигранный ключ 19 (см. рис. 6.2). Вставьте шестигранный ключ 19 в осевое отверстие шпинделя 28 и удерживая в неподвижном положении, фланцевым ключом 20 открутите внешний фланец 27 (см. рис. 6.2). **Внимание: внешний фланец 27 имеет левую резьбу.**

- Снимите со шпинделя **28**: алмазный отрезной диск **18**, дистанционные шайбы **29**, алмазный отрезной диск **18**, внутренний фланец **30** (см. рис. 7).
- Очистите мягкой кисточкой все детали и установите на шпиндель **28**: внутренний фланец **30**, алмазный отрезной диск **18**, дистанционные шайбы **29**, алмазный отрезной диск **18**. Рукой накрутите внешний фланец **27** на резьбовой конец шпинделя **28**.
- При установке деталей на шпиндель **28**, вы можете изменять ширину прорезаемого паза, изменения количество дистанционных шайб **29**, установленных между алмазными отрезными дисками **18** (см. рис. 8).

Внимание! при установке строго выполняйте следующие правила:

- соблюдайте правильную последовательность установки деталей (см. рис. 7, 8);
- не допускайте перекоса деталей при монтаже;
- при установке алмазных отрезных дисков **18** удостоверьтесь в том, что диаметр их посадочных отверстий соответствует диаметру шейки внутреннего фланца **30**;
- направление стрелки на алмазных отрезных дисках **18** должно всегда совпадать с направлением стрелки на передней крышки **26**;
- Внимание: вне зависимости от ширины прорезаемого паза, всегда устанавливайте все дистанционные шайбы **29** (меняется только порядок их установки), в противном случае не будет обеспечиваться фиксация алмазных отрезных дисков **18**;**
- между алмазными отрезными дисками **18** всегда должна быть установлена минимум одна дистанционная шайба **29**.
- Удерживая шпиндель **28** в неподвижном положении, одним из вышеописанных способов, затяните внешний фланец **27** при помощи фланцевого ключа **20** (см. рис. 6).
- Переместите крышку **26** вниз и затяните барашковый винт **12** (см. рис. 5.2).
- Верните опорную плиту **16** в исходное положение, установите указатель глубины реза **24**, гайку **23** и вкрутите барашковый винт **14** (см. рис. 5.1).

Ввод в эксплуатацию электроинструмента

Убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на приборном щитке электроинструмента.

Включение / выключение электроинструмента

Кратковременное включение / выключение

Для включения нажмите включатель / выключатель **9**, для выключения - отпустите.

Включение на длительное время / выключение

Включение:

Нажмите включатель / выключатель **9** и зафиксируйте его положение фиксатором включателя / выключателя **8**.

Выключение:

Нажмите и отпустите включатель / выключатель **9**.

Отсасывание пыли при работе с электроинструментом

 Отсасывание пыли снижает концентрацию пыли в воздухе, препятствует ее накоплению на рабочем месте. При работе с электроинструментом, всегда используйте пылесос, подходящий для отсасывания пыли обрабатываемых материалов. Пылесос может быть подключен к патрубку **4** (возможно потребуется специальный адаптер).

Рекомендации при работе электроинструментом

Установка глубины прорезания паза (см. рис. 9)

Перед началом работы настройте глубину прорезания паза.

- Ослабьте барашковый винт **14** (см. рис. 9).
- Установите желаемую глубину прорезания, поднимая или опуская корпус электроинструмента. Установленное значение глубины прорезания паза показывает указатель **24** на шкале **15**.
- Затяните барашковый винт **14**.

Общие рекомендации при работе (см. рис. 10-13)

 Производительность работы и качество разреза зависит от типа алмазных отрезных дисков, поэтому правильно выбирайте их в зависимости от обрабатываемого материала и вида работы.

- Произведите настройку ширины и глубины прорезания паза, как описано выше.
- Подключите электроинструмент к подходящему устройству для удаления пыли.
- Заднюю часть опорной плиты **16** установите на обрабатываемую поверхность так, чтобы алмазные отрезные диски **18** не касались поверхности (см. рис. 10.1).
- Включите электроинструмент, дождитесь пока двигатель наберет максимальные обороты, и плавно опускайте электроинструмент до тех пор, пока опорная плита **16** не будет прилегать к обрабатываемой поверхности всей плоскостью, после чего, начинайте перемещать электроинструмент (см. рис. 10.2).
- Внимание: резание всегда должно проводиться в направлении, показанном на рисунке 11.** При резании в обратном направлении возникает опасность бесконтрольного выброса электроинструмента из разреза в сторону пользователя, что может привести к получению серьезных травм.
- Не перемещайте электроинструмент слишком быстро - для выполнения операции требуется время. Избыточное усилие при перемещении не даст лучших результатов, но перегрузит двигатель электроинструмента, и алмазные отрезные диски **18** износятся быстрее.

- Перемещайте электроинструмент по линии резания, не перекаивая и не совершая колебательных и рывкообразных движений. Следите за тем, чтобы ролик 5 катился по обрабатываемой поверхности - это облегчит выполнение работы.

- При прорезании горизонтальных или наклонных канавок, можно изготовить направляющие, которые закрепляются на обрабатываемой поверхности. Перемещайте электроинструмент, опираясь на направляющую боковой поверхностью опорной плиты 16 (см. рис. 12) - это облегчит выполнение работы.

- После выполнения разреза, удалите остатки материала из канавки при помощи инструмента 22 (см. рис. 13).

- При выполнении проемов в стенах, сделайте разрезы по контуру проема, установив максимальную глубину канавки. Удалите остатки материала из канавки при помощи перфоратора. Это ускорит выполнение работы, и контур проема будет ровным без сколов.

- После окончания работы, извлеките алмазные отрезные диски 18 из разрезов и выключите электроинструмент. Дождитесь полной остановки алмазных отрезных дисков 18 и только тогда откладывайте электроинструмент.

- Включите электроинструмент до того, как алмазный отрезной диск 18 прикоснется к заготовке. Подождите пока алмазный отрезной диск 18 не наберет максимальные обороты.

Внимание: адаптер для пылесоса 4, а также алмазные отрезные диски 18 при работе сильно нагреваются, не касайтесь их до тех пор, пока они не остынут.

Особенности использования алмазных отрезных дисков

При резке особо твердых материалов, например, бетона с высоким содержанием гравия, камня и т.п. алмазные отрезные диски 18 могут перегреться и выйти из строя. Признаком этого является появление врачающегося вместе с алмазными режущими дисками 18, кольцевого искрения.

В этом случае извлеките электроинструмент из разреза и дайте ему поработать на холостых оборотах, чтобы алмазные отрезные диски 18 остыли. Заметное снижение производительности работы и появление врачающегося кольцевого искрения, являются признаками того, что алмазные режущие диски 18 затупились. Вы можете попробовать за точить их, произведя несколько коротких пропилов

в абразивном материале (например, в силикатном кирпиче). Если это не помогло, алмазные отрезные диски 18 необходимо заменить.

Обслуживание / профилактика электроинструмента

Перед проведением всех процедур электроинструмент обязательно отключить от сети.

Чистка электроинструмента

Обязательным условием для долгосрочной и безопасной эксплуатации электроинструмента является содержание его в чистоте. Регулярно продувайте электроинструмент сжатым воздухом через вентиляционные отверстия 1.

Послепродажное обслуживание

Ответы на вопросы по ремонту и обслуживанию вашего продукта вы можете получить в сервисных центрах. Информацию о сервисных центрах, схемы запчастей и информацию по запчастям Вы можете найти по адресу: www.crown-tools.com.

Транспортировка электроинструментов

- Не допускайте падения упаковки, а также любые механические воздействия на нее при транспортировке.
- При погрузке / разгрузке не используйте погрузочную технику, работающую по принципу зажима упаковки.

Защита окружающей среды



Вторичное использование сырья вместо устраниния мусора.

Электроинструмент, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать. В интересах чистосортной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов соответственно обозначены. Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора.

Оговаривается возможность внесения изменений.

Технічні характеристики електроінструменту

Штраборіз		СТ13525-125
Код електроінструмента	[220-230 В ~50/60 Гц]	див. сторінка 8
Номінальна потужність	[Вт]	1500
Вихідна потужність	[Вт]	1000
Сила току при напрузі	220-230 В [А]	7
Номінальна частота обертів	[хв ⁻¹]	8500
Ø алмазного відрізного диску	[мм] [дюйми]	125 5"
Посадковий Ø алмазного відрізного диску	[мм] [дюйми]	22,23 7/8"
Макс. товщина алмазного відрізного диску	[мм] [дюйми]	2,2 3/32"
Глибина різання	[мм] [дюйми]	5-29 13/64" - 1-9/64"
Ширина різання	[мм] [дюйми]	8-30 5/16" - 1-3/16"
Різьблення шпинделя		M14 5/8"-11
Вага	[кг] [фунти]	4,85 10.69
Клас захисту		<input type="checkbox"/> / II
Рівень шуму	[дБ(А)]	97,1
Акустична потужність	[дБ(А)]	108,1
Рівень вібрації	[м/с ²]	3,844

Інформація про шум

Merit Link International AG
Stabio, Швейцарія, 22.10.2019



Завжди використовуйте звукоізоляційні навушники при рівні шуму понад 85 дБ(А).

CE Відповідності необхідним нормам

Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі "Технічні характеристики електроінструменту" продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2006/42/ЕС, включаючи їх зміни, а також наступним нормам: EN60745-1, EN60745-2-22.

Менеджер із сертифікації

Wu Cunzhen

Загальні правила техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі по-передження з техніки безпеки та інструкції. Недотримання по-переджень та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, зайнання і / або серйозних травм.

Збережіть всі по-передження та інструкції для подальшого використання.

Термін "електроінструмент", який використовується в тексті по-переджень, відноситься до електроінструменту з живленням від електромережі (противний) або електроінструменту з живленням від акумулятора (бездротовий).

Безпека робочого місця

- Робоче місце повинно бути чистим і добре освітленим. У захаращених або темних місцях вірогідні нещасні випадки.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, в присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або парів.
- Під час роботи електроінструмента не допускайте присутності дітей та інших осіб. Відволікання уваги може призвести до втрати контролю.

Рекомендації з електробезпеки

- Вилки електроінструменту повинні підходити до розетки. Ніколи не вносите зміни в конструкцію вилки. Не використовуйте адаптери з заземленими електроінструментами. Вилки оригінальної конструкції і відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Це підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Не піддавайте електроінструмент впливу дощової води або вологи. Попадання води в середину електроінструмента підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Не використовуйте електричний кабель в цілях, для яких він не призначений. Ніколи не використовуйте кабель для перенесення електроінструменту, підтягання електроінструменту до себе або для вимкнення електроінструменту ривком за електричний кабель. Оберігайте електричний кабель від нагрівання, нафтопродуктів, гострих країк або рухомих частин електроінструменту. Пошкоджений або спущаний електричний кабель збільшує небезпеку поразки електричним струмом.
- При роботах на відкритому повітрі, використовуйте подовжуvalні кабелі, призначені для зовнішніх робіт, це знизить небезпеку ураження електричним струмом.
- Якщо не можна уникнути роботи електроінструмента на ділянці з підвищеною вологістю, використовуйте пристрій захисного відключення (УЗО). Використання УЗО знижує ризик ураження електричним струмом. ПРИМІТКА! Термін "УЗО (RCD)" може бути замінений терміном "пристрій захисного відключення (GFCI)" або "автоматичний вимикач з функцією захисту від струму витоку (ELCB)".
- Увага! Ніколи не торкайтесь до відкритих металевих поверхонь редуктора, захисного коклюха і т.д., оскільки на металеві поверхні впливають електромагнітні хвилі і торкання до них може призвести до травми або нещасного випадку.

Рекомендації з особистої безпеки

- Будьте пильними, стежте за тим, що ви робите, і при роботі з електроінструментом керуйтесь здоровим глуздом. Не використовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотичних засобів, алкоголь або ліків. Ослаблення уваги при роботі

з електроінструментом може призвести до серйозної травми.

- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надівайте захисні окуляри. Засоби індивідуального захисту, такі як пилозахисна маска, нековзне захисне взуття, каска або засоби захисту органів слуху, які використовуються у відповідних умовах, зменшують ймовірність отримання травм.
- Не допускайте ненавмисного запуску електроінструменту. Перед підключенням до джерела живлення та / або акумулятора, підняттям або перенесенням електроінструменту переконайтесь, що вимикач / вимикач знаходиться у вимкненому стані. Переміщення електроінструменту, коли пальце знаходиться на вимикачі / вимикачі, або ввімкнення живлення електроінструментів з включенім вимикачем / вимикачом може стати причиною нещасного випадку.
- Перед ввімкненням необхідно прибрати з частин електроінструменту, що обертаються, всі додаткові ключі і пристосування. Ключ, залишений в частині електроінструменту, що обертається, може бути причиною серйозних травм.
- Не докладайте надмірних зусилля. Завжди зберігайте стійке положення і рівновагу. Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.
- Носіть відповідний одяг. Не вдягайте вільний одяг або прікараси. Тримайте волосся, одяг і рукавиці далеко від рухомих деталей. Вільний одяг, прікараси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами електроінструменту, що стане причиною серйозних травм.
- Якщо в конструкції електроінструменту передбачена можливість для підключення пиловловлюючих і пилозбирних пристрій, переважайтеся, що вони підключенні і правильно використовуються. Використання таких пристрій зменшує небезпеки, пов'язані з накопиченням пилу.
- Завжди будьте уважні, не ігноруйте принципи безпечної роботи з електроінструментом через знання і досвід, отримані внаслідок частого користування електроінструментом. Необережна дія може негайно призвести до серйозних травм.
- Увага! Електроінструмент створює під час роботи електромагнітне поле. За деяких обставин, це поле може чинити негативний вплив на активні або пасивні медичні імплантати. Щоб зменшити ризик заподіяння серйозної шкоди здоров'ю або травми з летальним наслідком, людям з медичними імплантатами, перед початком експлуатації електроінструменту, рекомендується проконсультуватися з лікарем і виробником медичного імплантату.

Використовування і обслуговування електроінструмента

- Люди з недостатніми психофізичними або розумовими здібностями і діти не можуть управляти електроінструментом, якщо людина, яка відповідає за їх безпеку, не контролює їх чи не інструктує щодо використання електроінструменту.
- Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте електроінструмент, який відповідає вашій цілі використання. Відповідний електроінструмент буде працювати краще і безпечніше з тією продуктивністю, для якої він був спроектований.

• Не працюйте електроінструментом з несправним вимикачем / вимикачем. Електроінструмент, ввімкнення / вимкнення якого не може контролюватися, становить небезпеку і повинен бути негайно відремонтований.

• Перед виконанням будь-яких налаштувань, заміною приладдя або зберіганням електроінструментів - від'єднайте вилку від джерела живлення і / або акумулятор від електроінструменту. Ці заходи безпеки знижують ризик випадкового запуску електроінструменту.

• Зберігайте невикористувані електроінструменти в недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які не ознайомились з електроінструментом або цими інструкціями, використовувати електроінструмент. Електроінструменти небезпечні в руках непідготовлених користувачів.

• Слідкіть за станом електроінструменту. Пе-ревірійте осьове биття і надійність з'єднання рухомих деталей, а також будь-які несправності, які можуть вивести електроінструмент з ладу. Несправний електроінструмент необхідно відремонтувати перед використанням. Багато нещасних випадків виникають через поганій стан електроінструменту.

• Ріжучі інструменти повинні знаходитися в чистоті і бути добре заточеними. Правильно встановлені ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками зменшують можливість заклиновання і полегшують управління електроінструментом.

• Використовуйте електроінструмент, приладдя, насадки і т.п. відповідно до інструкцій, беручи до уваги умови роботи і виконувані роботи. Використання електроінструмента для операцій, для яких він не призначений, може привести до небезпечної ситуації.

• Підтримуйте рукоятки і поверхні захоплення сухими, чистими і вільними від масла і мастила. Слизькі рукоятки і поверхні захоплення перешкоджають безпечному поводженню з електроінструментом і управлінням ним в несподіваних ситуаціях.

• Зверніть увагу, що при роботі з електроінструментом необхідно правильно тримати допоміжну рукоятку; виконання цієї вимоги полегшує управління електроінструментом. Таким чином, правильне утримання електроінструменту може знизити ризик нещасних випадків або травм.

Технічне обслуговування

• Обслуговувати Ваш електроінструмент повинні кваліфіковані фахівці з використанням рекомендованих запасних частин. Це дає гарантію, що безпека Вашого електроінструменту буде забезпечена.

• Дотримуйтесь інструкції по змащуванню, а також рекомендації по заміні аксесуарів.

інструмент для різання деревини, пласти маси або металу. Користувач несе відповідальність за будь-який ризик, викликаний неналежним використанням інструменту. Уважно вивчіть правила безпеки для запобігання нещасних випадків, а також техніку безпеки.

• Інструмент повинен використовуватися тільки у суших умовах.

• Під час роботи тримайтеся за ізольовану поверхню електроінструменту, так як ріжуча деталь може контактувати з прихованою або вбудованою електропроводкою. Дотик лінії під напругою може привести до електризації інструменту, що може стати причиною ураження оператора електричним струмом.



• Не використовуйте шліфувальні круги.

• Не використовуйте алмазні відрізні круги, що не відповідають рекомендаціям виробника.

• Не використовуйте пошкоджені, деформовані або тріснуті алмазні відрізні круги.

• Не працуйте зі знятим захисним кожухом або зі знятого передньою кришкою.

• Не вмикайте електроінструмент, якщо алмазні відрізні диски контактиують із заготовкою.

• Після вимкнення електроінструмент можна відкладати лише після повної зупинки алмазних відрізних дисків. Не намагайтесь уповільнити обертання алмазних відрізних дисків, притискаючи їх до будь-якої поверхні.

• Перед заміною алмазного відрізного диску, регулюванням глибини або ширини різання, а також перед обслуговуванням електроінструмента, витягніть штепсель струмопровідного кабелю з розетки. Алмазні відрізні диски не повинні обертатись.

• При роботі в умовах, коли алмазний відрізний круг може розрізати приховану або вбудовану електропроводку, тримайте електроінструмент за ізольовану поверхню. Контакт алмазного відрізного круга з проводом під напругою може привести до електризації огорнені металевих деталей електроінструменту. Це може стати причиною ураження оператора електричним струмом.

• При "сліпому різанні" будьте уважні при врізанні в стіну або іншу мертву зону. Алмазний відрізний круг може перерізати газову трубу, водопровід, кабель або викликати віддачу.

• Завжди тримайте руки на достатній відстані від зони розпилу та алмазних відрізних дисків. Друга рука завжди повинна тримати допоміжне рукояті.

• Завжди використовуйте алмазні відрізні диски належного розміру та належної форми посадкового отвору. Якщо посадковий отвір алмазного відрізного диску не співпадає з затискними деталями електроінструменту, відсутність центрування приведе до втрати контролю.

• Не використовуйте елементи кріплення алмазних відрізних дисків (фланці, болти та ін.), які мають пошкодження, або елементи кріплення невідповідного розміру. Це може стати причиною втрати контролю над електроінструментом.

• Завжди використовуйте захисні окуляри та протишумові навушники.

• Використовуйте додаткові засоби індивідуального захисту - захисні рукавички, жорстке взуття, захисний шолом та робочий фартух.



Під терміном "диск" у вказівках із техніки безпеки мається на увазі "алмазний відрізний диск", також мається на увазі їх парне використання.

• Призначення електроінструмента: різання твердих мінеральних матеріалів (наприклад, бетону, цеглою) кладки і т.п.). Не використовуйте електро-

- Не торкайтесь до кабелю, пошкодженному під час роботи. Відразу витягніть вилку, не використовуйте електроінструмент з пошкодженим кабелем.
- Під час роботи кабель повинен знаходитися позаду електроінструменту.
- Перевірте за допомогою підходящого детектору наявність прихованих проводів або труб у робочій зоні. За необхідності запросіть відповіді дані у місцевого будівельного підрозділу. Розрізання дроту під час роботи може привести до пожежі та ураження електричним струмом. Пошкодження газопроводу може привести до вибуху. Обрізання водопроводу може привести до фінансових втрат і поразки оператора електроінструменту електричним струмом.
- При роботі у місцях з прихованим проводом трийте електроінструмент за ізольовану рукоятку. Контакт електроінструменту з проводом під напругою може привести до електризації металевих деталей електроінструменту і викликати електричний струм.
- Монтуйте та використовуйте алмазні відрізні диски відповідно до рекомендацій виробника.
- Допустима швидкість алмазних відрізних дисків повинна бути не менше швидкості холостого ходу електроінструмента.
- Перед початком використання перевірте цілісність алмазних відрізних дисків. Правильно встановлюйте алмазні відрізні диски. Переоконайтесь, що алмазні відрізні диски не трутися об які-небудь деталі під час роботи. Після встановлення увімкніть електроінструмент та дайте йому попрацювати на холостому ходу протягом мінімум 30 секунд. Не використовуйте пошкоджені та деформовані алмазні відрізні диски, а також диски, які мають вібрацію або биття.
- Зверніть увагу на розмір алмазних відрізних дисків. Посадковий отвір алмазних відрізних дисків повинен в точністю відповідати формі та розміру фланця.
- Обережно поводьтеся з алмазними відрізними дисками. Захищайте їх від ударів, поштовхів або попадання мстила.
- Не обробляйте матеріали, що містять азbest.
- Закріпіть заготовку. Закріпіть заготовку більш надійно за допомогою затисків інструментів або слюсарних лещат.
- Спочатку увімкніть електроінструмент, потім підводьте його до поверхні матеріалу для обробки. Тримайте обидві руки на достатній відстані від алмазних відрізних дисків, які обертаються.
- Якщо під час роботи виникає потужний відсік внаслідок заклинивання алмазного відрізного круга, негайно зупиніть електроінструмент.
- Вимкніть електроінструмент перед тим, як відкладати його. Не кладіть електроінструмент до повної зупинки алмазних відрізних дисків.
- Не дозволяйте дітям працювати з електроінструментом.
- Ми гарантуємо працездатність електроінструменту тільки при використанні зазначеніх комплектуючих.

Віддача і відповідні попередження

Віддача - це різка реакція на затиск або защемлення обертового алмазного відрізного круга. Затиск або защемлення призводять до швидкого застопорення обертового алмазного відрізного круга. Вна-

слідок цього неконтрольований електроінструмент відскакує у напрямку, протилежному обертанню круга у місці защемлення.

Наприклад, якщо алмазний відрізний круг затискається або защемляється заготівлею, то край круга, що входить в точку защемлення, може врізатися у матеріал, внаслідок чого круг може зіскочити або випасти. Алмазний відрізний круг може посунутися до оператора або від нього, в залежності від напрямку обертання круга в місці защемлення. Абрязивні круги також можуть зламатися за таких обставин.

Віддача є результатом неправильного використання електроінструменту і (або) неправильних робочих процедур або невідповідних умов. Щоб запобігти віддачі, виконуйте запобіжні заходи, описані нижче.

- Міцно тримайте електроінструмент.** Ваше тіло і рука повинні бути розташовані таким чином, щоб вони могли противостояти силі віддачі. Завжди використовуйте допоміжну рукоятку для максимального контролю віддачі або реактивного кругового моменту при запуску. При прийнятті належних заходів оператор може контролювати силу віддачі або реактивного кругового моменту.
- Ніколи не кладіть руку поруч з деталлю, що обертається.** Така деталь може відскочити до вашої руки.
- Не перебувайте на одній лінії з обертовим алмазним відрізним кругом.** Віддача зрушить електроінструмент у напрямку, протилежному обертанню відрізного круга в точці защемлення.
- Дотримуйтесь особливої обережності при роботі з кутами, гострими краями і т. д.** Не допускайте підстрибування і зачеплення алмазного відрізного круга. Кути, гострі кромки або підстрибування можуть защемити алмазний відрізний круг, що обертається. Це призведе до втрати управління або віддачі.
- Не прикріплюйте піляльний ланцюг, лезо для різання по дереву, сегментований алмазний круг з периферійним зазором більше 10 мм або зубчасте піляльне полотно.** Такі деталі викликають часту віддачу і втрату контролю.
- Не "затискайте" алмазний відрізний круг.** Не застосовуйте до нього надмірних зусиль. Не намагайтесь різати занадто глибоко. Надмірне напруження алмазного відрізного круга збільшує навантаження, ймовірність скручування або защемлення круга в розрізі, а також ймовірність віддачі або поломки круга.
- Якщо алмазний відрізний круг защемляється або з якої-небудь причини припиняє різання, вимкніть електроінструмент.** Тримайте електроінструмент нерухомим до повної зупинки круга. Не намагайтесь витягти круг з розрізу під час його руху. В іншому випадку може виникнути віддача. З'ясуйте причину защемлення. Щоб усунути причину защемлення круга, виконайте коригувальні дії.
- Не починайте повторно операцію різання на заготівлі.** Зачекайте, поки алмазний відрізний круг набере повну швидкість, і акуратно введіть коло у розріз. Якщо електроінструмент перезапускається в той час, коли коло знаходитьться у розрізі, круг може зачепитися, прослизнуті або створити віддачу.

• Щоб звести до мінімуму ризик защемлення і віддачі алмазних відрізних кругів, забезпечте панелі або великої гарнітури заготовки необхідними опорами. Великі заготовки можуть провисати під власною вагою. Опори повинні бути розміщені під заготівлею поблизу лінії розрізу і біля краю заготовки з обох сторін круга.

• **Будьте особливо обережні, виконуючи "кишеньковий розріз" у стінах або інших спіліх областях.** Виступаючий диск може обрізати газові або водопровідні труби, електропроводку або інші об'єкти. Це може стати причиною віддачі.

Правила техніки безпеки при експлуатації електроінструмента

Техніка безпеки при роботі з відрізним інструментом

• Для забезпечення безпеки захисний кожух, що поставляється у комплекті з електроінструментом, повинен бути надійно розміщений і закріплений на інструменті. При цьому у сторону оператора буде видаватися мінімальна частина круга. Оператор і інші особи повинні перебувати у стороні від площини круга, що обертається. Захисний кожух захищає оператора від фрагментів зламаного диска і випадкового контакту з кругом.

• При роботі з електроінструментом **використовуйте тільки склесний посилений круг або алмазний відрізний круг.** Навіть якщо деталь можна встановити на електроінструмент, це не має на увазі безпеку робочого процесу.

• **Номінальна швидкість алмазних відрізних дисків** повинна бути не менше максимальної швидкості, яка зазначена на електроінструменті. У протилежному випадку, алмазні відрізні диски можуть зруйнуватися, а їх фрагменти розлетітись.

• **Використовуйте алмазні відрізні диски лише за призначенням.** Наприклад, не шліфуйте деталь за допомогою бічної поверхні диска. Алмазні відрізні диски призначенні для роботи кромкою. Вплив бічних сил може привести до їх руйнування.

• **Завжди використовуйте неушкоджені кругові фланці з правильним діаметром для обраного круга.** Правильні кругові фланці підтримують коло, що знижує ймовірність його поломки.

• **Зовнішній діаметр і товщина деталі повинні відповідати номінальній потужності електроінструменту.** Неправильно підібрані деталі не можуть бути належним чином захищені або контролюватися.

• **Розмір кругів і фланців для оправлення повинен відповідати шпинделю електроінструменту.** Круги і фланці з отворами для оправлення, розмір яких не відповідає кріпильним деталям електроінструменту, можуть втратити балансування, викликати сильну вібрацію і привести до втрати контролю.

• **Не використовуйте пошкоджені круги.** Перед кожним використанням перевіряйте круги на наявність сколів і тріщин. Якщо електроінструмент або круг впав, перевірте їх на наявність пошкоджень або встановіть неушкоджений круг.

Після огляду і установки кругу переконайтесь, що ви і інші особи перебуваєте на достатній відстані від площини круга, що обертається. Запустіть електроінструмент на максимальній швидкості без навантаження на одну хвилину. Пошкоджений круг, як правило, розривається протягом цього часу.

• **Використовуйте засоби індивідуального захисту.** Залежно від використання носіть маску для обличчя або захисні окуляри. У разі необхідності використовуйте респіратор, захисні навушники, рукавички і фартух, які можуть зупинити дрібні частинки абразиву або заготовки. Захисні окуляри повинні захищати від уламків, що відлітають при роботі. Пилова маска або респіратор повинні фільтрувати частки, що виникають при роботі. Тривала дія шуму високої інтенсивності може привести до втрати слуху.

• **Інші особи повинні перебувати на безпечній відстані від робочої зони.** Кожна людина в робочій зоні зобов'язана використовувати засоби індивідуального захисту. Фрагменти заготовки або зламаного круга можуть вилітати за межі робочої зони і стати причиною травми.

• **Якщо ви працюєте в зоні, в якій алмазний відрізний круг може торкатися прихованого кабелю або власного шнура, тримайте електроінструмент тільки за ізольовану поверхню.** Контакт алмазного відрізного круга з проводом під напругою може привести до електризації металевих деталей електроінструменту. Це може стати причиною ураження оператора електричним струмом.

• **Шнур повинен бути в стороні від обертового алмазного відрізного круга.** Якщо ви втратите контроль, круг може розрізати або зачепити шнур. Ваша кисть або рука можуть бути затягнуті в обертовий круг.

• **Не кладіть електроінструмент, поки алмазний відрізний круг повністю не зупиниться.** Круг, що обертається може зачепитися за поверхню, а ви втратите контроль над електроінструментом.

• **Не вмикайте електроінструмент при перенесенні.** Алмазний відрізний круг, що обертається може випадково затягнути одяг, що стане причиною травми.

• **Не використовуйте електроінструмент поруч з горючими матеріалами.** Іскри можуть привести до їх займання.

• **Не використовуйте алмазні відрізні круги, для яких потрібен рідкий охолоджувач.** Використання води або інших рідких охолоджувачів може привести до ураження електричним струмом або шоку.

• Уникайте зупинки двигуна електроінструменту під навантаженням.

• Не допускайте перегрівання електроінструменту при тривалому використанні.

• Не працюйте електроінструментом вище рівня голови.

• При роботі алмазні відрізні диски сильно нагріваються - не торкайтеся до них до їх охолодження.

• Якщо під час роботи електроінструменту перервалося, для запобігання випадкового увімкнення електроінструменту негайно переведіть вимикач / вимикач у положення вимкнення.

• Категорично забороняється уповільнювати обертання алмазних відрізних дисків за інерцією, за допомогою фіксатора шпинделя або докладаючи зусилля до бічної поверхні дисків. Використання

фіксатора шпинделя для цієї мети виведе з ладу електроінструмент та позбавить вас права на гарантійне обслуговування.

Увага: будьте обережні при прорізуванні пазів у несучих стінах. На пази в несучих стінах поширяється норма DIN 1053 частина 1 або специфічні для відповідної країни приписи.

Ці приписи слід обов'язково виконувати. До початку роботи проконсультуйтесь у відповідного спеціаліста зі статики, архітектора або виконраба.


Попередження: хімічні речовини, що містяться в пилу, який виділяється при шліфуванні, різанні, пилинні, заточуванні, свердлінні та інших видах робіт при будівництві, можуть викликати онкологічні захворювання, вроджені дефекти у майбутніх дітей або порушити репродуктивну функцію. Необхідна очисна установка для видалення певних хімічних речовин:


- Перед ремонтом і заміною деталей електроінструменту необхідно в першу чергу відключити його від мережі.
- Прозорий діоксин кремнію та інші речовини в цеглі і цементні стін; антисептики сімейства ССА в хімічно обробленій деревині. Ступінь шкідливого впливу цих речовин залежить від частоти виконання робіт. Якщо ви хочете зменшити контакт з цими хімічними речовинами, працюйте в вентильованому приміщенні і використовуйте пристосування з сертифікатами безпеки (наприклад, респіратор з пилом затримуючим фільтром).

Зверніть увагу на напругу електрооживлення: при підключені напруга повинна відповідати значенню, надрукованому в таблиці технічних даних електроінструменту. Якщо напруга вище відповідної напруги, з операторами може статися нещасний випадок, а електроінструмент буде пошкоджено. Таким чином, якщо напруга живлення не підтверджено, ніколи не вмикайте електроінструмент, не перевіривши значення напруги. Якщо напруга живлення нижче необхідної, двигун буде пошкоджений.

Символи, що використовуються в інструкції

В інструкції використовуються нижченаведені символи, запам'ятайте їх значення. Правильна інтерпретація символів допоможе використовувати електроінструмент правильно і безпечно.

Символ	Значення
	Штраборіз Ділянки, які позначені сірим кольором, м'яка накладка (з ізольованою поверхнею).

Символ	Значення
	Наклейка з серійним номером: СТ ... Ser.No.: XX XXXXXXXX
	Ознайомтеся з усіма вказівками з техніки безпеки та інструкціями.
	Носіть захисні окуляри.
	Носіть захисні навушники.
	Носіть пилозахисну маску.
	Відключайте прилад від мережі перед проведенням монтажних і регулювальних робіт.
	Небезпека пошкодження прихованої електропроводки або магістралей побутових комунікацій.
	Напрямок руху.
	Напрямок обертання.
	Заблоковано.
	Розблоковано.
	Заборонена дія.
	Увага. Важлива інформація.
	Подвійна ізоляція / клас захисту.

Символ	Значення
	Знак, який засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС та гармонізованим стандартам Європейського Союзу.
	Корисна інформація.
	Носіть захисні рукавиці.
	Під час роботи видаляйте пил, що утворюється.
	Не викидайте електроінструмент в побутове сміття.

Призначення електроінструменту

Електроінструмент призначений для прорізання прямолінійних пазів у різних матеріалах (бетоні, цеглі, камені і т.п.).

Розраховані тільки на використання правшами.

Елементи пристрою електроінструменту

- 1 Вентиляційні отвори
- 2 Фіксатор шпинделя
- 3 Редуктор
- 4 Переходник для підключення пилососа
- 5 Ролик
- 6 Вісь ролика
- 7 Захисний кожух (в зборі)
- 8 Фіксатор вимикача / вимикача
- 9 Вимічач / вимикач
- 10 Руків'я
- 11 Додаткова ручка
- 12 Баранчиковий гвинт кришки
- 13 Кришка
- 14 Барашковий гвинт покажчика
- 15 Шкала глибини пропілу
- 16 Опорна плита
- 17 Корпус
- 18 Алмазний відрізний диск *
- 19 Ключ шестигранний *
- 20 Ключ фланцевий *
- 21 Ключ шестигранний, з рукої'ям *
- 22 Інструмент для виламування пазів *
- 23 Гайка
- 24 Покажчик
- 25 Болти передньої кришки
- 26 Передня кришка (в зборі)
- 27 Зовнішній фланець
- 28 Шпиндель

- 29 Дистанційна шайба
- 30 Внутрішній фланець

* Приналежності

Перераховані, а також зображені принадлежності, частково не входять у комплект постачання.

Монтаж та регулювання елементів електроінструменту

Перед проведенням усіх процедур електроінструмент обов'язково відключити від мережі.

Не затягуйте дуже сильно кріпильні елементи, щоб не пошкодити їх різьбллення.

Додаткова ручка (див. мал. 1)

При роботі завжди використовуйте додаткову ручку 11.

На мал. 1 показані дії з монтажу / демонтажу додаткової ручки 11.

Встановлення / заміна алмазних відрізних дисків, налаштування ширини пазу, що прорізається (див. мал. 2-8)

Увага: заміну алмазних відрізних дисків завжди виконуйте попарно. Не допускається одночасне використання старого та нового алмазних відрізних дисків.

Після встановлення алмазних відрізних дисків, перед початком роботи, виконайте пробний запуск-увімкніть електроінструмент і дайте попрацювати на холостому ходу не менше 30 секунд. Алмазні відрізні диски, які мають биття або викликають підвищено вібрацію електроінструмента, використовувати заборонено.

При тривалому використанні алмазні відрізні диски можуть сильно нагрітись - виміайте їх, одягнувши рукавички.

Повне розбирання (див. мал. 2-4, 8)

На малюнках 2-4 зображено процес повного розбирання - у цьому випадку знімається передня кришка 26 та забезпечується повний доступ до всіх деталей і простору всередині захисного кожуха 7. Це дозволяє виконувати ретельне очищення всіх деталей, а також контролювати їх стан.

- Викрутіть барашковий гвинт 14, зніміть гайку 23 і покажчик глибини різання 24, після чого перемістіть опорну плиту 16 (див. мал. 2.1).
- Викрутіть болти 25 за допомогою шестигранного ключа з рукої'ям 21 і зніміть передню кришку 26 (див. мал. 2.2).
- Натисніть та утримуйте фіксатор шпинделя 2, після чого фланцевим ключем 20 відкрутіть зовнішній фланець 27 (див. мал. 3.1). **Увага:** зовнішній фланець 27 має ліву різьбу.

- У випадку, якщо в процесі роботи, зовнішній фланець **27** занадто сильно затягнувся, для утримання шпинделя **28** рекомендується використовувати шестигранний ключ **19** (див. мал. 3.2). Вставте шестигранний ключ **19** в основний отвір шпинделя **28** та утримуючи в нерухомому положенні фланцевим ключем **20** відкрутіть зовнішній фланець **27** (див. мал. 3.2). **Увага:** зовнішній фланець **27** має ліву різбу.

- Зніміть зі шпинделя **28**: алмазний відрізний диск **18**, дистанційні шайби **29**, алмазний відрізний диск **18**, внутрішній фланець **30** (див. мал. 4).
 - Очистіть м'яким пензликом усі деталі та встановіть на шпиндель **28**: внутрішній фланець **30**, алмазний відрізний диск **18**, дистанційні шайби **29**, алмазний відрізний диск **18**. Рукою накрутіть зовнішній фланець **27** на різьбовий кінець шпинделя **28**.

- При встановленні деталей на шпиндель **28**, ви можете змінювати ширину паза, який прорізається, змінюючи кількість дистанційних шайб **29**, встановлених між апамзними відрізнями дискаами **18** (див. мал. 8).

Увага! При встановленні чітко виконуйте наступні правила:

- дотримуйтесь правильної послідовності встановлення деталей (див. мал. 4, 8);
 - не допускайте перекосу деталей при монтажі;
 - при встановленні алмазних відрізних дисків **18** переконайтесь в тому, що діаметр їх посадкових отворів відповідає діаметру шийки внутрішнього фланцю **30**;
 - напрямок стрілки на алмазних відрізних дисках **18** повинен співпадати з напрямком стрілки на передній кришці **26**;
 - Увага: незалежно від ширини пазу, який прорізається, завжди встановлюйте усі дистанційні шайби **29** (змінюється лише порядок їх встановлення), в протилежному випадку не буде забезпечуватись фіксація алмазних відрізних дисків **18**;
 - між алмазними відрізними дисками **18** завжди повинна бути встановлена мінімум одна дистанційна шайба **29**.

- Утримуючи шпиндель **28** в нерухомому положенні, одним із вищеписаних способів, затягніть зовнішній фланець **27** за допомогою фланцевого ключа **20** (див. мал. 3).
 - Встановіть передню кришку **26** та вкрутіть болти **25** за допомогою шестигранного ключа з руків'ям **21** (див. мал. 2.2).
 - Поверніть опорну плиту **16** в початкове положення, встановіть покажчик глибини різання **24**, гайку **23** та вкрутіть барашковий гвинт **14** (див. мал. 2.1).

Неповне розбирання (див. мал. 5-7, 8)

На малюнках 5-7 показано процес неповного розбирання - в цьому випадку передня кришка 26 не знімається, і всі монтажні операції проводяться через спеціальний отвір в передній кришці 26. Це прискорює процес заміни алмазних відрізних дисків 18, а також налаштування ширини пазу, який прорізається.

- Викрутіть барашковий гвинт **14**, зніміть гайку **23** і покажчик глибини різання **24**, після чого перемістіть опорну плиту **16** (див. мал. 5.1).

- Прослібте барашковий гвинт **12** та перемістіть кришку **13** догори, як показано на малюнку 5.2.
 - Натисніть та утримуйте фіксатор шпінделя **2**, після чого фланцевим ключем **20** відкрутіть зовнішній фланець **27** (див. мал. 6.1). **Увага:** зовнішній фланець **27** має ліву різьбу.
 - У випадку, якщо в процесі роботи, зовнішній фланець **27** занадто сильно затягнувся, для утримання шпінделя **28** рекомендується використовувати шестиграний ключ **19** (див. мал. 6.2). Вставте шестиграний ключ **19** в осьовий отвір шпінделя **28** та утримуючи в нерухомому положенні фланцевим ключем **20** відкрутіть зовнішній фланець **27** (див. мал. 6.2). **Увага:** зовнішній фланець **27** має ліву різьбу.
 - Зніміть зі шпінделя **28**: алмазний відрізний диск **18**, дистанційні шайби **29**, алмазний відрізний диск **18**, внутрішній фланець **30** (див. мал. 7).
 - Очистіть м'яким пензликом усі деталі та встановіть на шпіндель **28**: внутрішній фланець **30**, алмазний відрізний диск **18**, дистанційні шайби **29**, алмазний відрізний диск **18**. Рукою накрутіть зовнішній фланець **27** на різьбовий кінець шпінделя **28**.
 - При встановленні деталей на шпіндель **28**, ви можете змінювати ширину паза, який прорізається, змінюючи кількість дистанційних шайб **29**, встановлених між алмазними відрізними дисками **18** (див. мал. 8).

Увага! При встановленні чітко виконуйте наступні правила:

- дотримуйтесь правильної послідовності встановлення деталей (див. мал. 7, 8);
 - не допускайте перекосу деталей при монтажі;
 - при встановленні алмазних відрізних дисків **18** переконайтесь в тому, що діаметр їх посадкових отворів відповідає діаметру шийки внутрішнього фланцу **30**;
 - напрямок стрілки на алмазних відрізних дисках **18** повинен співпадати з напрямком стрілки на передній кришці **26**;
 - **Увага:** незалежно від ширини пазу, який прорізається, завжди встановлюйте усі дистанційні шайби **29** (змінюється лише порядок їх встановлення), в протилежному випадку не буде забезпечуватися фіксація алмазних відрізних дисків **18**;
 - між алмазними відрізними дисками **18** завжди повинна бути встановлена мінімум одна дистанційна шайба **29**.
 - Утримуючи шпиндель **28** в нерухомому положенні, одним із вищеписаних способів, затягніть зовнішній фланець **27** за допомогою фланцевого ключа **20** (див. мал. 6).
 - Перемістіть кришку **26** донизу та затягніть барашковий гвинт **12** (див. мал. 5.2).
 - Поверніть опорну плиту **16** в початкове положення, встановіть покажчик глибини різання **24**, гайку **23** та вкрутіть барашковий гвинт **14** (див. мал. 5.1).

Введення у експлуатацію електроінструмента

Переконається в тім, що наявна напруга в мере-
жі відповідає даним, зазначеним на приладовому
шитку електроінструмента

Вмикання / вимикання електроінструменту

Короткочасне включення / виключення

Для включення натисніть вмикач / вимикач **9**, для виключення - відпустіте.

Включення на тривалий час / виключення

Уважути:

Вмикач / вимикач **9** натисніть і зафіксуйте його положення фіксатором вмикача / вимикача **8**.

Виключути:

Вмикач / вимикач **9** натисніть і відпустіть.

Відсмоктування пилу під час роботи з електроінструментом



Відсмоктування пилу знижує концентрацію пилу в повітрі, запобігає її накопичуванню на робочому місці. При роботі з електроінструментом, за будь-яким використовуйте пилосос, що підходить для відсмоктування пилу оброблюваних матеріалів. Пилосос може бути підключений до патрубка **4** (можливо знадобиться спеціальний адаптер).

Рекомендації при роботі з електроінструментом

Встановлення глибини прорізання пазу (див. мал. 9)

Перед початком роботи налаштуйте глибину прорізання пазу.

- Послабте барабашковий гвинт **14** (див. мал. 9).
- Встановіть бажану глибину прорізання, піднімаючи або опускаючи корпус електроінструменту. Встановлене значення глибини прорізання пазу показує покажчик **24** на шкалі **15**.
- Затягніть барабашковий гвинт **14**.

Загальні рекомендації при роботі (див. мал. 10-13)



Продуктивність роботи та якість розрізу залежить від типу алмазних відрізних дисків, тому правильно обираєте їх в залежності від матеріалу, який обробляється, та виду роботи.

- Виконайте налаштування ширини та глибини прорізання пазу, як описано вище.
- Підключіть електроінструмент до відповідного пристрою для видалення пилу.
- Задньою частину опорної плити **16** встановіть на поверхню, яка обробляється, так, щоб алмазні відрізні диски **18** не торкалися поверхні (див. мал. 10.1).
- Увімкніть електроінструмент, дочекайтесь доки двигун набере максимальні обороти, та повільно відпускайте електроінструмент до тих пір, поки опо-

рна плита **16** не буде прилягати до поверхні, яка обробляється, усію площину, після чого починайте переміщувати електроінструмент (див. мал. 10.2).

• Увага: різання завжди повинно проводитись в напрямку, який показано на малюнку **11**. При різанні в протилежному напрямку виникає небезпека безконтрольного викиду електроінструменту з розрізу в сторону користувача, що може привести до отримання серйозних травм.

• Не переміщуйте електроінструмент занадто швидко - для виконання операції потрібен час. Надмірне зусилля при переміщенні не дасть кращих результатів, але перенавантажите двигун електроінструменту, та алмазні відрізні диски **18** зносяться швидше.

• Переміщуюте електроінструмент по лінії різання, не переключуючи і не здійснюючи коливальних та ривкоподібних рухів. Слідкуйте за тим, щоб ролик **5** котився по поверхні, яка обробляється, - це полегшить виконання роботи.

• При прорізанні горизонтальних або похилих канавок можна виготовити направляючі, які закріплюються на поверхні, що обробляється. Переміщуйте електроінструмент, спираючись на направляючу бічною поверхнею опорної плити **16** (див. мал. 12) - це полегшить виконання роботи.

• Після виконання розрізу, видаліть залишки матеріалу з канавки за допомогою інструмента **22** (див. мал. 13).

• При виконанні прорізів у стінах, зробіть розрізи по контуру прорізу, встановивши максимальну глибину канавки. Видаліть залишки матеріалу з канавки за допомогою перфоратора. Це прискорить виконання роботи, та контур прорізу буде рівним без сколів.

• Після закінчення роботи витягніть алмазні відрізні диски **18** з розрізів та вимкніть електроінструмент. Дочекайтесь повної зупинки алмазних відрізних дисків **18** та лише тоді відкладайте електроінструмент.

• Увімкніть електроінструмент до того, як алмазний відрізний диск **18** доторкнеться до заготовки. Почекайте доки алмазний відрізний диск **18** не набере максимальні оберті.



Увага: адаптер для пилососу **4**, а також алмазні відрізні диски **18** при роботі сильно нагріваються, не торкайтесь їх до тих пір, поки піни не охолонуть.

Особливості використання алмазних відрізних дисків

• При різанні особливо твердих матеріалів, наприклад, бетону з високим вмістом гравію, каменю і т.п., алмазні відрізні диски **18** можуть перегрітись та вийти з ладу. Ознакою цього є поява обертового разом з алмазними ріжучими дисками **18**, кільцевого іскріння.

• У цьому випадку витягніть електроінструмент з розрізу та дайте йому попрацювати на холостих обертах, щоб алмазні відрізні диски **18** охололи.

• Помітне зниження продуктивності роботи та появя обертаючого кільцевого іскріння, є ознаками того, що алмазні ріжучі диски **18** затупилися. Ви можете спробувати знаточити їх, виконавши декілька коротких розпилів в абразивному матеріалі (наприклад, у силікатній цеглі). Якщо це не допомогло, алмазні відрізні диски **18** необхідно замінити.

Обслуговування / профілактика електроінструмента

Перед проведенням усіх процедур електроінструмент обов'язково відключити від мережі.

Чищення електроінструменту

Обов'язковою умовою для довгострокової і безпечної експлуатації електроінструменту є вміст його в чистоті. Регулярно продувайте електроінструмент стисливим повітрям через вентиляційні отвори 1.

Післяпродажне обслуговування

Відповіді на питання щодо ремонту та обслуговування вашого продукту Ви можете отримати в сервісних центрах. Інформацію про сервісні центри, схеми запчастин та інформацію по запчастинах Ви можете знайти за адресою: www.crown-tools.com.

Транспортування електроінструменту

- Не допускайте падіння упаковки, а також будь-якого механічного впливу на неї транспортуванні.
- При завантаженні / розвантаженні не використовуйте навантажувальну техніку що працює за принципом затиску упаковки.

Захист навколошнього середовища



Переробка сировини замість утилізації відходів.

Електроінструмент, додаткові принадлежності й упакування варто екологічно чисто утилізувати.

В інтересах чистосортної рециркуляції відходів деталі із синтетичних матеріалів відповідно позначені. Дійсний посібник з експлуатації надрукований на папері, виготовленої з вторсировини без застосування хлору.

Қозғалтқыш құралдың сипаттамалары

Атыз кескіш

СТ13525-125

Қозғалтқыш құралдың коды	[220-230 В ~50/60 Гц]	8 бетті қараныз
Номиналды қуаты	[Вт]	1500
Қажетті қуат	[Вт]	1000
Электр тогы кернеуі	220-230 В [А]	7
Номиналды жылдамдық	[мин ⁻¹]	8500
Қол дисқілі араға арналған алмаз дискінің диаметрі	[мм] [дюйм]	125 5"
Қол дисқілі араға арналған алмаз дискі өзегінің диаметрі	[мм] [дюйм]	22,23 7/8"
Қол дисқілі араға арналған алмаз дискінің максималды қалындығы	[мм] [дюйм]	2,2 3/32"
Штроб терендігі	[мм] [дюйм]	5-29 13/64" - 1-9/64"
Штробтың ені	[мм] [дюйм]	8-30 5/16" - 1-3/16"
Шпиндельдің ирек оймасы		M14 5/8"-11
Салмағы	[кг] [фунт]	4,85 10.69
Қауіпсіздік класы		<input type="checkbox"/> / II
Дыбыс қысымы	[дБ(А)]	97,1
Акустикалық қүші	[дБ(А)]	108,1
Өлшенетін тербеліс	[м/с ²]	3,844

Шу туралы ақпарат



Дыбыс қысымы осетін болса,
әрдайым құлақ қорғаушысын киі-
ніз 85 дБ(А).



ЕСКЕРТУ - Жарақат қаупін азайту үшін
пайдаланушы пайдалану нұсқаулығын
оқып шығуы керек!

Жалпы қауіпсіздік ережелері



Сәйкестік жөніндегі мәлімдеме

Жеке жауапкершілікпен біз "Қозғалтқыш құралдың сипаттамалары" де сипатталған өнімнің 2006/42/ЕС ережелеріндегі барлық тиісті анықтамаларына өзгерістері менен бірге сәйкес екенин жөнө төмөндегі нормаларға сай екенин көпілдендеріміз:
EN60745-1,
EN60745-2-22.

Сертификаттау
менеджери

Wu Cunzhen



ЕСКЕРТУ! Барлық қауіпсіздік туралы ескертулерді және барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.
Ескертулер мен нұсқауларды орындаама тоқ соғуына, өртке және / немесе ауыр жарақатқа әкелу мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сактап қойыңыз.

Ескертулердегі "электр құрал" термині жепіден жұмыс істейтін (сымды) электр құралын немесе батареядан жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралын білдіреді.

Жұмыс аумағының қауіпсіздігі

- Жұмыс аумағын таза және жақсы жарықтандырылған күйде ұстаңыз. Ретсіз

Қазақ тілі

немесе құңғырт аумақтар сәтсіз жағдайларға әкеледі.

• Электр құралдарды жарылғыш атмосфераларда пайдаланбаңыз, мысалы, тутаныш сүйектіктер, газдар немесе шаш бар жерде. Электр құралдар шаңды немесе тұтіндерді тұтандыруы мүмкін үшкіндірді тудырады.

• Электр құралды пайдалану кезінде балаларды және маңайдағы адамдарды аулақ ұстаңыз. Алаңдату басқаруды жоғалтуға әкелу мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

• Электр құралдардың ашалары розеткаға сәйкес болуы керек. Ашаны ешқашан ешбір түрде өзгерте болмайды. Жерге қосылған электр құралдарымен бірге ешбір адаптер ашасын пайдалануға болмайды. Өзгерілмеген ашалар және сәйкес розеткалар тоқ соғу қаупін азайтады.

• Құбырлар, жылтықштар, ауқымдар және тоңазытқыштар сияқты жерге қосылған беттерге дененің тиоін болдырмаңыз. Дененіз жерге қосылған болса, тоқ соғу қаупін артады.

• Электр құралдарына жаңыбырдың немесе ылғалды жағдайлардың есерін тигізбеніз. Электр құралға кіретін су тоқ соғу қаупін арттырады.

• Сымды дұрыс емес пайдалануға болмайды. Сымды электр құралды үстап жүр, тарту немесе розеткадан ажырату үшін ешқашан пайдаланбаңыз. Сымды жылудан, майдан, үшкір жиектерден немесе қозғалатын бөліктерден аулақ ұстаңыз. Закымдалған немесе шатасқан сымдар тоқ соғу қаупін арттырады.

• Электр құралды сыртта пайдаланғанда сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды сымды пайдалану тоқ соғу қаупін азайтады.

• Электр құралды ылғалды орында пайдалану керек болса, қалдық тоқтан қорғау құралын пайдаланып қуат беріңіз. Қалдық тоқтан қорғау құралын пайдалану тоқ соғу қаупін азайтады. ЕСКЕРТПЕ! "Қалдық тоқтан қорғау құралы (RCD)" термині "жерге қысқа түйікталу өшіргіші (GFCI)" немесе "жерге ақын кездегі тізбек ажыратқышы (ELCB)" терминінен ауыстырылуы мүмкін.

• **Ескерту!** Редуктордағы, қалқандағы және т.с. ашық металл беттерге ешқашан тименіз, өйткени металл беттерге тиу электромагниттік толқындарға кедеріл келтіріп, осылайша жаракаттарға немесе сәтсіз жағдайларға әкелу мүмкін.

Жеке қауіпсіздік

• Электр құралды пайдаланып жатқанда қырағы болыңыз, істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және дұрыс ақылды пайдаланыңыз. Электр құралды шаршап түрганда, я болмаса, есірткілердің, алкогольдін немесе дәрінің есерінде болғанда пайдалануға болмайды. Электр құралдарын пайдалану кезінде бір сәт зейін белмеу ауыр жаракатқа әкелу мүмкін.

• **Жеке қорғағыш жабдықты пайдаланыңыз.** Әрқашан кезді қорғау құралын күнің. Тиісті жағдайлар үшін пайдаланылатын шаш маскасы, сирғымайтын қауіпсіздік аяқ киімі, қатты қалпак немесе естуді қорғау құралы сияқты қорғағыш жабық жаракаттарды азайтады.

• Кездейсоқ іске қосылуды болдырмаңыз. Құралды қуат көзіне және / немесе батареялар жинағына қосу, көтеру немесе үстап журу алдында қосыншы өшірүлі күйде екенін көз жеткізіңіз. Электр құралдар саусақты қосыншы қойып үстап журу немесе қосыншы қосулы күйдегі электр құралдарына қуат беру сәтсіз жағдайларға әкеледі.

• Электр құралын қосу алдында кез келген реттеу кілтін алыңыз. Электр құралдың айналатын бөлігіне жалғанған күйде қалдырылған кілт жаракатқа әкелу мүмкін.

• Қатты жақындаамыңыз. Әрқашан тиісті қалыпты және тенгерімді сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақырақ басқаруға мүмкіндік береді.

• Тиісті күйдің күнің. Бос күйді немесе зергерлік бүйімдарды кименіз. Шашты, күйді және қолғапты қозғалатын бөліктерден аулақ ұстаңыз. Бос күйі, зергерлік бүйімдер немесе үзін шаш қозғалатын бөліктерде тұрып қалуы мүмкін.

• Шаңды шығарып алу және жинау құралдары қамтамасыз етілген болса, бұларды қосуды және тиісті түрде пайдалануды қамтамасыз етіңіз. Шаң жинауды пайдалану шаңға қатысты қауіптерді азайтады.

• Құралдарды жіңіп пайдаланудан алынған таныштықтың сізді масаттануға және құрал қауіпсіздігі принциптерін елемеуге әкелінен жол берменіз. Абайсыз әрекет секундтың бір бөлінде ауыр жаракаттауы мүмкін.

• **Ескерту!** Пайдалану кезінде электр құралдар электромагниттік әріс тудырады. Кейбір жағдайларда бұл әріс белсенді немесе пассивті медициналық имплантаттарға кедеріл келтіріп мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жаракатты болдырмау үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға осы электр құралды пайдалану алдында дерігермен және медициналық имплантат өндірушісімен көнсөсү ұсынылады.

Электр құралды пайдалану және күтү

• Психофизикалық немесе ақыл-ой қабілеттері темен адамдар, сонымен бірге балалар бұл электр құралды тек қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаласа немесе электр құралды пайдалану туралы нұсқаулар берсе, пайдалана алады.

• Электр құралға күш түсірменіз. Жағдайға сай дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы өзі арналған жылдамдықпен жүмыстық жақырақ және қауіпсіздеу орындаіды.

• Қосқыш қоспаса және өшірмесе, электр құралды пайдалануға болмайды. Қосқышпен басқару мүмкін емес кез келген электр құрал қауіпті және жөнделу керек.

• Кез келген реттеулерді жасау, қосалқы құралдарды ауыстыру немесе электр құралдарды сақтауға қою алдында ашаны қуат көзінен және / немесе батареялар жинағын электр құралдан ажыратыңыз. Мұндай алдын-алуға арналған сактық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуы қаупін азайтады.

• Жұмыссыз тұрган электр құралдарын балалардан аулақ ұстаңыз және электр құралмен немесе осы нұсқаулармен таныс емес адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат етпеніз. Электр құралдар оқытылмаған пайдаланушылардың қолдарында қауіпті болады.

- Электр құралдарына техникалық қызмет көрсетіліп. Қозғалатын бөліктердің қате туралануы немесе түрлі қалуы, сынған бөліктер және электр құралдың жұмысынан әсер етуі мүмкін кез келген басқа жағдай баржының тексеріліз. Зақымдалса, пайдалану алдында электр құралын жөндөтіліз. Көп сәтсіз жағдайларды нашар техникалық қызмет көрсетілетін электр құралдары тузырады.
 - Кесу құралдарын өткір және таза күйде ұстаңыз. Тиісті түрде техникалық қызмет көрсетілетін, үшкір кесу жиектері бар кесу құралдарының түрлі қалуы қытималдығы азырақ және оларды басқару оңайырақ.
 - Электр құралын, қосалқы құралдарды және құралдың кескіштерін, т.б. Осы нұсқауларға сай, жұмыс жағдайларын және орындалатын жұмыстың ескере отырып пайдаланыңыз. Электр құралды көрсетілгеннен басқа әрекеттер үшін пайдалану қауіпті жағдайға әкелу мүмкін.
 - Тұтқаларды және ұстайтын беттерді құрғақ, таза және май емес күйде ұстаңыз. Жылпылдақ тұтқалар және ұстайтын беттер күтпеген жағдайларда құралы қауіпсіз ұстауға және басқаруға мүмкіндік бермейді.
 - Электр құралды пайдаланғанда қосымша тұтқаны дұрыс ұстаңыз. Бұл электр құралын басқарғанда пайдалы. Сондықтан дұрыс ұстау сәтсіз жағдайлардың немесе жаракаттардың қауіпназайтады.
 - Ешбір тегістеу дискін пайдаланбаңыз.
 - Өндірушінің шарттарына сәйкес келмейтін алмас кесу дискин пайдаланбаңыз.
 - Зақымдалған, деформацияланған немесе жақыттары бар алмас кесу дискин пайдаланбаңыз.
 - Қорғаныш қақпағы немесе алдыңғы қақпағы алынған жағдайда жұмыс істеменіз.
 - Егер алмас дисқілер өндөлтін бөлшектермен жанасса, электр құралын коспаңыз.
 - Электр аспабын өшіргеннен кейін, оны қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілері толық тоқтағаннан кейін фана штетке қоюға болады. Қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілерінің айналмауы тежеуге тырыспаңыз.
 - Қол дисқілі араға, штробтың терендігін немесе енін реттеуге арналған алмаз дисқілерін ауыстырап алдында, сондай-ақ электр құралына техникалық қызмет көрсету алдында, электрокабель штепсельді розеткадан сұзырыңыз. Қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілер айналмауы тиіс.
 - Алмас кесу құралы жасырын желін немесе кірістірлігендегі кесу мүмкін жағдайда пайдалану үшін электр құралды оқшауланған ұстас бетінен ұстап тұрыңыз. Алмас кесу құралының кернеу астындағы желиге тиои электр құралдың металл бөлігін электрлендіру мүмкін және оператордың ток согуы мүмкін.
 - Әсіресе материалдың ішінде не бар екенин білмей кескенде, қабырғаға немесе басқа көрінбейтін аймаққа кіргізгенде сак болыныз. Алмас

Қызмет көрсету

- Электр құралына білікті жөндеу маманы түпнұсқалық ауыстыру бөлшектерін пайдаланып қызмет көрсетуі керек. Бул электр құралының қауіпсіздігін сактауды қамтамасыз етеді.
 - Майлау және қосалқы құралдарды ауыстыру туралы нұсқауларды орынданыз.

Арнайы қауіпсіздік туралы ескеrtулер

i

Қауіпсіздік нұсқауларында "Диск" терминің көл дискілі араға арналған алмаз дисктері және көл дискілі ара дегенді білдіреді.

- Электр аспабы қатты құрылым минералды материалдарын кесуге арналған (мысалы, бетон, киприкалық қалau және т. б.) Электр құралын ағашты, пластикти немесе металды кесу үшін пайдаланбаңыз. Тиісті емес пайдалану тудырған кез келген қауіпке тек пайдаланушы жауапты болады. Сәтсіз жағдайлардан қорғау қауіпсіздік ережелерін және қауіпсіздік туралы нұсқауларды терең түсініңіз.
 - **Бұл құралды тек құрғақ күйде пайдалануға болады.**
 - Пайдалану кезінде электр құралдың оқшаулау бетін ұстал тұрыныз, өйткені кесу құралы жасырын желіге немесе кірістірілген желіге тио мүмкін. Кернеу астындағы желіге тио құралдың металл белгілігін электрленирді мүмкін және пайдаланушыга ток соғуы мүмкін.
 - Орташа сақтандырылыш көзіндегі жеке күлақпактың күйін.
 - Жеке қауіпсіздік үшін қорғау көзіндірігі, қатты аяқ күйін, сақтандыргыш дұлыға және жұмыс күімі сияқты қосымша қорғау жабдығын күйін.
 - Пайдалану кезінде қуат сымындағы зақындалса немесе қуат сымында жарықтар пайда болса, сымға тименің, ашана бірден ажыратыңыз және сымы зақындалған электр құралды пайдаланбаңыз.
 - Пайдалану кезінде сымды электр құралдың артына қойыңыз.
 - Тиісті детектор арқылы пайдалану ауқымында кез келген жасырын желі немесе құбыр бар-жоғын тексеріңіз және қажет кезде жергілікті құрылым компаниясынан қолдауды сұраныз. Пайдалану кезінде кабель сымы кесілсе, ерт және ток соғуы тұндауды мүмкін. Газ құбырының зақындалып жасырылса себеп болып мүмкін. Су құбырын



Жеке қауіпсіздік және құралға техникалық қызмет көрсету туралы келесі ескертүлдерге ерекше қоңыл белгініз.

Казак тілі

астындағы кабельге тисе, электрленуі және бұл ток соғуның ақеледі.

• Өндірушінің нұсқаулығы бойынша қол дисқілеріне арналған алмаз дисқілерді бұраңыз және пайдаланыңыз.

• Қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілердің руқсат етілген жылдамдығы электр аспабының бос жүргісінің жылдамдығына қарағанда төмен болмауы тиіс.

• Қолданар алдында, қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілерінің бүтіндігін тексеріңіз. Қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілерін дұрыс бұраңыз. Алмаз дисқілер жұмыс кезінде кез келген бөлшектерге тимеуі тиіс. Монтаждаудан кейін электр құралын кемінде 30 секундқа іске қосыңыз. Қол дисқілі ара үшін зақымдалған немесе деформацияланған алмаз дисқілерін сондай-ақ вибрациясы немесе дыбысы бар дисқілерді пайдаланбандыз.

• Қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілерінің ешшеміне назар аударыңыз. Қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілердің ішкі диаметрі фланецтің пішіні мен мөлшеріне дәл келуі тиіс.

• Қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілеріне мұкият болыңыз. Оларды сокқырады, қозғалыстан және майлы сыйықтықтан сактаңыз.

• Асбестті қамтитын материалдарды өндеменіз.

• Дайындаудың бекітімі. Бекітілген құралдар немесе ұсталық қысыш арқылы дайындаудың қауіпсіздегу және тұрақтырақ етіп бекітімі.

• Алдымен электр құралын қосыңыз, содан кейін оны өндөлтін материалдың бетіне қойыңыз. Екі қолыңызды қол дисқілі араға арналған айналмалы алмаз дисқілерінен тиісті қашықтықта ұстаңыз.

• Пайдалану кезінде алмас кесу дисқісі тұрып қалуына байланысты қатты кері тебу орын алса, электр құралды бірден тоқтатыңыз.

• Оны шетке қоярдың алдында электр құралын өшірініз. Қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілері толық тоқтағанға дейін электр құралын жерге қойманыз.

• Пайдалану үшін электр құралды балаларға берменіз.

• Электр құралдың жұмысы тек осы электр құралға арналған қосалқы құралдарды пайдаланғанда кепілдік беріледі.

Кері тебу және қатысты ескертупер

Кері тебу - қысылып немесе бірденеге ілініп қалған алмас кесу дисқісіне болатын кенет реакция. Қысылып қалу немесе ілініп қалу айналып жатқан алмас кесу дисқісінің тез тұрып қалуын тұдырады, бұл ез кезегінде басқарылмайтын электр құралдың тұрып қалу үтсінде алмас кесу дисқісінің айналуына қарама-қарсы бағытта қозғалуына ақеледі.

Мысалы, алмас кесу дисқісі дайындауда ілініп немесе қысылып қалса, қысылу тұсында кіріп тұрган дисқісінің жиегі материал бетін тесіп, дисқінің шығуына немесе кері тебуіне әкелуі мүмкін. Алмас кесу дисқісі қысылу тұсындағы дисқінің қозғалу бағытынай байланысты операторға қарай немесе одан ары қарай секіруі мүмкін. Сондай-ақ абразивтік дисқілер бұл жағдайларда сыйнуы мүмкін.

Кері тебу - электр құралды дұрыс емес пайдаланудың және немесе дұрыс емес пайдалану процедураларының немесе жағдайлардың нәтижесі және оларды төмөнде берілен сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмайға болады.

• Электр құралды қатты ұстаңыз әрі дененіз бен қолыңызды кері тебу құштеріне қарсы тұра алатындағы ұстаңыз. Қамтамасыз етілген болса, іске қосу кезінде кері тебуді немесе моменттік реакцияның ең көп басқару үшін қосымша тұтқаны әрқашан пайдаланыңыз. Тиісті сақтық шаралары қолданылса, оператор моменттік реакцияларды немесе кері тебу құштерін басқарға алады.

• Қолыңызды айналып жатқан қосалқы құралдың жаңына ешқашан қоймаңыз. Қосалқы құрал қолыңыздың үстінен кері тебуі мүмкін.

• Дененізді айналып жатқан алмас кесу дисқісімен қатар қоймаңыз. Кері тебу электр құралды іліну үтсінде дисқінің қозғалысына қарама-қарсы бағытта шырайды.

• Бұрыштарда, үшкір жиектерде, т.с.с.-да жұмыс істегендеге ерекше сақ болыңыз. Алмас кесу дисқісінің кері тебуін және ілінуін болдырмайыз. Бұрыштар, үшкір жиектер немесе кері тебу айналып тұрган алмас кесу дисқісін ұстап қалуы және басқаруды жоғалтуға немесе кері тебуге әкелуі мүмкін.

• Ара шынжырын, ағаш ою жүзін, перифериялық санылауы 10 мм-ден кебірек сегменттеген алмас дисқіні немесе тиісті ара жүзін пайдаланбандыз. Мұндай қосалқы құрадлар кері тебуді және басқаруды жоғалтуды жиі түдүрады.

• Алмас кесу дисқісінің тұрып қалуына әкелмеңіз немесе артық қысым қолданбаңыз. Кесу төрөндігін тым көп етуге әрекеттенбенеңіз. Алмас кесу дисқісіне артық күш қолдану жүктемені және дисқінің кесу орнында майысу немесе тұрып қалу ықтималдығын және кері тебу немесе дисқінің сыну ықтималдығын арттырады.

• Алмас кесу дисқісі тұрып қалса немесе кесуді кез келген себеппен үзсөзіз, электр құралды өшіріз және электр құралды диск толығымен тоқтағанша қозғалысызыз ұстап тұрыңыз. Диск қозғалып жатқанда дисқіні кесу орнынан алуға ешқашан әрекеттенбенеңіз, әйттесе кері тебу орын алуға мүмкін. Дисқінің тұрып қалу себебін жою үшін тексеру өткізіп, түзету әрекетін орындаңыз.

• Дайындауда кесу әрекетін қайта бастамаңыз. Алмас керу дисқісінің толық жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік беріп, кесу орнына ақырын қайта өнгізіңіз. Электр құрал дайындауда қайта іске қосылғанда диск тұрып қалуы, жогары қарай жүруы немесе кері тебуі мүмкін.

• Алмас кесу дисқісінің қысылуы және кері тебуі қауіпн барынша азайту үшін, тақталарды немесе кез келген өлшемі артық дайындаудың тірепін. Үлкен дайындаамалар өз салмағынан майысады. Дайындаама астына кесу сыйығының жаңында және дайындаама жиегінің жаңында дисктің екі бүйіріне де тіректерді қойыңыз.

• Бар қабырғаларда немесе басқа көрінбейтін аумактарда шаршы тәрізді кесуді жасау кезінде ерекше сақ болыңыз. Шығып тұрган диск газ немесе су құбырларын, электр сымдарды немесе кері тебуді тұдыруы мүмкін заттарды кесуі мүмкін.

Электр құралды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Кесу машинасының қауіпсіздігі туралы ескертупер

• Ен жоғары қауіпсіздік үшін электр құралмен бірге қамтамасыз етілген қорғау құралын электр құралға берік түрде бекіту керек. Дискинің ен аз мөлшері операторға ашық болуы керек. Өзінізді және маңайдағы адамдарды айналатын дискинің жазықтығынан аулақ орналастырыңыз. Қорғау құралы операторды сынған диск бөліктірінен және дисқіге кездейсоқ тиуден қорғауға көмектеседі.

• Электр құрал үшін тек қамтамасыз етілген күштілген немесе алмас кесу дискин пайдаланыңыз. Қосалқы құралды электр құралға бекітуге болатындығы қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етпейді.

• Қол дисқілі араға арналған алмаз дискилердің номиналды жылдамдығы электр құралында көрсетілген ен жоғары жылдамдықтан төмөн болмауы тиіс. Әйтпесе, алмаз кесетін дискилер жарылып, олардың сыйынтары жан-жаққа үшуы мүмкін.

• Алмаз кесу дискилерін тек олардың тікелей мақсатына қарай пайдаланыңыз. Мысалы, диск арқылы бөлшекті тегістеменіз. Алмаз кесу дискилері өз жиектерімен жұмыс істеуге арналған. Бүйірлік күштердің әсері олардың бұзылуына әкелуі мүмкін.

• Әрқашан таңдалған диск үшін диаметрі дұрыс зақымдалмаған диск фланецтерін пайдаланыңыз. Тиісті диск фланецтері дискині тірепді, осылайша дискинің сыну ықтималдығын азайтады.

• Қосалқы құралдың сыртқы диаметрі мен қалындығы электр құралдың куаттылық көрсеткішінің аралығында болуы керек. Өлшемі дұрыс емес қосалқы құралдар тиісті түрде қорғалмайды немесе басқарылмайды.

• Дискилердің және фланецтердің білік өлшемі электр құралдың шпинделіне сай болуы керек. Білік тесіктері электр құралдың бекіту жабдығынан сай емес дискилер мен фланецтер тенгерімнен шығады, артық дірілдейді және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

• Зақымдалған дискилерді пайдаланбаңыз. Әр пайдалану алдында дискилерде сыйынтар және жарықтар бар-жоғын, электр құрал немесе диск құламағанын тексерініз, зақым бар-жоғын тексерініз немесе зақымдалмаған дискині орнатыңыз. Дискині тексеру және орнатудан кейін өзінізді және маңайдағы адамдарда айналатын дискинің жазықтығынан аулақ орналастырыңыз және электр құралды бір минут бойы максималды жүктемесіз жылдамдықпен жұмыс істетіңіз. Әдете зақымдалған диск бұл сынау уақыты кезінде сыйнады.

• Әлсіз жеке қорғау жабдығы. Қолдануға байланысты бет қалқанын, сақтандырығыш кезіндірікті пайдаланыңыз. Тиісінше, шаңан қорғау маскасын, құлақты қорғау құралын, қолғапты және шағын абразивтік немесе дайындағы бөлшектерін тоқтата алатын цех күімін күіңіз. Көзді қорғау құралы әртүрлі

операциялар тудыратын ұшып жүрген қоқыстарды тоқтата алуы керек. Шаңан қорғау маскасы немесе респиратор операция тудыратын бөлшектерді сүзе алуы керек. Қарқындылығы жоғары шудың үзақ әсер ету есту қабілетін жоғалтуға әкелуі мүмкін.

• Маңайдағы адамдарды жұмыс аумағынан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Жұмыс аумағына кіретін кез келген адам жеке қорғау жабдығын кио керек. Дайындаманың немесе сынған дискинің бөлшектері ұшып, тікелей операция аумағынан тыс жаракат тудыруы мүмкін.

• Алмас кесу диски жасырын сымдарға немесе өзінің сымына тио мүмкін операцияны орындау кезінде электр құралды тек оқшауланған ұста беттерінен ұстаңыз. Кернеу астындағы сымға тиен алмас кесу диски электр құралдың ашық метал беліктірін кернеу астында етіп, операторды тоқ соғуы мүмкін.

• Сымды айналып жатқан алмас кесу дискинен аулақ орналастырыңыз. Басқаруды жоғалтсаныз, сым кесілуі немесе іліну және қолыңыз айналып жатқан диске тартылуы мүмкін.

• Алмас кесу диски толығымен тоқтағанша электр құралды ешқашан қоймаңыз. Айналып жатқан диск бетті ұстасу және электр құралды басқаруынан шығаруы мүмкін.

• Электр құралды бүйірінізде ұстап жүріп іске қоспаңыз. Айналып жатқан алмас кесу дискинен кездейсоқ тиесін, күімің ілініп, диск деңеңізге тартылуы мүмкін.

• Электр құралды тутанғыш мате-риалдардың жаңында пайдаланбаңыз. Ұшқындар бұл материалдарды жаңындауры мүмкін.

• Сүйік салқындақтыштарды қажет ететін алмас кеси дискин пайдаланбаңыз. Суды немесе басқа сүйік салқындақтыштарды пайдалану тоқ соғудан елгүе немесе тоқ соғуына әкелуі мүмкін.

• Жүктеме түспін түрғанда электр құрал қозғалтқышын тоқтаптанаңыз.

• Қозғалтқыш құралы ұзақ уақыт пайдаланылып жатса, оның қатты қызып кетуінен сак-таңыңыз.

• Электр құралды ешқашан бас деңгейнен жоғары пайдаланбаңыз.

• Жұмыс кезінде алмас кесу дискилері қатты қыздады. Оларды сұығанға дейін ұстамаңыз.

• Егер, жұмыс кезінде электр энергиясы кенеттен ешіп қалса, электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмау үшін, ажыратқышты өшірүл күйіне деру ауыстырыңыз.

• Қол дисқілі араға арналған алмаз дискилерін тоқтатуды шпинделің қызы арқылы немесе дискинің бүйір бетінен басу арқылы жеделдегуе қатан әттілің салынады. Шпиндель қысышын осы мақсатта пайдалану, электр құралын істен шығарып, кепілдік қызмет көрсету құбырынан айрыуы мүмкін.

Абайланың! Көтергіш қабырғалардағы тесіктерді кесу кезінде мүқият болыңыз. Көтергіш қабырғалардағы тесіктер үшін DIN 1053 бөлім 1 немесе жергілікті нормалар қолданылады. Орындалуы тиіс нормалар. Жұмысты бастанас бұрын жаупты инженер-конструктормен, сөүлетшімен немесе шебермен көнсөсін.

Ескертү: егеуқүммен өңдеу, кесу, аралау, тегістейу, бұргылау және басқа құрылғыс саласының әрекеттері тудырған шаңда бар химиялық



заттар қатерлі ісікке, түа біткен жеткіліксіздікке әкелуі немесе бала табу қабілетіне зиян тигізуі мүмкін. Кейбір химиялық заттардың иондары:

- Құрапда кез келген жөндеу және ауыстыру жұмысын еткізу алдында ашаны суыру керек.
- Мөлдір екі кремний оксиді және қабырғалар мен цементтегі басқа құрылыш өнімдері; химиялық жолмен өндөлген ағаштағы хром қушаласы (CCA). Бұл заттар тиғізетін зиянның дәрежесі осы жұмыстарды орындау жиілігіне байланысты болады. Осы химиялық заттарға тиуді азайтыныз келсе, жедету бар жерде жұмыс істеңіз және қауіпсіздік сертификаттары бар құрапдарды пайдалану керек (мысалы, шағын шаң сүзгісі бар шаң маскасын).

Куат кернеуін ескеріңіз: куат байланысында куат кернеуі құрапдың зауыттық тақтайшасында белгіленген кернеумен бірдей екенине көз жеткізу керек. Куат кернеуі тиісті кернеуден жоғарырақ болса, нәтижесінде операторлар сәтсіз жағдайларда ұшырайды, әрі құрап бұзылады. Соңдықтан куат кернеуін тексермesten ашаны розеткаға қоспау керек. Куат кернеуі қажетті кернеуден төменнірек болса, мотор зақымдалады.

Нұсқаулықта қолданылатын таңбалар

Пайдалану нұсқаулығында төменде берілген таңбалар қолданылады, олардың мағынасын есте сактаңыз. Таңбаларды дұрыс түсіндіру электр құрапдарды дұрыс және қауіпсіз қолдануға көмектеседі.

Таңба	Мағына
	Атыз кескіш Сұр түспен белгіленген аумақтар жұмсақ қабат (оқшауланған қабаты бар).
 СТ ... Ser.No.: XX XXXXXX	Сериялық нөмір бар жапсырма: СТ ... - үлгі; ХХ - өндіру күні; XXXXXXX - сериялық нөмір.
	Қауіпсіздік техникасы туралы барлық нұсқаулармен және нұсқаулармен танысыңыз.
	Қорғағыш көзілдіркіті киініз.
	Қорғағыш құлаққапты киініз.

Таңба	Мағына
	Шашан қоргайтын масканы киініз.
	Монтаждық және реттеу жұмыстарын еткізу алдында электр құрапдарды желіден өшіріңіз.
	Жасарын электр сымдардың, немесе тұрмыстық коммуникациялар магистральдарының зақымдалу қаупи.
	Қозғалыс бағыты.
	Айналу бағыты.
	Бұғатталған.
	Бұғаттаудан шығарылған.
	Тыйым салынған әрекет.
	Назар аударыңыз. Маңызды ақпарат.
	Қос оқшаулау / қорғау сыныбы.
	Бұйым ЕО директиваларынң негізгі талаптарына және Еуропалық Одақтың үйлестірлігенд стандарттарына сай екенин күәлдандыратын белгі.
	Пайдалы ақпарат.
	Қорғағыш қолғапты киініз.
	Жұмыс уақытында пайда болатын шанды кетіріңіз.

Таңба	Мағына	
	Электр құралды тұрмыстық қоқысқа лақтырманызы.	Бекіткіш бөлшектер бұрандаларын бұзып алмау үшін тым қатты тартпаңыз.
Козғалтқыш салалары	құралын қолдану	Қосымша тұтқа (1 сур. қараңыз)
Электр аспабы әртүрлі материалдардан (бетон, кірпіш, тас және т. б.) тік сзызықты жыраларды кесуғе арналған.	Пайдалану кезінде әрқашан 11 қосымша тұтқасын пайдаланызы.	
Электр құрал тек онқай пайдаланушыларға арналған.	1 сур. Қосымша тұтқаны монтаждау/бөлшектеу бойынша қадамдарды бейнелейді 11 .	
Козғалтқыш құралдың құрамдастары		Қол дискілі араға арналған алмаз дискілерін монтаждау / ауыстыру, штробтың енін орнату (сур. қараңыз 2-8)
1 Ая алмасатын тесіктер 2 Шпиндель құлпы 3 Редуктор 4 Шансорғышқа арналған адаптер 5 Талқы 6 Талқы білігі 7 Қорғау жиегі (жинақ) 8 Ауыстырып-қосықшты құрсаулау түймесі 9 Қосу / өшіру батырмасы 10 Тұтқа 11 Кемекші тұтқа 12 Құлақты бұранда жапқыш 13 Жапқыш 14 Қерсеткіштің құлақты бұрамасы 15 Кесу терендігінің шкаласы 16 Негіз тақтасы 17 Тұрқы 18 Қол дискілі араға арналған алмаз диск * 19 Бүйрілкі кілт * 20 Фланецтік кілт * 21 Тұтқалы алты қырлы кілт * 22 Қақы * 23 Гайкасы 24 Мензер 25 Алдыңғы қақпақтың бұрамасы 26 Алдыңғы қақпақ (жинақ) 27 Сыртқы фланец 28 Шпиндель 29 Керетін шайба 30 Ішкі фланец	Ескерту: қол дискілі араға арналған алмаз дискілерін монтаждау / ауыстыру, штробтың енін орнату (сур. қараңыз 2-8)	
* Қосымша құрамдастар		Қол дискілі араға арналған алмаз дискілерін бүмен өзгертиіз. Ескі және жаңа дискінің бір үақытта пайдаланбаңыз.
Кейір суреттеген немесе сипатталған құрамдастар стандарттық жабдықтау ретінде қосылған.		Қол дискілі араға арналған алмаз дискілерін монтаждағаннан кейін, жұмысты бастамас бұрын, сынаамалық іске қосуды жүргізің: электр аспабын 30 секунд бос жүрісте іске қосыңыз. Қол дискілі араға арналған электр аспабының ақауы бар немесе ұлғаюын тудыратын дірілі бар алмаз дискілерін пайдалануға тыйым салынады.
Бөлшектеуді аяқтаңыз (2-4, 8 сур. қараңыз)		Ұзақ пайдаланған кезде қол дискілі араға арналған алмаз дискілер қатты қызуы мүмкін; оларды тек қолғаппен шешініз.
Бөлшектеуді аяқтаңыз (2-4, 8 сур. қараңыз)		2-4. суреттер толық бөлшектеу процесін бейнелейді. Бұл ретте, 26 алдыңғы қақпақ алынып, 7 қорғаның корпусының ішіндегі барлық бөлшектер мен көністікке түркі кіру жолы ашылады. Бұл барлық бөлшектерді толық тазалауға, сондай-ақ олардың жағдайын бақылауға мүмкіндік береді.
		<ul style="list-style-type: none"> • Құлақты бұраманы алып тастаңыз 14, сомынды шешініз 23 және қерсеткіш 24, сосын табанын жылжытыңыз 16 (2.1 сур. қараңыз). • 25 болттарын 21 алты қырлы кілттеп алып, 26 алдыңғы қақпағын алып тастаңыз (сур. қараңыз 2.2). • 2 шпинделдің қысышын басып тұрыңыз, одан кейін 20 фланецті сомын кілтінің көмегімен 27 сыртқы фланецті бұраныз (сур. қараңыз 3.1). Ескерту: сыртқы фланец 27 сол жақ бұранда бар. • Егер жұмыс кезінде 27 сыртқы фланеці тым үзаққа созылса, 19 алты қырлы кілтті пайдалану үсінілады (сур. қараңыз 3.2) шпиндельдің үстәу үшін 28. 19 алты қырлы кілтті 28 шпинделдің біліктік ойынына салыңыз және оны бекітілген күйде ұстап тұрып, 20 фланецті кілтінің көмегімен 27 сыртқы фланецті бұраныз (3.2 сур. қараңыз). Ескерту: сыртқы фланец 27 сол жақ бұранда бар. • 28 шпинделден алыныз: 18 қол дискілі араға арналған алмаз диск, 29 кергіш шайбалар, 18 қол дискілі араға арналған алмаз диск және 30 ішкі фланец 4 сур. қараңыз. • Барлық бөлшектерді жұмсақ щеткамен тазалап, шпинделге 28 орнатыңыз: ішкі фланец 30, алмазды диск 18, кергіш шайбалар 29, алмазды диск 18. 27

сыртқы фланецті шпиндельдің бұрандалы үшінан қолмен бұраңыз **28**.

- **28** шпиндельге бөлшектерді монтаждау кезінде қол дискілі араға **18** арналған алмаз дискілер арасында орнатылған **29** кергіш шайбалардың санын өзгерту арқылы қол дискілі араның енін өзгерте аласыз (8 сур. қараңыз).

Назар аударыңыз! Монтаждау кезінде келесі ережелерді сақтаңыз:

- құрастыру тәртібін орындаңыз (4, 8 сур. қараңыз);
- монтаждау кезінде бөлшектердің қисауына жол бермеу;
- қол дискілі араға арналған алмаз дискілерін монтаждау кезінде олардың отырғызы диаметрі ішкі фланец мойнының диаметріне сәйкес келетінін көз жеткізіңiz **30**;
- **18** алмаз кесу дисқілеріндегі бағыттың бағыты әрқашан алдыңғы қақпақтағы бағыттың бағытына сәйкес келуі тиіс **26**;
- **Ескертпе:** штробтың еніне қарамастан, **29** барлық кергіш пластинадарды әрқашан орнатыңыз (оларды орнату тәртібі ғана өзгереді), әйтпесе **18** қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілерін бекіту сенімді болмайды;
- қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілер **18** арасында әрқашан кем дегендеге бір кергіш шайба орнатылуы тиіс **29**.

• Шпиндельді **28** белгіленген қалыпта үстай отырып, жоғарыда сипатталған әдістердің бірін пайдалана отырып, **20** фланецті сомын кілтінің көмегімен **27** сыртқы фланецті тартыңыз (3 сур. қараңыз).

• **26** Алдыңғы қақпақты орнатыңыз және **25** бұрандамасын **21** алты қырлы кілтпен тартыңыз (2.2 сур. қараңыз).

• **16** Табанын бастапқы қалыпқа бұраңыз, **24** көрсеткішін, **23** сомыны орнатыңыз және **14** құлақты бұрамасын бұраңыз (2.1 сур. қараңыз).

Толық емес бөлшектеу (5-7, 8 сур. қараңыз)

5-7 сур. қараңыз толық бөлшектеу процесі көрсетілген. Ол кезде алдыңғы қақпақ **26** алдыңғайды және барлық құрастыру операциялары алдыңғы қақпақтағы арнайы тесік арқылы орындалады **26**. Бұл **18** қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілерін ауыстыру процесін, сондай-ақ штробтың енін баптауды жеделдедеті.

• Құлақты бұраманы алып тастаңыз **14**, сомынды шешініз **23** және көрсеткіш **24**, сосын табанын жылжытыңыз **16** (5.1 сур. қараңыз).

• **12** Құлақты бұранданы әлсіретіп, 5.2 суретте көрсетілгендей **13** қақпағын жоғары жылжытыңыз.

• 2 шпинделдің қысықшын басып тұрыңыз, одан кейін **20** фланецті сомын кілтінің көмегімен **27** сыртқы фланецті бұраңыз (6.1 сур. қараңыз). **Ескерту:** сыртқы фланец **27** сол жақ бұранда бар.

• Егер жұмыс кезінде **27** сыртқы фланеці тым үзаққа созылса, **19** алты қырлы кілтті пайдалану үсініллады (6.2 сур. қараңыз) шпиндельдің үстаяу үшін **28**. **19** алты қырлы кілтті **28** шпиндельдің біліктік ойығына салыңыз және оны бекітілген күйде үстап тұрып, **20** фланецті кілтінің көмегімен **27** сыртқы фланецті бұраңыз (6.2 сур. қараңыз). **Ескерту:** сыртқы фланец **27** сол жақ бұранда бар.

• **28** шпиндельден алыңыз: **18** қол дискілі араға арналған алмаз диск, **29** кергіш шайбалар, **18** қол дискілі араға арналған алмаз диск және **30** ішкі фланец 7 сур. қараңыз.

- Барлық бөлшектерді жұмсақ щеткамен тазалап, шпиндельге **28** орнатыңыз: ішкі фланец **30**, алмазды диск **18**, кергіш шайбалар **29**, алмазды диск **18**. **27** сыртқы фланецті шпиндельдің бұрандалы үшінан қолмен бұраңыз **28**.
- **28** шпиндельге бөлшектерді монтаждау кезінде қол дискілі араға **18** арналған алмаз дисқілер арасында орнатылған **29** кергіш шайбалардың санын өзгерту арқылы қол дискілі араның енін өзгерте аласыз (8 сур. қараңыз).

Назар аударыңыз! Монтаждау кезінде келесі ережелерді сақтаңыз:

- құрастыру тәртібін орындаңыз (7, 8 сур. қараңыз);
- монтаждау кезінде бөлшектердің қисауына жол бермеу;
- қол дискілі араға арналған алмаз дисқілерін **18** монтаждау кезінде олардың отырғызы диаметрі ішкі фланец мойнының диаметріне сәйкес келетінін көз жеткізіңiz **30**;
- **18** алмаз кесу дисқілеріндегі бағыттың бағыты әрқашан алдыңғы қақпақтағы бағыттың бағытына сәйкес келуі тиіс **26**;
- **Ескертпе:** штробтың еніне қарамастан, **29** барлық кергіш пластинадарды әрқашан орнатыңыз (оларды орнату тәртібі ғана өзгереді), әйтпесе **18** қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілерін бекіту сенімді болмайды;
- қол дисқілі араға арналған алмаз дисқілер **18** арасында әрқашан кем дегендеге бір кергіш шайба орнатылуы тиіс **29**.

• Шпиндельді **28** белгіленген қалыпта үстай отырып, жоғарыда сипатталған әдістердің бірін пайдалана отырып, **20** фланецті сомын кілтінің көмегімен **27** сыртқы фланецті тартыңыз (6 сур. қараңыз).

• **26** Қақпағын төмөн қаралып жылжытыңыз (5.2 сур. қараңыз).

• **16** Табанын бастапқы қалыпқа бұраңыз, **24** көрсеткішін, **23** сомыны орнатыңыз және **14** құлақты бұрамасын бұраңыз (5.1 сур. қараңыз).

Қозғалтқыш құралды алғашқы рет іске қосу

Әрдайым дұрыс электр кернеуін қолданыңыз: Қозғалтқыш құралдың электр кернеуі құралдың жеке мәліметтері бар тілімшеде көрсетілген электр кернеуіне сәйкес болуы керек.

Қозғалтқыш құралды қосу / өшіру

Қысқа уақытқа қосу / өшіру

Қосу үшін қосу / өшіру түймесін **9** басып үстаңыз, өшіру үшін - жіберініз.

Ұзақ уақытқа қосу / өшіру

Қосу:

Қосу үшін қосу / өшіру түймесін **9** басып құрсаулау түймесімен қосу / өшіру түймесінде **8** бекітініз.

Әшіру:

Қосу / өшіру батырмасын **9** басыңыз содан кейін жіберіңіз.

Шаңды электр құрылғыны қолдану кезінде сору



Шаңды сору ауда шаның концентрациясын азайтуға мүмкіндік береді және оның жұмыс орында жинауын болдырмайды. Қозғалтқыш құралымен жұмыс істеу кезінде әрқашан операция кезінде пайда болатын шанды жинауға арналған вакуумды шаң жинашты пайдаланыңыз. Шаңсорғышты **4** адаптеріне қосуға болады (арнайы адаптер қажет болуы мүмкін).

Қозғалтыш құралды қолданубойынша ұсыныстар

Штроб терендігін орнату (9 сур. қараңыз)

Жұмыс басталар алдында штробтың терендігін реттеңіз.

- 14** Қанат бұрышын әлсіретініз (9 сур. қараңыз).
- Электр аспабының корпусын көтеріп немесе түсіру арқылы қажетті штробтың терендігін орнатыңыз. Штроб терендігінің белгілінген мәні **15** шкалада **24** көрсеткішпен көрсетіледі.
- Құлақты бұранданы тартыңыз **14**.

Жалпы пайдалану ұсыныстары (10-13 сур. қараңыз)



Кесу өнімділігі мен сапасы қол дискілі араға арналған алмаз дискілердің түріне байланысты, сондықтан өндөлетін материал мен жұмыс түріне байланысты оларды дұрыс таңдаңыз.

- Жоғарыда сипатталғандай, штробтың ені мен терендігін реттеңіз.
- Электр құралын тиісті шаң жинау құрылғысына қосыңыз.
- 16** Табаның артқы бөлігін өндеуге жататын бетіне қойыңыз, сондықтан **18** қол дискілі араға арналған алмаз дискілері бетке тимейтіндей (10.1 сур. қараңыз).
- Электр аспабын қосыңыз, қозғалтқыш ең жоғары жылдамдықта жеткенше күтіңіз және электр аспабын барлық жазықтықпен өндөлетін беттермен жанаспай тұрып, содан кейін электр аспабының қозғалысын бастаңыз (10.2 сур. қараңыз).
- Ескерту:** кесуді әрқашан **11** сур. көрсетілген бағытта орындау керек. Қарама-карсы бағытта кесу кезінде кесу аймағынан пайдаланушыға қарай электр аспабының бақылаусызы шыбып кету қаупі бар, бұл ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Электр құралын тым тез жылжытпаңыз. Операцияны аяқтау үшін уақыт қажет. Қозғалыс кезінде шамадан тыс күш жұмсау ен жақсы нәтиже бермейді, бірақ электр құрал қозғалтышының шамадан тыс жүктелуіне алып келеді және **18** қол дискілі араға арналған алмаз дискілер жылдам тозады.

• Электр құралын кесу сызығының бойымен, одан ауытқымай және тербелмелі және әткір қозғалтыстарды жасамай жылжытыңыз. **5** талқы өндөлетін бет бойынша жылжытынына көз жеткізіңіз. Бұл жұмысты жеңілдетеді.

• Көлденең немесе көлбей жырашыттарды кесу кезінде сіз өндөлетін бетке бекітілген бағыттаушы жасай аласыз. Электр аспабын **16** табанының бүйір бетіне сүйеніп бағыттаушы бойынша қозғалыңыз (12 см). Бұл жұмысты жеңілдетеді.

• Кескенен кейін штробтан қалдық материалды **22** тесу арқылы алып тастаңыз (13 сур. қараңыз).

• Қабыргаларда ойықтарды жасай отырып, ойықтың пішіні бойынша кесіңіз, штробтың ең үлкен тереңдігін орнатыңыз. Перфоратор арқылы жырадан материал қалдықтарын жойыңыз. Бұл жұмысты тездедеті және тесік сызықтары тегіс болады.

• Жұмыс аяқталған сон, **18** ойықтан қол дискілі араға арналған алмаз дискілерін алып, электр аспабын өшіріңіз. **18** алмазды кесу дискілері толығымен тоқтатайтынша күтіңіз, содан кейін ғана электр құралын алыңыз.

• **18** қол дискілі араға арналған алмаз дискінің дайындалған материалга тимегенге дейін электр аспабын қосыңыз. **18** қол дискілі араға арналған алмаз дискінің ең жоғары жылдамдығын жинағанға дейін күтіңіз.

Ескерту: **4** шаңсорғышқа арналған адаптер, сондай-ақ **18** қол дискілі араға арналған алмаз дискілерінің жұмыс кезінде қатты қызады; оларды сұығанша ұстамаңыз.

Алмаз дискілерін қол дискілі ара үшін пайдалану ерекшеліктері

• Құрамында қырышық тас, тас және т.б. бар бетон сияқты қатты материалдарды кесу кезінде **18** қол дискілі араға арналған алмаз дискілер қызып кетуі және істен шығыу мүмкін. Бұл **18** алмаз кесу дискілерімен бірге айналытын сақиналы үшқындардың пайда болуы.

• Бұл жағдайда электр аспабын штробтан алып, оған **18** алмаз кесу дискілерін сұыту үшін төмен жылдамдықта бос жүріste жұмыс істетіңіз.

• Айналмалы сақинаның өнімділігі мен үшқындарының айтартықтай төмөндеу **18** қол дискілі араға арналған алмаз дискілер сатып алғанғын көрсетеді. Сіз абразивті материалда (мысалы, силикатты кірпіште) бірнеше қысқа кесінділер жасай отырып, оларды қайрауға тұрысыңыз. Егер бұл жұмыс істемесе, **18** қол дискілі араға арналған алмаз дискілерді ауыстыру қажет.

Қозғалтыш құралды жөндеу / алдын алу шаралары

Қозғалтыш құралмен кез кезлген жұмысты бастау алдында оны тоқтан ажыратып тастаңыз.

Қозғалтыш құралды тазалау

Құрылғыны ұзақ уақыт қолданудың маңызды талабы - оны таза ұстай. Құрылғыны әрдайым

сығылған ауамен ая алмасатын тесіктерінен үрлеп тазартып тұрыңыз 1.

Сатудан кейінгі қызмет және етінім бойынша қызмет

Біздің сатудан кейінгі қызмет енімге техникалық қызмет көрсетуге және оны жәндеуге, сонымен бірге, қосалқы бөлшектерге қатысты сұрақтарыңызға жауап береді. Сондай-ақ, сервистік орталықтар туралы ақпаратты, бөліктердің диаграммаларын және қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына бетте табуға болады: www.crown-tools.com.

Электр құралдарын тасымалдау

- Тасымалдау кезінде қаптамаға ешбір механикалық әсерді тигізуге болмайды.

- Жұкті түсіргенде / жүктегендеге қысып орау қагидатымен жұмыс істейтін ешбір технология түрін пайдалануға рұқсат етілмеген.

Қоршаған ортаны сақтау



Шикізатты қоқыс ретінде пайдаға асырудың орнына қайта қолдануға жіберініз.

■ Электр құралы, жарақаттар және бума қоршаған ортаға зиянсыз қайда қолдануға жіберілуі керек.

Пластикалық компоненттер сыйыпталған қайта қолдану үшін белгіленген.

Бұл нұсқаулар қайта қолданылатын хлорин қосылмаған қағазда басып шығарылған.



ملحوظة: يصبح مهابي المكنسة الكهربائية 4 ساخناً جداً مثله مثل أقراص القطع الماسية 18 أثناء التشغيل، لا تلمسها حتى تبرد.

مظاهر خاصة لاستعمال أقراص القطع الماسية

- عند قطع الخامات الصلبة القاسية على وجه الخصوص كالخرسانة ذات المحتوى العالى من الحصى، والأحجار، إلخ، يمكن أن تصبح أقراص القطع الماسية ساخنة بشكل مفروط ويتعذر عملها. ويتضح ذلك من شكل الشارات الدائرية التي تدور مع أقراص القطع الماسية 18.
- في هذه الحالة انزع الآلة الكهربائية من الفتحة واجعلها تعمل بسرعة بطيئة لتسمح لأقراص القطع الماسية 18 بأن تبرد.
- يشير الانخفاض الملحوظ في الأداء والشوارط الدائرية إلى أن أقراص القطع الماسية 18 أصبحت معطلة. يمكنك محاولة شحذها عن طريق عمل فتحات قصيرة قليلة في مادة كاوكطة (على سبيل المثال، في الطوب السيليكات). إذا لم ينجح هذا، فيجب استبدال أقراص القطع الماسية 18.

حماية البيئة



احرص على إعادة تدوير المواد الخام بدلاً من التخلص منها كنفايات.

ينبغي فرز الأدوات الكهربائية والملحقات والعبوات لإعادة تدويرها بحيث تكون صديقة للبيئة.
تم تصنيف مكونات البلاستيك كثة من فئات إعادة التدوير.
طبعت هذه التعليمات على ورق مُعاد تدويره ومُصنّع بدون كلو.

صيانة الأداة الكهربائية التدابير الوقائية

قبل تنفيذ أي أعمال على الأداة الكهربائية فإنه يجب فصلها عن مصدر الطاقة.

تنظيف الأداة الكهربائية

لا بد من المحافظة على نظافة الأداة الكهربائية للحصول على استخدام آمن

امتصاص الغبار أثناء تشغيل الأداة الكهربائية

يقل تجميع الغبار من تركيز الغبار في الهواء ويعن تراكم الغبار على مكان العمل.

أثناء تشغيل الأداة الكهربائية، استخدم دائمًا مكبسة مناسبة لتجفيف الغبار الناتج عن العملية. يمكن توصيل مكبسة كهربية بالمهابي 4 (قد يتطلب الأمر مهابيًا خاصًا).



توصيات بشأن تشغيل الأداة الكهربائية

ضبط عمق الفتحة (انظر الشكل 9)

قبل بدء العمل، اضبط عمق الفتحة.

- فأك البرغي المجنح 14 (انظر الشكل 9).
- اضبط عمق القطع المرغوب برفق أو خفض هيكل الآلة الكهربائية. يشير المؤشر 24 على المقاييس 15 إلى القيمة التي تم ضبطها لعمق القطع الفتحة.
- احكم غلق البرغي المجنح 14.

توصيات عامة للتشغيل (انظر الشكل 10-13)

يعتمد أداء وجودة القطع على نوع أفراسن القطع الماسية، لذا عليك اختيارها بشكل صحيح بحسب المادة التي يتم معالجتها ونوع العمل.



- اضبط عرض الشرحة وعمقها كما هو مذكور أعلاه.
- قم بتوصيل آداة الطاقة بجهاز إزالة الغبار المناسب.
- ضع ظهر لوح القاعدة 16 على السطح الذي سيحصل على المعالجة بحيث لا تلمس أفراسن القطع الماسية 18 السطح (انظر الشكل 10.1).
- قم بتشغيل الآلة الكهربائية، وانتظر حتى يصل المотор إلى أقصى سرعة، ثم اخفض الآلة الكهربائية ببطء حتى يلتصق لوح القاعدة 16 بالسطح الذي سيحصل على المعالجة، ثم أبدأ تحريك الآلة الكهربائية (انظر الشكل 10.2).
- لحظة: يجب أن يتم القطع دائمًا بالاتجاه الموضح بالشكل 11. عند القطع في الاتجاه المعاكس، يتحمل أن تخرج الآلة الكهربائية من مكان القطع بشكل غير متحكم فيه نحو المستخدم، مما يمكن أن يتسبب إصابات خطيرة.
- لا تحرك الآلة الكهربائية سريعاً جدًا؛ فالأمر يستغرق بعض الوقت لإتمام العملية. استخدام القوة المفرطة في المركبة لن يؤدي إلى نتائج مماثلة، ولكنه سيزيد العبه على المотор وستللي أفراسن القطع الماسية 18 سريعاً.
- حرك الآلة الكهربائية ببطول خط القطع بدون تشوه وبدون حركات تذبذبية متقطعة. تأكد من أن الأسطوانة 5 تدور فوق السطح المعالج، فسوف يسهل هذا العمل.

- عند قطع شقوق مائلة أو أفقية، يمكنك صنع دلائل يتم إرفاقها بالسطح المعالج. حرك الآلة الكهربائية مع وضع السطح الجانبي لوح القاعدة 16 على العنصر الدليلي (انظر الشكل 12) وسيسهل العمل بهذه الطريقة.
- بعد القطع، أزل ما تبقى من المادة من داخل الفتحة مستخدماً آلة الكسر 22 (انظر الشكل 13).

- عند عمل فتحات في الوحوظ، اصنع شقوفًا بطول خط كفاف الفتحة مع ضبط أقصى عمق الفتحة. أزل ما تبقى من المادة من الشقوق مستخدماً مقب؟! سيزيد ذلك من سرعة العمل، وستكون حواف الفتحات ناعمة بدون بقايا دائنة.
- بعد الانتهاء من العمل، أزل أفراسن القطع الماسية 18 من الفتحات وأطفئ الآلة الكهربائية. انتظر حتى تتوقف أفراسن القطع الماسية 18 عن الدوران تماماً، وعندئذ فقط يمكنك ترك الآلة.
- قم بتشغيل الآلة الكهربائية قبل أن تلمس أفراسن القطع الماسية 18 القطعة التي سيتم العمل عليها. انتظر حتى تصل أفراسن القطع الماسية 18 إلى أقصى سرعة لها.

إذا ما تعرضت الفلانشة الخارجية 27 للغلق بإحكام أثناء التشغيل، يوصى باستخدام مقاييس الشكل 6.2 لتنبيه العمود الدوار المغزلي 28.

ادخل مقاييس الشكل 19 داخل القبض المحوري للعمود الشكل 28 وبنبه فيوضع الثابت، وفك برغي الفلانشة الخارجية 27 بواسطة مقاييس الشكل 20 (انظر الشكل 6.2). **ملحوظة:** الفلانشة الخارجية 27 لها سن من الجهة اليسرى.

الإزالة من العمود الدوار 28: قرص القلع الماسي 18، وردات المسافة 29، قرص القلع الماسي 18، فلانشة داخلية 30 (انظر الشكل 7).

نظف جميع القطع بفرشاة ناعمة وقم بتركيبيها على العمود الدوار 28: فلانشة داخلية 30، قرص قلع ماسي 18، وردة مسافة 29، قرص قلع ماسي 18. **ملحوظة:** فلانشة الخارجية 27 يدوياً عبر الطرف المسنن للعمود الدوار 28.

عند تركيب القطع على العمود 28، يمكنك تغيير عرض فتحة القطع عبر تغيير كمية وردات التباعد 29 المركبة بين أفراسن القطع الماسية 18 (انظر الشكل 8).

تنبيه! يجب الالتزام بالقواعد التالية أثناء التركيب:

عليك اتباع اسلوب الترسيب (انظر الشكل 8، 7).

لا تسمح بتشوه القطع أثناء التركيب.

عند تركيب أفراسن القطع الماسية 18، تأكيد من أن قطر الفجوات يتماشى مع قطر عنق الفلانشة الداخلية 30:

يجب أن يتماشى اتجاه السهم الموجود على أفراسن القطع الماسية 18 مع اتجاه السهم على الغلاف الأمامي 26.

ملحوظة: بغض النظر عن عرض فتحة القطع، قم دائمًا بتركيب جميع لوحات المسافة 29 (غير فقط ترتيب تركيبها)، والا فلن يكون تثبيت أفراسن القطع الماسية 18 مضموناً.

يجب على الأقل تركيب وردة مسافة واحدة مقاس 29 دائمًا بين أفراسن القطع الماسية 18.

تنبيه! تثبيت العمود الدوار 28 في الوضع الثابت باستخدام إحدى الطرق المذكورة أعلاه، وأحكم الفلانشات الخارجية 27 بمساعدة مقاييس الشكل 20 (انظر الشكل 6).

حرّك الغطاء 26 إلى أسفل وأحكِم البرغي المجنح 12 (انظر الشكل 5.2).

أعد لوح القاعدة 16 إلى موضعه الأول وأضبط المؤشر 24، والسامولة 23 وأحكِم لف البرغي المجنح 14 (انظر الشكل 5.1).

التشغيل الأولى للأداة الكهربائية

استخدم دائمًا قاطبية المنبع الصحيحة: يجب أن يتتطابق مصدر قدرة الجهد مع المعلومات المذكورة على لوحة تعريف الأداة الكهربائية.

تشغيل/إيقاف تشغيل الأداة الكهربائية

التشغيل/إيقاف التشغيل على المدى القصير

للتشغيل، اضغط مع الاستمرار على مقاييس التشغيل/إيقاف التشغيل 9، لإيقاف التشغيل - قم بتحريره.

التشغيل/إيقاف التشغيل على المدى الطويل

اضغط على مقاييس التشغيل/إيقاف التشغيل رقم 9 وقم بتأمينيه في موضعه باستخدام زر التشغيل رقم 8.

إيقاف التشغيل:
دفع مقاييس التشغيل/إيقاف التشغيل وحرره 9.

غطاء 13

مسمار الجناح للمؤشر 14

مقياس عمق القطبيع 15

لوحة القاعدة 16

الهيكل 17

قرص القطبيع * 18

مفتاح أن * 19

مفتاح بنتفه * 20

مفتاح أن ذو مقبض 21

آلة كسر * 22

سامولة 23

المؤشر 24

مسامير الغطاء الأمامي 25

الغطاء الأمامي (مركب) 26

الشفة الخارجية 27

عمود دوران 28

وردة مسافة 29

الشفة الداخلية 30

* أدوات إضافية اختيارية

ليست كل الملحقات التي تم توضيحها أو وصفها متضمنة كعرض قياسي.

تركيب عناصر الأداة الكهربائية وتنظيمها

قبل تنفيذ أي أعمال على الأداة الكهربائية فإنه يجب فصلها عن مصدر الطاقة.



مقبض اضافي (انظر الشكل رقم 1)

استخدم دائمًا المقبض الإضافي 11 عند التشغيل.

يوضح الشكل 1 لأول خطوات تركيب/ فك المقبض الإضافي 11.

تركيب/ استبدال أقراص القطع الماسية، ضبط عرض فتحة القطع (انظر الشكل 8-2).



ملحوظة: استبدل دائمًا أقراص القطع الماسية في أزواج.

لا تستخدم أقراص قطع ماسية جديدة مع قيمة في آن واحد.



بعد تركيب أقراص القطع الماسية وقبل بدء العمل، اجر تشغيلًا

اختباريًّا: فُويتشغل الآلة الكهربائية واجعلها تعمل بسرعة بطيئة لمدة 30 ثانية على الأقل. يحذر استخدام أقراص القطع الماسية ذات الضربات أو التي تسبب مزيدًا من الاهتزازات للآلية الكهربائية.



عند الاستخدام لفترة طويلة، قد تصبح أقراص القطع الماسية

ساخنة جدًا، أزيلها مع ارتداء المقايرات على يديك.

الفك الكامل (انظر الشكل 4-2، 8)

توضح الأشكال 4-2 عملية الفك الكاملة. في هذه الحالة، تتم إزالة الغطاء الأمامي 26 ويكون من السهل الوصول بشكل كامل إلى كل القطع، وتتوفر مساحة داخل الغلاف الواقي 7 مما يسمح بتنظيف جميع القطع وأيضًا مرافقتها.

المعنى	الرمز	الرموز المستخدمة في الدليل
محظور.		شُتُّخدم الرموز التالية في دليل التشغيل، يُرجى تدْرُّج معانيها. سينتَج التفسير الصحيح للرموز الاستخدام الصحيح والأمن للأداة الكهربائية.
انتبه، مهم.		
عزل مزدوج / ففة الحماية.	/ II	
توجد علامة تثبت أن هذا المنتج يتوافق مع المطلوبات الأساسية لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، ومتناهٍ مع معايير الاتحاد الأوروبي.	CE	ماكينات النقش على الحوائط الأجزاء المميزة باللون الرمادي - مقضي لين (دون سطح معزول)
معلومات مفيدة.		CROWN PROFESSIONAL CT ... Ser.No.: XX XXXXXXXX
احرص على ارتداء قفازات واقية.		احرص على قراءة كافة قواعد السلامة والإرشادات.
أثناء التشغيل، أزل الغبار المتراكم.		ارتد نظارات الحماية.
عدم التخلص من الأداة الكهربائية في حاوية النفايات المنزلية.		ارتد واقيات الأذن.
تعيين الأداة الكهربائية هذه الآلة الكهربائية مصممة لقطع شقوق مستقيمة بعدة خامات (الخرسانة، الطوب، الحجارة إلخ) الأداة الكهربائية مصممة لمستخدمي اليد اليمنى فقط.		احرص على ارتداء قناع الغبار.
مكونات الأداة الكهربائية		افصل الأداة الكهربائية عن مصدر الطاقة قبل التركيب أو الضبط.
1 فتحات التهوية 2 قفل عمود الوران 3 مخفض 4 محول المكنسة الكهربائية 5 أسطوانة 6 محور الأسطوانة 7 الغطاء الواقي (مركب) 8 زر التشغيل 9 مفتاح تشغيل / إيقاف التشغيل 10 مقضي 11 مقضي إضافي 12 الصامولة المجنحة		خطر الإضرار بالأسلاك المخفية أو خطوط الخدمات المنزلية.
		اتجاه الحركة.
		اتجاه الدوران.
		مؤمن.
		غير مؤمن.
		العربية

ولا تحاول أبداً نزع القرص من قطعة العمل أثناء القطع بينما يتحرك
والا فسيحدث ارتداد، تحقق جيداً واتخذ إجراء صحيحاً للقضاء على سبب
إعاقة القرص.

لا ثُغَرَ بعْدَ عَمَلِيَّةِ الْقُطْعِ أَثْنَاءَ وَجُودِ الْقُرْصِ فِي قَطْعَةِ الْعَمَلِ، اجْهُهُ أَوْ يَبْلُغُ أَقصَى سُرْعَتِهِ ثُمَّ قُمْ بِإِعادَةِ إِدْخَالِهِ لِلْقَطْعِ بَحْرَهِ. قَدْ يَتَمُّ إِعَاقةُ الْقُرْصِ أَوْ خَرُوجُهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ ارْتِدَادُهُ إِذَا تمَّ إِعادَةِ تَشْغِيلِ الْعَدَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ دَفْنِيَّةً دُفْنِيَّةً. دَخْلُ قَطْعَةِ الْعَمَلِ أَدَعَمَ الْلَّوَحَاتِ أَوْ أيِّ قَطْعَةِ مَكَانِيَّةٍ دُفْنِيَّةً. إِنْ قَطْعَةُ الْعَمَلِ خَطِيرٌ بِتَمَلِّهِ إِلَى السُّقْطَوْنَيَّةِ وَزِنْهُ الْقَلِيلِ، فَالْأَدَعَمُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ قَطْعَةِ الْعَمَلِ بِالْقَرْبِ مِنْ خَطِّ الْقَطْعِ وَمِنْ حَافَةِ قَطْعَةِ الْعَمَلِ عَلَى جَانِيِّهِ.

توخِّ مزيدياً من الحذر عند عمل "قطع مجوف" في جدار قائم أو أي
منطقة مغففة، فالقرص البارز قد يقطع أنابيب مياه أو غاز أو أسلاك
كهربائية أو أشياء قد تتسبب في حدوث ارتداد.

إرشادات السلامة أثناء تشغيل العدة الكهربائية

تحذيرات السلامة لآلة القطع

يجب ربط راحمية المقدمة مع العدة الكهربائية بالعدة جيداً بأمان ووضعها
للحقيقة الحماية القصوى فيكون المنشغل معرضاً لأنقاض القرص. قف
أنت ومن حولك بعيداً عن سطح القرص المكسور. تساعد الحماية على حماية
المنشغل من شظايا القرص المكسور ومن الاختناك المفاجئ بالقرص.

استخدم فقط المثبت المخصص بسدادات أو القرص الماسبي القاطع للعدة

الكهربائية. إن إمكانية ربط ملحق ما بالعدة الكهربائية لا يضمن التشغيل

الصحيح.

لا يجب أن تقل السرعة الاسمية لأقراص القطع الماسية عن السرعة
القصوى المشار إليها على الآلة الكهربائية ولا تستطعم الأقراص وتتطاير
القطع.

لا تستخدِم أقراص القطع الماسية إلا للأغراض المخصصة فقط على سبيل
المثال لا تأخذ القطعة بالقرص من الجانب، فقد صممَت أقراص القطع الماسية
لتعمل بحافظتها. قد يؤدي تأثير الفوة الجاذبية إلى تحطمها.

استخدم دائمًا شفاه قرص غير تالفة تكون مساحة قطرها صحيحة بالنسبة
إلى القرص المحدد، فالشفاه المناسبة تدعم القرص مما يقلل من احتمالية كسر
القرص.

يجب أن يكون القطر الخارجي وسمك الملحق ضمن تقدير السعة المدعى
الكهربائية، فالملحقات ذات الحجم الخاطئ لا يمكن حمايتها أو السيطرة عليها
بالشكل الكافي.

يجب أن يتوقف حجم غطاء الأقراص والشفاه مع العمود الدوراني للعدة
الكهربائية بشكل صحيح، فإذا لم تتوافق تقويم غطاء الشفاه والأقراص مع
برنامج التركيب للعدة الكهربائية فسيحدث التوازن ويحدث اهتزاز مفرط مما قد
يؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة.

يُحظر استخدام أقراص تالفة، قبل أي استخدام تتحقق من عدم وجود أي
شظايا أو شقوق في القرص. إذا سقطت العدة الكهربائية فتحقق من عدم
تلفها وثبت قرصاً سليماً، وبعد التحقق والثبت قف أنت ومن حولك بعيداً عن
سطح القرص الذي يدور وشق العدة الكهربائية عند أقصى سرعة بدون حمل
لمدة دقيقة. س testimط القرص التالف عادةً أثناء وقت الاختبار.

يرجى ارتداء معدات الحماية الشخصية، ووفقًا للاستعمال استخدام واقيات
الوجه ونظارات السلامة، وحسب الأقتضاء يفضل ارتداء قناع الغبار وواقيات
السمع والقفازات ومتز� العمل الذي يحمي من القطع الصغيرة وشظايا قطعة
العمل. يجب أن تكون حامية اليدين قادرة على حجز الحطام المتطاير الناتج عن
العمليات المختلفة، وبالنسبة إلى قناع الغبار أو جهاز التنفس يجب أن يكون
قادراً على تصفيف الجزيئات الناتجة عن العملية. قد يتسبب التعرض لفترات
طويلة لضوء ضاء عالية كثافة إلى الإصابة بالصمم.

أبعد الموجودين بالمكان عن منطقة العمل بمسافة مناسبة، وعلى أي
شخص يدخل منطقة العمل ارتداء معدات الحماية الشخصية حيث إن شظايا

القرص المكسور قد تتطاير وتتسرب في إصابة أي شخص خارج منطقة
التشغيل الحالى.

· أمسك العدة الكهربائية بواسطة أسطوح إمساك عازلة فقط عند التشغيل
لأن القرص الماسى القاطع قد يتعرض لسلك خفي أو سلك الخاص،
فتُعرِّضُ القرص الماسى القاطع لسلك "مكهرب" قد يجعل الأجزاء المعدنية
المكسورة للعدة الكهربائية "مكهربة" مما قد يتسبب في صدمة كهربائية
للمشغل.

· ضع السلك في مكان واضح بعيداً عن القرص الماسى القاطع، حيث إنه
إذا فقدت السيطرة فإن السلك قد ينقطع أو يعلق وقد تسبَّب بذلك أو ذراعك
في القرص الدوار.

· لا تخُض العدة الكهربائية حتى يتوقف القرص الماسى القاطع تماماً،
حيث إن القرص الدوار قد يمسك بالسطح ويفتك السيطرة على العدة
· يُحظر تشغيل العدة الكهربائية وانت تحملها ناصحيتك لأن الاتصال
المفاجئ بالقرص الماسى القاطع وهو يدور قد يعلق بملابسك فينسحب
إلى جسمك.

· يُحظر تشغيل العدة الكهربائية بجانب مواد مشتعلة لأن الشرار الناتج قد
يؤدي إلى اشتغال تلك المواد.

· يُحظر استخدام قرص ماسى قاطع يحتاج إلى مبردات سائلة لأن استخدام
المياه أو أي مبردات سائلة أخرى قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو
اهتزاز.

· تجنب إيقاف محرك الأداة الكهربائية عند التحميل.

· تجنب سخونة الأداة الكهربائية بشكل زائد عن الحد، عند استخدامها لفترة
 طويلة.

· لا تشغِل أبداً الأداة الكهربائية بمستوى رأسك.

· أثناء التشغيل تصبح أقراص القطع الماسية ساخنة جدًا، لا تلامسها قبل

أن تبرد.

· إذا انقطع التيار أثناء التشغيل فجأة، ولتجنب تشغيل الآلة بشكل طارئ، ضع

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل فوراً على وضع إيقاف التشغيل.

· يُحظر تماماً إبطاء عمل أقراص القطع الماسية باستخدام قفل مغزلي
الشكل أو بيدل بعض القوة على السطح الجانبي للأقراص. باستخدام القفل
مغزلي الشكل لهذا الغرض فإنه سيقطع عمل الآلة الكهربائية ويحررك من حق

الحصول على خدمة الصيانة.

تنبيه: انتبه عند قطع الفتحات في الجدران الحاملة. تتحقق

مواصفة DIN1053 الجزء الأول أو المواحة الخاصة بالدولة

على الفتحات في المعاشرة.

يجب الامتنال للواحة، قبل التشغيل، استشر متخصص إستانتيا مسؤولاً، أو
مهندساً معماريًّا، أو رئيس العمال.

تحذير: المواد الكيميائية الموجودة في الغبار المولد من
السنفورة والقطع والنشر والتلبيخ والحرق وغيرها من أنشطة
صناعة البناء والتشييد قد تؤدي إلى السرطان أو التفص
الخلفي أو قد تكون ضارة على الخصوبة. يكون ألون بعض
المواد الكيميائية:

· قبل أي أعمال إصلاح أو استبدال في الجهاز، يجب سحب قابس الطاقة أولًا.
· أكسيد السيليكون الثنائي الشفاف وغيره من منتجات البناء في الطوب
الجداري والإسمنت، وزريخ الكروم (CCA) في التخشيب مع المعالجة
الكيميائية، هذه المواد تعتد مرحلة الضرر لها على درجة تكرار تتفيد هذه
الأعمال. إذا كنت ترغب في تقليل الاتصال بهذه المواد الكيميائية، يرجى
العمل في مكان يحتوي على تهوية ويجب عليك استخدام الأجهزة ذات شهادات
السلامة (مثل قناع الغبار المصمم مع فلتر صغير للغبار).

لاحظ الجهد الكهربائي: في توصيلات الطاقة، يجب التأكد من أنه إذا كان
الجهد الكهربائي هو نفسه الجهد المذكور في لوحة بيانات العدة، وإذا كان الجهد
الكهربائي أعلى من الجهد المناسب، فستتخرج حوادث المشغلين، وفي الوقت
نفسه، ستتضرر العدة. لذلك، إذا لم يتم تأكيد الجهد الكهربائي، يجب لا توصلها
إيجارياً. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون الجهد الكهربائي أقل من الجهد
المطلوب، سوف يحدث عطب المحرك.

البلاستيك أو المعادن، والمستخدم مسؤول عن أي خطر ناجم عن الاستخدام الخطأ. يرجى قراءة قواعد الحماية والسلامة وتعليمات الأمان بعناية.

• يجب استخدام العدة للتشغيل الجاف فقط.

- قبل الاستخدام تحقق من سلامة أفراد القطع الماسية، قم بتركيبها بطريقة صحيحة وتتأكد من عدم احتكاكها بأي قطع أثناء التشغيل. بعد التركيب، قم بتشغيل الآلة الكهربائية. لا تستخدم أفراد القطع الماسية المتصورة أو المشوهة، أو أفراد القطع الماسية ذات الاهتزازات أو النقرات.
- انتبه لمقاييس أفراد القطع الماسية يجب أن يتماشى مقاييس تجويف أفراد القطع الماسية مع شكل ومقاييس الفلاشة تماماً.
- تعامل مع أفراد القطع الماسية بعناية واحمها من الصدمات أو السقوط الشديد أو الشحوم.
- لا تقطع المواد التي تحتوي على الأسيتون.
- اصلاح قطعة العمل وثباتها بطريقة أكثرأماناً وثباتاً باستخدام أدوات التثبيت أو برغبي المقعد.
- أو لا قم بتشغيل الآلة الكهربائية ثم أحضرها إلى سطح المادة لمعالجتها. يتيك الآشتبين بعيداً عن أفراد القطع الماسية الدوارة.
- أوقف العدة الكهربائية على الفور في حالة حدوث ارتداد قوي نتيجة حجز القرص الماسي القاطع أثناء التشغيل.
- أوقف تشغيل العدة الكهربائية قبل خفضها، فلا تُقْعَد بذلك إلا بعد أن تتوقف تماماً.
- لا تُقْعَد العدة الكهربائية للأطفال ليقوموا بتشغيلها.
- يمكن ضمان الأداء الأفضل للعدة فقط عند استخدام الملحقات المخصصة لها.

الرجاء الانتباه جيداً إلى التحذيرات التالية للسلامة الشخصية
وصيانة العدة



الارتداد المفاجئ والتحذيرات ذات الصلة

الارتداد هو رد فعل مفاجئ لتعليق القرص الماسي القاطع وهو يدور أو الضغط عليه، حيث إن تعليقه أو الضغط عليه يسبب التوقف السريع للقرص أثناء دورانه مما يؤدي إلى دفع العدة الكهربائية بقوة في اتجاه عكس اتجاه دوران القرص عند نقطة الربط.

على سبيل المثال إذا قامت قاعدة العمل بتعليق القرص أو الضغط عليه فإن حافة القرص الذي تدخل في نقطة الضغط يمكنها أن تحرر في سطح المادة مما يؤدي إلى خروج القرص من مكانه أو ارتداده. قد يرتد القرص باتجاه المشغل أو العكس وذلك يعتمد على اتجاه حرركته عند نقطة الضغط. قد تكسر الأفراد الكاشطة إذا تعرضت لمثل تلك الظروف.

الارتداد هو نتيجة سوء استخدام العدة الكهربائية أو تطبيق إجراءات أو ظروف تشغيل غير صحيحة، ويمكن تجنب حدوثه عن طريق اتخاذ الاحتياطات المناسبة كما هو مذكور أدناه.

• أمسك العدة الكهربائية بقوة وثبت نفسك وذراعك بحيث تتمكن من مقاومة قوى الارتداد، استخدم دانما المقابض الإضافي، في حالة توفره، لأقصى قدر من المساندة على الارتداد أو رد فعل عزم الدوران أثناء بدء التشغيل. يمكن للمشغل السيطرة على قوى الارتداد أو رد فعل عزم الدوران في حال اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

• يحذر وضع يديك بالقرب من الملحق الذي يدور إطلاقاً حيث إنه قد يرتد على يديك.

• لا تضع جسمك بمحاذاة القرص الماسي القاطع الدوار لأن الارتداد سيؤدي بالعدة الكهربائية في اتجاه عكس اتجاه حركة القرص عند نقطة إعاقته.

• تعامل بحذر خاص عند العمل على الزوايا والحواف الحادة وغيرها وتجنب الأماكن البارزة والمعوقة للقرص، حيث إن الزوايا والحواف الحادة والأماكن البارزة تعمل على إعاقة دوران القرص مما يؤدي إلى فقدان السيطرة والارتداد.

• لا تستخدم مثمناتاً جزيرياً أو شفرة الحفر على الخشب أو قرص ماسي مجزأ مع فتحة طرفية يزيد حجمها عن 10 مم أو شفرة منشار مستنة، فمثل تلك الملحقات تؤدي إلى حدوث ارتداد وقد انفجار القرص.

• لا "تضغط" على القرص الماسي القاطع أو تعرضه لضغط شديد ولا تحاول أن تجعل القطع غازلاً للغاية، فزيادة الضغط على القرص تزيد من التحمل والقابلية للانثناء أو إعاقة القطع بالإضافة إلى احتمالية ارتداد القرص أو تحطمها.

• عند إعاقة القرص الماسي القاطع أو عند تعطيل القطع لأي سبب أغلق العدة الكهربائية وأمسكها بدون حرراك إلى أن يتوقف القرص تماماً.

- يحظر استخدام أي قرص تجليخ.
- يحظر استخدام أي قرص ماسي قاطع لا يتوافق مع أحكام الشركة المصنعة.
- يحظر استخدام قرص ماسي قاطع تالف أو مشوه أو مطوب.
- لا تحاول العمل بالآلة إذا كان أي من الغطاء الواقي أو الغطاء الأمامي مكسوراً.
- لا تشنق الآلة إذا كانت أفراد القطع الماسية ملامسة للوح العمل.
- بعد إيقاف تشغيل الآلة الكهربائية، لا يمكن وضعها جانبياً إلا بعد التوقف التام فقط لأفراد القطع الماسية. لا تحاول إبعاد دوران أفراد القطع الماسية بضمغطها على أي سطح.
- قبل صيانة الآلة الكهربائية، أزل قابس الكابل الحامل للتيار من مفتاح الطاقة. في هذه الحالة يجب لا تدور أفراد القطع الماسية.

- للتشغيل في الوضع الذي يمكن أن ينبعض فيه القرص الماسي القاطع أي سلك مخفى أو مدمج، أمسك العدة الكهربائية بسطح الإسلاك العازل. فللامس القرص القاطع مع أي موصى به تيار قد يجعل الأجزاء المعدنية المكسورة للعدة الكهربائية مكهربة مما يتسبب في صدمة كهربائية للمشغل.
- بالنسبة إلى "القطع الأعمى" توحّد الحذر بالأشخاص عند الدخول في حائط أو أي منطقة صلبة أخرى. فالقرص الماسي القاطع قد يقطع أنبوبة غاز أو مياه أو سلكاً مما قد يتسبب في ارتداد الجزء.
- دائمًا ضع يديك على مسافة كافية من موقع القطع وأفراد القطع الماسية، وأمسك بيديك الثانية المقابض الإضافي.
- استخدم دائمًا أفراد القطع الماسية ذات المقابض المناسب وشكل التجويف المناسب. إذاً لم يتمكن تجويف قرص القطع الماسي مع الأجزاء الالكترونية للآلة الكهربائية، فإن عدم التوازي سيؤدي إلى فقدان التحكم.
- لا تستخدم أدوات متضررة تثبيت أفراد القطع الماسية (فلانشات، أو ساممير، الخ) أو أدوات تثبيت ذات مقابض خاطئ. قد يتسبب ذلك في فقدان التحكم بالآلية الكهربائية.
- يرجى ارتداء نظارات السلامة وواقية الأذن دائمًا.
- يرجى ارتداء معدات الحماية الإضافية دائمًا من أجل السلامة الشخصية مثل قفازات الحماية والأحذية الصلبة وخوذة السلامة ومتزر العمل.
- يرجى عدم لاماسة السلك إذا أصبت سلك الطاقة أثناء العمل أو أصبح مطوبواً، أسحب القابس فوراً ولا تستخدم السلك التالق مع العدة الكهربائية.

- يرجى وضع السلك خلف العدة الكهربائية أثناء التشغيل.
- الرجاء التتحقق من عدم وجود أي سلك أو خط أنابيب مخفى أثناء نطاق التشغيل باستخدام جهاز كشف مناسب، واطلب دعماً من وحدة التركيب المحالية كلما لزم الأمر. قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق إذا تم قطع سلك الكابل أثناء التشغيل. تلف أنابيب الغاز قد يتسبب في حدوث انفجار. قطع أنبوبة المياه قد يتسبب في خسارة مالية ومن ثم يعرض مشغل العدة الكهربائية لصدمة كهربائية.
- أمسك المقابض المعزول لتشغيل عدة الطاقة عند التشغيل في منطقة خفية بسلك مستور. قد يتم كهربة الأجزاء المعدنية للعدة الكهربائية في حال اتصال العدة الكهربائية بسلك "مكهرب" مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية.
- تبّت أفراد القطع الماسية واستخدمها حسب التعليمات التي يوصي بها المصانع.
- لا يجب أن تقل السرعة المسموح بها لأفراد القطع الماسية عن السرعة البطيئة لآلية الكهربائية.

- لا تدع الألفة المكتسبة من الاستخدام المترکر للعدد تسمح لك بالاعجاب بالنفس وتجاهل مبادىء سلامية العدة. يمكن أن يؤدي عمل واحد باهمال إلى إصابة شديدة في لمحة من الثانية.
- تحذير! يمكن أن تنتج العدة الكهربائية حفلاً كهرو-مغناطيسيًا أثناء التشغيل. قد يتداخل هذا الحفل في بعض الظروف مع الغرسات الطبية النشطة أو السليبية. اللد من خطر الإصابة الخطيرة أو القاتلة، نوصي الأشخاص الذين لديهم غرسات طبية باستشارة الطبيب ومصنع الغرسات الطبية قبل تشغيل العدة الكهربائية هذه.
- استخدام العدة الكهربائية والعنابة بها
- يحظى على الأشخاص ذوي القدرات النفسية أو العقلية أو الأطفال ذوي القدرات المتخلفة أن يشعروا العدة الكهربائية، ما لم يتم الإشارة عليهم أو إرشادهم بشأن استخدام العدة الكهربائية بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- لا تستخدم القوة المفرطة مع العدة. استخدم العدة الكهربائية الملامنة لغرضك. يؤدي استخدام العدة الكهربائية الصريحة إلى انجاز المهمة بشكل أفضل وأكثر أماناً في الأعمال المخصصة لها.
- لا تستخدم العدة في حال تذرع تشغيل أو إيقاف تشغيل المفتاح. أي عدة كهربائية لا يمكن الحكم فيها بمتىحان تصرير خطرة ويلزم إصلاحها.
- قم بفصل القابس من مصدر الطاقة وأو حزمة البطارية من العدة الكهربائية قبل عمل أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين العدد الكهربائية. وتنتقل تدابير السلامة الوقائية هذه من خطر بدء تشغيل العدة الكهربائية بطريق الخطأ.
- خزن العدد الكهربائية عند عدم الاستخدام بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح للاشخاص الذين لا يالفون العدة أو هذه التعليمات بتثبيت العدة الكهربائية. تكون العدة الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.
- قم بصيانة العدد الكهربائية.تحقق من وجود خطأ في محاذاة الأجزاء المتحركة أو ثني أو كسر بالاجزاء او اي اوضاع أخرى من شأنها التاثير في تشغيل العدة الكهربائية. إذا ضررت العدة الكهربائية فيجب إصلاحها قبل الاستخدام. العديد من الحوادث ناجم عن سوء صيانة عدد كهربائية.
- حافظ على عدد القطع حادة ونظيفه. إن عدد القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح مع حواضن قطع حادة تكون أقل عرضة للانثناء ويسهل التحكم فيها.
- استخدم العدة الكهربائية، والملحقات، واللقطات، والأعمال المطلوب مع هذه التعليمات، مع الوضع في الاعتبار ظروف العمل والامان المخصصة لها إلى تحقيقها. قد يؤدي استخدام العدة الكهربائية للأغراض غير المخصصة لها إلى حدوث موقف خطير.
- احتفظ بالمقاييس وأسطح الامساك جافة ونظيفة وخالية من الشحوم. المقاييس الرقة وأسطح الامساك لا تسمح بالتعامل الامن والتتحكم في العدة في موقف غير متوقف.
- لا حظ أنه عند تشغيل عدة كهربائية، يرجى الضغط على المقبض المساعد بشكل صحيح، وهو أمر مفيد عند التحكم في العدة الكهربائية. لذلك، يمكن أن يقل التعامل السليم من خطر الحوادث أو الإصابات.
- ينبعي صيانة عدتك الكهربائية بواسطة فني اصلاح مؤهل باستخدام قطع الغيار المتباقة فقط. سيسمن هذا أن أمان العدة الكهربائية قد تم ضمانه.
- اتبع تعليمات التشحيم وتغيير الملحقات.

تحذيرات سلامه خاصة

- كلمة "فترص" في تعليمات السلامة تعنى "فترص القطع الماسي" وزوجاً من أفراس القطع
- صنعت هذه الأداة الكهربائية لقطع المواد المعدنية الصلبة (الكلفرسانة والطوب الأحمر على سبيل المثال). يحظر استخدام العدة الكهربائية لقطع الخشب أو

- مواد سريعة الاشتعال أو غازات أو غبار. تصنع العدد الكهربائية هذه شرات قد تؤدي إلى إشعال الغبار أو الأغبار.
- احرص على بقاء الأطفال أو المترفين بعيداً أثناء تشغيل العدة الكهربائية. قد تتسبب الملوثات في فقدان التركيز.
- يجب أن تتطابق قوابس العدة الكهربائية مع مأخذ التيار. لا تقم بتعديل القابس بأي شكل. لا تستخدِم مهابي قوابس مع العدد الكهربائية الموزضة (الموصولة بالأرض). تنقل القوابس غير المعدلة وأخذ التيار المطابقة من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- تجنب ملامسة الجسد لاسطح الموزضة أو الموصولة بالأرض (مثل الآليات والمشاعن والثلاجات). هناك خطر متزايد من التعرض للصدمة الكهربائية إذا كان جسمك مورضاً أو موصولاً بالأرض.
- لا تعرّض العدة الكهربائية لظروف الأمطار أو البلى. دخول المياه إلى العدة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- لا تنسى استخدام السلك. لا تستخدم السلك أبداً لحمل أو سحب أو فصل العدة الكهربائية. حافظ على السلك بعيداً عن الحرارة والزيت والهواف الحادة والأجزاء المتحركة. استخدام أسلاك تالفة أو متشابكة يزيد من مخاطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.
- عند استخدام العدة الكهربائية في الأماكن المفتوحة، استخدم أسلاك التمديد المخصصة لاستخدام الخارجي فقط. استخدم سلكاً يناسب الاستخدام في المناطق المفتوحة ويقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- عندما يكون تشغيل العدة الكهربائية في مكان رطب أمراً لا مفر منه، فاستخدم آداة تعمل بالتيار المتنقي (RCD) كمزود حمي. يعمل استخدام RCD على تقليل مخاطر الإصابة بصدمات كهربائية. ملحوظة مصطلح "آداة تعمل بالتيار المتنقي (RCD)" يمكن استبداله بالمصطلح "مترجم دائرة خطأ التاريض (GFCI)" أو "قطع دائرة التسريب الأرضي (ELCB)".
- تحذير! لا تنسى أبداً الأسطح المعدنية المكشوفة في علبة التروس، والدرع، وما إلى ذلك لأن ألسن الأسطح المعدنية سوف يحدث تداخلاً مع الموجة الكهرو-مغناطيسية، مما يسبّب إصابات أو حوادث محتملة.

السلامة الشخصية

- كن يقظاً، وراقب ما تفعله واستخدم الحسن السليم عند تشغيل العدة الكهربائية. لا تستخدم العدة الكهربائية عندما تكون متعباً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو الأدوية. إن أي لحظة من عدم الانتباه أثناء تشغيل العدة الكهربائية قد ينتج عنها جروح شخصية خطيرة.
- استخدم معدات الوقاية الشخصية. ارتد دائمًا القناع الواقي للعين. تعلم أدوات الحماية مثل القناع الواقي من الغبار أو أحذية الأمان المضادة للانزلاق أو قبعة صلبة أو أجهزة حماية السمع والتي يتم استخدامها في ظروف معينة على تقليل احتمالات التعرض لإصابات شخصية.
- تجنب تشغيل غير المقصوب. تأكد أن المفتاح على وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة / أو حزمة البطارية، والانقطاع أو حمل العدة. حمل العدد الكهربائية مع وجود صبيك في المفتاح أو تشغيل العدة الكهربائية التي يكن فيها المفتاح في وضع التشغيل يؤدي إلى احتفال وفجوع حادث.
- أزل أي مفاتيح بيضاء أو مفاتيح ربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد يؤدي وجود مفتاح ربط أو مفتاح متصل بالجزء الدوار للعدة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.
- لا ترتفع الارتفاع. أبق قدميك دوماً في وضع مناسب واحتفظ بتوارثك في جميع الأوقات. يمكن هذا من السيطرة بشكل أفضل على العدة الكهربائية في المواقف غير المترقبة.
- ارتد ملابس ملائمة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوفهات. حافظ على شعرك وملابسك وقفزاتك بعيداً عن الأجزاء المتحركة. قد تعلق الملابس الفضفاضة أو الم gioهرات في الأجزاء المتحركة.
- في حال توفر أجهزة التوصيل وسائل شفط وتجميع الغبار إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الغبار.

ماكينات النقش على الحوائط	كود الأداة الكهربائية	انظر صفحة	فولت~50/60 هرتز]	CT13525-125
قدرة المقدمة	كود الأداة الكهربائية	1500	[وات]	
خرج الطاقة الكهربائية	خرج الطاقة الكهربائية	1000	[وات]	
قوة التيار الكهربائي بالفولطية	قوة التيار الكهربائي بالفولطية	7	220-230 فولط [أمبير]	
السرعة المقدمة	السرعة المقدمة	8500	[الحد الأدنى ¹]	
Ø أقراص قطع ماسية	Ø أقراص قطع ماسية	125 5"	[مم] [بوصة]	
تجويف Ø بقرص القطع الماسي	تجويف Ø بقرص القطع الماسي	22,23 7/8"	[مم] [بوصة]	
أقصى سُمك لقرص القطع الماسي	أقصى سُمك لقرص القطع الماسي	2,2 3/32"	[مم] [بوصة]	
عمق القطع	عمق القطع	5-29 13/64" - 1-9/64"	[مم] [بوصة]	
عرض القطع	عرض القطع	8-30 5/16" - 1-3/16"	[مم] [بوصة]	
مسمار عمود الدوران	مسمار عمود الدوران	M14 5/8"-11		
الوزن	الوزن	4,85 10.69	[كجم] [رطل]	
فئة الأمان	فئة الأمان	<input type="checkbox"/> / II		
الضغط الصوتي	الضغط الصوتي	97,1	[ديسيبل]	
قوة الصوت	قوة الصوت	108,1	[ديسيبل]	
الاهتزاز المقدر	الاهتزاز المقدر	3,844	[م/ث ²]	

معلومات الضجيج

تحذير - لتنقلي خطر الإصابة، ينبغي أن يقرأ المستخدم دليل التعليمات!



احرص دائمًا على ارتداء أداة حماية الأذن إذا كان الضغط الصوتي يتتجاوز 85 ديسيبل.



قواعد السلامة العامة

تحذير قم بقراءة كافة تحذيرات السلامة وكافة التعليمات. قد يتسبب الفشل في اتباع التحذيرات والتوجيهات المسروقة أدناه في صدمة كهربائية أو حريق، وأ/أ إصابة خطيرة.
احفظ كافة التحذيرات والتوجيهات للرجوع إليها مستقبلاً. يشير مصطلح "العدة الكهربائية" في التحذيرات إلى العدة الكهربائية (السلكية) التي تعمل عبر موصلات الكهرباء الرئيسية الخاصة بك أو العدة الكهربائية (اللائلسكية) التي تعمل بالبطارية.



إعلان المطابقة CE

نعلن تحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج الموصوف ضمن "مواصفات الأداة الكهربائية" يتوافق مع كل الأحكام ذات الصلة بمتوجيهات 2006/42/EC بما في ذلك التحذيرات ويتوافق مع المعايير التالية:

EN 60745-1
.EN 60745-2-22

المدير العام

سلامة منطقة العمل

- حافظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءعة جيداً. المناطق غير المنظمة أو المظلمة قد تتسبب في إصابات.
- لا تشعل هذه العدة الكهربائية في الأماكن القابلة للاحتجاج، مثل عند وجود

تنظیم عمق شیار (به شکل 9 مراجعه کنید)

قبل از شروع کار، عمق شیار را تنظیم کنید.

جهة های ویژه استفاده از دیسک های برش الماسه



نتوجه: آدابنور برای چاروپریقی ۴، و همچنین دیسک های
برش الماسه ۱۸، در طول عملیات بسیار کرم می شوند؛ آنها
را لمس نکنید تا سرد شوند.

- بهویژه هنگام برش مواد سخت مانند بنن با محتواهی زیاد شن، سنگ و
غیره، دیسک های برش الماسه ۱۸ می توانند بیش از حد گرم شده و نجhar
ایجاد شوند. این به شکل حلقه چرخان درحال حرقه زدن همراه با دیسک های
برش الماسه ۱۸ خود را نشان می دهد.
- در این حالت، دستگاه سنگ فرز را از برش درباورید و بگذارید تا هدف
با سرعت پایین کار نکند تا دیسک های حلقه چرخان نشان می دهد که
- کاهش چشمگیر عملکرد و حرقه های حلقه چرخان نشان می دهد که
دیسک های برش الماسه ۱۸ کند شده اند. شما می توانید آنها را با ایجاد چند
برش کوتاه در مواد ساینده (به عنوان مثال، در آجر سیلیکات) تیز کنید.
اگر این کار فایده ای ندارد، دیسک های برش الماسه ۱۸ باید تعویض شوند.

اقدامات پیشگیرانه / مراقبتی از ابزار شارژی

قبل از انجام هر کاری روی این ابزار باید آن را از برق جدا کنید.

تمیز کردن ابزار شارژی

بکی از شرایط لازم برای استفاده این و طولانی مدت از ابزار شارژی
این است که آن را تمیز نگه دارید. مرتب با جریان هوای فشرده از طریق
شیار های تهیه ۱، ابزار را تمیز کنید.

خدمات پس از فروش و خدمات کاربردی

خدمات پس از فروش ما پاسخگوی سوالات شما درباره نگهداری و تعمیر
محصول شما و همچنین قسمت های یکدیگر آن است. اطلاعات مربوط به
مراکز سرویس، نمودارهای قطعات و قطعات یکدیگر را می توانید در این
سایت ببینید: www.crown-tools.com

حمل ابزار های شارژی

- در طول حمل ابزار از وارد کردن هر گونه ضربه مکانیکی به بسته
بندی مطلقاً بپرهیزید.
- هنگام قرار دادن دستگاه در بسته یا خارج کردن آن، استفاده از هیچ
گونه فناوری ای که باعث دستگاری در منطقه بسته بندی شود، مجاز
نیست.

محافظت از محیط زیست



به جای اینکه مواد خام را مثل زباله دور بیندازید، آن را را
بازیافت کنید.

ابزار شارژی، لوازم جانبی و بسته بندی را باید برای بازیافت
بروш زیست محیطی طبقه بندی کرد.
اجزای پلاستیکی برای بازیافت طبقه بندی شده بر جسب گذاری می شوند.
این دستورالعمل ها روی کاغذ بازیافت شده تولید شده بدون کل چاپ می
شوند.

• پیچ بالی ۱۴ را شل کنید (به شکل 9 مراجعه کنید).

• با بالا بردن یا پایین آوردن بدنه دستگاه سنگ فرز عمق برش دلخواه را
تنظیم کنید. مقدار تنظیم شده عمق برش توسط نشانگر ۲۴ در مقیاس ۱۵
نشان داده می شود.

• پیچ بالی ۱۴ را سفت کنید.

توصیه های عملیاتی کلی (به شکل 13-10 مراجعه کنید)

عملکرد و کیفیت برش بسته به نوع دیسک های برش الماسه
است، بنابراین آنها را با توجه به نوع کار و مواد مورد استفاده
به درستی انتخاب کنید.



- همانگونه که در بالا توضیح داده شد، عرض و عمق برش را تنظیم کنید.
- ابزار قدرت را به یک دستگاه استخراج گرد و غبار متصل کنید.
- پشت صفحه پایه ۱۶ را روی سطح موردنظر قرار دیده تا دیسک های
برش الماسه ۱۸ به سطح تماس پیدا نکنند (به شکل 10.1 مراجعه کنید).
- دستگاه سنگ فرز را روشن کنید تا موتور آن به حداقل
سرعت خود برسد، و بهارامی دستگاه سنگ فرز را پایین آورید تا کل سطح
صفحه پایه ۱۶ به سطح موردنظر بجسبد، سپس شروع به حرکت دادن
دستگاه سنگ فرز کنید (به شکل 10.2 مراجعه کنید).

توجه: پرش همیشه باید در جهت که می تواند این شدن داده شده است
اچام شود. وقتی در جهت مختلف برش میزینی، اطراف فرخونگ کترنل شده
دستگاه سنگ فرز از برش به سمت کاربر وجود دارد، که می تواند سبب
آسیب جدی شود.

• دستگاه سنگ فرز را به سرعت حرکت ندهید. تکمیل عملیات برش
زمانیز است. اعمال نیروی بیش از حد در زمان حرکت دادن دستگاه سنگ فرز
حصول نیزه بهتر نخواهد شد، اما سبب اضافه بار موتور دستگاه سنگ فرز
شده، و دیسک های برش الماسه ۱۸ نیز سریعتر فرسوده می شوند.

• دستگاه سنگ فرز را در امتداد خط برش بدون انحراف و بدون ایجاد
حرکت نوسانی و تکان دهنده حرکت دهد. اطمینان حاصل کنید که غلطک ۵
روی سطح موردنظر قرار می گیرد. این سبب تسهیل کار می شود.

• هنگام بریدن شیار های افقی یا شبیب دار، می توانید راهنمایی که به
سطح موردنظر متصل شده اند ایجاد کنید. دستگاه سنگ فرز را روی راهنمایی
در اوروبی، و سطح جانی صفحه پایه ۱۶ را روی راهنمای قرار دیده (به شکل
12 مراجعه کنید).

• این سبب تسهیل کار می شود. پس از انجام برش، با استفاده از دستگاه

شکستن ۲۲ مواد باقیمانده را از شکاف بردارید (به شکل 13 مراجعه
کنید).

• هنگام ایجاد دهانه در دیوارها، برش ها را در امتداد خطوط
دهانه قرار دهد، حداقل سه برش های متعاقب کنید با یک
سوراخ کن مواد باقی مانده را از شیار بردارید. این کار را سرعت
می دهد و خطوط دهانه صاف و بدون خرده تراشه خواهد بود.
پس از تکمیل کار، دیسک های برش الماسه ۱۸ را از میان برش ها برداشته
و دستگاه سنگ فرز را خاموش کنید. صیر کنید تا دیسک های برش الماسه
۱۸ به طور کامل متوقف شوند و فقط آن زمان دستگاه سنگ فرز را باز
کنید.

• قبل از اینکه دیسک برش الماسه ۱۸ به قطعه کار تماس پیدا کند، دستگاه
سنگ فرز را روشن کنید. صیر کنید تا دیسک برش الماسه ۱۸ به حداقل
سرعت خود برسد.

سازنده حق ایجاد تغییرات احتمالی را برای خود محفوظ می داند.

برش الماسه 18. با دست فلنج بیرونی 27 را به سر رزوودار اسپیندل 28 پیچ کنید.

* زمانیکه قطعات را روی اسپیندل 28 نصب می‌کنید، می‌توانید عرض شیار برش را با تغییر تعداد واشرهای فاصله‌انداز 29، نصیب شده بین دیسک‌های برش الماسه 18، تغییر دهید (به شکل 8 مراجعه کنید).

توجه: حین نصب، قوانین زیر را رعایت کنید:

- * ترتیب نصب را رعایت کنید (به شکل 7، 8 مراجعه کنید);
- * حین نصب اجازه ندهید در قطعات اعوجاج ایجاد شود؛
- * زمانیکه دیسک‌های برش الماسه 18 را نصب می‌کند، اطمینان حاصل کنید که قطر سوراخ‌هایشان مطابق با قطر گرد فلنج داخلی 30 است؛
- * جهت فلش روى دیسک‌های برش الماسه 18 باید همیشه با جهت فلش روی پوشش جلویی 26 هماهنگ باشد؛
- * توجه: بدون در نظر گرفتن عرض شیار بریده شده، همیشه همه صفحات فاصله‌انداز 29 را نصب کنید (فقط ترتیب نصبشان تغییر می‌کند)، در غیر اینصورت از محکم شدن دیسک‌های برش الماسه 18 اطمینان حاصل نخواهد شد؛
- * همیشه می‌بایست حداقل یک واشر فاصله‌انداز 29 بین دیسک‌های برش الماسه 18 نصب شود.

با بهکارگیری یکی از روش‌هایی که در بالا گفته شد، اسپیندل 28 را در وضعیت ثابت نگه دارید، با کمک آچار فلنج 20، فلنج بیرونی 27 را محکم کنید (به شکل 6 مراجعه کنید).

پوشش 26 را پایین اورید و پیچ در پیچ بالی 12 را سفت کنید (به شکل 5.2 مراجعه کنید).

* صفحه پایه 16 را به وضعیت اولیه خود برگردانید، نشانگر 24 را تنظیم کنید، مهره 23 و پیچ در پیچ بالی 14 (به شکل 5.1 مراجعه کنید).

راه اندازی اولیه ابزار شارژی

همیشه از ولتاژ تغذیه صحیح استفاده کنید؛ ولتاژ تغذیه نیرو باید مطابق با اطلاعات ذکر شده روی پلاک شناسایی ابزار شارژی باشد.

روشن / خاموش کردن ابزار شارژی

روشن / خاموش کردن کوتاه مدت

برای روشن کردن ابزار، سوئیچ 9 را نگه دارید و برای خاموش کردن آن این سوئیچ را رها کنید.

روشن / خاموش کردن بلند مدت

روشن کردن: سوئیچ روشن / خاموش 9 را فشار دهید و آن را با دکمه قفل 8 در موقعیت خود قفل کنید.

خاموش کردن: سوئیچ روشن / خاموش 9 را فشار دهید و نگه دارید.

مکش گرد و غبار در طول کارکرد ابزار شارژی

جمع کننده گرد و غبار تراکم گرد و غبار را در هوا کاهش داده و از تجمع گرد و غبار در محیط کاری پیشگیری می‌کند. در هنگام کار با ابزار برقری / شارژی، همیشه از یک جاروبرقی مناسب برای جمع اوری گرد و غبار ناشی از کار استفاده کنید. جاروبرقی را می‌توان به آداپتور 4 وصل کرد (ممکن است آداپتور خاصی نیاز باشد).



وارد کنید و آن را در وضعیت ثابت نگه دارید، فلنج بیرونی 27 را با آچار فلنج 20 باز کنید (به شکل 3.2 مراجعه کنید). توجه: فلنج بیرونی 27 رزوه سمت چپی دارد.

* از اسپیندل 28 بردارید: دیسک برش الماسه 18، واشرهای فاصله 29، دیسک برش الماسه 18 و فلنج داخلی 30 (شکل 4 را ببینید).

* تمام قطعات را با برس نرم تمیز کنید و روی اسپیندل 28 نصب کنید: فلنج داخلی 30، دیسک برش الماسه 18، واشرهای فاصله 29، دیسک برش الماسه 18. با دست فلنج بیرونی 27 را به سر رزوودار اسپیندل 28 پیچ کنید.

* زمانیکه قطعات را روی اسپیندل 28 نصب می‌کنید، می‌توانید عرض شیار برش را با تغییر تعداد واشرهای فاصله‌انداز 29، نصیب شده بین دیسک‌های برش الماسه 18، تغییر دهید (به شکل 8 مراجعه کنید).

توجه: حین نصب، قوانین زیر را رعایت کنید:

- * ترتیب نصب را رعایت کنید (به شکل 4، 8 مراجعه کنید)؛
- * حین نصب اجازه ندهید در قطعات اعوجاج ایجاد شود؛

* زمانیکه دیسک‌های برش ایشان مطابق با قطر گرد فلنج داخلی 30 است؛

* جهت فلش روى دیسک‌های برش الماسه 18 باید همیشه با جهت فلش روی پوشش جلویی 26 هماهنگ باشد؛

* توجه: بدون در نظر گرفتن عرض شیار بریده شده، همیشه همه صفحات فاصله‌انداز 29 را نصب کنید (فقط ترتیب نصبشان تغییر می‌کند)، در غیر اینصورت از محکم شدن دیسک‌های برش الماسه 18 اطمینان حاصل نخواهد شد؛

* همیشه می‌بایست حداقل یک واشر فاصله‌انداز 29 بین دیسک‌های برش الماسه 18 نصب شود.

* با بهکارگیری یکی از روش‌هایی که در بالا گفته شد، اسپیندل 28 را در وضعیت ثابت نگه دارید، با کمک آچار فلنج 20، فلنج بیرونی 27 را محکم کنید (به شکل 3 مراجعه کنید).

* پوشش جلویی 26 را نصب کرده و پیچ های 25 را با آچار آلن با دسته 21 محکم کنید (به شکل 2.2 مراجعه کنید).

* صفحه پایه 16 را به وضعیت اولیه خود برگردانید، نشانگر 24 را تنظیم کنید، مهره 23 و پیچ در پیچ بالی 14 (به شکل 2.1 مراجعه کنید).

پیاده کردن ناقص (به شکل 7-5، 8 مراجعه کنید)

شکل 7-5 روند پیاده کردن ناقص را نشان می‌دهد. در این حالت، پوشش جلویی 26 برداشته نمی‌شود، و تمام عملیات سورا کردن از طریق یک سوراخ مخصوص در پوشش جلویی 26 انجام می‌شود. این کار روند تعویض دیسک‌ها بر شیار برش الماسه 18 و هچنین تنظیم عرض شیار برش را تسربی می‌کند.

* پیچ بالی 14 را باز کرده، مهره 23 و نشانگر 24 را بردارید، و سپس صفحه پایه 16 را جایه‌جا کنید (به شکل 5.1 مراجعه کنید).

* پیچ بالی 12 را شل کنید و پوشش 13 را بالا بکنید، همانگونه که در شکل 5.2 نشان داده شده است.

* قفل اسپیندل 2 را فشار داده و نگه دارید، سپس با آچار فلنج 20 فلنج بیرونی 27 را باز کنید (به شکل 6.1 مراجعه کنید). توجه: فلنج بیرونی 27 دارای یک رزوه سمت چپی است.

* اگر حین انجام کار، فلنج بیرونی 27 خلی سفت شد، توصیه می‌شود آچار آلن با دسته 19 برای نگذاشتن اسپیندل 28 استفاده شود (به شکل 6.2 مراجعه کنید). آچار آلن با دسته 19 را دون روزه سوراخ محوری اسپیندل 28 وارد کنید و آن را در وضعیت ثابت نگه دارید، فلنج بیرونی 27 را با آچار رزوه سمت چپی دارد.

* از اسپیندل 28 بردارید: دیسک برش الماسه 18، واشرهای فاصله 29، دیسک برش الماسه 18 و فلنج داخلی 30 (شکل 7 را ببینید).

* تمام قطعات را با برس نرم تمیز کنید و روی اسپیندل 28 نصب کنید: فلنج داخلی 30، دیسک برش الماسه 18، واشرهای فاصله 29، دیسک

علامتی که تأیید می کند این محصول مطابق با شرایط اساسی دستورالعمل های اتحادیه اروپا و استانداردهای هماهنگ اتحادیه اروپا است.

* اضافی اختیاری

همه لوازم جانبی به تصویر کشیده شده و توضیح داده شده به عنوان تحويل کالای استاندارد در بسته محصول فرار دارند.

اطلاعات مفید.



نصب و تنظیم اجزای ابزار شارژی

قبل از انجام هر کاری روی این ابزار باید آن را از برق جدا کنید.

اجزای چفت و بست را خلی مکم نکنید تا به شیارها آسیب نرسد.



دسته اضافی (به شکل 1 مراجعه کنید)

دنگام کار همیشه از دسته اضافی 11 استفاده کنید.

شکل 1 نصب / پیدا کردن دسته اضافی را نشان می دهد.

نصب / تعویض دیسکهای برش الماسه، تنظیم عرض شیار پریده شده (شکل 8-2 را ببینید)

توجه: همیشه دیسکهای برش الماسه را به صورت جفتی تعویض کنید. بایطور همزمان از دیسکهای برش الماسه کهنه و نو استفاده نکنید.



پس از نصب دیسکهای برش الماسه، قبل از شروع کار، اجرای آزمایشی انجام دهید: دستگاه سنگ فرز را روشن کنید و اجازه دهید برای 30 ثانیه بیوهوده روشن باشد، کار با دیسکهای برش الماسه ای که ضربه می زند یا سبب لرزش زیاد دستگاه سنگ فرز می شوند منوع است.



زمانیکه دیسکهای برش الماسه برای مدت طولانی استفاده می شوند بسیار داغ می شوند، برای درآوردن آنها دستکش بپوشید.



جاداسازی کامل (شکل 4-2، 8 را ببینید)

شکل 4-2 روند جadasازی کامل را نشان می دهد. در این مرور، پوشش جلویی 26 برداشته می شود و دسترسی کامل به قطعات و فضای داخل کیس محافظ 7 ایجاد می شود. این کار تمیز کردن تمام قطعات و همچنین نظرات بر آنها را به خوبی می سازد.

- پیچ بالی 14 را باز کرده، مهره 23 و نشان گر 24 را بردارید، و سپس صفحه پایه 16 را جایه جا کنید (به شکل 2.1 مراجعه کنید).

- پیچ های 25 را با استفاده از آچار آلن با دسته 21 برداشته و پوشش جلویی 26 را بردارید (به شکل 2.2 مراجعه کنید).

- قفل اسپیندل 2 را شار داده و نگه دارید، سپس با آچار فلنچ 20 فلنچ بیرونی 27 را باز کنید (به شکل 3.1 مراجعه کنید). توجه: فلنچ بیرونی 27

دارای یک رزوه سمت چیز است.

- اگر حین انجام کار، فلنچ بیرونی 27 خلی سفت شد، توصیه می شود آچار آلن با دسته 19 برای نگهدارشتن اسپیندل 28 استفاده شود (به شکل 3.2 مراجعه کنید). آچار آلن با دسته 19 را درون سوراخ محوری اسپیندل

اجزای ابزار شارژی

ابزار شارژی را به همراه زباله های خانگی دور نیندازید.



در طول عملکرد، گرد و غبار جمع شده را خارج کنید.



دستگاه سنگ فرز جهت برش شیارهای خطوط مستقیم در مواد مختلف (بنن، آجر، سنگ و غیره) طراحی شده است. این ابزار بر قی تتها برای کاربران راست دست طراحی شده است.

1	روزنه های تهويه
2	قالک کن شفت
3	کاہش دهنده
4	جاروبرقی را نشان
5	غلطک
6	محور غلنك
7	بدنه محافظ (مونتاژ شده)
8	دکمه قفل-روشن
9	کلید روشن / خاموش
10	دسته
11	دسته کمکی
12	مهره خروسوکی
13	پوشش
14	پیچ بالی
15	درجه عمق برش
16	صفحه پایه
17	بدنه
18	* صفحه برش *
19	آچار آلن *
20	آچار فلنچ *
21	آچار آلن با دسته *
22	دستگاه شکستن
23	مهره
24	شاخص
25	پیچ های پوشش جلویی

معنی	نماد	
برچسب شماره سریال: - مدل؛ CT ... - تاریخ ساخت؛ XX - شماره سریال. XXXXXXXX		<ul style="list-style-type: none"> هنگامی که موتور ابزار برقی بار است، آن را متوقف نکنید. زمانی که ابزار برقی خود به مدت طولانی استفاده می کنید، از داغ شدن بیش از حد آن پیشگیری نمایید. هرگز با ابزار برقی در سطوح بالاتر از سطح سر خود کار نکنید. حين انجام کار، دیسکهاي برش الماسه سیارهای داغ می‌شوند. قبل از آنکه خذک شود آنها را لمس نکنید. اگر حين انجام کار، برق بطور ناگهانی قطع شد، برای جلوگیری از روشن شدن تصافی دستگاه سنگ فرز، فوراً کلیخاموش/اروشن را در حالت خاموش قرار دهید. کم کردن دور دیسکهاي برش الماسه با استفاده از قفل اسپیندل با وارد کردن نیرو به سطوح جانبی دیسکها بهشدت منوع است. استفاده از قفل اسپیندل به این منظور مانع از کارکردن دستگاه می شود و شما را از خدمات گارانتی محروم می کند.
همه قوانین و شرایط ایمنی را بخوانید.		
از عینک ایمنی استفاده کنید.		<p>احتیاط: زمانیکه شیارهایی در دیوارهای بیرونیگ بار الکتریکی می پرید مراقب باشید. برای شیارهای بیرونیگ بار الکتریکی، DIN 1053 قاعده 1 از مقررات مخصوص کشور اعمال می‌شوند.</p> <p>این مقررات می‌پایست مطابقت داشته باشند. قبل از شروع کار، با یک متخصص استانیک، معمار یا سرکارگر مشورت کنید.</p>
از محافظ گوش استفاده کنید.		
از ماسک ضد گرد و غبار استفاده کنید.		
قبل از نصب یا تنظیم ابزار شارژی، اتصال آن را از برق جدا کنید.		
رسیک آسیب رسیدن به لوله های خدمات خانگی یا سیم کشی پنهان.		<p>هشدار: مواد شیمیایی محتوی موجود در غبار تولید شده حین شن زنی، برش، اره کاری، پرداخت کاری، دریبل یا هر فعالیت صنعت ساخت و ساز ممکن است موجب سرطان یا نقص مادرزادی و یا صدمه به توانایی باروری شود. یون برخی مواد شیمیایی باید باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> پیش از انجام هر گونه کار تعمیر یا تعویض دستگاه، ابتدا باید دوشاخه از پریز کشیده شود. دو اکسید سیلیسیوم شفاف و دیگر محصولات بنایی در آجرهای دیوار و سیمان، آرسنیک کروم (CCA) در چوب با پرداخت شیمیایی. میزان ضرر این مواد بسته به میزان فراوانی کار شما با آنها است. اگر قصد کاهش تماس با این مواد شیمیایی را دارید، لطفاً در محلی با تهویه مناسب کار کنید و باید از دستگاه های دارای گواهی ایمنی (مانند ماسک ضد غبار طراحی شده با فیلتر کوچک غبار) استفاده نمایید.
جهت حرکت.		
جهت چرخش.		
قفل.		
قفل باز.		
ممنوع.		
توجه. مهم.		
علیق دوبل / کلاس محافظت.		
معنی	نماد	
شیار زن		<p>بخش های مشخص شده به رنگ خاکستری - دسته نرم (با سطح علیق)</p>

- است دیسکهای برش الماسه سقوط کنند و قطعات آنها به هوا پر خواهد شد.
- از دیسکهای برش الماسه فقط برای اهداف موردنظر استفاده کنید.
 - برای مثال، از وجه دیسک برای تیز کردن قطعه استفاده نکنید. دیسکهای برش الماسه پاگوئهای طراحی شده‌اند که لبه‌هایشان مورد استفاده قرار گیرند. نیروهای جاتی سبب خرابی دیسک‌ها می‌شوند.
 - همیشه از یک فلنج دیسک سالم که قطعی مناسب با صفحه انتخابی شما دارید، استفاده کنید. فلنج مناسب بر صفحه شما محافظت می‌کند و در نتیجه احتمال سختکننده سطحه را کاهش می‌دهد.
 - قطع پیرونی و ضخامت لوازم جاتی شما باید در محدوده میزان ظرفیت ابزار برقی شما باشد. لوازم جاتی که اندازه نامناسبی دارند به درستی حافظت و کنترل نمی‌شوند.
 - اندازه شاه موله و فلنج باید دقیقاً با اندازه محور چرخنده ابزار برقی مطابقت داشته باشد. دیسک‌ها و فلنج‌هایی که سوراخ‌های شاه موله آنها با قسم سخت افزاری ابزار برای سوراخ کردن آنها مطابقت نداشته باشد، تعادل نخواهد داشت و لرزشی بیش از حد به وجود می‌آورند که نتیجه آن از کنترل خارج شدن دستگاه است.
 - از صفحات صدمه دیده استفاده نکنید. بیش از هر بار استفاده، وجود شکستگی یا ترک را در صفحات برسی کنید. در صورت افتادن ابزار برقی یا صفحه، از رز و جود صدمات آن را بررسی کنید یا صفحه‌ای سالم نصب کنید. سپس از برسی و نصب صفحه، خود و سایر افراد سرعت بدون بار راه اندازی کنید و آن را به مدت یک دقیقه در این وضعیت نگه دارید. معمولاً طی این مدت زمان آزمایش، صفحه صدمه دیده متلاشی می‌شود.
 - از تجهیزات محافظت شخصی استفاده نمایید. بسته به نوع کار، از محافظت صورت و عینک اینعینی استفاده کنید. در صورت لزوم، از انواعی از ماسک غبار، محافظت‌گوش، دستکش و روپوش کار که قادر به مقاومت در برای پرتاب ذرات ریز ساینده یا قطعه کار پاشند، استفاده کنید. محافظت چشم باید بتواند در برابر پرتاپ ذراتی که حین عملیات مختلف تولید می‌شوند مقاومت کند. ماسک غبار یا ماسک طبی باید بتواند مانع از نفوذ ذرات تولید شده میان عملیات به مجازی تنفسی شما شود. قارگیری طولانی مدت در برای صدای ابزارها بیش از اندازه بلند می‌تواند موجب از دست رفتن شنوایی شود.
 - سایر افراد ناظر را در فاصله‌ای اینم دور از محل کار نگه دارید. هر فردی که وارد محل کار می‌شود باید از تجهیزات محافظت شخصی استفاده نماید. ممکن است تکه‌های قطعه کار یا دیسک شکسته پرتاب شوند و به هر فردی در مجاورت محل کار صدمه بزنند.
 - هنگام کار در شرایطی که ممکن است صفحه برش الماسه با سیم کشی پنهان یا سیم خود ابزار تماش پیدا کند، ابزار برقی را تنها به مک سطوح دستگیره دارای عالی نگه دارد. در صورتی که صفحه برش الماسه با سیم "دارای جریان برق" نمایش پیدا کند، قطعات فلزی بدون پوشش آن "دارای جریان برق" می‌شوند و به فرد اپراتور شوک الکتریکی وارد می‌کنند.
 - سیم را در وضعیت قرار دهید که دور صفحه برش الماسه چرخش نداشته باشد. اگر کنترل ابزار از دست شما خارج شود، امکان برش یا کیر کردن سیم و کشیده شدن دست یا بازوی شما به سمت صفحه در حال چرخش وجود دارد.
 - تا زمانی که صفحه برش الماسه به طور کامل متوقف نشده است، هرگز ابزار برقی را روی زمین نگذارید. ممکن است صفحه در حال چرخش به سطح گیر کند و کنترل ابزار برقی را از دست شما خارج نماید.
 - هنگامی که ابزار برقی را در کنار خود حمل می‌کنید، آن را راه اندازی نکنید. نمایس ناگهانی با صفحه برش الماسه در حال چرخش می‌تواند سبب کیر کردن لایس شما و کشیده شدن صفحه به سمت دین شما شود.
 - ابزار برقی را در نزدیکی مواد قابل اشتعال به کار نیاندازید. جرقه‌ها می‌توانند سبب اشتعال این مواد شوند.
 - از صفحه‌های برش الماسه که به خنک کننده مایع نیاز دارند، استفاده نکنید. استفاده از آب یا دیگر خنک کننده‌های مایع می‌تواند منجر به شوک یا مرگ اثر برق گرفتگی شود.
- ابزار برقی را محکم در دست نگه دارید و بدن و دست های خود را در وضعیتی قرار دهید که به شما امکان مقاومت در برابر نیروی لگد زدن را بدهد. برای داشتن حداقل کنترل در صورت وجود دستگیرهای های ممکن از آنها استفاده نکنید. در صورتی که اپراتور اقدامات احتیاطی صحیح را انجام دهد می‌تواند واکنش‌گذاری با نیروهای لگد زدن را کنترل کند.
- هرگز دست خود را در نزدیکی قطعات در حال چرخش قرار ندهید، ممکن است این قطعات به سمت دست شما لگد بزنند.
 - بدن خود را هرگاهی با صفحه برش الماسه در حال چرخش قرار ندهید. ابزار برقی را با لگد زدن در جهت مخالف حرکت صفحه در محل برخورد رانده خواهد شد.
 - هنگام راندن در گوشه‌ها و لبه‌های نیز قطعه دقت و وزیر داشته باشید.
 - از جهش یا برخورد صفحه برش الماسه با مانع جلوگیری کنید. گوشه‌های لبه‌های نیز باید با جهش ابزار همه سبب می‌شوند صفحه برش الماسه در حال چرخش به مانع برخورد کند و در نتیجه کنترل آن از دست خارج شود یا لگد بزنند.
 - اره زنجیری، تیغه تراش چوب، صفحه الماسه شکسته با شکاف جاتی بیش از 10 میلیمتر یا تیغه اره ندانده دار به ابزار متصل نکنید. این لوازم جاتی سبب لگد زدن مداوم ابزار و از دست رفتن کنترل آن می‌شوند.
 - در حرکت صفحه برش الماسه مانع ایجاد نکنید و همچنین فشار بیش از حد به آن وارد نکنید. با فشار وارد کردن از انداره به صفحه برش الماسه، باز از افزایش یافته و در معرض پیچش یا گیر کردن حین برش قرار می‌گیرد؛ همچنین ممکن است صفحه شکسته یا لگد بزند.
 - هنگامی که صفحه برش الماسه گیر می‌شود یا به هر دلیلی برش چجار و قفقه می‌شود، ابزار برقی را خاموش کنید و تا زمان توفیق کامل صفحه آن را بر حکمت نگاه دارید. هنگامی که صفحه در حال حرکت است، هرگز سعی نکنید که آن را جدا کنید چراکه امکان لگد زدن دستگاه وجود دارد. برای رفع علت گیر کردن صفحه آن را بررسی و اقدامات اصلاحی را انجام دهید.
 - شروع مجدد عملیات برش نباید درون قطعه کار انجام گیرد. اجازه دهید صفحه برش الماسه به حداقل سرعت برسد و به دقت وارد محل برش شوید. در صورتی که ابزار برقی را درون قطعه کار راه اندازی کنید امکان گیر کردن، پیش یا لگد زدن آن وجود دارد.
 - برای چلوبگیری از گیر کردن یا لگد زدن ابزار حین کار با هر پین یا قطعه کاری که بیش از انداره بزرگ است، تکیه گاهی برای آنها قرار دهید. قطعات بزرگ کار به دلیل وزن خود سست می‌شوند. تکیه گاه باید زیر قطعه کار در نزدیکی خط برش و در نزدیکی لبه قطعه کار در هر دو سمت صفحه قرار داده شود.
 - هنگام ایجاد "برش پاکتی" در دیوارهای موجود با دیگر نواحی کور دقت بیشتری داشته باشید. صفحه پیش‌نونه می‌تواند لوله های آب، گاز یا سیم کشی برق و اجسام دیگری را برش گیر کند که موجب لگد زدن ابزار می‌شوند.
-
- ### دستور العمل های اینمنی حین کار با ابزار برقی/اشارژی
- #### هشدارهای اینمنی در رابطه با دستگاه برش
- محافظ ارائه شده همراه با ابزار برقی باید برای حفظ حداقل اینمنی به طور محکم به ابزار متصل شود تا همترین میزان بدن حفاظت بدهن دارای صفحه در حال چرخش قرار دهد. خود و دیگر افراد ناظر در مقابل قطعات شکسته صفحه و نمایس ناگهانی وی با صفحه محافظت می‌کند.
 - نتهای از صفحات قویت شده حکم یا صفحه برش الماسه برای ابزار برقی خود استفاده نکنید. اینکه انواعی از لوازم جاتی قابلیت اتصال به ابزار برقی شما را دارند، به تنهایی تضمین کننده اینمنی در کار نیست.
 - سرعت اسمی دیسکهای برش الماسه نباید کمتر از حداقل سرعت نشان داده شده روی دستگاه سنگ فرز باشد. در غیر اینصورت ممکن



واژه "دیسک" بر دستور العمل های ایمنی به معنی یک "دیسک برش الماسه" و یک جفت دیسک برش است.

- لطفاً حين کار سیم را پشت ابزار برقی قرار دهید.
- با استفاده از یک اشکارساز مناسب، از عدم وجود هرگونه خط لوله با سیمکشی پنهان در محدوده کار مطمئن شوید و در صورت لزوم از اداره ساختمان سازی منطقه درخواست پشتیبانی نمایید. قطع شدن سیم کابل حین کار ممکن است خطر حریق یا شوک الکتریکی را در پی داشته باشد. قطع شدن لوله آب منجر به زیان مالی می شود و همچنین فرد اپراتور را در معرض خطر قرار می دهد.

- هنگام کار در مکان مخفی که با سیستم سیمکشی آشنا نیستید و دارای سیمکشی های زیرزمینی است، دستگاه را به کمک مستنگره عالی نگه دارید. در صورتی که ابزار برقی با کابل های "دارای جریان" نماس پیدا کند، قطعات فلزی ابزار دارای جریان برق شده و در نتیجه سبب ایجاد برق گرفتگی می شوند.

- دیسک های برش الماسه ای نصب و استفاده کنید که توسط سازنده توصیه شده اند.

- سرعت مجاز دیسک های برش الماسه نباید کمتر از سرعت خاموش دستگاه سنگ فرز باشد.

- قبل از استفاده، بی عیوب و نقص بودن دیسک های برش الماسه را بررسی کنید و آنها را بذرگشته نصب نمایید. اطمینان حاصل کنید که دیسک های برش الماسه حين انجام کار با هیچ قطعه ای سایش ندازند. پس از نصب، دستگاه سنگ فرز را روشن کنید و اجازه دهید حداقل برای 30 ثانیه بی هدف کار کند. از دیسک های برش الماسه معمولی یا تغییر شکل یافته و همچنین دیسک های دارای لرزش و ضربه استفاده نکنید.

- به اندازه دیسک های برش الماسه توجه کنید. سوراخ دیسک های برش الماسه باید دقیقاً مطابق شکل و اندازه فلنج باشد.

- دیسک های برش الماسه را به دقت استفاده کنید و از آنها در برابر شوک، تکان ها یا چرب شدن حافظت کنید.

- مواد محروم از استفاده کار را بیچاره نگذارید.

- قطعه کار را مکمک کنید. قطعه کار را به کمک پیچ مخصوص نیمکت یا ابزار ثابت به طور یکجا خواست و اینم مکمک کنید.

- اینداستگاه سنگ فرز را روشن کنید. سپس آن را به سطح ماده مورد نظر چهت کار نزدیک کنید. دو سنتان را به اندازه کافی از دیسک های برش الماسه دور نگه دارید.

- اگر به دلیل گیر کردن صفحه برش الماسه حين کار، ابزار پرس قوى داشت، سریعاً آن را متوقف کنید.

- پیش از باز کردن دستگاه سنگ فرز آن را خاموش کنید. پیش از آنکه چرخش دیسک های برش الماسه بطرور کامل متوقف نشود دستگاه سنگ فرز را کثار نگذارید.

- ابزار برقی را برای کار به دست اطفال نسباً بپردازید.

- ماتنها در صورتی می توانیم عملکرد صحیح ابزار برقی را تضمین کنیم که از لوازم جانبی تعیین شده برای این ابزار استفاده کرده باشید.

لگز زدن ابزار و هشدارهای مربوطه

- لگز زدن ابزار و اکتش ناگهانی صفحه برش الماسه در حال چرخش به گیر کردن یا برخورد با مانع است. گیر کردن یا برخورد با مانع سبب می شود صفحه برش الماسه درحال چرخش از حرکت بایستد؛ این وضعیت خود باعث می شود ابزار برقی به طور کنترل شده ای در خلاف چهت چرخش صفحه برش الماسه در محل برخورد رانده شود.

- برای مثال، اگر صفحه برش الماسه به قطعه کار گیر کند یا با آن برخورد کند، امکان دارد لبه صفحه ای که وارد محل برخورد می شود به سطح صصال فرو رود؛ در نتیجه این وضعیت صفحه ابزار به طور ناگهانی برش کرده یا لگز خواهد زد. امکان دارد صفحه برش الماسه یا به سمت اپراتور یا خلاف چهت وی پرتاپ شود که به چهت حرکت صفحه در محل برخورد بستگی دارد. صفحه های ساینده نیز ممکن است در این شرایط بشکند.

- لگز زدن نتیجه عدم استفاده صحیح / یا فرآیندها و شرایط کار نادرست است که با اقدامات احتیاطی ذیل قابل اجتناب خواهد بود.

- دستگاه سنگ فرز (دستگاه برش) جهت برش مواد معدنی جامد و سخت (برای مثال، سیمان، آجر و غیره) طراحی می شود. از این ابزار برای برش هرگونه چوب، پلاستیک یا فلز استفاده نکنید. تنها کاربر باید مسئول هرگونه مخاطرات ایجاد شده به دلیل استفاده نادرست از دستگاه باشد. اصول حفاظت ایمنی در برابر سوانح و دستور العمل های ایمنی را به دقت بادگیرید.

- این ابزار باید هرگز کار در سرعت طیف شکن موره استفاده کنید.

- لطفاً ابزار برقی را بین کار از قسمت سطح عایق بندی شده آن نگه دارید. زیرا ممکن است ابزار برقی با سیم کشی های داخلی یا پنهان تماش پیدا کند. تماش با سیم کشی های "دارای جریان برق" موجب می شود که قطعات فلزی از ادار ای جریان برق شوند و به قدر اپراتور شوک الکتریکی وارد شود.

لطفاً برای حفظ ایمنی فردی و نگهداری ابزار به هشدارهای زیر توجه ویژه داشته باشید.



- از هیچگونه صفحه سیمایه ای استفاده نکنید.

- از هرگونه صفحه برش الماسه که با مقرات سازنده هماهنگ نیست، استفاده نکنید.

- از صفحه برش الماسه سده دیده، ناقص یا ترک خورده استفاده نکنید.

- از دستگاه سنگ فرز بدون پوشش محافظ آن یا پوشش جلویی آن استفاده نکنید.

- زمانی که دیسک برش الماسه در تماش با قطعه کار است، دستگاه را روشن نکنید.

- وقتی دستگاه سنگ فرز خاموش شد، تنها پس از توقف کامل دیسک برش الماسه می توانید آن را کنار بگذارید. سعی نکنید با فشار دادن دیسک برش الماسه به هیچ سطحی سرعت چرخ آن را کاهش دهید.

- قبل از تعویض دیسک برش الماسه، تنظیم عمق و عرض برش، و همچنین قبل از سرویس دستگاه سنگ فرز، دوشاهه کابل جریان را از پریز برق جدا کنید. دیسک برش الماسه نیاز دارد درحال چرخیدن باشد.

- حين انجام کار در مواقعی که اهمال برش سیم کشی های پنهان یا داخلی تو سطح صفحه برش الماسه وجود دارد، ابزار برقی را به کمک سطح دستنگره عایق بندی شده نگه دارید. تماش صفحه برش الماسه با اجسم رسانای ادار ای جریان برق می تواند سبب ایجاد جریان برق در قطعات فلزی و بدون پوشش ابزار برقی شود که شوک الکتریکی در فرد اپراتور را در پی خواهد داشت.

- برای ایجاد "برش کور"، به ویژه هنگام نفوذ به دیوار یا دیگر نواحی مزده دقت کافی داشته باشید. ممکن است صفحه برش الماسه لوله های آب، گاز یا سیم کشی هارا قطع کند و سبب چش اجسام شود.

- همواره دست خود را به اندازه کافی دور از سطح برش و نیز دیسک برش الماسه قرار دهید. دست دوم شما باید همیشه دستنگره کمکی را نگه دارد.

- همیشه دیسک برش الماسه با قطعات درگیر کننده دستگاه سنگ فرز هماهنگ نباشد این عدم هماهنگی بسب از دست دادن کنترل خواهد شد.

- از بسته های معیوب یا بسته هایی با اندازه نامناسب (فلنج، پیچ و مهره و غیره) برای دیسک های برش الماسه استفاده نکنید. این کار سبب از دست رفتن کنترل دستگاه سنگ فرز می شود.

- لطفاً همیشه از محافظ گوش و عینک ایمنی استفاده کنید.

- لطفاً برای حفظ ایمنی فردی از دیگر تجهیزات محافظتی مانند دستکش محافظ، کفشه ایمنی محکم و روپوش کار و کلاه ایمنی استفاده نمایید.

- در صورت صدمه دیدن یا پارگی و ترک خوردن سیم برق حين کار، فرآیندها و سریعاً دوشاهه را از برق بکشید و از ابزار برقی با سیم صدمه دیده استفاده نکنید.

و وقتی با این ابزار کار می کنید، از کودکان و تعاشگران بخواهد دور باشند. عواملی که حواس شما را پر می کنند، ممکن است باعث از دست دادن کنترل شما در هنگام کار شوند.

نکات امنیتی مربوط به برق

• اگر دستگاه ها طوری ارائه شده اند که قابل اتصال به سیستم غبارگیر و امکانات جمع شونده هستند، مطمئن شوید که این تجهیزات به صورت صحیح، متصل و مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از سیستم غبارگیر خطرات مربوط به وجود گرد و غبار را کاهش می دهد.

• اجازه نهدید آشنایی ناشی از استفاده مکرر از دستگاه باعث اعتماد به نفس کاذب در شما و نایابه گرفتن اصول ایمنی شود. یک اقدام از روی بی دقیقی می تواند باعث نشوید جدی در کسری از ثانیه شود.

• هشدار! ابزارهای برقی / شارژری می توانند در حین کار میدان الکترو-andan مغناطیسی تولید کنند. این میدان ممکن است تحت شرایط خاصی با برخی پروتز های پیشکش فعال یا منفعل تداخل ایجاد کند. برای کاهش خطرات جدی و کشنده، توصیه می کنیم افراد دارای پروتز های پیشکش قبل از کار با دستگاه با پیشکش خود و تولید کننده پروتز مشورت کنند.

استفاده از ابزار برقی / شارژری و مراقبت

• افراد دارای استعداد ذهنی و روانی پایین مثل کودکان در صورتی که تحت نظرات پا اموزش لازم توسط افرادی که مسئول ایمنی آنها هستند نباشند، نمی توانند با این ابزار کار کنند.

• به ابزار برقی / شارژری فشار وارد نکنید. از ابزار برقی / شارژری مناسب با نوع کاربری مورد نظر استفاده کنید. ابزار مناسب کار را بهتر و این تر و با سرعتی که برای آن طراحی شده است، انجام می دهد.

• اگر با سونیو روشن و خاموش نمی توانید ابزار را خاموش یا روشن کنید، هرگز از ابزار استفاده نکنید. هر ابزاری را که نتوانید به وسیله سوئیچ کنترل کنید، خط‌نر انک است و باید تعمر شود.

• قبل از هر گونه تنظیمات، تغییر در لوازم جانبی با جمع کردن وسیله، دو شاخه ابزار برقی / شارژری را از منبع تغذیه و یا پک بازتری جدا کنید. چنین اقدامات ایمنی خطر روشن شدن دستگاه در صورت تصادفی را کاهش می دهد.

• ابزارهای برقی / شارژری که از آنها استفاده نمی کنید، دور از دسترس کودکان قرار دهید و اجازه ندهید افراد از آنها با ابزارهای برقی / شارژری یا دستورالعمل های آن با این ابزارها کار کنند. ابزارهای برقی / شارژری در دست افراد اموزش ندیده خط‌نر انک هستند.

• از ابزار برقی / شارژری خوب نگهداری کنید. هر گونه عدم توانی یا اتصال قطعات متحرک، شکستگی قطعات و دیگر شرایطی را که ممکن است عملکرد ابزار برقی / شارژری را تحت تاثیر قرار دهد، پرسی کنید. در صورت آسیب دیدگی، ابزار برقی / شارژری را قبل از استفاده تعمیر کنید. بسیاری از حوادث به دلیل نگهداری ضعیف ابزارهای برقی / شارژری اتفاق می افتد.

• ابزارهای برقی / شارژری را تنفس و تیز نگه دارید. ابزارهای برقی که به صورت صحیح نگهداری می شوند و لبه های آن تیز است، کمتر گیر می کنند و قابل کنترل تر هستند.

• از ابزار برقی / شارژری، لوازم جانبی و بیت ابزار و غیره مطابق با این دستورالعمل و یا با توجه به شرایط کاری و نوع کار استفاده کنید. استفاده از ابزار در انجم کارهایی که با کاربری ابزار نتائج ندارد، ممکن است علکرد

• دستگیره ها و سطوح جانبی شک، تمیز و عاری از هر گونه روغن و چربی نگه دارید. دستگیره ها و سطوح جانبی لغزندۀ مانع کارکرد این و کنترل ابزار برای موقعیت های غیر قابل پیش بینی می شوند.

• توجه داشته باشید که نگاهی که با یک ابزار برقی / شارژری کار می کنید، دسته کمکی را به صورت صحیح نگه دارید، که به شما امکان کنترل بهتر ابزار را می دهد. بنابراین، درست نگه داشتن وسیله می تواند خطر حادثه و آسیب را کمتر کند.

سرپیس

• ابزار برقی / شارژری را توسط تعمیرکار دارای صلاحیت که فقط از قطعات تعویضی اصلی استفاده می کند، سروپیس کنید. این کار ایمنی و نگهداری درست و سلیمانی را تضمین می کند.

• برای روان کاری و تعویض لوازم جانبی از دستورالعمل ها پیروی کنید.

• دوشاخه ابزار برقی / شارژری پاید و پریز مطابقت داشته باشد. هرگز دوشاخه را به هیچ صورت تغیر ندهید. هرگز از دوشاخه های آدیپتور برای ابزارهای برقی / شارژری که متعلق به زمین هستند، استفاده نکنید. دوشاخه های تغییر داده نشده و پیزه های مناسب با دوشاخه خطر بر قرگفتگی را کاهش می دهد.

• از تماش بدنی با سطوح متصل به زمین مثل لوله ها، رادیاتورها، گاز و یخچال اجتناب کنید. اگر بدن شما با زمین اتصال پیدا کند، خطر بر قرگفتگی افزایش می یابد.

• ابزارهای برقی / شارژری را در معرض باران یا در محیط های مرطوب و خیس قرار ندهید. این که به داخل ابزار برقی / شارژری نفوذ می کند، خطر بر قرگفتگی را افزایش می دهد.

• از سیم استفاده نامناسب نکنید. هرگز از کابل برای حمل، کشیدن، یا از پریز جدا کردن ابزار استفاده نکنید. کابل را از حرارت، روغن، لیه های تیز یا جسمان دارای حرکت، دور نگه دارید. کابل های خراب یا کابل هایی که در جایی گیر کرده اند، باعث افزایش خطر بر قرگفتگی می شوند.

• وقی از ابزار در محیط بیرون استفاده کنید. از کابل مخصوص محیط بیرون خطر بر قرگفتگی را کاهش می دهد.

• اگر مجبور هستید از ابزار در محیط مرطوب استفاده کنید، حتماً از RCD محافظ جان (RCD) منبع تغذیه حفاظت شده استفاده کنید. استفاده از RCD خطر بر قرگفتگی را کاهش می دهد. توجه! به جای واژه "کلید محافظ جان (RCD)" ممکن است از واژه های "قطع کننده مدار زمین نشست شکن (ELCB)" استفاده شود.

• هشدار! مرگ سطوح فلزی داخل جسمه دند، حافظ و غیره را لمس نکنید، زیرا کم کردن سطوح فلزی ممکن است با امواج الکترو-andan مخصوصی تداخل ایجاد کند و در نتیجه موجب حداده و جراحت شود.

ایمنی فردی

• هوشیار باشید، همیشه مراقب آنچه انجام می دهید باشید و از عقل سليم در حین کار بهره ببرید. هرگز زمانی که خسته هستید یا تحت تاثیر دارو، الكل یا درمان هستید از ابزار برقی / شارژری مناسب استفاده نکنید. یک لحظه بی توجهی در هنگام کار با ابزارهای برقی / شارژری ممکن است منجر به ایمنی فرد شود.

• از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید. همیشه از محافظ چشم استفاده کنید. تجهیزات حفاظتی مثل ماسک ضد غبار، کفش ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی یا امدادی گوش که در شرایط مناسبی استفاده شوند خطر آسیب های فردی را کاهش می دهد.

• از شروع برنامه ریزی نشده اجتناب کنید. قبل از اتصال وسیله برقی به منبع تغذیه یا بازتری یا هنگام برداشتن و حمل ابزار، مطمئن شوید که سونیو در وضعیت خاموش قرار گرفته است. حمل ابزارهای برقی / شارژری در حالی که روی وضعیت ننمای روش قرار دارند، حادثه ساز است.

• هر گونه کلید تنظیم یا آچار را قبل از روشن کردن وسیله برقی / شارژری جدا کنید. اگر آچار با کلید تنظیم در هنگام روشن شدن دستگاه متصل به دستگاه باقی بماند، باعث وارد آمدن آسیب به فرد می شود.

• هرگز خود را در هنگام استفاده از دستگاه خم نکنید یا نکشید. همیشه پاهای خود را به صورت مناسب و متعادل نگه دارید. این کار باعث کنترل بهتر ابزار برقی / شارژری در موقعیت های غیر قابل پیش بینی می شود.

• لباس مناسب پوشید. از پوشیدن لباس کشاد یا جواهات خودداری کنید.

• موها، لباس و دستکش های خود را از قسمت های ذر حال حرکت دور نگه دارید. لباس گشاد، جواهات با موی بلند ممکن است در بین اجزای در حال حرکت گیر کنند.

فارسی

شیار زن	کد ابزار شارژی
به صفحه 8 مراجعه کنید	[50/60 ولت ~ 220-230 هرتز]
1500	[وات]
1000	[وات]
7	[220-230 ولت [آمپر]]
8500	[دور در دقیقه]
125 5"	[میلی مترا] [اینج]
22,23 7/8"	[میلی مترا] [اینج]
2,2 3/32"	[میلی مترا] [اینج]
5-29 13/64" - 1-9/64"	[میلی مترا] [اینج]
8-30 5/16" - 1-3/16"	[میلی مترا] [اینج]
M14 5/8"-11	
4,85 10.69	[کیلوگرم] [پوند]
□ / II	کلاس ایمنی
97,1	[دسمی بل (آمپر)]
108,1	[دسمی بل (آمپر)]
3,844	[متر/مجدوثر ثانیه]

هشدار- برای کاهش خطر آسیب، کاربر باید دستورالعمل های زیر را مطالعه کند!



قوانین ایمنی عمومی

هشدار! هشدار های امنیتی و تمام دستورالعمل ها را مطالعه کنید. عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل ها ممکن است منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و/ یا آسیب جدی شود. تمامی هشدارها و دستورالعمل ها را برای مناجات بعدی نگهداری کنید. واژه "ابزار برقی" در هشدارها به ابزار برقی (سیمی) متصل به برق شهری یا ابزار برقی (بی سیم) شارژی اشاره می کند.

امنیت منطقه کاری

- محل کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط های کاری به هم ریخته و تاریک حادثه ساز هستند.
- ابزارهای برقی را در محیط های قابل انفجار، مثلاً در حضور مایعات، گازها یا غیرهای قابل اشتعال راه اندازی نکنید. ابزارهای برقی/شارژی جرقه هایی تولید می کنند که ممکن است باعث آتش گرفتن غیرهای گاز ها شوند.

اطلاعات نویز

همیشه در صورتی که فشار صدا بیش از 85 dB(A) است، از تجهیزات محافظت از کوش استفاده کنید.



CE اعلامیه تطبیق

با مستویت خود اعلام می کنیم محصول توضیح داده شده در "مشخصات ابزار شارژی" با شرایط مربوط به دستورالعمل های 2006/42/EC ، از جمله اصلاحات آن ها مطابقت داشته و از استانداردهای زیر تبعیت می کند:

EN 60745-1
EN 60745-2-22

Wu Cunzhen



مدیر عامل

Merit Link International AG
Stabio, Switzerland, 22.10.2019



Merit Link International AG
P.O. Box 641, CH-6855 Stabio
Switzerland
www.meritlink.com