

REDINGTON ОЧИСТИТЕЛЬ/РАСТВОРИТЕЛЬ

Бесцветная быстроиспаряющаяся жидкость.



Описание продукции:

REDINGTON ОЧИСТИТЕЛЬ/РАСТВОРИТЕЛЬ - это быстроиспаряющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Применяется для разбавления полиуретановых составов REDINGTON, очистки и обезжиривания изолируемых поверхностей, а также для очистки инструментов от полиуретановых и полиуретан-битумных составов.

Фасовка: ПЭТ объемом 1 литр

Область применения:

- Для придания более жидкой консистенции полиуретановым составам REDINGTON Руф-Н, Руф-В, Парапет
- Очистка и обезжиривание гидроизолируемых поверхностей (металл, стекло, пластик, ПВХ мембранны и пр.)
- Очистка рабочего инструмента от полиуретановых и полиуретан-битумных составов

Преимущества:

- Не нарушает структуру полиуретановых составов при разбавлении
- Полнотью растворяется в ПУ составах
- Не содержит воды и примесей
- Низкий расход при очищении и обезжиривании поверхностей
- Быстро испаряется

Применение:

Растворитель:

Добавить в полиуретановый состав не более 5-7% растворителя по объему, и перемешать до однородной массы низкоскоростным (150-200 об/мин) миксером, либо ручным способом для придания более жидкой консистенции. Далее произвести нанесение ПУ материала на изолируемую поверхность ручным или механизированным способом. Не применять для растворения заполимеризованных сгустков и пленок ПУ составов, образовавшихся в ведрах/банках после кратковременного или продолжительного периода неиспользования.

Очиститель:

Нанести небольшое кол-во очистителя на ветошь и произвести обработку обезжириваемого/загрязненного участка до полного очищения.

! Работы производить используя СИЗ, на открытых площадках либо в хорошо проветриваемых помещениях.

Хранение:

Хранение производить в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов, избегая прямого попадания солнечных лучей. Продукт легковоспламеняющийся.

Основные показатели:

Показатель	Значение	Показатель	Значение
Вид материала	Быстроиспаряющаяся жидкость	Расход при разбавлении ПУ составов	5-7 % по объему ПУ
Цвет	Прозрачный	Расход при обезжиривании/очистке поверхностей (установленный показатель)	50-150 гр/м ²