

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- При транспортировке и хранении упаковка с мебелью должна быть защищена от попадания воды и грязи; НЕДОПУСТИМЫ ПАДЕНИЯ С ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ И УДАРЫ.
- Сборка мебели должна производиться специалистом строго по схеме на ровной и чистой поверхности. Непрофессиональная сборка не гарантирует высокое качество собранных изделий!
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью 40...70%.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться на расстоянии менее 50 см от отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.
- Следует оберегать мебель от механических повреждений твёрдыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, сколов. Недопустимо попадание на поверхность мебели воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайному попадании жидкости немедленно вытереть её сухой тканью.
- Пыль с поверхности изделия удалять сухой мягкой тканью.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ


- Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции". Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- Внимание! При получении мебели убедитесь в целостности оригинальной упаковки. При вскрытии упаковки, в случае обнаружения производственных дефектов, недостаче комплектующих элементов и фурнитуры, к сборке не приступать. Сохраните упаковку, ярлыки с упаковки и бирку с указанием комплектовщика до окончания сборки. При отсутствии данных документов претензии не принимаются.
- Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с обязательным представлением товарного чека и ярлыка с упаковки.
- Недостатки мебели, которые образовались в связи с неправильной сборкой, т.е. из-за нарушения технологии сборки, не могут относиться к гарантийным случаям, поэтому их устраняют сами покупатели и за свой счет.
- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.
- Внесение покупателями изменений в конструкции мебели, либо ее дефекты, которые вызваны механическими, химическими или термическими воздействиями, как и естественный износ элементов и деталей мебели, не обеспечиваются гарантией продавца или производителя.
- В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в руководстве по сборке и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, также, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Дата выпуска _____

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 ЛЕТ.


Стр. 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Стол обеденный "Оптима"




Габаритные размеры изделия 900x596x750мм (LxHxB)

Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, внимательно изучите данную инструкцию!
Благодарим Вас за покупку!



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	Столешница	900x96	1
2	Царга	554x96	2
3	Царга большая	826x96	2
4	Стойка	720x64	2
5	Стойка	720x64	2
6	Стенка	720x80	2
7	Стенка	720x80	2



МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА *





8	9	10
x18	x18	x18
11	12	13
7x50 x4	M4x10 x16	M6x25 x16
14	15	16
1,6x25 x8	x4	x1

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право заменять некоторые элементы фурнитуры на аналогичные, (сопутствующим изменением количества метизов для её крепления).

Крепление эксцентриковой стяжкой


Шаг 1, Шаг 2

Вставляем стрелкой к отверстию в торце




Крепление конфирматом

Шаг 2




Установка муфты

Шаг 1




Крепление подпятника

Шаг 1




Стр. 2


8	12
x12	M4x10 x16
9	14
x12	1,6x25 x8
10	15
x12	x4



8	9	10	11	16
x6	x6	x6	7x50 x4	x1



13
M6x25 x16
1,6x25 x8



Стр. 3