


Инструкция по сборке шкафа настенного — 800 мм








Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие и количество деталей и фурнитуры в соответствии с перечнем фурнитуры. Далее следует определить расположение деталей в соответствии с перечнем деталей и схемой сборки и подготовить необходимый инструмент. Сборку производить на ровном полу, покрытом мягкой тканью, картоном или бумагой во избежание повреждения или загрязнения мебели.











Требующийся инструмент



Перечень деталей



Перечень фурнитуры

Стяжка-саморез  x8	Заглушка к стяжке  x8	Ключ шестигранный  x1
Полкодержатель  x4	Шуруп 3,5x16  x16	Гвоздь 2x20  x28
Петля 4-х шарнирная  x4	Шкант  x4	Ручка-скоба  x2
Шуруп 3,5x35  x6	Подвеска-ушко  x2	Дюбель-гвоздь 6x60  x2
Соединительная планка 		

Инструкция по сверлению находится на обратной стороне шаблона. Просверлите отверстия для установки ручки (выберите горизонтальное или вертикальное, положение), будьте внимательны при замере межцентрового расстояния — используйте шаблон.










Diagram illustrating the assembly of the side panels (Бок левый and Бок правый) and the horizontal shields (Щит горизонт.). A callout shows a screw being inserted into the side panel, with a note "x8" indicating the quantity.




Регулировка петель




10



11




12



13

В необходимые места установить заглушки



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесно-стружечная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесно-волокнистая;
- плита древесно-стружечная, облицованная пластиком высокого давления и компенсирующим материалом;
- клей расплав, клей ПВА;
- материал кромоочный

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10-25 °С и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот.
3. Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протирающим насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивное вещества.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла.
5. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью
6. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протирающим насухо
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.

Рекомендуем Вам сохранять зазор 23 мм между нижней частью цоколя и напольным покрытием для улучшения вентиляции, а также во избежание разбухания ЛДСП при длительном воздействии влаги.

Предприятие изготовитель **гарантирует** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи, **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются. Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации — 8 лет.

Благодарим за покупку!