

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА И ШИНОМОНТАЖА

инструкция по эксплуатации Пистолет подкачки шин



с электронным манометром MS-201



с механическим пружинным манометром MS-501



с механическим манометром MS-422



с механическим манометром MS-710

1. Назначение изделия

Пистолеты подкачки шин с манометром — это профессиональное оборудование, которое применяется для подкачки колёс различных типов авто, мото и любой другой техники. При покупке пневматического пистолета требуйте проверки его работоспособности пробным запуском.

2. Технические характеристики

Особенности пистолета подкачки с электронным манометром MS-201

- Цифровой манометр гарантирует точность контроля, а резиновая накладка на манометре защищает его от негативных внешних воздействий.
- Модель не требует частого или специального технического обслуживания.
- Небольшой вес и габариты обеспечивают комфорт при эксплуатации, а также легкость хранения.

Особенности пистолета подкачки с механическим манометром MS-422 и MS-710

- Контроль за уровнем остаточного давления в шинах осуществляется с помощью большого манометра в разных системах измерения: бар, кг/см, psi.
- Пистолет позволяет также замерить давление в колесах без подключения воздушного компрессора.
- Курок двойного действия: при накачке полностью нажмите курок, при спуске на половину.
- Диапазон измеряемого давления от 0 до 14 бар (200 psi) для модели MS-710 и от 0 до 11 бар (160 psi) для модели MS-422 позволяет применять пистолет к разным видам техники.
- Рабочее давление модели MS-422 и MS-423 составляет 6.3 бар (90 psi). Длительное использование устройства под давлением выше рабочего может привести к его поломке.
- Длина шланга подкачки модели MS-710 1 м удобна при работе с колёсами крупногабаритной техник

Особенности пистолета подкачки с механическим пружинным манометром MS-501

- Контроль за уровнем остаточного давления в шинах осуществляется с помощью удобного пружинного манометра, позволяющего измерить давление с небольшой долей погрешности и при необходимости в разных системах измерения: бар, кг/см, psi,
- Длина шланга подкачки 30 см удобна при работе с колёсами крупногабаритной техники.
- Диапазон измеряемого давления от 0 до 11 бар (160 psi), что позволяет применять пистолет к разным видам техники.
- Корпус с цинковым покрытием, стойкий к деформации.
- Циферблат хорошо выдерживает внешнее воздействие.
- 2-х ступенчатый переключатель (подкачка и сброс воздуха).
- Двойной наконечник (подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей)

Модель	MS-201	MS-422	MS-710	MS-501
Тип манометра	Цифровой	Механический	Механический	Пружинный
Резьба впускного отверстия, дюйм	1/4"			
Диапазон давления, бар	11	11	14	11
Длина шланга, см	30	45	100	30
Рабочее давление, Бар	6,3			
Вес нетто, кг	0,32	0,55	0.7	1,3
Тип наконечника	L	Штуцер под нипп	ель	Двойной наконечник
Рекомендованный				
внутр. диаметр	10 (3/8")			
шланга, мм				

3. Элементы и органы управления MS-201



- 1. Фитинг для подключения к ниппелю шины (зажим)
- 2. Манометр
- 3. Кронштейн для подвеса
- 4. Клапан сброса давления
- 5. Рукоятка
- 6. Резьбовое соединение (подключение воздуха)
- 7. Курок
- 8. Шланг

4. Элементы и органы управления MS-501

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (НАЖАТЬ РЫЧАГ НАПОЛОВИНУ ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ) (НАЖАТЬ РЫЧАГ ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ НАКАЧКИ) МАНОМЕТР ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ УДЛИНЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК

5. Элементы и органы управления MS-422



6. Элементы и органы управления MS-710



7. Правила безопасности при работе с пистолетами подкачки

- Инструмент не должен использоваться в потенциально пожароопасном помещении.
- Никогда не используйте инструмент не по назначению.
- Запрещается использовать инструмент, имеющий неисправности и повреждения.
- Запрещается использовать быстросъёмные соединения с повреждениями и признаками чрезмерного износа.
- Отключайте воздушный шланг перед заменой или наладкой инструмента. Никогда не пытайтесь разбирать пистолет при подключенном давлении.
- Перед использованием инструмента, проверьте все соединения и переходники.
- Воздушные шланги, находящиеся под давлением, могут разорваться и представляют серьезную опасность для людей.
- Используйте только быстросъёмные соединения для подключения воздушной линии.
- Воздушное давление, превышающее максимально допустимый предел, может причинить вред работнику.
- При работе с инструментом примите устойчивое положение.
- Берегите инструмент от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.
- В экстремальных ситуациях моментально отпустите курок и отключите инструмент от пневматической линии.
- При работе с пневматическим инструментом используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, противошумные наушники, перчатки









8. Подготовка к использованию

- Перед использованием пневматического пистолета подкачки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Данную инструкцию храните в надёжном месте, доступном при первой необходимости. Пневматический инструмент предназначен для использования только специалистами и в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данной инструкции.
- Все работы с пневматическим инструментом следует проводить в производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6,0 атм или компрессором необходимой мощности и производительности, в температурном диапазоне от +5С до +50С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневматическим инструментом.
- Для нормальной работы пневматического инструмента воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем воздуха и фильтром-влагоотделителем

Наличие влаги и взвешенных твёрдых частиц в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии и механических повреждений на деталях изделия, и как следствие, к выходу из строя инструмента.



Воздух должен быть сухим. Используя неосушенный воздух, Вы сокращаете срок службы любого пневматического инструмента.

- Воздушное давление во время работы инструмента не должно превышать максимальное значение 6,3 бар. Уменьшение рабочего давления приводит к потере мощности, а увеличение к преждевременному износу.
- Необходимо использовать соответствующий диаметр воздушного шланга (3/8"). Периодически продувайте шланг мощным напором воздуха (перед соединением шланга и пневматического инструмента). Это процедура, важна, для того чтобы в пистолет не попала влага.
- Для удобства, и предотвращения травм используйте быстросъёмные переходники.

9. Использование

- Соедините пистолет со шлангом и закрепите наконечник на вентиле шины с помощью фиксатора. Чтобы проверить давление воздуха, включите электронный манометр или обратите внимание на показания механического и пружинного манометра. Во время накачки отпускайте курок каждый раз, когда хотите проверить изменение давления манометром.
- Нажмите курок. Это направит сжатый воздух из ресивера в шину через наконечник. Для уменьшения давления в шине нажмите на клапан сброса давления.
- Проверка давления воздуха в шинах: манометр корректно отображает давление только при отпущенном курке.

10. Хранение

Всегда храните пневматический пистолет подкачки в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров кислот, щелочей и пылеобразивных веществ, при температуре не ниже +5°C и относительной влажности не более 70%. Если инструмент долго не будет использоваться, необходимо произвести консервацию: упаковать в штатную коробку.

Не допускается хранение инструмента без упаковки и консервации.

Срок хранения — инструмент не представляет опасности для жизни, здоровья человека и не может причинить вред его имуществу по истечении

какого-либо определенного периода времени. В этой связи срок хранения пистолета не ограничена. Срок эксплуатации - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Изготовитель гарантирует соответствие инструмента техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Транспортировка инструмента должна производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым на каждом виде транспорта.

11. Устранение неисправностей

Внимание!


Ремонтные работы должны проводиться квалифицированным персоналом. Если понадобился ремонт, или запасные части для пистолета, пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр компании Мобилсервис.

- Ежедневно, перед работой, следует осматривать инструмент на предмет повреждений и нарушений целостности деталей, внимание следует уделить осмотру быстросъёмного соединения.
- При проявлениях неисправности инструмента обратитесь за консультацией в Сервисный центр компании Мобилсервис.
- Регламентное обслуживание инструмента необходимо проводить не реже одного раза месяц. При регламентном обслуживании следует проверять затяжку резьбовых соединений инструмента.

Прежде чем обратиться в Сервисный центр компании Мобилсервис сделайте следующие проверки:


- Проверьте работу компрессора и подключение воздуха,
- Соответствие сечения шланга, указанному в настоящей инструкции,
- Отсутствие в сжатом воздухе загрязнений в виде пыли, ржавчины или конденсата.
- *По истечении срока службы, если пистолет не соответствует своим техническим характеристикам и его нельзя отремонтировать, подлежит утилизации.

12. Схема пневматического пистолета подкачки шин с электронным манометром MS-201




Nº	Apm.	Описание	Кол- во	
1	SB-201P01	Цифровой манометр	1	
2	SB-201P02	Соединитель	1	
3	SB-201P03	Выпуск воздуха	1	
4	SB-201P04	Корпус пистолета	1	
		Переходник для		
5	SB-201P05	подключения	2	
		воздуха		
6	SB-201P06	Пружина	1	
7	SB-201P07	Пластиковая	1	
/	7 SB-201P07	прокладка		
Q	8 SB-201P08	Клапан пускового	1	
0		крючка	Т	
9	SB-201P09	Пусковой крючок	1	
10	SB-201P10	Штифт	1	
11	SB-201P11	Воздушный шланг и	1	
		зажим		

13. Схема пневматического пистолета подкачки шин с механическим пружинным манометром MS-501



Nº п/п	Apm.	Описание	Кол- во
1	SB-501P01	Наконечник	1
2	SB-501P02	Воздушный шланг	1
3	SB-501P03	Корпус пистолета	1
4	SB-501P04	Пусковой крючок	1
5	SB-501P05	Винт	2
6	SB-501P06	Гайка	1
7	SB-501P07	Клапан пускового крючка	1
8	SB-501P08	Шестигранная гайка	1
9	SB-501P09	Верхняя крышка	1
10	SB-501P10	Резиновый протектор	1
11	SB-501P11	Манометр	1
12	SB-501T12	Винт	2
13	SB-501T13	Шайба	2
14	SB-501T14	Гайка	2

14. Схема пневматического пистолета подкачки шин с механическим манометром MS-710




Nº	Арт.	Описание	Кол-во
1	SB-710P01	Корпус пистолета	1
2	SB-710P02	Пусковой крючок	1
3	SB-710P03	Штифт	1
4	SB-710P04	Клапан	1
5	SB-710P05	Гайка	2
6	SB-710P06	Пружина	1
7	SB-710P07	Уплотнительное кольцо	1
8	SB-710P08	Уплотнительное кольцо	2
9	SB-710P09	Стопор	1
10	SB-710P10	Крюк	1
11	SB-710P11	Противогрязевая прокладка	1
12	SB-710P12	Клипса	1
13	SB-710P13	Резиновый шланг в сборке	1
14	SB-710P14	Пружина	1
15	SB-710P15	Пружина	1
16	SB-710P16	Манометр	1
17	SB-710P17	Соединитель	1
18	SB-710P18	Соединитель	1
19	SB-710P19	Пусковой крючок	1
20	SB-710P20	Пластина	1
21	SB-710P21	Заклепка	1
22	SB-710P22	Уплотнение из витона	1
23	SB-710P23	Пружина	1
24	SB-710P24	Заглушка	1
25	SB-710P25	Двойной наконечник	1
26	SB-710P26	Уплотнительное кольцо	1
27	SB-710P27	Уплотнительное кольцо	1

Изготовитель: "Mighty Seven International Co., Ltd." Адрес: No. 70-25, CHINQ QUANQ RD. WU-JIH TAICHUNG HSIEN, Тайвань (Китай)

Обязательной сертификации не подлежит

15. Схема пневматического пистолета подкачки шин с механическим манометром MS-422



Nº	Apm.	Описание	Ко л- во
1	SB-422P01	Манометр	1
2	SB-422P02	Воздушный шланг	1
3	SB-422P03	Корпус пистолета	1
4	SB-422P04	Пусковой крючок	1
5	SB-422P05	Клапан пускового крючка	2
6	SB-422P06	Штифт	1
7	SB-422P07	Пружина	1
8	SB-422P08	Гайка	1
9	SB-422P09	Шестигранная гайка	1
10	SB-422P10	Воздушный выпускной клапан	1
11	SB-422P11	Резиновое кольцо	1