

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК: КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ JETA SAFETY
ТИП СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 1 к ТР ТС 019/2011

Средства индивидуальной защиты от повышенных (и пониженных) температур, от механических воздействий

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Модели и артикулы	Наименование	Маркировка	Защитные свойства	Климатический пояс
Sigmar Light арт. JSL-101 Sigmar арт. JSL-201	Перчатки комбинированные из натуральной кожи (спилка) и хлопчатобумажной ткани, на подкладке из полиэфирной ткани	Ми, Мп, Тп400	Защита от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 250°). Защита от механических воздействий: истирания, порезов, проколов.	-
Sigmar Pro арт. JSL-301 Sigmar Max арт. JSL-401 Sigmar Comfort арт. JSL-501	Перчатки комбинированные из натуральной кожи (спилка) и хлопчатобумажной ткани, с дополнительной накладкой на ладони из натуральной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани	Ми, Мп, Тп400		-
Sigmar Frost арт. JSL-601	Перчатки комбинированные из натуральной кожи (спилка) и хлопчатобумажной ткани, утепленные искусственным мехом	Ми, Мп, Тп400, Тн	Защита от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 250°). Защита от механических воздействий: истирания, порезов, проколов. Защита от пониженных температур (для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах).	I, II, III, IV

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для строительных работ, работ по саду, деревообработки, металлообработки, работы с нагретыми поверхностями, работы на улице.

ВНИМАНИЕ! Для надежной защиты используйте защитные перчатки совместно с другими видами СИЗ в соответствии с вашими условиями труда.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

1. Каждый раз перед началом эксплуатации производите визуальный осмотр защитных перчаток, убедитесь в отсутствии повреждений.
2. При наличии повреждений эксплуатация защитных перчаток не разрешается.
3. Не снимайте защитные перчатки до окончания работ.
4. Покиньте рабочую зону при повреждении защитных перчаток.
5. Допускается только сухая чистка жесткой волосяной щеткой.

Определение пригодности защитных перчаток для конкретных работ целиком и полностью является ответственностью пользователя. В случае использования защитных перчаток с другими СИЗ пользователь должен самостоятельно принимать решение о правильности сочетания перчаток и вспомогательных средств защиты (комбинезонов, ботинок, респиратора и пр).

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинается отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 3 года. Дата изготовления указана на ярлыке внутри каждой перчатки, а также на упаковке.

ВНИМАНИЕ! Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перчатки изготовлены в соответствии ГОСТ EN 388-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ГОСТ EN 407-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний», ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Технические требования. Методы испытаний».

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Полный гарантийный срок составляет 3 года с момента изготовления. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции. Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать необходимо в упаковке изготовителя в любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ

После истечения сроков хранения и/или эксплуатации, перчатки утилизируются как бытовой или промышленный мусор в соответствии с действующим законодательством.

Сделано в Китае. Изготовитель: "SOLEHRE BROTHERS INDUSTRIES". 12 km Daska Road, Near Mahabat Khan Petrol Pump, Sialkot, 51310, Пакистан.