

Силиконовый Воск представляет собой спрей, который наносится на поверхность воздушно-капельным потоком. Примерное время застывания составляет 15-20 секунд. (зависит от температуры и других параметров окружающей среды)

Общая процедура применения смазки:

- интенсивно встряхните баллон.
 - распылите средство с расстояния 20-25 см на чистую поверхность детали.
- Не переворачивайте баллон клапаном вниз!
- дайте детали высохнуть. При необходимости процедуру можно повторить.