




Фрезы для обработки с высокой подачей M215 В




Обозначение	СОЖ	Z шт.	D мм	d мм	L мм	Ap мм	Тип пластины
M215.040B16.0306C	♠	6	40	16	40	1	LN..0303..
M215.050B22.0307C	♠	7	50	22	50	1	
M215.063B22.0309C	♠	9	63	22	50	1	

Комплектующие

Тип пластины		
LN..0303..	3008-M2,5x6	80-T08



Фрезы для обработки с высокой подачей M315 В



Обозначение	СОЖ	Z шт.	D мм	d мм	L мм	Ap мм	Тип пластины
M315.052B22.1204C	♠	4	52	22	50	2	SD..1205..
M315.052B22.1205C	♠	5	52	22	50	2	
M315.066B22.1205C	♠	6	66	22	50	2	
M315.080B27.1206C	♠	6	80	27	70	2	

Комплектующие

Тип пластины		
SD..1205..	4015-M4x11	80-T15