


Per l'utilizzo delle cerniere occorre considerare le seguenti indicazioni per le misure delle porte:
 Для использования петель необходимо учитывать следующие указания по размеру дверей:

Altezza della porta MM Высота двери мм	Distanza, Interasse, tra le cerniere alle estremità MM Расстояние, Отступ, Между петлями и от краёв мм	Distanza, interasse, tra la cerniera in alto e la terza MM Расстояние, Отступ, Между верхними петлями и третьей мм	Peso porta uniformemente distribuito, consigliato, in KG. Вес двери равномерно распределен, рекомендуемый в КГ.					Numero minimo di cerniere da utilizzare Минимальное количество петель
2800	2400	250	45	45	45	45	45	3
2700	2300	250	45	45	45	45	45	3
2600	2200	250	45	45	45	45	45	3
2500	2100	250	45	45	45	45	45	3
2300	1900		40	40	40	40	40	2
2300	1900	250	45	45	45	45	45	3
2200	1800		40	40	40	40	40	2
2200	1800	250	45	45	45	45	45	3
2100	1800		40	40	40	40	40	2
2100	1800	250	45	45	45	45	45	3
2000	1800		40	40	40	40	40	2
2000	1800	250	45	45	45	45	45	3
			600	700	800	900	1000	
			Larghezza della porta in MM Ширина двери в мм					



Componenti cerniera: bandelle con fori, tappi, cuscinetti e perno

Составляющие петли: крылья с отверстиями, колпачки, подшипники и стержень.