




ИНСТРУМЕНТ МАСТЕРА

Больше информации на сайте
gleng.ru

+7 812 380-85-67

info@gleng.ru



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ GT WB ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Собирая рабочий стол, проверяйте, что все крепления надёжно затянуты. Используйте стол по назначению. Надежно фиксируйте обрабатываемые детали. Размещайте рабочий стол на прочной, ровной и горизонтальной поверхности. Если стол находится в неустойчивом положении, равномерная обработка детали и безопасное использование электроинструмента невозможно.

2. Работая с длинными заготовками, следите за тем, чтобы не нарушилось равновесие. Используйте средства индивидуальной защиты наушники, очки с защитным покрытием, респиратор, защитные перчатки при работе с шероховатыми материалами и при замене деталей. Не храните рабочий стол на открытом воздухе или в сырьих местах. Это может привести к разбуханию рабочей плиты.

3. Обеспечьте хорошее освещение рабочего места. Не отвлекайтесь и не допускайте посторонних к столу во время использования. Надевайте соответствующую для работы одежду. Никогда не удаляйте руками щепки, стружки и прочие части отработки вблизи работающего электроинструмента.

ВНИМАНИЕ!

Для выступающих заготовок существует риск опрокидывания. Убедитесь, что стол не потерял баланс из-за боковых зажимов и обработки заготовок с боковым зажимом. Убедитесь, что вы не прикрепляете хрупкие материалы с чрезмерно большим усилием. Опасность попадания осколков! Тяжелые предметы кладите на стол аккуратно, нагружайте столешницу равномерно. Не пилите на столе на глубину более 3 мм, чтобы не повредить алюминиевый профиль. Следите за тем, чтобы не защемить руки при сборке и разборке стола.

СБОРКА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОНТАЖНОГО СТОЛА GT WB

Извлеките **стол GT WB** из коробки и проверьте наличие всех поставляемых деталей, указанных на рисунках (Рис. 1).



Рис. 1

Расположите каркас со столешницей на ровной чистой поверхности. Закрепите ноги стола на каркасе используя болты и шайбы M8x40 (Рис.2).



Рис. 2

Вкрутите 4 опоры M12x60 в торцевые пластины ног стола. С обратной стороны стола установите ребро жесткости на гайки 4-мя болтами M8x20 и зафиксируйте ребро 4-мя саморезами. Переверните стол, при необходимости отрегулируйте устойчивость и высоту стола, вращая опоры (Рис.3).




Рис. 3

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ

Линейка инструментов GlobalTools предлагает различные варианты зажима для обработки вашей заготовки. С помощью струбцин можно закрепить заготовки горизонтально на поверхности стола используя отверстия 20 мм в столешнице или вертикально используя технологические пазы на каркасе стола. Для поддержки снизу заготовок больших размеров установите опоры-втулки с кольцом (DOG) KT SU на одной или двух ногах стола. При строгании или шлифовке заготовок используйте верстачные упоры. Для раскюя заготовок погружными пилами используйте профиль упор KT EM и упор подвижной (флип-стоп) KT MV. Направляющая шина крепится на столе с помощью опоры-втулки с кольцом (DOG) KT SU. Для крепления шины-направляющей используйте овальные отверстия в столешнице.