

Оптический датчик

PSR серии

Руководство по эксплуатации



 ϵ

teko-com.ru Тел.: 8 (800) 333-70-75 E-mail: sale@teko-com.ru

Меры предосторожности

- Допустимое отклонение напряжения питания датчика составляет 10% от номинального значения. Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания находится в указанном диапазоне.
- Время от включения питания до готовности к нормальному функционированию датчика составляет 100 мс, убедитесь, что датчик используется через 100 мс после включения питания.
- При использовании разных источников питания для датчика и нагрузки сначала включите питание датчика.
- Когда датчик не используется, рекомендуется сначала отключить питание нагрузки, а затем отключить питание датчика.
- Не подвергайте датчик сильным внешним воздействиям (таким как удары молотком и т.п.) во время установки.
- Избегайте использования растворителей, спиртов или других органических растворителей.

Указания по безопасной эксплуатации

- Не используйте в среде с легковоспламеняющимися, взрывоопасными или агрессивными газами.
- Не используйте в масляной или химической среде.
- Не используйте в условиях повышенной влажности.
- Не используйте под прямыми солнечными лучами.
- Не использовать в условиях окр. среды, превышающих номинальное
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт без разрешения

Утилизация


• Утилизируйте датчик в соответствии с правилами утилизации промышленных отходов.

■ Технические характеристики


Тип обнаружения		ения	Барьерный (на пересечение луча)		Рефлекторный с поляризацией	Диффузный	Диффузный с BGS	
	NPN каб	ель	Излучатель PSR-TM20D	Приёмник PSR-TM20DNB	PSR-PM3DNBR	PSR-BC30DNBR	PSR-YC10DNBR	
Модель	NPN coe	цинитель	Излучатель PSR-TM20D-E2	Приёмник PSR-TM20DNB-E2	PSR-PM3DNBR-E2	PSR-BC30DNBR-E2	PSR-YC10DNBR-E2	
Мод	PNP каб	ель	Излучатель PSR-TM20D	Приёмник PSR-TM20DPB	PSR-PM3DPBR	PSR-BC30DPBR	PSR-YC10DPBR	
	PNP coeg	цинитель	Излучатель PSR-TM20D-E2	Приёмник PSR-TM20DPB-E2	PSR-PM3DPBR-E2	PSR-BC30DPBR-E2	PSR-YC10DPBR-E2	
Расстояние срабатывания		батывания	0,320 м		03 м*	0,530 см	10 см	
Диа	Диаметр пятна		I		180*180 мм (3 м)	18*18 мм (30 см)	8*8 мм (10 см)	
Объект			> ø 15 мм непрозрачный объект /					
Гистерезис			1			320 %	≤5 %	
Рабочий угол		п	> 4°		1			
Вид излучения		ия	Инфракрасный (850 нм)		Красный свет (660 нм)			
NO/NC Переключатель		пючатель	Кабель: NO - белый провод соединён с положительным электродом; NC - белый провод соединён с отрицательным электродом. Соединитель: NO - 2 контакт подключен к положительному электроду; NC - 2 контакт подключен к отрицательному электроду.					
Напряжение питания		питания	1030 B DC					
Ток потребления		ения	Излучатель: ≤15 мА; Приёмник: ≤18 мА ≤20mA			≤25 mA		
Ток нагрузки			≤100 mA					
Падение напряжения		ряжения	≤1.8 B					
Защита			Короткое замыкание, обратная полярность, перегрузка, защита от электрических импульсов					
Регулировка расстояния		эсстояния	Однооборотный потенциометр			Нерегулируемый		
Время отклика		ка	≤1 MC		≤0.5 мс			
Индикация	цикация	Зелёный	і Питание		Питание, стабильная работа (при нестабильной мигание)		Питание, стабильная работа (низкая яркость, слабый сигнал)	
		Жёлтый	Выход Перегрузка или короткое замыкание (мигание)		Выход Перегрузка или короткое замыкание (мигание)		Выход; Перегрузка или короткое замыкание (мигание)	
Внешняя освещенность		щенность	Допустимая освещенность окружающей среды ≤ 10,000 люкс; Защита от ламп накаливания ≤ 3,000 люкс					
Температура окр. среды		кр. среды	-15℃+60℃					
Температура хранения		хранения	-25°C+70°C					
Степень защиты		циты	IP67					
Сертификация		ия	CE					
Стандарты производства		изводства	EN60947-5-2:2012, IEC60947-5-2:2012					
Установка			Универсальная установка					
Материал			Корпус: ABS; Линза: РММА					
Macca			Соединитель: около 10 гр; Кабель: около 52 гр.					
Аксе	ессуары		Руководство по эксплуа	атации, Гайка М18*1, Отраж	атель OR12 (только для ретрор	ефлекторных датчиков),	Монтажный кронштейн ZJP-8	


* При использовании датчика со стандартным отражателем OR12.

Схема подключения



■ Размеры аксессуаров












■ Схема подключения разъём M12


Prim				
	Барьерный Излучатель	Барьерный Приёмник; Диффузный; Диффузный с BGS; Ретрорефлеторный с поляризацией.		
)	②①4) 1 : + ② 4) 3 : -	1 : + 4 : Выход 3 : - 2 : -NC/+NO		
	Кор. : + Син. : -	Кор. : +Чер. : Выход Син. : -Бел. : - NC / + NO		

■ Габаритные размеры











Photoelectric sensor

PSRseries

■ Technical specifications

NPN connect

PNP cable

PNP connecto

Detection type NPN cable

Sensing distance

Standard target

Hysteresis range

Direction angle

NO/NC adjustment

Supply voltage

Load current

Indicator display

Residual voltage

Circuit protection

Distance adjustment Response time

Anti-ambient light

Ambient temperature

Storage temperature

Production standards

Optical components

■ Wiring diagram

Protection degree

Certification

Installation

Accessories

NPN Output

O-

Weight

Green

Yellow

Consumption current

Light source

Light spot

Part

numbe

Through beam

0.3···20m

> Φ15mm opaque object

> 4°

Emitter : ≤ 15mA ; Receiver : ≤ 18mA

Infrared LED (850nm)

≤1ms

Power supply

output indication

Short circuit or overload indication (flashing

*This data is the result of the OR12 test of the reflector of the Lanbao PSR polarized sensor.

Receiver PSR-TM20DNB

Receiver PSR-TM20DPB

Receiver PSR-TM20DNB-E2

Receiver PSR-TM20DPB-E2

Emitter PSR-TM20D

Emitter PSR-TM20D

Emitter PSR-TM20D-E2

Emitter PSR-TM20D-E2

Polarized reflection

PSR-PM3DNBR

PSR-PM3DPBR

PSR-PM3DNBR-E2

PSR-PM3DPBR-E2

0...3m*

Cable : NO: white line is connected to the positive electrode; NC: white line is connected to the negative electrode

Connector: NO: 2 feet is connected to the positive electrode; NC: 2 feet is connected to the negative electrode

10...30 VDC

≤100mA

Short-circuit, overload, reverse polarity and zener protection

Anti-ambient light interference < 10,000lux; Incandescent light interference < 3,000lux

-15℃…60℃

-25℃…70℃

IP67

CE

EN60947-5-2:2012 , IEC60947-5-2:2012

Composite installation

Housing material: ABS; Filter: PMMA

Connector: 10g ; Cable: 52g

Operation Instruction, M18*1 nut, reflector OR12(Polarized reflection type sensor only), Mounting bracket ZJP-8

≤1V

Single-turn potentiometer

180*180mm@3m

Diffuse reflection

PSR-BC30DNBR-E2

PSR-BC30DPBR-E2

0.5…30cm

18*18mm@30cm

3...20 %

Red LED (660nm)

≤0.5ms

Emitter

power indication, stable indication

output indication, short circuit

or overload indication (flashing)

(blinking means unstable signal)

PSR-RC30DNRR

PSR-BC30DPBR

Background suppression

PSR-YC10DNBR-E2

PSR-YC10DPBR-E2

10cm

8*8mm@10cm

≤5 %

≤25mA

≤1 8V

Non-adjustable

power indicator

stable indication

(low brightness weak signal

output indication

short circuit or overload

indication (flashing)

PSR-YC10DNBR

PSR-YC10DPBR

Operation Instruction



teko-com.ru Tel.: 8 (800) 333-70-75 E-mail: sale@teko-com.ru

Precautions

- turn on the power of the sensor first.
- the load first and then turn off the power of the sensor.
- When installing do not subject the sensor to severe external force (such as hammering, etc.), which may damage the sensor performance.
- Avoid using thinner, alcohol or other organic solvents when cleaning.


Safety Warning


- Do not use in an environment with flammable, explosive or corrosive gases
- Do not use in oil or chemical environments.
- . Do not use in a high humidity environment.
- · Do not use in direct sunlight
- Do not use in other environmental conditions that exceed the rated value. • Do not disassemble, repair or modify this product without authorization.


Scrap Treatment

• When the product is scrapped, please dispose of it as industrial waste.


■ Accessory Dimensions







■ Mounting




PNP Output


Mounting bracket ZIP-8 (accessory)


■ Terminal Wiring Diagram M12


Through beam Emitter	Polarized reflection/Diffuse reflection/Background suppression Receiver		
(a) 1 : +	1:+ 4: OUT		
(a) 3 : -	3:- 2:-NC/+NO		
BN : +	BN : + BK : OUT		
BU : -	BU : - WH : -NC/+NO		

■ Dimensions











The maximum allowable voltage of the sensor is 10% of the rated voltage. Please confirm that the supply voltage is less than the maximum allowable value before powering on.

The time from powering-on to normal detection of the sensor is 100ms, please ensure that the sensor is used after 100ms of powering-on.

- When using different power sources for the sensor and load, be sure to
- When the sensor is not used, it is recommended to cut off the power of