



## Растворитель для нанесения лака переходом FADE-OUT THINNER



| Артикул     | Описание             | В коробке |
|-------------|----------------------|-----------|
| 10.507.0520 | 520 мл, растворитель | 12 шт.    |

Высококачественный растворитель в аэрозольном исполнении TOP10 FADE-OUT THINNER для нанесения 2К прозрачных лаков методом перехода используется для размытия свежего опила лаков и двухкомпонентных красок, что позволяет сделать место перехода визуально незаметным и свести к минимуму дальнейшую обработку.

- Аэрозольное исполнение
- Удобно наносится 1-2 легкими слоями с расстояния свыше 25 см от поверхности свежего лака и двухкомпонентной краски
- Отлично скрывает зону перехода от нового к старому лакокрасочному покрытию
- Идеально подходит для среднего и мелкого ремонта.

| Адгезия к материалам                   |   |
|----------------------------------------|---|
| Старое и свежее лакокрасочное покрытие | + |

### Подготовка к нанесению



- Лакокрасочное покрытие в зоне перехода должно быть очищено и заматировано для окраски методом перехода
- Нанесите 2К прозрачный лак на ремонтируемый участок и на зону перехода в соответствии с TDS прозрачного лака

### Нанесение



Равномерно нанести 1–2 лёгких слоя с расстояния 25–30 см

### Дальнейшая обработка



| Способ сушки             | Воздушная<br>(при 20°C) | В ОСК*<br>(при 60°C)           | ИК-лампа**                     |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Выдержка перед<br>сушкой | —                       | 5-10 минут                     | 5-10 минут                     |
| Выдержка до<br>полировки | 12 часов                | 1 час после<br>окончания сушки | 1 час после<br>окончания сушки |



Зону перехода полировать микротонкой полировальной пастой вручную или полировальной машинкой



- \* Время сушки см. в TDS соответствующего прозрачного лака
- \*\* При температуре на поверхности 60-80°C

### Примечания



- Наносить при температуре не ниже +10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала
- Хранить в сухом помещении при температуре не выше +35°C вдали от источников тепла и открытого пламени

### Технические характеристики

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Цвет                          | бесцветный |
| Гарантированный срок хранения | 60 месяцев |